لتسمالله الرحمرالرحيس

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاقتصادالوطنى

# مشروع

# الملائه الملكري جرالعزير لتوسعة وع الموالسيم المول

المعلومات والوثائق والبيانات والخرائط الهندسية للمشروع

مدر في عهد

معارة مهر الطلالة الملكك خالدين بجرالعزيز


إعــداد

ا تحا دا لمهندسین ا لاستشاریین " باکستان" ۱۶ بنغلورتاون - شاع الملك فبصل كرانشى - باكستان عمارة الغزادی م النزهة م مكة المكمية - ص به ۴۶۵



جلالة للاكت جبرالع زيزاك معود رحمه الاللا

His Majesty late King Abdul Aziz al-Saud



م لافت الله تعدويه جرال المان الماسعود رحمه الله

His Majesty late King Saud Bin Abdul Aziz al-Saud



جىلالتى لالىكتى فيصىلى بى بحبرالعزيز لَكْ معود رهمد لالله

His Majesty late King Faisal Bin Abdul Aziz al-Saud



جلالة لالك خالريد جبرالعن زرَّ لك معوا

His Majesty King Khalid Bin Abdul Aziz al-Saud



# صاحب المسموللكى اللأميرفع ببهجيرالعزيز لك معود والالعهر

His Royal Highness Prince Fahad Bin Abdul Aziz al-Saud, The Crown Prince

Table of Contents			المحتويات
	Page	صفحة	
Introduction: by H.E. Sheikh Muhammad Abaal – Khayl Minister of Finance and National Economy	15	10	المقدمة : بقلم معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني
History of the Ka'ba and Masjid Al Haram	19	19	تاريخ الكعبة المشرفة والمسجد الحرام
The Hijaz Region	21	*1	منطقة الحجاز
The Holy City	23	77	المدينة المقدسة
History of the Holy Ka'ba	24	7 £	تاريخ الكعبة المشرفة
The Architectural Morphology	41	٤١	البنيان المعهاري للمسجد الحرام المكان
Space	43	٤٣	المكان
Shape	49	£9	الشكل
Materials	69	79	المواد
Realization	73		النحقيق
Minarets as Landmarks	75	٧٥	المآذن كعلامات ارضية المآذن كعلامات ارضية
Gateways	76	· Ý1	المداخل المداخل
Prayer Halls	76	<b>*</b> 7	صالات الصلاة
Ottoman Spaces and Renovation	80	۸٠	المبنى العثماني وتجديده
The Holy Ka'ba	81	۸۱	الكعبة المشرفة
The Line of Circumambulation	81	AY	مسار الطواف
Safa and Marwa	84	۸ź	المسعى
Engineering and Construction	87	AV	الهندسة والانشاء
Scope of Work	88	۸۸	نطاق العمل
Environment, Climate, Physiography and Geology	90	۹٠	السنة المحيطة _ المناخ _ الطبيعة _ طبقات الأرض
Location and Description	90	۹٠	البيئة المحيطة ـ المناخ ـ الطبيعة ـ طبقات الأرض المكان والوصف
Geology	91	9.1	الوضع الجيولوجي
Rainfall	91	41	سقوط الأمطار
Floods	94	9 £	السيول
Temperatures	97	9 V	درجات الحرارة
Communication	98	٩٨	المواصلات
Conditions in 1375	99	99	الأحوال في عام ١٣٧٥هـ
General	101	111	عام
Structure before Extension	105	1.0	المبنى قبل التوسعة
Project Planning and Design	109	1 • 9	السيون درجات الحرارة المواصلات الأحوال في عام ١٣٧٥ه عام المبنى قبل التوسعة تخطيط المشروع وتصميمه عام التخطيط
General	110	11.	عام
Planning	111	111	التخطيط
Objectives	111	111	الاهداف

شكر وتقدير	737	345	гриомједвешентг
تامهسها	A • Å	۲07	sgniwe:
منالسمال تخالفناا 1	7.7	907	4 Proposal for cleaning and maintenance
۳ مشروع النجفات	0.1	507	3 Chandelier Project
<ul> <li>۴ مشروع توسعة المطاف وتصريف مياه الحرم</li> </ul>	V > 1	861	2 Mataf Extension and Haram Drainage Scheme
دلى <del>ه</del> كا ا ما لود أ	791	961	1 Electrification Works
لميفنتاا تسة تالعويث	. 091	<b>961</b>	hemes Under Implementation
الموظفون اللنين استخدموا في المشروع	161	161	Personnel Employed
الأجا الإدا		. 061	Contract Works
الكميات والكاليف	641	. 681	Quantities and Cost
قالم المعال	<b>.</b>	68I .	AroW denemA
	۸۷۱	78I	e Contract
عام معالم الشروع	411	163	Project Features
عام	WF /	163	General
لروع كما أنشيء	171	191	oject as Constructed
غينغاا نالجمللا قمامه كالهاية	Vol	158	Important Reports of the Technical Committee
. و الميم ملكية وأوامر وزارية :	101	727	Royal Decrees and Ministerial Orders
قيالج كالرخيالأنثاا	.01	120	Capital Costs
إلى المعلا المعل	.01	0ST	Major Quantities
بالمال	.01	120	Labour
قى لوسما لى المسايمة	771	133'	Phasing of Construction
ففيشلا قبعكاا وكالمحا	141	132	Repair of Ka'ba Al Musharrafa
تراحالي الم		OET	Procedures
ت افعه الحال	• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	172	Specifications
٠٠٠٠ المواد ١٠٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١	· - ' · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IZI	Materials
البرناميج	<b>*</b> //	611	Schedule
الشروع في العمل		6H · ·	Start of Work
قيحللا لميسابلا	· VII.	811	коуал Дестеея
<b>ો</b> લ્	٨١١	ΔII	nstruction
الميممعتا	011	. SII	Design
ثالح	011	SII	Investigations
لعيلختا تابابتوا	114	112	Planning Considerations
	فحفيه	-Page	

ţ

#### مقدمة

## بقيام مَعَالى الشيخ مِحمَّداً با الخيل وزبيرالمالية والافتصاداليوطني

الطُرُهِةِ مِرَّبِ اللَّعَ الْمِين وَاللَّسَ اللَّهُ وَاللَّسَ اللَّهِ عَلَى مُرْسِولُه الْ لُومِين بَيْنَا المُحَرِّرُ وَكَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَقَرُهَا هَ لَا لَسَجِرُ الْمُرْامِ وَمَا يَزَلِكَ مُوضِع بِعِنَا فِنْهِ وَلَهْقِلَ الْمُسْلِمِينَ مِشْعُوبا وُحَقَّا ما فِي كُلِّ حَمْرِ مِنَ الْفَصُورِ وَ وَلَا يَرِي الْمُسْلِمِينَ وَمِعُ وَلِلْهَ مِن وَالْفِي جَعَلَىٰ الْفَصُورِ وَ وَلَا يَرَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَكُ مَعْ اللّهُ مَا لَكُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّ

قَالَ تَعَلَى: إِنَّ الْوَقِ الْوَلْ مَنِي وُضِع لِلنَّنَسِ لَ لَلَهِ مِبَاكَةَ مُبَاكُا وَهُدَى لِلْعَالِين، فِيهِ الْرَيْ مِبَاكُةَ مُبَاكُا وَهُدَى لِلْعَالِين، فِيهِ الْرَيْ مَنِ مَعْ اللَّهُ مَنِي وَمِن وَخَلَ الْمَاكُونَ وَمِن وَخَلَ الْمَاكُونَ وَمَن وَخَلَ الْمَاكُونَ وَمَن وَخَلَ الْمَاكُونَ وَمَن وَخَلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

كُوُّي النَّهِ إِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُؤْمِدِي مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال . جين له ين المنان الانكار المنان المنا والأراقا بعبالكا والمسيقال ورهل شها المغناد في المعنى في المعنى الم (4) 3re. المناح المقال مع المعالم المعا مَنْ أَمِينًا فَيْ فَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نَا وَلَيْ الْمُعْلِمَ مِنْ إِلَى إِلَيْ الْمُوالِمُ لِلْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَانَ فِي الْمُوْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمِيمُ مِنْ الْمُ المناس المعارض المنافع eigh Kirolo librid) re in Migh Chirolo like to Eline Child in it is in the نَدُلُيَ لَكُ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وبين في أو يَلْ يَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالمنجر الحرابي المسترى الذى هوكير علي مثن أشق أشق نستوي من المالي يجينال 

وَدَلْرَةُ لِلْكَ الْهِ قَلِيمَل لَامْ تِشَارِيّاً لِهِزَلُ لِلْمُشِرُوعِ لِلْعَظِيمِ . وُكَ لُولِنُكِرَى بَزَلَ لِلْشِئَ لِلْكَثِيرِينَ جُهُدِي لَيْسَ مِن لُغِلِ لْوَلَهِ وَلَاحِبِهِ فَسِب

وَلِيَّمَا بَدَلُولُ مَا بِدَلُوهِ فَقرَّدًا إِلَى الْهِمُّ فِي خِرْمَةَ هَزَلُ الْكِرْفِ الْلِهَ بِالْلَشْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن مَا يَدَا إِلَى الْهِمُّ فِي خِرْمَةَ هَزَلُ الْكِرْفِ الْلِهَ بِالْلَشْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مَا يَدَا إِلَى الْهِمُّ فِي خِرْمَةَ هَزَلُ الْكِرْفِ الْلِهِسَامِينَ اللَّهُ

في مَشَارِق لالقَرضِ وَمَغَارِهِا.


فمغترث تقالق فالمنك فالتستالي ليبالي الميالية المناهدة المناسك المستمالي البالية المناهدة المناسك المن حين المنازي المنازي المنازي المنازي المنازية والمنازية والمنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية دياش رين المريد لمنيخ وشين المدين الميان والمنائع والمخاري المائي والمنافع والمائية والمائي مِسَيْنَةِ فَي المَّنْ فَي ١١٥٥ ( مَنِيكَ الْخَيْلِيَّا فِي مِنْكُ يَضِينُ فَا فَي مِنْكُ مِنْ مِنْ الدُنْ عِي الدَّادِ الْمِنْ وَوَ عِنْ أَمْنَ عَنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ يَكُونُ أَمُونُ الْمِيْ عَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال عليها مُعْفِي لِهُ والشُّوح الشَّي للبِّن فَي مَنْ اللَّهِ فِي وَيَالِهِ . فالكاليك المنت المائ كم المائ كم المائي المائية المائي وَلَيْ عَرَقِ مِن وَلَيْهُ وَفَاتِهُ كُورُ لَيْ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَى أَسِن في يُسِين لَهُ يُسِيدُ فَمَ فِي فَهِم عِيدًا اللِّهِ مَعْدِيدً لِمُشْرِق وَوَلَ مِنْ مُكْنِدُ فَا المعين في من المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي في أين المعربي ال ( - ) [( 6 ( 6 ) ) , ( 1) , ( 1) - ) 4. 2 6 ( ) ; 6 ( ) . ( 6 ) 2 2 وشرك لين المنافعة المنافعة المن وع المان الماد المنافعة ٤٠١٥. (قَرَهُ بَيْنَالًا) عِلَيْهِ فَقَالِهِمُ مِعْ يَهُونُ فَيْ رَقِي مُعْ يَهُونُ فَيْ رَقِّ نَوْلِيْ اللَّهُ إِذَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا . مُدِيمًا وَسِرْ مَيْ لَيْهَا لَى المُلْ فَاقَعُلُا لَفِينَ فَيَهِ الْمُوانِ وَلِيسِعًا رَفِيهَ الْحَوارُ كَانِي الْمِيرِ الْمُ يَكِيدُ الْمِيْدِينَ مِهِرِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل The Holy Ka'ba and the Masjid Al Haram الكعبة المشرّفة والمسرّفة والمسرّدة المسرّدة ال

The western region of the Kingdom of Saudi Arabia is known as the Hijaz. Birthplace of the Arabs, the Hijaz consists of a narrow piece of land some 1400 kilometres long. It is situated along the eastern coast of the Red Sea. The word Hijaz means barrier. The name possibly developed through its geographic description. Its spine is formed by the Sirat mountain range which runs parallel to the Red Sea. This barrier separates the flat area along the coast called Tihama from the highlands of the Najd. The Tropic of Cancer passes between the two sacred cities of the Hijaz, Mecca and Medina.

تعرف المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية بالحجاز والحجاز منشأ العرب يتكون من رقعة ضيقة من الأرض يبلغ طولها حوالي ١٤٠٠ كيلو متر وهي تقع على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ومعنى كلمة « الحجاز » الحاجز بين شيئين ومن المحتمل أن يكون الأسم قد نشأ من وضعها الجغرافي إذ يتكون عمودها الفقري من سلسلة جبال السرات التي تمتد بمحاذاة البحر وهذا الحاجز يفصل المنطقة المنبسطة بحذاء الساحل المترات تسمى تهامة عن هضاب نجد . ويمر مدار السرطان بين المدينتين المقدستين بالحجاز : مكة المكرمة والمدينة والمنورة .

The Region of the Hijaz.

منطقة الحجاز



Mecca, the Holiest City for Muslims, has developed around the Noble Sanctuary of the Ka'ba and is the birthplace of Muhammad, the Messenger of God and where the Divine Inspiration was revealed to him.

The Holy City of Mecca has played a special role in the history of mankind as the place of the House of God, the 'Ancient House' or 'bait al-atiq'. It is referred to in the Quran as 'umm al-qura' (42:7), 'the Mother of Cities'. It is so called, according to historians, because the Mecca area is believed to be the core of the earth. The central depression of the city is often called the navel of Mecca for this reason.

Two hundred years before the Hijira, Mecca became a city. Previous to this time, people had lived at some distance from the Ka'ba on the lower slopes of the Red Mountain and Abu Qubais which overlooks the valley.

When Qusayy, an Ismaelite, became the chief of Mecca, he undertook the building of the city and designed it, so that the houses were placed in concentric circles around the Ka'ba according to rigid rules of caste and tribal hierarchies. His own home and that of his children overlooked the square left empty around the Ka'ba.

The early houses of Mecca, described in the 1st to 3rd centuries after the Hijra were cubic in shape with a single entrance. The houses were usually built of stones, shaped or unshapen, or bricks, baked and unbaked. Sometimes the houses were decorated with marble, coloured stones or shells found along the Arabian coast. It was with this simple beginning that Mecca grew to become the Blessed City for the entire Muslim world.

مكة المكرمة هي أقدس مدينة عند المسلمين في العالم وقد نشأت حول الكعبة المشرفة وفيها ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فيها .

لقد ضربت مدينة مكة المكرمة بسهم وافر في تاريخ البشرية بحكم كونها بيت الله (البيت العتيق) وقد أشار إليها القرآن الكريم ، بأنها «أم القرى» وقد سميت كذلك - حسب ما يقوله المؤ رخون - للاعتقاد بأن منطقة مكة المكرمة هي قلب العالم وأن المنخفض في وسط المدينة سمي بسرة مكة لذلك .

ولم تصبح مكة ، مدينة حتى عام ٢٠٠ قبل الهجرة تقريبا وقبل هذا العهد كان الناس يعيشون بعيدا عن الكعبة على السفوح المنخفضة من الجبل الأحمر وجبل أبسي قبيس الذي يشرف على الكعبة .

ولما أصبح قصى بن كلاب - وهو من نسل اسهاعيل عليه السلام- سيدا لمكة أخذ على نفسه بناء المدينة وصممها بحيث تكون الدور في دوائر مختلفة حول الكعبة حسب قوانين طبقية وقبلية صارمة وكان بيته وبيوت أولاده تطل على ميدان فضاء يحيط بالكعبة .

وكانت البيوت الأولى في مكة كها وصفت في القرنين الأول إلى الثالث الهجري - مكعبة الشكل لكل منها باب واحد . وكانت عادة تبنى بالحجر المنحوت أو غير المنحوت أو بالطوب الأهر أو غير المحروق . وفي بعض الأحيان كانت تزين البيوت بالرخام أو الأحجار الملونة أو الأصداف التي توجد على الساحل العربي - من هذه البداية البسيطة اتسعت مكة لتصبح المدينة المباركة للعالم الاسلامي بأجمعه فيا بعد

# The History of the Holy Ka'ba

قع بين القمم البركانية لجبال السرات متاطق ذات ممات وملية ووديان للمبيعة . وفي المحمدة الما الما منه الوديان (وادي ابراهيم) تعم الكعبة داخل المسيد الحمام . وموضح المحمدة الموضع الخمال وهم يودون النابية الما الملهم المعالم وهم يودون النابية الما الملهم الما المحمد والنعمة لك واللك ، لا شريك الما لله الما المحمد والنعمة لك واللك ، لا شريك الما الما المحمد والنعمة لك واللك ، لا شريك الما المحمد والنعمة لك واللك ، لا شريك الما المحمد والنعمة للك واللك ، لا شريك الما المحمد والنعمة الما والمحمد والنعمة الما والمحمد وا

وقد روى أن آدم عليه السلام هو الذي وضع أساس أو ل يت الله «الكومة» لقد كان مذا اليت أيم سر الذي أوحى به الله إلى سيدنا أواميم أن يترك وجنه عاجر وطفله الساعيل (ع) بجانبه وعهد إلى ايراهيم بإعادة بناء عذا البيت الأول للنساس البيت العيرة - المناه با المناه الساعيل «وأذ يوفي أبراهيم القواعد من البيت واسياعيل وبنا العيرة بيا اناب أن السيع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين التابي ومن ذرينا أعد مسلمة الثار منا اناب أن البيد بنا واجعلنا مسلمين العالم بن ربنا وابعث في من البيد بناه المناه بيلا وإن مناسكنا في بيلا الله الناب الناف الناب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم إيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك انت العريز الحكيم» (البقرة الأية

القد كان هذا البيت لكل الأزمان القادمة مثابة للناس وأمنا: «اذ أول بيت وخيع للناس للذي بيكة مباركا وهدى للعللين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ، ولله على الناس حيج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العلين » . (آل عمران الأية ٢٩-٧٩) .

ولم ابراهيم واسراعيل القواعد بيل شكلا شبه منحوف غير منتظم أطواله ٢٧ ذا والله ٢٧ في منتظم أطواله ٢٧ ذراعا في المراب المبران المبران المبران و ٢٧ ذراعا في و٢٧ ذراعا المبران الشرقي و ٢٧ ذراعا من المباب المبروي الشرقي و ٢٠ ذراعا من المباب يع بنط المبروي الشرقي ويفقيه كيره أقاما مذا المباب عدون مونه ويفيان بيلما وي بهجه المباب المباب عدون من المعلول المباهرة من المعلول المباهرة من المبله المباب المبابل المبابلة المبابل المبابل المبابلة المبابل المبابلة ا

Capil litipa limmed litiz V main be and ledery (algo limber) ari daris elitates (Algo limber) ari elimper elitates V main la and literate el alle elitates de la alle elitates de la alle elitates de la alle elitates el Varion elitates de la alle elitates el Varion el maine de les eletates de la cape el la capi el le maine el m

وفي وسط الصحراء إعتل ابراهيم الحجر وانجه نحو الجهات الأربع مؤذنا في الناس

Between the volcanic peaks of the Sirat mountains there are areas of sandy passes and natural valleys. In one such valley, Wadi Ibrahim, is situated the place of the Ka'ba within the Masjid Al Haram. The Ka'ba sits as a 'bezel' within its 'setting'. Moving towards the Ka'ba, sometimes from distances of thousands of kilometres, the pilgrim begins to recite, 'Labbaika Allahumma, labbaika' at Thy Command, Oh, God, at Thy Command'. Tradition has it that it was Adam who laid the foundation of this Ancient House of God, the Ka'ba. It was laid the foundation of this Ancient House of God, the Ka'ba. It was his holy house beside which Ibrahim E was guided to leave his wife, Hajra, and their infant son, Ismael E. Ibrahim E was given the task of rebuilding this sanctuary for mankind with his son Ismael E.

'And when Ibrahim c and Ismael c with him, raised up the foundations of the House: "Our Lord, receive this from us; Thou art the All-hearing, the All-hearing; and, Our Lord, make us submissive (Muslim) to Thee, and of our seed a nation submissive to Thee; and show us our holy rites and turn towards us; surely Thou turnest, and art All-compassionate, and, our Lord, do Thou send among them as Messenger, one of them, who shall recite to them Thy signs, and teach them the Book and the Wisdom, and purify them; Thou art the All-mighty, the All-wise" (2:127–129).

This was the House which was to become a place of assembly for the humanity and a place of safety. The first House established for the people was that at Bakka, a place holy, and a guidance to all beings. Therein are clear signs—the Station of Ibrahim, which who so ever enters into it attains security. It is the duty of all men towards God to come to the House as a pilgrim, if he is able to make his way there, But if any deny faith, God stands not in need of any of His creatures' (3:96–97).

Re-laying the foundations, Ibrahim and Ismael built an irregular trapezodial shape 32 ells on the northwest by 22 ells on the southwest and 20 ells long on the southeast side. In great hardship, the two of them built the form without mortar, laying rock upon rock. They installed a special Black Stone (al-hajar el-aswad) to mark the beginning of the circumambulation on the eastern side. As the walls were raised, the arms of Ibrahim to on the eastern side. As the walls were raised, the arms of Ibrahim to onld no longer reach the top. Ismael t brought him a stone to stand upon where his footprints still remain. This is the stone which is reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the reverted as the Station of Ibrahim today. They stopped when the

It is by this simple, unroofed sanctuary that Ibrahim & expressed his obedience to the commandment of Allah. This humble symbol of faith was constructed by him on the basis of his belief in Tawheed. The only House of God in a pagan world filled with monumental ziggurats and pyramids, this belief was to change the face of humanity.

And God said to Ibrahim: 'And when We settled for Ibrahim the



The Holy Ka'ba.

الكعبة المشرفة

place of the House: "Thou shall not associate with Me anything. And do thou purify My House for those that shall go around it and those that stand, for those that bow and prostrate themselves; and proclaim among men the Pilgrimage, and they shall come unto thee on foot and upon every lean beast, and they shall come from every deep ravine that they may witness the benefits provided for them and mention the Name of God on days well known over beasts of the flocks as He has provided them: so eat thereof and feed the wretched poor. Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and (again) circumambulate the Ancient House" (22:26–29).

In the midst of the desert, Ibrahim t climbed on the stone and turning to the four directions called for all to come and circumambulate this House. In response to the call, since the days of Ibrahim t unto eternity, multitudes of the followers of Islam have come and will continue to come, chanting, 'Labbaika, Allahumma, labbaika', at Thy Command, Oh, God, at Thy Command.

When Ibrahim t left the Ka'ba, Mecca and the Hijaz forever, he said, 'My Lord, make this land secure, and turn me and my sons away from serving idols; my Lord they have led astray many men. Then whosoever follows me belongs to me; and whoso rebels against me, surely Thou art All-forgiving, All-compassionate. Our Lord, I

جميعا بأن يأتوا ويطوفوا بالبيت العتيق . . وتلبية للدعوة منذ أيام ابراهيم إلى الأبد حضرت الجموع من معتنقي الاسلام وتوافدوا من كل حدب يرددون «لبيك اللهم البيك ان الحمد والنعمة لك والملك -لاشريك لك» وحين غادر ابراهيم الكعبة ومكة والحجاز الى الابد دعا ربه : «رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك مفور رحيم ، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فأجعل افتدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السياء » . (سورة ابراهيم)

ومنذ أربعين قرنا تقريبا ، أي منذ عهد ابراهيم ، والكعبة لا تزال تحتفظ بموقعها وشكلها وأساسها ، ويروي التاريخ أن الكعبة منذ أيام ابراهيم قد أعيد بناؤها على الاساس الذي أقامه ابراهيم عليه السلام (انظر الحاشية رقم ١) .

لقد ظلت الكعبة على هذه الحالة حتى زمن قريش وقد وصفت في مصادر كثيرة على النها المناسبة على النها الأنسان وقد وصفها الأزرقي في كتابه على أن ارتفاعها كان أربعة أمتار ونصف من الدبش وضع بلا مونة الأزرقي أربعة أركان العرب يعظمونها وكان جدار بئر

الله المارية والمارية المارية المارية

٥٤٠ تَوْأَنَ لِإِنْ الْمَانِةِ وَالْمَانِ الْمَانِةِ الْمَالِيَةِ الْمَانِةِ الْمَانِةِ الْمَانِةِ الْمَانِةِ اللَّهِ الْمَانِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ

رمزم داخل البناء الذي كان حول الكعبة وقبل الهجوة إلى المدينة بثهانية عشر عاما أعادت قريش بناء الكعبة .

ويسجل الأرزقي منه الاعادة لبنائها بالاسلوب الآني :

«اقله تحطمت سفينة تجارية اغريقية في ذلك الوقت عند الشعببية (مكياء مكة التي سبقت جدة) فأخذت قريش أخشاب السفينة ونجرارا أغريقيا كان على ظهر السفينة يدعى باخوم ليساعدهم في اعادة بناء الكعبة . (انظر الحاشية رقم ٢) .

انظر انظر المسلمة بن الحمد ولما المحمد والمدو ملما أخر من خسب السلع (انظر المحمد في الحمد وتبعث المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد المحمد المحمد المحمد المحمد وانتظر المحمد المحمد

have made some of my seed to dwell in a valley where there is no sown land by Thy Holy House; Our Lord, let them perform the prayer and make hearts of men yearn towards them, and provide them with fruits; perhaps they will be thankful. Our Lord, Thou knowest what we keep secret and what we publish; from God nothing whatever is hidden in earth and heaven' (14:35–38).

For a period of four thousand years, since the days of Ibrahim ¢, the Ka'ba has retained its location, form, and foundation. It has been recorded throughout history that since the days of Ibrahim ¢ the Ka'ba has always been reconstructed on that foundation.<sup>1</sup>

The Ka'ba has been described by traditional sources as having been a small roofless enclosure formed by a wall a little higher than a man. Azraqi in more detail, described it as being 4.5 metres high made of rough stone laid dry. The four corners contained four stones which the Arabs venerated. The sacred well of Zamzam was described as being within the courtyard around the Ka'ba.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِيتًا وَاجْنُبْنِ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (رَبِّ إِنَّهُ مِنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَهَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَافِي كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَهَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رَحِيمُ (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيتِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رَحِيمُ (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيتِي فَإِنَّا اللَّهُ مَ مَنْ ذُرِّيتِي فَإِنَّا اللَّهُ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلِيهُ مُ وَالْفَرِيلُونَ وَلَا فَيْ اللَّهُ مَنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ وَالْرُزُقُهُ مَا نَخْفِى فَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمُ وَالْرُوقُ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نَعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نَعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نَعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا نَعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَيَعْلَى مِنْ الْمُ الْمُولِ الْمَالَعُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ


Sura Ibrahim


من سورة ابراهيم


Eighteen years before the Hijra or migration to Medina, the Quraish rebuilt the Ka'ba which had been in a state of disrepair. This rebuilding is recorded by Azraqi in the following manner: 'At that time, a Greek merchant ship was wrecked at Shu'aibiya (the port for Mecca which preceded Jeddah). The Quraish took the wood of the ship and a Greek carpenter named Baqum (who had been on board the boat) to help them rebuild the Ka'ba. <sup>2</sup> The Ka'ba was built of a course of stone alternating with one of wood (teak). <sup>3</sup> There were thereby a total of 31 courses, 16 of stone and 15 of wood as they began and ended with the course of stone. '4

When the time came to install the Black Stone in its proper place, strife broke out among the chiefs of the Quraish for the honour of ولما جاء وقت وضع الحجر الاسود في مكانه نشب بين زعماء قريش نزاع فيمن يكون له شرف وضعه وأصبح الموقف خطيرا يهدد باراقة الدماء ولقد عهد الى محمد عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قرارا يقبله جميع المعنيين حتى يتفادوا ذلك الموقف الخطير (انظر الحاشية رقم ٥).

وكان باب الكعبة مرتفعا عن الأرض حتى أن عتبته كانت ترتفع عن سطح الأرض بمقدار ٤ أذرع (مترين تقريبا) (انظر الحاشية رقم ٦) و بنوا سطحا مستويا مقام على ستة أعمدة (صواري) في صفين في كل صف ثلاثة منها .







The plan of the Ka'ba as it was during the time of the Quraish before the migration of the Prophet to Medina.

غطط الكعبة كها كانت أيام قريش قبل هجرة النبي (ص) إلى المدينة المدرة

An isometric drawing of the Ka'ba المرفة كما المتقى من المتقابق من المتقلق من المتقلق من المتقلق من المتقلق ا

placing the stone. The situation became serious and bloodshed seemed imminent. It was left to Muhammad to make a decision which was acceptable to all concerned and avert a serious situation.<sup>5</sup>

The door to the Ka'ba was raised above the floor so that its sill was 4 cubits (approximately 2 metres) above ground level. They built a flat roof which rested on six pillars in two rows of three each. The sanctuary was now made 18 cubits instead of the previous 9. Each course was then approximately 31 cm. high. The north corner, known as the Syrian corner held a wooden staircase leading to the roof. The sanctuary was then covered in a textile known as qabati which was itself covered in a woollen, striped material.

The ceiling, walls and columns of the Ka'ba were decorated at this time with pictures of the Prophets, angels and trees. The pictures of the Prophets included Ibrahim £ as an old man practising divination with arrows. The courtyard around the Ka'ba, according to old records, was used for circumambulation even before the dawn of Islam and it was approximately circular in shape. This area is mentioned as Masjid Al Haram in Holy Quran, 'Glory to God who did take His servant for a journey by night from Al Masjid Al Haram to Al Masjid Al Aqsa'. Bani Israil—xvii—I.

وأصبح هيكل الكعبة على ارتفاع ١٨ ذراعا بدلا من ارتفاع تسعة أذرع كها كان قبلا . . وكان كل مدماك بارتفاع ٣١ سنتمترا تقريبا . وكان بالركن الشهالي المعروف بالركن الشامي سلم من الخشب يؤدي إلى السطح . وكانت الكعبة في ذلك الوقت تغطى بقهاش يسمى (قباطى) والذي كان بدوره يغطى بقهاش مقلم من الصوف .

وكان سقف الكعبة وجدرانها وأعمدتها مزينة بصور الأنبياء والملائكة والأشجار وكانت صور الانبياء بما فيهم سيدنا ابراهيم الذي كان على هيئة رجل عجوز يمارس العرافة بالسهام ، (انظر الحاشية رقم ٧) .

ويروي أن الفناء الذي يحيط بالكعبة والمستعمل للطواف حتى قبل بزوغ الاسلام كان مستديرا تقريبا وعند ظهور الاسلام سميت هذه المنطقة بالمسجد الحرام كها جاء في القرآن الكريم: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله». (من سورة بني اسرائيل).

لله استجاب المله دعاء ابراهيم بأن بعث رسولا من ذريته . فعد اكثر من ألفين وساله المستجاب المله دعاء الماسية بالمره و المدرة والسلام الذي أخذ يتلو آيات الله وغير وجه البلاد .

قد أم عمد عمل الله عليه وسلم (سالة ابراهيم وفي النساة التاسعة من الهجوة وبعد ورن المدينة المحلمة من المحجوة وبعد ورن عليدة أفيم الحج لأول مق حسب المناسك المصحيحة تحت قيادة أبي بكر الصليق ورن عليدة أفيا بكر الصليق وي الله عليه وسلم الحج يحت قيادة أبي بكر الصليق وي الله عليه وسلم الحج وي النساء العلموة من الهجوة مع الله عبد المسلمين . ومنذ ذلك الوقت ومع انشار الاسلام في أمحاء العالم أخذ مد المسلمين . ومنذ ذلك الوقت ومع انشار الاسلام في أمحاء العالم أخذ مد العلمان إبيا إخطاب (مني الله عنه) ثاني الخلفاء الراشدين بأول توسعة وقت أخر توسعة عام 1 الخطاب (مني الله عنه) أن الخلفاء العربين المحدودية أيضا أن المحلة ويما أطاق المحدودية أيضا أن الحلية ويما أطاق المحدودية المحدودية المحدودية المحدودية ويما أحدود المحدودية المح

The petition of Ibrahim t to send a Messenger from among his posterity, was granted and after a lapse of two thousand six hundred years, came the Prophet Muhammad who recited God's revelations and transformed the face of Arabia.

Muhammad "sperformed the first Islamic pilgramage in 10H. with 114,000 Muslims. Since then, with the spread of Islam far and wide, the number of haj pilgrims has grown. This has necessitated the extension of the Masjid Al Haram and the Mataf which surrounds the Ka'ba from time to time. The first extension was carried out by Umar ".», the second Caliph of Islam, and the last extension was completed in 1395H. by the Government of Saudi Arabia. The latest extension in Mataf was taken up in the month of Ismada Al Oula, extension in Acceptation of the extensions and renovations follows:

# العصدالاسلاى الأول

واسع . وسنتناول ذلك فيا يلي :

١١٨٠ مندها لكفي معدك ليرسه

Act on bar (we like air flow) and the series of the series

## Early Islamic Times

Umar ibn Khattab کی ۱۲H.

Arriving in Mecca to perform the Umrah Umar & seeing the Ka'ba he repaired, in a state of disrepair, ordered the damage to the Ka'ba be repaired. Some sources say that the damage was caused by a flood which came from the side of Mudda's and had all but destroyed the Station of Ibrahim. He also saw the need to enlarge the area of the Masjid Al Haram around the Ka'ba to accommodate the believers whose number had increased. This involved demolishing some houses around the Ka'ba after paying due compensation. All of the traditional sources confirm the fact that during the time of the Prophet and Abu Bakt & there was no wall enclosing the Ka'ba. Umar & built one in height less than a man. The wall had gates in it, lamps were placed on the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate the enclosure after dark. It is also recorded the walls to illuminate plan, was polygonal in shape and it enclosed the Zam-



خطط الكمية بما أنا جد بالإها في منه عمر بن الخطاب رفي الله عنه The plan of the Ka'ba after the renovations of Umar ibn Khattab


#### Uthman ibn Affan رض 26H.

Hardly a decade had passed from the time of the extensions of the Masjid Al Haram by Umar بن when the need to expand it further was felt by the third Caliph, Uthman ibn Affan بن This was due to the increasing number of pilgrims as a result of the rapid spread of Islam to new countries. In 26H., he enlarged the Masjid Al Haram by demolishing the surrounding houses, after compensating for them, and adding their area to the Masjid Al Haram. He completely renovated the mosque and introduced for the first time, covered porticoes for prayers. The plan was more or less in the form of a

# عثان بن عفان رضي الله عنه - ٢٦هـ

وبعد مرور عشر سنوات على توسعة المسجد الحرام في عهد الخليفة عمر شعر الخليفة الثالث عثمان بالحاجة إلى توسعة جديدة . وكان ذلك لكثرة عدد الحجاج ولانتشار الاسلام السريع في أقطار جديدة . ففي عام ٢٦ من الهجرة وسع المسجد الحرام بهدم الدور المحيطة بعد تعويض أصحابها واضافة مساحتها إلى المسجد الحرام وجدد المسجد تجديدا شاملا وأدخلت الاروقة المسقوفة للمصلين لأول مرة . وكانت التوسعة على شكل مربع تقريبا بأركان مشطوفة .

The plan of the Ka'ba مطط الكعبة كما يناها عثمان رضي after the renovations



The plan of the Ka'ba غطط الكعبة كيا جددها ابن الزبير itself after the رضى الله عنه Changes of ibn Zubayr.

#### Abdullah ibn Zubayr, 65H.

square with chamfered corners.

Abdullah ibn Zubayr, the grandson of the first Caliph of Islam, Abu Bakr al Seddeeq نه was the first Muslim born in Medina. His mother, Asma, the daughter of Abu Bakr رض had been one of the those who had helped the Prophet and Abu Bakr وض escape from Mecca. When Abdullah ibn Zubayr was struggling with Yazid for political control, Yazid attacked Mecca and during the siege, the Ka'ba caught fire. The siege ended upon the death of Yazid and it was then that Abdullah ibn Zubayr began reconstructing the Ka'ba. His first order was the removal of the stones thrown into the Ka'ba in the course of the battles with Yazid. He then ordered the structure to be demolished, as little remained of its original form. As a result of the fire that had occurred, the walls were crumbling down. The people of Mecca were afraid to touch the Ka'ba and at first refused to help Abdullah ibn Zubayr until he himself began the demolition. 9

The Black Stone had been broken into three pieces during the siege. Abdullah ibn Zubayr bound it together with silver frame and placed it in his home for safe keeping until the walls were raised to the level of the place of the Black Stone. The foundations of Ibrahim t consisting of cyclopean green stones, was found to be 6 cubits and a span longer than the demolished structure.


Abdullah ibn Zubayr then rebuilt the Ka'ba upon the foundations of Ibrahim t so that the length increased from 18 to 26 cubits. <sup>10</sup> Thus the site of the arbour of Ismael t was included within the Ka'ba. The height increased from 18 to 27 cubits measured from the plinth which was itself 16 inches high. The new structure was of stone, 2 cubits thick and there were 27 courses. <sup>11</sup> Abdullah ibn Zubayr built two doors 11 cubits high. One was on the east for entering the Ka'ba and the exit was on the western side. Some sources say the doors were plated in gold. <sup>12</sup> There was a wooden ladder on the north

#### عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ـ ٥٦ه

عبد الله بن الزبير هو حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة في الاسلام ، كان أول مسلم ولد في المدينة وأمه أسهاء بنت أبي بكر وهي التي ساعدت النبي عليه

الزير يتنازعان على السلطة هاجم يزيد مكة وفي أثناء حصارها اشتعلت النار في الكعبة وانتهى الحصار بموت يزيد وفي ذلك الوقت بدأ أبن الزبير إعادة بناء الكعبة . وكان أول ما أمر به ابن الزبير هو إزالة الاحجار التي ألقيت في الكعبة خلال المعارك مع يزيد. ثم أمر بأن يهدم البناء اذ لم يبق من مبناها الأصلي إلاّ القليل وكانت نتيجة هذا الحريق أنْ أخذت جدران الكعبة تتداعى وكان أهل مكّة يخافون أن يمسوا الكعبة بأذى ورفضوا بادىء الأمرأن يساعدوا ابن الزبير حتى قام بنفسه بالهدم (انظر الحاشية رقم ٩) . وكان الحجر الأسود قد كسر أثناء الحصار إلى ثلاثة أجزاء فضم ابن الزبير أجزاءه داخل اطار من الفضة وأودعه بيته حرصا عليه حتى ترتفع جدران الكعبة إلى مستوى موضعه وقد وجد أن أساس ابراهيم الذي يتكون من أحجار ضخمة خضراء أطول من البناء المهدوم بستة أذرع وشيرا فأعاد ابن الزبر بناء الكعبة على أساس ابراهيم فازداد طولها من ١٨ ذراعا إلى ٢٦ ذراعا (انظر الحاشية رقم ١٠) وبذلك أدخل حجر أساعيل في الكعبة وزاد الارتفاع من ١٨ إلى ٢٧ ذراعا (انظر الحاشية رقم ١١) من الشاذروان الذَّى كان ارتفاعه ١٦ بوصة وقد شيد البناء الجديد من أحجار بسمك ذراعين وكان هناك ٢٦ مدماكا وقد ركب ابن الزبير بابين طولها أحد عشر ذراعا أحدهما في الجانب الشرقي لدخول الكعبة والأخر في الجانب الغربي للخروج منها . وتقول بعضَّ المصادر أن الأبوَّاب كانت مموهة بالذهب (انظر الحاشية رقم ١٢) وكان هناك في الركن الشمالي سلم من الخشب يؤدي إلى السطح وقد استخدمت طريقة البناء اليمنية التقليدية من الأحجار المقطوعة والمونة من الطفل اليمني كما استعمل الفسيفساء المأخوذ من كنيسة في اليمن (انظر الحاشية رقم ١٣) كان قد بناها ابرهة الحبشي كما استعملت ثلاثة أعمدة من الرحام مزحرفة بألوان متعددة وقد جلب من صنعاء المرمر الشفاف وأدخل في بناء السقف حتى يكون داخل

ومع أن الحجر الأسود كان قد نرع من مكانه في الكعبة الا أن الطواف استمر حول ميكل خشي مؤقت. ولما النفعت الجدران إلى الستوى السابق للحجر الأسود وخسع في مكانه وثبت فوقه حجران (انظر الحاشية وتم \$1) وقد طيبت الجدران من الخارج والداخل بالسك وكسيت الكعبة بتماش قبطى من الحرير (قباطي) وهو تقليبا يبجع والداخل بالسك وحسيت الكعبة بتماش قبطى من الحرير (قباطي) وهو تقليبا يبجع تاريخه إلى معاوية . ومن الاحجار الزائدة المتبقية انشيء حول الكعبة مسار دائري عرضه عشرة أذرع . وقد وسع الجدار السنى كان نجيط بالحرم ورعمت الجدران المسجد واستخدمت الأرقق التي سقفت بالخشب . وقد وصف الأزرقي المسجد الحرام حيذا الا على أن مساحته كانت أكثر من 4 أجرية .




## ١٤٠٤ - روفقال سفسها نب واجدا

المناحلات الحجاج التقفي بالكعبة أخرارا بالغة أثناء حصاره لكة وحين دخلها أخذ على أخذ المناء المناء المناء المناء الغة أثناء حصاره لكة وحين دخلها أخل على نفسه إعادة بناءها ، فهما طوها سبعة أذرع وجعل بها بابا وإحدا رفعه عن الأرض بمقدار أربعة أذرع حتى يقلل ويقيد اللخول فيها وقسم وجه المبنى إلى ثلاثة أقسام أفقية وكان الرقاع القسم السفل ١٨٠ ذراعا ويشتمل على الباب المؤدي إلى داخل الكعبة علاوة على ثلاثة أبواب مستعارة دراعا ويشتمل على الباب المؤدي إلى داخل الكعبة علاوة على ثلاثة أبواب مستعارة جعلت تحق الكورنيش كل واحمد منها في كل واجهة . أما القسم العلوي فكان ارتفاعه ذراعين وكان يحتوي على أدبع نوافئ من المرمد .

وقد زيد بسقف مستعار على كتار من الحسن وكانت هذه الكتار تبرز عن وجه الجدار وتندل معال ستارة . أما البناء من الداخل فكان يجتوي على ثلاثة أعمدة حمراء ترفع المنفق الخشبي (انظر الحاشية رقم 10) .

corner which led to the roof. Traditional Yemenite building techniques of cut stone and mortar of Yemenite clay were employed.

little over nine jaribs. with plain wood. Azraqi described the Masjid Al Haram as being a walls were repaired and a colonnade introduced which was roofed enclosure or wall surrounding the sanctuary was enlarged. Existing pathway, 10 cubits wide around the Kalba was constructed. The dated from Mu'awiya. From the extra stones remaining, a circular sanctuary was clothed in a Coptic fabric of silk, a tradition which outside of the walls of the Ka'ba were polished with musk. The new set in place and two stones were firmly set on it. The inside and When the walls reached the previous level of the Black Stone, it was circumambulation continued around a temporary wooden structure. Even though the Black Stone had been removed from the Ka'ba, from San'a and built into the roof so that the inside became bright. with polychrome were used. 13 Transparent marble was brought raha, the Abyssinian) as well as three marble columns decorated Mosaics from a church in Yemen (which had been built by Ab-



AyeduZ:

Ka'bā after the changes of ibn

## .Hajjaj, 74H.


Al Hajjaj damaged the Ka'ba during his siege of the city of Mecca. When he entered the city and began to undertake the rebuilding of the Ka'ba, he demolished the whole structure built by Abdullah ibn Zubayr. He rebuilt the Ka'ba seven cubits less in length with only one door. This remaining door was raised 4 ells off the ground to restrict and regulate entry into the Ka'ba. He divided the façade of the building into three horizontal sections. The lowest section was addition to three false doors set under a cornice, one on each façade of the sanctuary. The highest section was 2 ells in height and it contained 4 alabaster windows. A false ceiling was added which was built of logs. These logs protruded beyond the wall surface and a curtain was hung from them. The inside of the building contained three red marble columns which held up the log roof. 15


Al Walid, restored the Ka'ba after one of its many floods. He enlarged the area of the mosque and renovated the building. He also roofed the colonnades with ornamented teak beams and introduced glass mosaics, marble panelling, gilt spouts and crenelations. In fact, Al Walid was the first to use marble columns brought from Egypt and Syria.

رمم الوليد الكعبة بعد سيل جارف أصابها ووسع رقعة المسجد وجدد البناء وأقام سقفا على أعمدة بكمرات من خشب الساج المزخرف كما أدخل الفسيفساء الزجاجي والبواكي الرخامية والميازيب المموهة بالذهب وفتحات الشرفات . وفي الحقيقة فان الوليد هو أول من استعمل الأعمدة التي جلبت من مصر وسوريا في بناء المسجد .

and Masjid Al Haram following the changes of Al Walid.

غطط الكعبة والمسجد الحرام بعل The plan of the Ka'ba النعيير الذي أحدثه الوليد بن عبـد





# العمارة في العهدين الأموى والعباسي

## Umayyid and Abbasid Architecture

The Umayyid period of architecture, which lasted until 132H. brought some magnificent structures of cut stone with arcades resting on marble columns. Their buildings were splendidly decorated internally with marble panelling and mosaics. Some of these techniques were used in the reconstruction of the Masjid Al Haram. In general, under the Abbasids (132-656H.), Syrian influence in architecture declined and the Sassanian Persian influence increased. Axial planning and immensity of scale were two particular characteristics of this period. The construction was mainly of brick hidden by stucco. The four centred arch appeared as a new form giver. The earliest squinches date from this period when lustrous tiles were also introduced.

إن فن العيارة في العهد الأموى الـذي ظل حتى عام ١٣٢ هجري قدم للعالم الاسلامي بعض الأبنية الفخمة المشيدة بالاحجار المنحوتة والأروقة المقامة على أعمدة

وكانت أبنيتهم مزخرفة من الداخل بزخارف بديعة من الرخام أو الموزايكو وبعض هذه الأساليب الفنية قد اتبع في عهارة المسجد الحرام.

ولقد تدهور النفوذ السورى في الفن المعماري في العصر العباسي بوجه عام وازداد النفوذ الفارسي الساساني . وكان التخطيط المحوري والضخامة من المميزات الخاصة بهذا العهد كمَّ كان البناء بالطوب المغطى بالجص الْمزخرف من مميزات هذا الفن أيضا وظهرت البواكي ذات الأربعة محاور كشكل جديد . ويرجع ظهور الأقواس في الأركان الى هذا العصر كما أدخل أيضا القرميد اللامع .

The plan of the Karba and Masjid Al Haram following the changes made by Al Mansur.



# أبو جعفر المنصور ١٣٧ هجرية

أم المناع به إلى المناطقة المناطقة عنه المناطقة المناطقة

## عمد المهدي ١٢١ - ١٢١هجرية

#### Abu Jafar Al Mansur, 137H.

Abu Jafar Al Mansur made significant contributions in the externsion of the mosque. He extended it on the northern and western sides. These extensions made the space twice as large as previous

#### Muhammad Al Mehdi, 161–164H.


struction of Mehdi remained without change for six centuries. Ibrahim, nothing was added to the Haram. This means that the conexcept for the addition of the Bab Al Ziada and the Bab Al this increase, the Haram attained its maximum size in area, and finished in 167H., during the reign of his son, Musa Al Hadi. With started by Mehdi was not completed during his lifetime. It was for each of the followers of the four schools of thought. The work roof. He also added four small wooden buildings for the prayer, one umns were either of marble or stone. He covered them with a teak rows of covered colonnades surrounding the courtyard. The colwas directly in the centre of the courtyard. Mehdi also built three well. He himself stood on Mt Abu Qubais to ensure that the Ka'ba the haj in 164H. He gave orders to extend it on the southern side as not remain in the middle. Muhammad Al Mehdi noticed this during their areas added to the mosque. With this increase, the Ka'ba did side. Adjacent buildings in this area were bought, dismantled and in the year 161H., when he ordered the extensions to the northern Muhammad Al Mehdi made two successive extensions. The first was

#### The Years 222 to 486H.

# من ٢٢٢ إلحب ٤٨٦ هجرية

In the year 222H., yellow stone columns from Samarra were used for the arcades. Polychrome and green marble were set at the site of the arbour of Ismael & in the northwest of the Ka'ba. The Station of Ibrahim was gilded and placed under a wooden structure to protect في عام ٢٢٢ هجرية استعملت في الأروقة أعمدة من الحجر الأصفر جلبت من سامراء بالعراق كما وضعت في حجر اسما عيل في ناحية الشمال الغربي من الكعبة قطع من الرخام المتعدد الألوان وقد طلى مقام ابراهيم بالذهب ووضع تحت سقيفة من الخشب لحمايته من

- 1. The plan of the Ka'ba إلى جد الحرام بعد and Masjid Al Haram التغير الذي احدث المهدي following the changes made by Al Mehdi.
- 2. The plan of the Ka'ba عظط الكعبة والمسجد الحرام بعد and Masjid Al Haram تغيير المعتضد after the changes of Motadbid Abbasi.
- The plan of the Ka'ba معلم الحرام بعد الحرام بعد and Masjid Al Haram after the changes of Moqtadir Abbasi.



استمرا والمناسبة والمناسبة المناسبة على أعمدة من الحشب وقد اقتضى استمرار المناسبة وقد أشتمان من الحسان وقد وأستمرا المناسبة المن

. وفي عام 3٨٢ هجرية ادخل: المعتضد العباسي جزءا من دار الندوة في المسجد وبعد. ذلك خسم الجزء الباقي من الدار إلى المسجد وسمي باب الزيادة .

وبعد ذلك في عام ٢٠٠٦ أخماف المتقل العباسي إلى المسجد جزءا سمي باب ابراهيم ١٩٠١ م ١٩٧١ م ولد رضة لها في ظل يتعالم ألم المجال الما م ١٩٠١ م

وفي عام 733 هجرية يصف إذا أحد المجولج داخل الكوبة فإذلا «ظل النظام مذر المهد الأموي فإذلا «ظل النظام مذر المهد الأموي بثلاثة أعددة وغيرت ألواج المورفي السطح القائم بالزجلج وفي كل ركن من الأركان الأربعة تجويف مرتهم وغيم به المصحف الشريف وقد طعيب الجيدان ألواج من الأمن الأسفب وعلى الجدال الشرقي كانت ستة محاريب من الفضة وقد علقت على الجدران قطع من الخشب طعمت بالفضة قبل أثها من سفينة في . (الحاشية رقم 11).

ولمدة سترائة عام ظلت الكعبة والسجد الحرام على هذه الحالة حتى العهد العثماني

it from the weather. Lamps were erected around the Ka'ba on wooden posts. The continuation of floods necessitated Aurther repairs. Green marble was laid to cover the top of the Ka'ba. The silver gate was painted in gold. Inside, a band of gold embossing, one ell wide was added. A red silk curtain with gold inscriptions covered with the continuation of the Ka'ba on the silver pair.

Motadhid Al Abbasi, in the year 284H., incorporated a part of the Dar Al Nadwah into the mosque. Later, the remaining part of the Dar was also included in the mosque and it was named Bab Al Ziada. Later, Moqtadir Al Abbasi, in the year 306H., added to the mosque a part known as Bab Al Ibrahim. This extended the building of the Masjid Al Haram to the area which it occupied up to the year 1375H. In 442H., a pilgrim described the interior: 'The arrangement had remained since Umayyid times with three columns. The alabasier corners was a high recess in which lay a Quran. Walls were inlaid with gold slabs. On the northeast wall there were six silver mihrabs. Pieces of wood, said to have come from Noah's ark, were set in silver and hung on the walls. <sup>16</sup> For six hundred years, the Ka'ba and the Asajid Al Haram remained more or less in this state until the time of the Ottoman Empire.

# an 7.1 - V.1 &

احترق الجانب الغربي من السجد بأكمله تتجة حريق نشب في عام ٢٠٨ فقد احترف أكثر من مائة عمود من الرخام وكذلك السقف . حدث ذلك ابان حكم فرج بن برقوق ، أحد سلاطين معمر المباليك الشراكسة وقد أصلح الأمير بيسق الظاهري ما حدث من أخب ا.

#### In the Years 802-807H.

The entire western side of the mosque was burnt due to the outbreak of a fire in the year 802H. More than one hundred marble pillars and the roof were burnt. This event took place during the reign of Fari ibn Barqouq, one of the Sharaks kings. The damage was repaired by Amir Besaq Al Zahiri.

Sultan Salim, the Ottoman king, in 979H., carried out a complete

# المدليحة ليسجه ١٧٩ جددته

كا يلهد من كاملا المينه علا والحا مجسلا الميلجة بي لشعا الميل فالعلسا وله المعلسا الما للمسلام المعلم المنهدا الميكمة المعلم معلم معلم المهد فالسه المعلم ا

ويداً البناء الجديد في السادس من جادي الأولى عام ١٨٩٠ فغيرت أعداء الأوقة الأولى عام ١٨٩٠ فغيرت أعدات الأوقة التاليم كانت تحتوي على ٢٩٨ عدوداً بأعدات من الرخام والحجر . وقد حدد الأعدات الحديق بحيث ترتكز عليها البواكي المبارا المجرية المغطاة بالمجل المزخوف . وبالجدان بالمعلى وبعد وبالجدان بالتان ١٠٥ قبة بنيت على الطراز العثاري كي تحل محل السطح وبعد


جيلة وقد وسع السلطان سليم بعد ذلك وفق خطة وضعها سنان فناء الحرم عام 3 4 4 هـ


لحطحخ قدهمجوع قبعله كالجبابي للخامال زمه بالبقاا مله سفحخ ويحفظا طلالبد ذاف كالأء

renovation of the entire Masjid Al Haram. He detailed the great Turkish architect, Sinan, for the assignment. The dismantling of the Masjid began in the year 980H., from the Bab Al Salam. The debri was thrown away in the Misfalah. The rew building started on the 6th of Jamada Al Oula, 980H. The colonnade surrounding the Ka'ba, containing 892 columns, was replaced with marble and stone columns. The stone columns were so arranged that they supported the stuccoed stone arches and cupolas. In all, 500 domes in the Ottoman style were built to replace the flat roof. The interior of the domes was later decorated by Abdullah Multi with gold motifs and calligraphic later decorated by Abdullah Multi with gold motifs and calligraphic

## From 979H. Onwards

قباب الجناح العثماني من المسجد الحرام -شعب مد سبة ۱۲۹۹ The domes of the Ottoman mosque built after 979H.





واستعمل الرحام المتعدد الألوان بدلا من البلاطات التي حول الكعبة ووضعت مصابيح على شكل أشجر النخيل في الصحن وأخيفت الثانة السابعة

قد ومف كثير من السافرين الذين زاروا السجد في القرن التاسع عشر أن الأرضية كانت مكسوة بالاحجار الكبيرة وكانت هناك سبعة غرات مبلطة تؤري من السجد إلى الكعبة وكانت أرضية السجد أوطى بكثير من مستوى الشارع وكان الدخول إليه عن طريق سلالم من تسعة عشر مدخلا.

قايت به سبع مآذن: بياب العموة وباب السلام وباب على وباب الوداع ومدرسة المدارع وباب الوداع ومدرسة الميان .


أما بالداخل فكانت توجد غابة من الأعمدة ما بين ٥٠١ إلى ٥٠٠ عامود . وكان الجانب الشرقي يحتوي على أربعة مغوف من الأعمدة أما بافي الجوانب الثلاثة فكانت تحتوي على ثلاثة صفوف وكانت الأعمدة تربط بعقود مدينة فكان كل أربعة أعمدة تحمل

وفي عام ١٣٠١ وبسبب السيول التكرة تحتم اعادة بناء الكعبة عندما الماسب وقد الماسب وقد المحتمدة في وصلوا الى أساس سيدنا ابراهيم (ع) وبنيت الكعبة على هذه الأسس وقد استخدمت في دعلوا الى أساس سيدنا ابراهيم (ع) وبنيت الكعبة على هذه الأسس وقد استخدمت في ذلك معظم الاحتجار التي استعدات من قبل . وكست الأعمدة داخل الكعبة بالنهب وقد أهدى السلطان سليان إلى الكعبة بابا من الفضة وضع في مكانه . وكسيت الكعبة بما وين الأولى حوله ومن فوقها أحرى سوداء وغسل الرهل حول الكعبة بماء زمزم . وظلت الكعبة والمسجد الحوام على ما عليه فترة أربعيائة عام حتى ظهو مشروع

وظلت الكمية وللسجد الحوام على ما ها عليه فترة اربعما ته عام حتى ظهر مشروع ماحب الجلالة المرحوم الملك عبد العزيز للتوسعة والعمارة وبدىء العمار في ذلك عام ١٩٧١ مجرية . وبعد اتمامه بفضل الله بدأ مشروع توسعة المطاطقين مصريف مياه الحرم وذلك عام ١٩٧١ه .


المسجد الحرام فياطرازه العشاكي

ne Ottoman Mosque.




was stopped when they reached the stones of the foundations of leaders agreed it was imperative that repairs be made. Excavation struction of the Ka'ba. Two corner stones collapsed and the religious Later, in the year 1039H., frequent floods necessitated the reconunited with pointed arches. Every four columns supported a dome. There were three rows on the other three sides. The columns were The eastern side contained a colonnade with four rows of columns. Sulaiman. The inside was a cluster of columns 450 to 500 in number. Madrassah Kait Bay, Bab Al Ziyada and the Madrassah of Sultan arets: Bab Al Omrah, Bab Al Salam, Bab Al Ali, Bab Al Wada, was through stairways from 19 entrances. There were seven min-The floor of the mosque was well below street level and the entry stones. Seven paved causeways led from the mosque to the Ka'ba. who visited it in the 18th century. The floor was paved with large added. The Ottoman mosque has been described by many travellers date palms were placed in the courtyard and a seventh minaret was place the paving around the Ka ba and extra lamps in the shape of accordance with Sinan's plan. Polychrome marble was used to recompositions. In 994H., Sultan Salim, extended the courtyard in

The Ka'ba was constructed upon these foundations and extensive use was made of the previous masonry. The columns on the inside of the Ka'ba were coated with gold and a silver door, presented to the Ka'ba by Sultan Sulaiman, was restored to its place. The Ka'ba was covered in two cloths, the first one red and the top one black. The sand around the Ka'ba was washed in Zamzam water. The Ka'ba and the Masjid Al Haram were to remain more or less like this for four hundred years until His Majesty late King Abdul Aziz's Project for hundred years until His Majesty late King Abdul Aziz's Project for Dundred years until His Majesty late King Abdul Aziz's Project for hundred years until His Majesty late King Abdul Aziz's Project for On its successful completion by the Grace of Allah, the Mataf



The Ottoman Mosque.



The four walls of the Ka'ba have been covered with a black cloth since Islamic times. The cloth has been provided from Egypt, Yemen and other areas at various times during the history of the Ka'ba. At one time, the black cloth was replaced with a white one and it was said that the Ka'ba had put on the ihram or pilgrim's dress. The curtain is often fixed to the ground by rings and cords. It has most often been of black brocade. A gold embroidered band appears about  $\frac{3}{4}$  up from the bottom of the cloth. The custom of covering the Ka'ba existed before the time of the Prophet but it is only recently that it is changed each year. The cloth is now being manufactured in a factory situated in Mecca.

لقد كانت جدران الكعبة الأربعة تغطى بكسوة سوداء منل العصور الاسلامية الأولى . وكان يؤتى بالقهاش من مصر واليمن والمناطق الأخرى في الأوقات المختلفة خلال تاريخ الكعبة ومرة غيرت الكسوة بقهاش أبيض وقبل ذلك فان الكعبة كانت تكسى بملابس الاحرام أو ملابس الحج في أكثر الأحوال وكانت الكسوة تثبت في الأرض بواسطة حلق وحبال رفيعة تصنع من الحرير الأسود . كما يوجد حزام مطرز بالذهب يرتقع عن أسفل الكسوة بثلاثة أرباعها .

وكانت فكرة كسوة الكعبة هوجودة قبل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الآن ، تستبدل كل عام وتصنع الكسوة حاليا في مصنع بمكة المكرمة .

#### Door

The concept of the door to the Ka'ba has changed from time to time. To start with it was at ground level. Later on it was raised. At one stage two doors were made, one for entry and the other for exit, but most of the time there has been one door in the northeast façade of the Ka'ba. The present door is about two metres above ground level and has mountings of silver and gold gilt. Once a year the door is opened so that the inside of the Ka'ba can be washed. A special stair is brought to reach the level of the door. The inside of the Ka'ba is washed with Zamzam water by His Majesty the King and other elites. The walls are washed with a broom made of palm leaves and the interior is then sprinkled with perfume.

# الباب

لقد تغير مستوى باب الكعبة من وقت لآخر . كان الباب في باديء الأمر في مستوى الأرض وبعد ذلك رفع عن الأرض وفي وقت من الأوقات كان هناك بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج ولكن معظم الوقت كان للكعبة باب في الواجهة الشالية الشرقية والباب الحالي على ارتفاع مترين من مستوى الأرض وهو من الخشب ومكسو بالفضة والذهب .


وفي كل عام يفتح الباب مرة كي يغسل داخل الكعبة ويؤتي بسلم خاص قبالة الباب ويغسل داخل الكعبة بماء زمزم ويقوم بهذا العمل صاحب الجلالة الملك وبصحبته جمع من الأمراء والأعيان كها تغسل الجدران بمكنسة من سعف النخيل ثم يرش بعد ذلك العطر في داخل الكعبة.

#### The Black Stone

The Black Stone is built into the eastern corner of the Ka'ba. It was at one time broken into three pieces and several small fragments. It is now held together by a ring of stones mounted in a silver band. The stone itself has been described as both lava and basalt. The colour is reddish black with yellow particles. It now consists of seven pieces of different sizes embedded in a silver frame.

# الحجرالاسود

الحجر الأسود مثبت في الركن الشرقي للكعبة ولقد تكسر في يوم من الأيام إلى ثلاث قطع وضمت اجزاؤه بعضها إلى بعض بواسطة حلقة من الأحجار بطرفها شريط من الفضة . وقد وصف الحجر على انه يتكون من الحجر البركاني والبازلت ولونه أسود يميل إلى الحمرة وحبيبات صفراء . وهو الآن عبارة عن سبع قطع مختلفة المقاسات محاطة بالشمع و يجتويها اطار من الفضة .




The Architectural Morphology

البنيان المعمارى للمسجد الحرام

مرقع مكة الكرمة بين الجيال المعيطة بها

The regional setting of the Blessed city of Mecca



المكان


### **Space**


The sacred topography in which the Masjid Al Haram is situated has been an important consideration in the morphology of its form throughout history. The natural physical formation of the rocky hills surrounding the town has given the basic constraint and direction to the form and growth and transformation of the mosque. It is also through the valleys of these hills that the storm waters of the region drain, causing severe floods that have ravaged the sacred area from time to time. It was not until recently that with the introduction of modern technology, these natural constraints ceased to exist as a major design force. Contemporary technology allowed more improved flood protection while the rocky hills were excavated at the dictates of traffic and other phenomenal needs.

ان طوبوغرافية الأرض المقدسة التي يقع فيها المسجد الحرام كانت من أهم الاعتبارات في تكوينه عبر التاريخ . فان التركيب الطبيعي للجبال الصخرية المحيطة بالبلدكان له الأثر والتوجيه الأساسي في تكوين وتطور وتحول المسجد. فلقد كانت مياه السيول تندفق في تلك المنطقة عن طريق الأودية التي تتخلل تلك الجبال محدثة سيولا عارمة ، فتجتاح هذه المنطقة المقدسة من وقت لأخر . ولم تقف هذه العوائق الطبيعية كقوة كبرى عند حد الا منذ عهد قريب عندما أدخلت الطرق الفنية الحديثة. فقد عملت التكنولوجيا الحديثة على تحسين الوقاية من أخطار السيل في حين ذللت تلك الجبال الصخرية تحت ضغط حركة المرور والمقتضيات الأخرى .

The Blessed City. A street scene moving towards the Masjid Al Haram.

The minarets which mark the way to the Masjid Al Haram.








ان العوامل الطبيعية قد ساعدت في الماخي على اندماج المسجد الحوام بالدينة المعادد المعواه إلى العوامل العدارة المعاددة ال

The natural environment originally promoted the urban integration of the Masjid Al Haram with the Holy City of Mecca. In fact, two sides of the mosque – the northern and the western – were integral with the surrounding community. It can be seen, now, how the mosque has become segregated from the city proper by the construction of wide roads, plazas and parking areas. Surrounding stores and houses were incrementally purchased as the Masjid Al Haram extended in order to hold the nearly one and a half million pilgrims who come annually at the special time of the haj. The areas acquired were at times refuse for stores and shops and incorporated acquired were at times refuse for stores and shops and incorporated into the north western portion of the mosque.

موقي الكمية المرقع بسيدا البيرت المحيطة بها - كما كانت على عهد العثانين وكما كانت حوالي منسة 1791 وكما عي اليوم The Ottoman city context. The city around 1960 (138 Context.







### Paths, Roadways and Floodways

The new mosque was constructed with peripheral plaza areas, parking zones, and roads that included a flood diversion system. Thus, the large and ever increasing numbers of pilgrims can have better access to the sacred area.

# المرات والطرق ومجارى لسيل

لقد انشيء المسجد الجديد محاطا بميادين ومناطق لوقوف السيارات وطرق لتسهيل المرور وتحويل مجرى السيل أيضا . وهكذا فان أعداد الحجاج الكبيرة والمتزايدة بصفة مستمرة تجد الطرق ميسرة للوصول إلى المنطقة المقدسة .

### **Synthesis**

The Masjid Al Haram setting has moved from integration to segregation. Until present times, the Masjid Al Haram was constructed to remain nestled within the surrounding hills and the surrounding community. In the 1960's (1380's), the area around the site was progressively cleared and, in its present state, the site is detached from the surrounding hills and buildings. One may wonder at the contrast between the intimate scale of the town and the colossal scale of the Masjid Al Haram, set within the natural order of the site. But wonder disappears when one knows that the mosque can accommodate one and a half million moslems coming from all parts of the world.

### لتركبب

إن وضع المسجد الحرام قد انتقل من الاندماج إلى الانقصال . وحتى عهد قريب كان بناء المسجد الحرام قائما في أحضان الجبال المجاورة والمباني المحيطة وفي الثمانينات (هجرية) من هذا القرن بدىء في ازالة المنطقة بصورة مطردة حول المسجد حتى أصبح الموقع في وضعه الحالي منعزلا عن الجبال والمباني المحيطة . ان المرء ليعجب من التناقض بين حجم البلدة المتواضع وبين الحجم الضخم للمسجد الحرام القائم داخل هذا الموقع ولكن سيزول هذا العجب إذا علم أن المسجد أعد لكي يستوعب مليونا ونصف المليون من المسلمين الوافدين من أنحاء العالم .

### **Planning Process**

Subsequent to the successful construction of the new mosque in Medina, late Sheikh Muhammad Bin Ladin was asked by the Government of Saudi Arabia to take up the work of the expansion of the Masjid Al Haram in Mecca. Bin Ladin asked the architect Fahmi Momen, the designer of the Medina mosque to submit a design for Al Masjid Al Haram. He prepared a design with a circular plan, but it was not accepted. Bin Ladin next asked Taher Goveni, an Egyptian architect and former student of Fahmi Pasha to undertake the commission. A design of an octagonal nature was developed in Egypt where Goveni had his office. It was accepted by the government of Saudi Arabia and the technical drawings were subsequently prepared in Jeddah. This highly geometric plan was composed of three concentric octagons and required the complete removal of the existing Ottoman part, while reducing the area of the courtyard to one half. In 1967 (1387H), a meeting was held in Mecca between

# عملية التخطيط

ونتيجة لنجاح مؤسسة الشيخ محمد بن لادن رحمه الله في تنفيذ التوسعة الجديدة للمسجد النبوي في المدينة المنورة طلبت حكومة المملكة العربية السعودية منه أن يقوم بالعمل في المسجد الحرام بمكة المكرمة . فطلب ابن لادن من المهندس المعاري فهمي مؤمن الذي صمم المسجد النبوي ، أن يقدم تصميا للمسجد الحرام وقد جهز تضميا دائريا ولكنه لم يقبل وبعد ذلك طلب الشيخ محمد بن لادن من المهندس المعاري المصري محمد طاهر الجويني أحد تلاميذ مصطفى فهمي باشا بأن يتعهد هذه المهمة . وقام الجويني بعمل تصميم في مكتبه بمصر وكان ذا طابع مثمن وقد وافقت عليه حكومة المملكة العربية السعودية . بعد ذلك وضعت الرسومات الفنية في جدة وكان هذا التصميم الهندسي العظيم يتكون من ثلاثة مثمنات متمركزة وتقتضي ازالة القسم العثماني القائم ازالة تامة وتخفيض مساحة الجزء المكشوف إلى النصف .

وفي عام ١٣٨٧ه عقد اجتاع في مكة المكرمة حضره لفيف من أشهر المهندسين والمعماريين المسلمين في العالم حيث وافقوا على التصميم المعدل الذي تقدم به المهندس

proposal which was accepted later. façade and arcade be totally maintained. Goveni developed an infill طاهر الجويني بحيث لا يمام سوى القسم الغربي من القسم العثماني . وقد اطلع جلاأة الملك فيصل بن عبد العزيز هما العلى مذه المتدينات ورفض الافتراح وأبدى توجيه، بأن يحتفظ بالواجهة والأروقة العثمانية كلها وقد طور المهندس الجويني اقتراحا وسطا قبل فيها بعد . mendations and rejected the proposal and directed that the Ottoman King Faisal ibn Abdul Aziz bin-Saud, reviewed the recomwestern portion of the Ottoman areade would be dismantled. Late Govern's plan was accepted with the modification that only the prominent Muslim architects and engineers of the world where

### **Morphology of Construction**

The construction of the new Masjid Al Haram was a major undertaking, spanning over twenty years and its implementation can be divided into four major phases. In phase one the portion between Safa and Marwa was built over the existing historic pathway, which by this time, had a galvanized metal roof covering. At first, only the concrete frame of the structure was erected and a sample of the stonework was placed on eleven bays. In phase two, construction was commenced and completed on the outer octagon of the new mosque. Upon excavation of this area, it was found that the natural bearing ground was some four metres below the existing ground level, overlain with debri of old houses. Into this space was placed the present basement which originally had not been conceived by the architects. During this phase the area of circumambulation or mataf was also extended to its present form and the present stairway to the Zamzam Well created.

Phase three is highlighted by a very prudent and historic decision of late King Faisal ibn Abdul Aziz al-Saud to modify the original plans of Goveni and to maintain the Ottoman mosque. This decision, was reached after a major conference of Muslim architects and engineers meeting in Mecca in 1967 (1387H.) to review the possible

# مراحل العمارة

لقد كان بناء المسجد الحرام الجديد عملية كبرى استغرقت أكثر من عشرين عاما يمكن أن تقسم مراحل تنفيذها إلى أربع مراحل كبرى :

المرحلة الأولى : بني القسم الخاص بالمسعى بين الصفا والمروة فوق الممر التاريخي القائم والذي كان له في ذَلَك الوقُّت غطاء معدني مجلفن للسقف وفي باديء الأمر اقيَّم الهيكُل الخُرْساني الممنى ووضعت عينة من الحجر على البواكي الأحد عشر.


#### المرحلة الثانية:


. بدأت العارة وتم الجزء الخارجي للمبنى الجديد وعند عمل الحفريات في هذه المنطقة وجد أن أرضية التحمل الطبيعي تقع على عمق أربعة أمتار من مستوى الأرض الحالية والتي امتلاّت بالردم المتخلف من البناء القديم . وفي هذا الفراغ وضع البدروم الحالي الذي لم يكن قد فكرفيه المعماريون أصلا .

وخلال هذه المرحلة وسعت منطقة المطاف إلى شكلها الحالي كها أقيمت السلالم الحالية لبئر زمزم .

#### المرحلة الثالثة:

بدأت هذه المرحلة بقرار تاريخي حكيم للملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله بتعديل التصميم الأصلي الذي وضعه الجويني والاحتفاظ بالمسجد العثماني .





: تتواياً قلحيلاً . بين الكبرية وشقت الطرق الحيطة بالحرم الشريف فانشش اليلدين والدكلكين . عميقا بالاستمرار . وهكذا وضع أقتراح لللميج بواسطة الجويني . وفي نفس الوقست بجوء كبير من المبنح المثماني ولكن الملك ناكان أباري فبالمثما يعالمتما للبنان بمبرة ويجه مكة عام ١٨٣٧ه ليطلعوا على البدائل المكنة لتطوير التصميم وقد أوصى المؤكر بازالة وقد اتخذ هذا القرار بعد أن عقد مؤ عركبير من الهندسين والمعراريين السلمين في

لهملغدايا قيللما الحابا كالمرابعة بن نعم بيتعي . نكا كاملا وايحا للجسلا ويبعل قيسيارا كالمثاا تاراباا الشال ومستا فالارا شفلت ويلقاا وبالبارة وت

largest and most significant architectural accomplishments was The new Masjid Al Haram was now complete and one of the world's chamfered to accommodate the three diagonal entrance gateways. the renovation of the old Haram was completed and its corners were peripheral roads, squares and shops were constructed. In Phase tour, Governi. At this same time, the Mukabbaria was built and the new sense of continuity. Thus an 'infill' proposal was developed by felt that an integration of the new and the old would create a greater removal of a major part of the Ottoman structure, but His Majesty alternatives for development. The conference recommended the

## قالمعا احلوغايثكا

وكانت ضخمة حجم البناء ويوعيته ودقة التفاحيل فيه والبيثة السياسية العالية الامكان القيام بأي عمل انشائي خلال ثلاثة شهور في السنة وهي موسم الحجج للعبادة الاسلامية فانه لا يمكن أن تعطل فيه الصلاة طول العلم وكذلك لم يكن في كحمو أنا عال لوهي في تليه فا العوائن العوائن العربية في نوعها أذ أنه كمركز

للنغيرة عوامل هامة أخرى من عوامل الناخير

خملا بن لادن رحه الله . سَالِمُنَّا سَحْ عَيِنَكُمُ إِلَى عُلَا قَالِمُ فَعُ كُمُّ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْعَنَّةِ مَلَ تَيَعِمُ اللَّهِ ١- فعي باديء الامر وبعد اتمام بناء مسجد المدينة المنورة طلبت حكومة المملكة العربية فمن ناحية المقاولة فان العهارة مرت باربع مراحل معينة

سغ شا سفي شام ١٨٥ - ١٨٥ و تعسيمة وي الحال تساك ١٨٥ - ١٨٨ - ١٨٨ و نبي ٢- ١٨٩

٣- ومن عام ١٨-٢٨٣١ه وقع أول عقد للاشراف على أعمال العهرة مع استشاريين . شيالله قال مه فعنه ترجع قاليحا تاليدة ريد

ع - فعن ٢٨٣١هـ حتى وقتنا الحالم عهد بالاشراف إلى اتحاد المهندسين الاستشاريين في ٠ ( محمود عمر و يحيي مصطفى) .

. لعبي من المجسل أحموه من المحمد 1 من المجسل به فقه المسلم المحمد عُمُ الله بالماري . في المناهل بعن المناسبة الله المنظاري إلما السابط المعمار وقد كانت مؤسسة بن لادن ولا تزال مسئولة عن البناء الخالا وقد أشرف على كراتشي بباكستان ولا يزالون يواصلون مهمتهم ..

وقط بني المسعى اولا ثم الجذء الخلاجي من الحرم الجليل ثم تبع ذلك على الفراغات

: مينكا بأيمحفاا اللَّذِي تم عليه واساليب العمل والخطط ملار البدرس والبحث فسيتوال بحثها في أما دفائق الموضع كما كان قبل البدء بالمشروع (٧٣٧) وخطة المشروع والبناء والشكار . إما بالقال بيم ليمما يرجي للحال للمحمد الله الميانة وم ميقبتا .

#### Construction History

behalf. The covered area of the Masjid Al Haram along with Masaa is the architect, Mr Ali Bisouni has supervised the work on their been responsible for the actual construction of the entire work and of Karachi, Pakistan. The Bin Ladin Construction Organization has vision has been undertaken by the Associated Consulting Engineers tata." From 1966 (1386H.) to the present time, construction supersigned with Egyptian consultants, Mahmoud Omar and Yahya Mos-(1381-1386H.), the first construction supervision contract was Al Haram', controlled the construction works.3 From 1961-66 the 'Directorate of the Extension and the Construction of the Masjid 1955-61 (1375-81H.), under the auspices of the Minister of Finance, trust agreement under Sheikh Muhammad Bin Ladin.2 From shift the equipment to Mecca and to construct the new Haram as a the Medina mosque, orders were given by the Saudi Government, to out under four specific considerations. Initially, after completion of responsible for its delay. Contractually, the construction was carried world political environment were other important considerations building, the quality and precision of its details and the varying impossible to carry on any construction. The sheer size of the three months of the year, at the time of the haj, it became literally year round, prayer and pilgrimage could not be interrupted. For constraints unique to itself. Being the centre of Muslim worship, the The construction of the new Haram has had to accommodate many


new Haram. Infill units followed with changes to the old Ottoman The Safa-Marwa line was built first, then the outer ring of the 142,200 square metres:

schemes under consideration are detailed in the chapters that ning, design, construction, project as completed, on-going work and The details of condition prior to the project (1375), project planarea and finally completion of the remaining voids.



The Facade of the Masaa


الحانب الخارجي من المعي




### Shape


As one approaches the Masjid Al Haram, one is overwhelmed by the scale of the building, the beauty of the grey, white marble and the anticipation of the Holy Ka'ba that lies within. Greeted by both major and minor gateways, one senses an overwhelming feeling that the House of God is open to all Muslims. As one approaches the exterior of the building, the scale does not allow one to grasp its totality but in time one of the significant questions which comes to mind is: what is the total idea of the mosque and how did it come to be?


عندما يقترب المرء من المسجد الحرام تبهره ضخامة المبنى وجمال الرخام السنجابي والأبيض ويرتاح لمشاهدة الكعبة الشريفة وإذا رأيت البوابات الرئيسية أو الصغيرة وكأنها ترحب بمقدمك غمرك شعور فياض يملأ صدرك بأن بيت الله مفتوح لجميع المسلمين . وإذا ما اقترب الانسان من المبنى الخارجي فان ضخامته لا تسمح له بأن يستوعبه كله ولكن بعد وقت يتساءل ما هي الفكرة الاجمالية لهذا المسجد وكيف ظهرت للوجود .






pivoted square monf. Examples of the The setting out of the Masjid Al Haram.











# فلجكا لحنحناا


تعتبر الكعبة مركز العالم الاسلامي بأكمله وها أحمية خاصة في قلب كل مسلم وهذه


والفهوم الخفي غذا الخطط ذلك الشكل الهندسي الناريخي النصن الزوايا الذي يتحكم في النقاط الرئيسية للتصميم ذلك الخطوط الأربعة الكملة التي تقاطع وجوه الكعبة الأربعة ومن ثم تسلعد على خلق وبتبع فالملط قمع الجملة الأربع يكره متابعة الأسلم الأربعة للدائرة ويتبع اللمائرة هي أول خط ينبعث من المركز . ثم أنه من خلال كل ركن من أركان الكعبة الأممية هي التي يتولد عنها تضميم الخطوط الأساسية لأي مسجد يبني . تقليديا بنان الدائرة هي الرمز الكامل للتكاثر داخل الرحمة ومن أجل ذلك كانت


### Setting Out of Plan


multiplicity within unity and the circle, therefore, is the first line Traditionally, the circle has been the most perfect symbol of generated the setting out of the fundamental lines of every mosque. has a particular importance in the heart of every Moslem which has The Holy Ka' ba constitutes the centre of the entire Muslim World. It

its hidden concept of plan. of the star octagon, which controls the key points of the design and is Ka'ba and thereby help create the historically significant geometry complementary four lines that bisect each of the four faces of the are traced the fourfold division of the circle. This is followed by the corners of the Ka'ba which point to the four cardinal directions, generated from the centre. Next, through each of the existing









# التحليل الوظيفي للتصميمات

أما وقد بينا التركيب المتسلسل الابتدائي للعمارة فان ترتيبا ثانويا يمكن تعرفه وهو يبين أماكن المداخل الصغيرة ونظام الحركة النشيطة وأماكن الصلاة وهناك ترتيب ثالث يتعلق بحجم البناء الاساسي (الذي يأخذ شكل مربع ٥ متر × ٥ متر) وهو أيضا واضح وهذا السطح مبنى على نظام هندسى .

وأماكن الحركة عرضها خمسة أمتار وهي محدودة بوضوح في المخطط بأرضية رخامية وأماكن الحركة عرضها خمسة أمتار وهي محدودة بوضوح في المخطط بأرضية رخامية قاتمة اللون تتميز عن الرخام الأبيض الذي جعلت به مناطق الصلاة التي حددت مساحتها 10متر × 10 مترا . وبالمثل في الارتفاع فإن الممرات تركب من بواكي اقيمت على أعمدة مربعة من الرخام الاسود في حين أن أماكن الصلاة تتركب من مبنى صندوقي الشكل مسطح مركب على أعمدة دائرية بيضاء . وهذا النظام المبين في استخدام كل فراغ يعمل به في بعض الأوقات الخاصة مثل موسم الحج حيث يستعمل كل مكان ممكن للصلاة .

#### **Functional Analysis of the Plans**


Having established the primary generative order of the building, a secondary order can be discerned which locates the minor gateways, the active circulation system and the places of prayer. A third order related to the basic building bay size (a square module 5 metres × 5 metres) is also evident and this is based upon a geometric order. The circulation spaces are five metres wide and clearly defined in plan by a dark marble floor pattern that contrasts subtly with the white marble of the places of prayer which are 15 metres × 15 metres; similarly in elevation, the circulation way is composed of arches set up on square columns of black marble, while the places of prayer are structured by a flat coffered structure set upon white circular columns. This strong order of space usage is, of course, not adhered to at special times such as the haj period where all available space is used for prayer.

ان الباروم يشعل مساحة قدرها ١٠٠٠ متر مربع وفيه أماكن فسيحة للعسلاة ملاوه بالباروم بين المسلاة مدرها ١٠٠٠ وفي أماكن في فسيحة المدرة ومن الداخل . ومن على • ٥٠ خلوة ، وكذاك عرات سفلية ودرج للنخول الى الحوم والداخل . أما الدو الأرضي بهغه ربيع بين من قسين : الساحات الغطاء داخل الحلم والأدمنة أما الما المناه المناه ويقل ومن المناه المناه المناه المناه المناه المناه ومناه مناه مناه المناه ومناه ومن المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ومن دات أبواب منته وما المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ومناه بها ومناه ومناه بالمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناء والمناه ومنه ومناه بالمناه والمناه والم

ومستوى الأرضية ينحذ بلطف نحو فناء السجد على ثلاثه مستويات أساسية وكل الحيدة مستويات أساسية وكل الحدية بيناد المنافعة وكل الحدية الحديثة بيناد المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة على عائق للكعبة الشرفة التي هي قبلة كل مسلم . أما المناطق الكشوفة المبلطة حول الحم الشرف فإن مساحتها تبلغ في فهد في مربعا وفي جوء منهنا محاط بدكاكين وأمناكن للخدمات الصحية العامة .

#### Basement and Ground Floor Plan


The basement occupies a total of 31,200 square metres. It has major praying spaces as well as 250 Khalwis, as well as underground walkways and steps for entering into the Haram. The ground floor is composed of two parts: the covered areas inside the Haram and the raised, paved plazas located on the exterior periphery of the Haram. The inside area is 46,100 square metres and is essentially related to gateways, circulation, places of prayer, five peripheral office spaces (originally planned as Sabeels) opening to the exterior, staircases and the first level of Safa-Marwa. The floor plane gently steps down one metre lower than the other, thereby providing a greater and less interrupted view of the Holy Ka'ba, the floor plane gently steps down one metre lower than the other, thereby providing a greater and less interrupted view of the Holy Ka'ba, the floor of all attention of every moslem. The paved open areas around the Haram measure approximately 13,250 square metres and, in part, are surrounded by shops and public sanitary facilities.



يصل المو إلى الدور الأول المرتفع حوالي اثني عشر عترا عن السدور الارفي بواسطة ثلاثة عشر سلم كيرا وهناك أربعة كبارى تساعد أيضا على ربط المداخل الشهالية والسطة ثلاثة عشر سلم كيرا وهناك أربعة كبارى تساعد أيضا على ربط المداخل الشهالية والشرقية بعستوى الدور الأول وهذا الجزء مساحته ولا مر والاع متر مربع وهو في وظيفته وفي مساحة فراغه يماثل الدور الأرضي فيما عدا انه لا يوجد فيه مساحة الممكاتب المحيطة وبهلا من ذلك فان كلا من المداخل المؤسسية الثلاثة يعلوها مكان فسيح للمدارس ويطبيعة الحال فان المسقط الأفتي بأكمله مسطح بلا تغييرات في مستواه وفيا عدا موضع ارتباطه بالصفا والمروة فان الاختلاف في المنظم نصف دور قد ذال بسلسلة من السلالم ومستوى الدور الأول المسعى قد وفق عليه رسمياً منذ وقت قريب على أنه بجوز شرعا القيام بالسعي فيه ومن ثم تغتاغفت عليه رسمياً منذ وكنا والمؤدية مبسك هام من مناسك الحجج لا وهو السعى

#### The First Floor Plan

Raised approximately twelve metres above the ground floor, one gains access to the first floor by thirteen major staircases. Four bridges also help connect the northern and eastern gateways to the upper peripheral road levels and thereby provide access to the first floor level. This area measures 46,100 square metres and, in function and spatial disposition, is identical to the ground floor plan, except that no peripheral office areas exist. Instead, atop each of the three main gateways, a large Madrassah space is located. The entire floor plan is, of course, flat with no change of levels, except for the Safa-Marwa connection where the half floor elevation difference flat with a scriet of stairways. The first floor level of the flat floor series of stairways. The first floor level of the flat floor series of stairways are received as referring the ritual of Saee, thereby doubling the capacity, for this important element of the haj.



وسطح المبنى مستو تبرز منه المداخل الثلاثة التي تقوم عليها مآذن والمأذنة السابعة عند قبة الصفا التي تعلو السطح وكذلك سقف المروة يرتفع عن سطح المسجد بشكل مستطيل - وقد اقتصر استخدام سقف المداخل الثلاثة على تخزين المياه حيث توجد ثلاثة خزانات للمياه وأجهزة تعقيمها والاجهزة الكهربائية .

#### **Roof Plan**


The new Haram contains a flat roof from which arise the three main gateways, seven minarets, the Safa dome and the pitched roof of the rectangular shaped Marwa space. Public access is not allowed to this area and its functional usage is limited to water storage, filtration tanks and electrical installations.

# منهوم القطاع

وككنز مقدس خفى بين السفوح العالية للتلال المحيطة بالكعبة فإن المسجد الحرام يفتح قلبه للعالم والكعبة تقوم في وسط الكون ومن ثم فإن الفهم الكامل للقطاع العرضى لهذا المسجد الفريد يجب أن يبدأ من التلال العذراء التي تحيط بالموقع ثم ينحدر خلال المآذن السبع الى المسجد الحرام وجدرانه المرتفعة بمقدار ٢٤ مترا إلى الحرم القديم ذي القباب - إلى مستوى الصحن المنخفض المتدرج حتى يصل في النهاية إلى الكعبة المشرفة .


### The Concept of Section

As the sacred treasure hidden within the high walls of the hills surrounding the Ka'ba, the Masjid Al Haram opens its inner court-yard to the cosmos, and in it sits the Ka'ba at the centre of the universe. Thus a full comprehension of the cross section of this unique mosque must first begin with the virgin hilltops that surround the site; step down through the seven great minarets to the two-storey, 24-metre high walls of the new Haram; to the domed shape of the old Haram; to the gradual descending line of the courtyard floor until the ultimate form of the blessed Ka'ba is attained.



A typical bay setting out, The Bab Al Malik setting out.

A section drawing of the new mosque.



## فالحدثا والمختسا

#### Space Utilization

والمنها ما يتعلق بالسبات خاصة في التعريم الاسلامي خارج موسم الحج مثل شهر وفانها ما يتعلق بالسبات خاصة في التعريم الاسلامي خارج موسم الحج مثل شهر مضان وأوقات العموة وتحت مذه الظروف فيمكن القول بأن نصف مساحة المسرات بخطرة وأن مان المحلمة وألامكن المجابة الجمية المحرم وفي المحمون ووروم المحمول المجاب التعليم المحرم والأمكن المجاب المحرم والأمكن المحلوب المحرم وفي المحمول الظرف الثاني فهو يتعلق بوسم الحج وفي مثل مذا الظرف فان جميم موضح المحلوف المحرم الحمول على المحرم الحرام المحرم المحرم وفي منه الحمال فإن من المحرم أن تستوعب الساحات الحرجية للحرم والمحرن المحرم ال

و في الحقيقة فإن الحماس الديني خلال موسم الحيج مجمع الناس للصلاة وبأعداد كبيرة فيشتد الزحام في الحوم ومن ثم فإن الوحدة المخصصة لصلاة الفرد نقل وفي مثل هذه الظروف غير العادية فإن السعة الكلية المتوقعة هي ٠٠٠,٠٠٥

taken to be 500,000. decreases. Under such extreme conditions, the total capacity can be extreme crowding occurs, thereby the unit of space per person congregate for prayer in the Haram in such large numbers that total capacity of 400,000. In reality, at the time of the haj, people old and renovated Haram 25,000, and the courtyard 50,000, for a terior plazas could accommodate 100,000; the new Haram 225,000, the outside the Haram is considered. Under these conditions, the exand under these circumstances all available space both inside and courtyard 36,000. The third condition could relate to the haj period may be 150,000; in the old and renovated Haram 18,000; and in the 'designated places of prayer'. Here the capacity in the new Haram that one half of all circulation spaces are utilized in addition to all period and under these circumstances, an assumption can be made of the Muslim calendar such as Ramadhan but outside of the haj the courtyard. The second condition may relate to special occasions the new Haram, 12,000 in the old and renovated areas and 24,000 in ways are considered vacant, the capacity is approximately 100,000 in where only the 'places of prayer' are counted and all circulation. conditions. The first may relate to normal year-round conditions it may be possible to determine such capacity under three different the basic unit of a typical prayer carpet is used as the unit of measure, of the Masjid Al Haram to accommodate this essential function. If As a place of ritual prayer, it is important to document the capacity

العاب


المالم المنافع المنافع المنافع الاسلامي قد انتجت لغة مشركة قبلها واستعملها الماله المالية المنافع الم


وتمشيا مع هذا التراث فإن البنى الجديد للحرم بنى طابعه الزحرفي على مفردات تتركب من الهندسة والطابع الارابسك والخط.

#### Patterns

The rich vocabulary of Islamic patterns has produced a common language of art accepted and used throughout the entire Muslim world. Due to the essentially abstract and highly transcendent nature of this language, which derives primarily from mathematics, geometry, the forms of nature, and calligraphy, the history of Islamic art is a testament to the diversity of expression that is possible within a unity of perception. Consistent with this heritage, the new Haram bases its decorative patterns upon a vocabulary composed of geometry, arabesques and calligraphy.


نقسولان وزخسارف کها تبسسو علی آرخسیات وجلاران وسفسوف المسبحسد بعد نجلیانه Patterns and motifs appearing in the floor, wall and ceiling of the new mosque done in metalwork, stucco and wood.







































Geometric parterns, in

### المستنوا الوالغا

يبدأ الطابع الهندسي بالدائرة على انها الرمز الظاهر للكمال ثم بالاشكال العديدية المنتظمة التي يمكن أن تتكون منها . وفي المبنى الجديد للحوم فان المربع المشمن والشكل ذا الاضلاع التسغة هي الأشكال الهندسية الأولية المستعملة . وهذه الأشكال الأساسية هي النجمة المثنة والمربع الدوار والشكل ذو الإضلاع المتعددة وتعتبر أشكالا هامة .

### Geometric Patterns

Geometric patterns commence with the circle, as the most evident symbol of perfection and those regular polygons that it can inscribe. In the new Haram, the square, octagon, hexagon and triangle are the primary geometries used. From these basic shapes, the star octagon, the rotating square and the nine square form were evolved.

### عدازالأرابيسك

مالا ألطراز الأرابيسك أيضا بطام مندي . ولكنه تطور بحربة أوسع إلى أشكال لمن له نعل بدأ الطراز الأرابيسك أسطم المنافعة في المنافعة أن أشكالا ذات أن مطرع أشكال نباتية فله على رسم أشكال نباتية في نميل أنحاء الحرم الجديد في حين أن الحازون وشكل زهرة اللونس وأوراق النبات والأشكال الأخرى فد استعملت بحكمة .

#### Arabesque Patterns


Arabesque patterns also commence with a geometric order, but evolve more freely in fluid shapes that stimulate floral patterns. Four primary surface patterns are repeated throughout the new Haram, while the lotus spiral, floral motif and other shapes are judiciously utilized.


### بترسا الجبالحاا

ان الأشكال المركبة التي تستخطع أكثر من رسم هندسي ابتدائي واحد أو مجموعة من أشكال النسق العربي والاشكال الهندسية أشكال ثانوية يمكن أن ترى بوضوح.

#### Composite Patterns

Composite patterns, using more than one primary geometry or a combination of arabesque and geometric shapes are secondary patterns that are also in evidence.






Primary geometric patterns and their composite form with the arabesque.

رسوم هندسية اولية وأشكال زخرفية عربية (أرابيسك)





. . . . .


Photographs of the various capitals to be


# قىمددى الحية

عاك نوعان من تباع الأعمامة الأساسية التا يسلمعنسا في المنبع المعالم المعالم المعالم في المناط المعالم المعالم

Capitals

Two basic capitals are used in the new Haram in the main prayer halls and circulation spaces. Secondary capital forms occur on the exterior of the building but are derivative forms of the primary capital types of the interior. The circulation spaces, are arched and upon which a square block rests. The second capital form is related to the main prayer spaces and the flat roof attucture that they must accept. Here, a highly ornate mibrab motif sits upon a geometric solution boad





Window panel motifs.

شبابيك على جوانب الحرم - نقـوشر دخـادف

#### **Wall Panels**

The parts such as surface patterns, capitals and columns and stone veneers combine to create harmonious whole panels that help define the exterior skin of the new Haram. Window panels of stone frame and precast concrete create the framework within which screens of brass and anodized aluminium are placed. Typical window panels are then periodically repeated around the building. Wall panels and parapet panels are similarly created and assume their position within the building elevation.

### **Doorway Panels**

Within the overall elevation of the gateways, a sequence of concentric surface diminutions occur until they culminate in the actual doorway passage through which is spiritually elevating. The geometry of the brass and metal surface decoration of the doorways themselves attest to the infinite world that lies beyond the actual gateway, which is, in time, experienced.


# رحات الجدران


الأشكال السطحية وتيجان الجسور والأعمدة والحجر الصناعي كلها تجتمع لوحات كاملة متناسقة تساعد على تحديد القشرة الخارجية للحرم الجديد . وحات الشبابيك من الاطار الحجري أو الخرسانة السابق صبها تشكل الهيكل الذي تغيه حواجز من النحاس والالومنيوم المؤكسد ولوحات الشبابيك النموذجية هذه مكررة من وقت لآخر حول المبنى .

أن لوحات الجدران ولوحات حواجـز السـقف والشرفـات قد جعلـت بنفس الله وتتخذ مكانها في واجهة المبنى .

### حات الباب

أَ فَي أَعلَى الواجهات الرئيسية للمداخل تجد سلسلة من تكرار السطوح المتمركزة حتى الموركزة حتى المدخل المدخل السفلي وأن المرور بهذا المدخل يذكى السمو الروحي في قلب الذي حين أن هندسة الزخارف النحاسية والمعدنية لسطوح المداخل تشير إلى المذاخل ويخوضه الانسان بعد شيء من الوقت .






فقساا تاك

Ceiling Patterns

قد استخدمت أشكال غوذجية عديدة السفف تعلق أصلا بأجنحة المرات وصلات الصلاة والسعى . وأشكال السقف هذه مسطيلة كانت أو مربعة ، هي مبينة على شبكة هندسية مربعة كثيرا ما تظهر ميدائية مركزية من نجوم هثمنة الزوايا أو حلزونية أو رسوم زهرة اللونس . وهنا في السقف تظهر بوضوع عدة ألوان كالاحر الوردي أو المائي الطبيعي وهي الالوان الوحيدة التي استملت بالمبنى الجديد للحوم علاوة على القشرة المنامية في كتابة الخطوط وتدرج الاحجرا من اللون الأبيض إلى الأسود ولون يقارب الأخضر أحيانا . A number of typical ceiling patterns are employed in the building relating principally to the circulation aisles, prayer halls and the Safa-Marwa space. Rectangular or square in plan, the ceiling patterns are based upon a square grid geometry that often exhibit a central medallion of star octagons, spirals of lotus motifs. Here in the ceilings are evidenced pale pink and ochre tones, the only use of colour in the new Haram aside from the gold leaf of the calligraphy, the white to black range of the stones and the occasional green of toof tiles.

نابغسال إلد رئيكة

Ceiling patterns.



Quranic text, 'Bismallah al-Rahman, al-Rahim'. Echoing through the vast prayer halls are the sacred words, 'Allah'. 'La illaha illa Allah,' and 'Muhammad Rasul Allah'. Only in the Safa dome is there a major and different Quranic text. Set within a continuous woven band, verses 2:158 and 2:197 are served in the beautiful nastalig style.

بخط كوفي ظاهر في القشرة الذهبية على أرضية بيضاء تتكرر رسوم خطية في كل أم المبنى الجديد للحرم وقد وضع فوق كل مدخل اطار مستطيل كتبت فيه البسملة : الله الرحمن الرحيم، ويتردد صدى الكلمات المقدسة «الله» لا اله الا الله ، «محمد أن الله» في قاعات الصلاة الفسيحة . وفي قبة الصفا فقط توجد آيات قرآنية مذهبة أشريط متواصل متداخل .

# ١ - أساليب البناء

#### 1. Construction Techniques

The Masjid Al Haram is basically a reinforced concrete frame structure with precast concrete cladding (hajar sanaie) that has been used as both the formwork and the exterior finish of the architecture. Marble tiles are also used on the finish. The foundations are placed for the most part on a sandy strata of the Wadi Ibrahim. Portions of the Safa-Marwa structure and all of the minarets are placed, however, on the rock. The flooring, both inside and outside, rests over a thick reinforced concrete sub base. The walls, columns, beams, arches, slabs and parapets are kept massive for safety reasons. Marble slabs and man-made stone slabs are rigidly fixed to the concrete walls by steel anchors and hooks. All man-made stones are reinforced, cast with selective materials under special moulds, well cured, carefully carried and placed in position and firmly tied with the main structural steel before concreting of slabs or columns or arches. While serving as exterior finishing surface, they form a rigid part of the reinforced concrete of that particular member.

المسجد الحرام أساسا بناء ذو هيكل من الخرسانة المسلحة مكسو بالحجر الصناعي والرخام الذي استعمل في عمل الهيكل وفي التشطيب الخارجي للعمارة .

وقد وضَعت الأساسات ، لمعظم الأجزاء على طبقة رملية في وادي ابراهيم . أما أجزاء هيكل الصفا والمروة وجميع المآذن فإنها اقيمت بالاضافة الى ذلك ، على الصخر . أما الأرضيات في الداخل والخارج فكلها تعتمد على أرضية من الخرسانية المسلحة . السمكة .

وقد جعلت الجدران والأعمدة والكمرات والبواكي والتبليطات وحواجز السطح والشرفات ضخمة قوية لاسباب وقائية . أما بلاطات الرخام والحجر الصناعي فقد ركبت وثبتت بمتانة في الجدران المسلحة بخطافات من الصلب .

وجميع الأحجار الصناعية مسلحة وقد صبت بمواد قد أحسن اختيارها في قوالب خاصة وقد عولجت معالجة تامة ونقلت بكل عناية ووضعت في أماكنها وثبتت بأصل المبنى قبل صب الأسمنت في البلاطات أو الأعمدة والبواكي وبهذا فانها تكون جزءا متما لهذه الخرسانة المسلحة بالاضافة إلى انها تكون آخر سطح خارجي .

#### 2. Stone Work

Marble and marble tiles cover the entire 115,450 square metres of flooring, as well as 81,000 square metres of open areas around Haram and 60,000 square metres of walls, columns and parapets on the ground floor and first floor. There are a total of 68 stairways covered in marble tiles and 7 minaret walls partially covered in marble.

The marble quarry is located between Mecca and Jeddah at Wadi Fatimeh, Madrakah and Farasan. The marble was cut and polished in Jeddah, under the supervision of an Italian expert working with Egyptian technicians. The precast panels use an Egyptian technique employing man-made stone (hajar sanie). An Egyptian dye maker, Shafik Said, worked on the basic panels of the Haram. With a sketch and a clay model, using Italian techniques, he made the 'plaster' cement mould. Then the cement panels were poured.

There were four Syrian craftsmen who were the stone makers. The chief mason was named Mustafa Masmas nick named Abu Abdullah. He was given permission to bring Syrian craftsmen to help with the work on the structure of the old Haram.


### ٢ - أعمال الحجس


ان الرخام وبلاطات الرخام تغطي ما مجموعه ١١٥,٤٥٠ متراً مربعاً من الارضيات وكذلك ١١٥،٠٠٠ متراً مربعاً من المناطق المكشوفة حول الحرم و ٢٠٠٠٠ متراً مربعاً من الجدران والأعمدة وحواجز السطح والشرفات في الدور الارضي والدور الأول . وجميع السلالم البالغ عددها ٦٨ مغطاة ببلاطات من الرخام وكذلك جدران المآذن السبع مكسوة بالرخام في جزئها السفلي .

وتقع محاجر الرخام بين مكة وجدة في وادي فاطمة ومدركه وفرسان وكان الرخام يقطع ويلمع في جدة تحت اشراف خبير ايطالي كان يعمل مع فنيين من مصر .

وقد اتبع في صب زخارف الحجر الصناعي طريقة فنية مصرية واستخدم فيها الحجر الصناعي السابق صبها . وقد اشتغل شفيق السيد صانع الحجر الصناعي المصري في معظم أعمال صبات الحجر الصناعي الرئيسية بالحرم وبواسطة رسم تخطيطي ونموذج من الطين مستعملا طرقا ايطالية حيث كان يصنع قوالب الأسمنت ثم يصب فيها الحجر الصناعي .

كما كان هنّاك أربعة من الصّناع السوريين يصبون الاحجار وكان رئيسهم ويدعى مصطفى الشهير بابى عبد الله قد رخص له في استحضار العمال المهرة السوريين لمساعدته في عمله لتجديد المبنى القديم للحرم .





Metalwork forms used فايعد لو شنين تسلحا بالنشأ in the new mosques.

### مين العمال المعدنية

تسعنده لق المعربي المعربية ال

والأبواب مصنوعة من ميكل من الصلب مغطى بالنحاس المزخرف أما الحواجز فهي مصنوعة من الألومنيوم الأكسد .

ومساحة سطح الأيواب المعدنية أكثر من ١٢٠ متر مربع . وكذلك يوجد ١٤٠٠ متر مربع . وكذلك يوجد ١٤٠٠ متر مربع من الحواجز على واجهاتها الخارجية والدرابز ينات والفواصل .


وقد استعملت قشرة ذهبية في كتابة الأيات القرآنية وفي تغطية الاهلة التي في أعلى المائة التي في أعلى المائة الذي في أعلى المائذ وفي مقام الراهيم كها ان فاعدة النبا الرجاجية المحيطة بالقام قد كسيت أيضاً مطبقة سميكة من اللهمب.

#### 3. Metalwork

The original drawings for the metalwork was done by M/S Bin Ladin in Jeddah. Three major doors and one small door were built in Egypt. The remaining metalwork was carried out in Italy from 1966–70 (1386–90). The doors are made of a steel frame covered with decorative brass sheeting. Grills are made of anodized aluminium. The surface of the metal doors is over 6,600 square metres and there is 5,400 square metres of grills on the external façade, handrails and partitions. Gold leaf is used in writing Quranic Ayats and in the covering of the crescents on top of the minarets. Also the base of the created dome of the Station of Ibraham is pounded with a thick sheet created dome of the Station of Ibraham is pounded with a thick sheet

ه نجان به ت ارح وایاحه ا مبسله

The new mosque as built.



75

Patterns and motify
appearing on the walls
of the Mosque after
renovation

. . . .

. . . . .

. . . .

Realization

تحف\_\_\_ق

ان الاسلوب العراري الذي تم انجازه في الحرم الشريف افريد في طابعه من حيث النسل والحصم بين الاساليب الاسلامية المختلفة والطراز التاريخي التليد ، فهو على الشكل الذي تم به ، منعمم النظير في العالم الاسلامي . وكان طبيعيا أن تأخي هذه المسكل الذي تم به ، مهمة عمارة المسجد الحرام ، بطابع فريد . وجدير بنا للمزيد من تفهم علما الاسلوب الفريد أن نستعرض بايجاز المظاهر التي يشترك بها الحرم الجديد مع المساجد الكبرى في العالم الاسلامي ، ثم نوضع بالمقارنة ذلك التناسق الفريد الذي تجلى عنه البناء بطابعة الذي تم عليه .

ان الأورقة فإن الأعمارة في بالم الحرافية في الكوفة وانهى بساجه مصر وشهال الماء الساجد ، الذي بنأ من المسجد الكبير في الكوفة وانهى بساجه مصر وشهال الماء الساجد ، الذي بنأ من المسجد الكبير في الكوفة وانهى بساجه مصر وشهال أورقية والانداس . ومن حيث الحلاقة والمنسم ، نجد أن الشكل المشمن الاخبال علي يميان بيان يدي الماء في القدس ولكننا لا نابث منا حتى ندرك الفرق الشاسم بين بيان الحرم المكي والساجد الاخرى ، نجد أول ما نجد أن جيم المساجد يترخى في بنائها الحرم المكي ولساجد يترخى في بنائه المربع المؤ منين في مملاتهم نحو مكة المكرة والكمية المشرقة وبذا ينصب تصيمها على تدجيه المؤ منين في مملاتهم نحو مكا المحلة والمعبة المسلونة وبنا ينصب نباؤه شكل مندسي قائم الزول ، قياسا على وجهة المحراب أما الحرم المكي فيستوجب بناؤه الاحاطة بالمكينة المشرقة والدوران حولها من جيع جوانها . وبنا يكون كل حيز في المنتى منبط من المكرة ، من المكمة المشرقة .

ان الشكل للمعن في التصميم يسهل أداء هذه الغاية رمزا وعمل . ومع ذلك فهو غتلف في صورته الثيانية عن كثير من الابنية الشمئة الشكل ، كقبة الصخوة مثلاً ، وعن الابنية المربعة أو المستطيلة الشكل كمسجد الكوفة .

ثم إننا لو أمعنا النظر في الأرفقة ذات الأعمامة لوجذاء لم أمامنا لأمام أما أنها لم أمن مثيلاتها من النالم إلى أبيا هؤرف و أبيا إلى أبيا الميالين التاريخية ، ذلك أبيا الميوسون ولسبة الماريخية ، ذلك أبيا المياسون و أبيا الماريخية ، ذلك الماريخية المحلول المحلول المجابل المعامل و المجابل الميامية الأحرى ، ذر إلى ذلك دلناا المعامل المعامل الميامية الميامية

والميزة الأخيرة التي أخيف على البنيان حلده الفريدة هي طابعه الميكامل ، فإن المبيرة المجادة التي المبيرة .

وهكذا تجلى الحوم المكور بأسلوبه النهائي وحلته الفريدة عن حس بالأزل لا يعسوف الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل لأن الباعث من جميع معالمه صادر من الكعبة المشرفة .

The final realized form of the Haram Al Sharif is a unique synthesis of rether different Islamic concepts and historic styles of architecture. In its completed form, it is like no other building in the Islamic world. It is only just that such a singular mandate should produce a singular solution. It may be helpful, however, in a quest towards greater understanding of this building if these aspects that the new Haram shares in common with other great mosques of the Islamic world are briefly reviewed and thereby allow, by contrast, to high-light the unique synthesis of ideas inherent in the completed work. The multi-pillared halls of the new Haram recall rather vividly the

style of the typical Arab mosques that range from the great mosque at Kufa to those of Egypt, North Africa and Spain: In decoration and pattern, known Islamic motifs are used. In plan, the octagonal shape of the building recalls the Dome of the Rock in Jerusalem but it is Islamic mosques begins to be appreciated. To begin with, while all mosques must help orient the faithful towards Mecca and thus are characterized in plan by an orthogonal geometry generated by the direction of the mihrab, the new Haram must circumambulate, as it were, the Holy Ka'ba and thus each space of the new mosque radiates out from the holy centre.

The octagonal shape of the plan both symbolically and in actuality allows this function to be performed. However, in sheer size and by virtue of the fact that this octagonal building contains a great court at its centre, its realized form is significantly unlike the many octagonal structures such as the Dome of the Rock or any orthogonal structure


snch as the mosque at Kuta.


The pillared halls upon closer inspection are also different from any historic precedents, for they are divided into prayer spaces and circulation spaces, thus dramatically altering the spatial sensation of design with very high floor to ceiling dimensions also heightens the difference, while the number of minarets, seven, is significantly more than many mosques and, in visual impact, a definition of a sacred place.

Of course, the final contribution to a sense of uniqueness of this structure is its aspect of integration. The very act of maintaining the four hundred year-old Ottoman arcade and fitting it into the new is an architectural achievement that both in concept and in actuality ranks with the most significant accomplishments known in the

history of architecture.

The final resultant form of the Masjid Al Haram resonates with a timelessness that knows no past, no present and no future, for the motivating source of all its manifest form lies in the Holy Ka'ba.





#### Minarets as Landmarks


The minaret historically came into being when the call to prayer was enacted. It was Bilal , who first performed this rite and from his role the need for a place for the call to prayer came into being. Today, with the advance in technology, the minarets of the Masjid Al Haram do not serve this function. But they play another role, that of landmark which survives in great force for they hold their own as the pilgrim approaches the city. As long as tall structures are not allowed within a certain distance of the Masjid Al Haram, they will continue to serve as directing points of the pilgrim coming to pray in the House of God. They are built of reinforced concrete and surfaced in either man-made stone or marble. Measuring 95 metres from the Mataf level to the top of the crescent, there are three pairs of minarets two at each of the major entrances and one alone marks the Safa dome. These pairs serve a further function of heightening the axial approach towards the Haram.

The total numbers of minarets in the new Haram are seven. Their number is the same as in the case of the old Haram which conforms to the number of circumambulate and Saee. The main entrance has location for two minarets each, thus the number of minarets left for Safa has been one which incidently meets the architectural and spacial requirements of Safa area.

The middle and top of a minaret.

المأذنة - قاعدتها و وسطها وقمتها

Minarets: Landmarks. A plan of a minaret. An elevation and detail of a minaret. غطط مأذنة




# لم آذن كعلامات للطربيق

ظهرت المآذن تاريخيا عندما شرع الآذان أى دعوة الناس للصلاة . وكان بلال رضي عنه أول من أذن للصلاة . ومن هذا الدور الذي قام به ظهرت الحاجة الى مكان ملاذان

واليوم - مع تقدم التكنولوجيا - فإن مآذن المسجد الحرام لا تؤدي هذه الوظيفة واليوم - مع تقدم التكنولوجيا - فإن مآذن المسجد الحرام لا تؤدي هذه الوظيفة عنها تلعب دوراً آخر وهو انها بمثابة علامات بارزه ، إذ انها تشاهد من بعيد عندما الحاج على البلد الحرام . وطالما لا يسمح بإقامة مبان عالية على مسافة قريبة من تجد الحرام فإنها ستبقى نقطا توجيهية وارشادية للحاج الذي يرغب في الذهاب إلى الله . وقد بنيت كلها من الخرسانة المسلحة وكسيت أما بالحجر الصناعي أو أعلى كل

ويوجد على جانبي كل مدخل رئيسي للمسجد مئذنتان ومئذنة واحدة فقط عند قبة النافية المتعارب المحوري نحو المتعارب المحوري نحو



تفرا المداخل الكبيرة والصغيرة كأماكن للاتصال بين المدينة وبيث الله . وإذا نظرنا المدائد الله . وإذا نظرنا المواجع المدائد المدائد المواجع المناطقين في الاتصال المواجع المبائد ولا تتخلل مكانا محمدا بشير إلى الحركة خلال مدة معينة من الزمن . وهي بهذا الدو تخدم المحبط بإلى المركز .

والأبواب الرئيسية الثلاثة تقسع على حاور في جوانب الكعبة الشهايي والغربي والغربي والإبواب الرئيسية الثلاثة تقسع على حاور في جوانب الكعبة الشهاي على والغربي . حتى ان المو بمنحوله من باب السلام في الجانب السام يو يصل إلى عمل يل الكعبة الكموف بالركن العراقي . أما باب العمة فهو ثان الأبواب الرئيسية بالركن الغربي للكعبة المعروف بالركن الشامي وأما الباب الجنوبي بالمعروف بباب الملك بالمربي المحدوف بباب الملك عبد العربي على محور الركن الياني للكعبة وأما الركن الشرقي للكعبة ومو ركن الحجو بالاسود قامه يواجه قبة الصفا . وليس مثاك باب رئيسي


### ة كالجالت كالبه

والامكن الكبيرة والصغيرة بين الملاخل والصحن تبيع الفطام التقليدي للانتقال والحركة فهي أمكن للمروركما انها أمكن للوقوف أو الصلاة ، فالحلج يتحرك خلال هذه الأمكن هارا بالاعمدة العديدة نحو الكعبة أو يتوقف في أي مكان ليؤ دي فيه صلاته .


The major and minor gateways act as connection spaces between the city proper and the House of God. Seen as a unit unto themselves the spaces they create follow the traditional pattern of connection and transition. They create a defined space which indicates movement over a certain length of time. It is in this role that they serve the pilgrims directing them inward towards the centre. The three major doors are on axis with the north, west and south sides of the Ka'ba so that by entering through the Bab Al Salam on the north side, one is doors are on axis with the north corner of the Ka'ba known as the Iraqi corner on axis with the north corner of the Ka'ba known as the Iraqi corner (alrukn al-iraqi). The Bab Al Omra, as a second major gateway relates to the west corner of the Ka'ba. The Syrian corner (rukn alcorner (rukn al-iraqi), The south gateway, Bab Al Malik is on axis with the Yemeni corner (rukn al-aswad, faces the Safa dome and there is no major gateway.


### Prayer Halls


The major and minor spaces between the gateway and the courtyard follow the traditional pattern of transition spaces. They are places of moves through the space past the multitude of columns towards moves through the space past the multitude of columns towards the Ka'ba or the pilgrim stops to offer prayer.




الإيراب الرئيسية والغراصل الكبيرى Gateways: major and الكبيرى Gateways: major and الكبيرى minor connection











Arches inside the new mosque.

الأقواس بين أعمدة المسجد

## ت ليبني كا

Floor

إن أرضيات الدور الأرضي بأكملها والدور الأول مكسوة ببلاطات الرخيام لا المسترى . تعترضها الا السلالم النكية قالتي يطهر بها تغير في المسترى . ونخام الأرضيات أييض ومنجابي اللون ويحس الانسان بشعور من الانشراخ وهو

و زخام الأرضيات أييض وسنجابي اللون ويحس الانسان بشعور من الانشراج وهو عر خلال المسجد . يبدأ تبليط الأرضية بالرخيام من خارج المسجد وخيلال المداخيل وأماكن الانتقال ويستمر كذلك حتى صحن المسجد فالكعبة .

## البجيدون

جدران المسجد مكسوة بالرخام ، وقد انتشرت بينها الأعملة والبواكي والشبابيك والحجر الصلاعي ، وإن ارتفاع المسجد من الداخل البالغ ٢٧ مترا يزيد شعور الحاج بهذه الضخامة كابم تقدم نحو الكعبة .

#### (m 0 0

ان سقوف المسجد تعرض تشكيلة كبيرة من الزخارف ومع ذلك ، ففي تضاعيف هذه الأماكن فان الوحدة الأساسية للمواد تخلق شعورا بالاتحاد

## المساول

## مليمجتع فالمشعاا لضلأا

هذا الجزء من المسجد يحتوى على مبنى الحرم القديم الذي بناه العشرانيون منذ . • ؟ عام . وكان التصميم الأصلي للمشروع الجديد قد تضمن هدمه ولكن احتفظ به وادخل عليه التجديد حسب أوامر الملك فيصل بن عبد العريز رحمه الله .

وكان هذا الجنو من المسجد ميذا في الأحمل من أعلمة تعاميم البحر فينبه بالمحجر ويناه فالما والمحجود والمحروبين المحروبية والمحروبين المحروبية والمحروبين والمحروبية والمحروبين والمحروبية والمحروبية والمحروبية والمحروبية المحروبية المحروبية

The floor of the entire ground level and first floor level is covered with marble and marble tiles including the many stair areas. The one moves through the spaces. The marble floor begins outside the moves through the gateway and transition spaces and on until the courtyard to the Ka'ba itself.

#### Wall

The walls of the mosque are clad with the same basic marble and marble tile but interspersed with columns, areades, grills and manimede stone. The inside height of the mosque which is 12 metres increases the heightened feeling of the pilgrim moving through towards the Ka'ba.

#### gnilisO

The ceilings of the mosque show a great variety of ornaments and yet within this multiplicity of spaces the essential oneness of materials creates a feeling of unity.

#### Stairs

Stairs play a major role in the new mosque. There are 42 stair entrances to the mosque at ground level, 7 at the first floor level and 8 at the basement level. Varying in size depending upon use and function, they are all covered in the same grey white marble. There are also a number of internal stairs. There are 7 from inside the Haram to the basement, 9 from the major entrances and Marwa to the roof and five square stairs from the basement to the roof.

## Ottoman Spaces and Renovation

These transition spaces of the mosque contain the old Haram building which had been built by the Ottomans 400 years ago. Originally planned in the new project to be dismantled, it was under the direct it was preserved and renovated. This part of the mosque was originally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry walls, arches, paraginally built of marble columns, stone masonry domes. The renovated portions are made of

reinforced concrete members. Expansion joints are regular and frequent. The new columns and beams are made all around with cement plaster polished exterior in reinforced concrete. The arches are of the same old stone. The capitals have a motif in man-made stone with concrete inside. The domed ceiling was built of burnt brick masonry covered with lightweight screen and waterproofing. A cement lime mixture with cement plaster was used in this screen.

The foundation of the walls and columns are deep and carry the wall to compacted sandy and rocky stratas. The front arcade of the old Haram and the domed ceilings are all painted in floral and decorative motifs, some of which are repeated. Fruit baskets, bouquets of flowers, lamps and lanterns, clock, curtain and cloth folds, bookcases with books and exaggerated motifs exist. The colours are intense yellow, reds, greens, blues in oil paint cover the 380 domes. The columns and bases are many and of different marbles. The yellow orange limestone had been quarried in Shemasi, 20 kilometres from the Haram towards Jeddah and the same quarry was used in the renovation. The capitals are many variations of Corinthian as well as geometric Islamic capitals. The marble floor area is 12,200 square metres and the roof area is the same. There are 432 columns.

والأعمدة والكمرات الجديدة تكسوها من الخارج طبقة من البياض الأسمنتي المصقول الذي يغطى الخرسانة المسلحة . وقد بنيت البواكي بنفس الحجر القديم ولتيجان الاعمدة رسم جديد في الأسمنت السابق صبه ومن الحجر الصناعي مع خرسانة مسلحة من الداخل . وقد اقيم سقف القبة من الطوب الأحمر المكسو بستار خفيف الوزن لا ينفذ منه الماء وقد استعمل في هذا الستار الاسمنت وخليط من الحير مع البياض الاسمنتي . أما أساسات الجدران والأعمدة فعميقة بحيث تصل إلى طبقات رملية متاسكة وصخرية .

أما العقدالأمامي من مبنى الحرم القديم والسقوف المقببه فيه فكلها مزينة برسوم على شكل زهور ورسوم زخرفية قد يتكرر بعضها . وترى هناك رسوم حية لسلال الفاكهة وباقات الأزهار ومصابيح وقناديل وساعات وستائر وأثواب . والألوان الزيتية المستعملة هي الأصفر الفاتح والأحر والأخضر والأزرق وتغطى حوالي ٣٨٠ قبة .

والأعمدة والقواعد كثيرة وقد كسيت بأنواع من الرخام . والحجر الجيري البرتقالي الأصفر قد استخرج من محاجر الشميسي على بعد ٢٠ كيلو مترا من الحرم ، في طريق جدة . وقد استعمل نفس الحجر في التجديد . وتيجان الأعمدة مختلفة منها الكورنش وكذلك الاسلامي الهندسي . ومساحة الأرضية الرخامية حوالي ١٢٢٠٠ متراً مربعاً وكذلك مساحة السطح ويوجد بها ٤٣٢ عموداً .

### The Holy Ka'ba:

Passing through the new and old transition space of the Masjid Al Haram, the cube form is open to the heavens for which it serves as a mirror. The courtyard itself is rectangular, 106 metres wide by 163 metres long, defined by a continuous wall of columns. Stepping down towards the courtyard which heightens the magnetic pull, one is pulled forward to the centre and the ritual circumambulation, the rite Ibrahim t thousands of years ago called upon 'he who submits' to perform. So powerful and vast is the experience of this space that long after one has departed from it, the memory lingers on. The strong spiritual sense of place is achieved through the level of activity – the motion between prayer and encircling – individually and collectively sensed.

## الكعبة المشرفة


وإذا مررنا خلال أماكن الانتقال بين القديم والجديد بالمسجد الحرام تظهر لنا الكعبة ببهائها ورونقها سوداء في جلال . فان هذا الشكل المكعب يفتح صدره إلى السموات كأنه مرآة لها . والصحن نفسه مستطيل مقاسه ١٠٦ مترا عرضا و١٦٣ مترا طولا ، محدد بجدار متواصل من الأعمدة . فإذا اتجهنا نحو الصحن الذي يزيد من قوة الجذب فان المرء ليرى نفسه مشدودا نحو المركز والطواف حيث نادى به سيدنا ابراهيم المسلمين منذ الآف السنين . وان التجربة التي يحر بها المرء في هذا المكان قوية واسعة حتى ان المرء ليتذكرها مها مر من الزمن على فراقه لها ، ان الشعور الروحي العميق الذي يأخذ المرء بهذا المكان انما يتناسب حسب مستوى نشاطه – الحركة بين الطواف والصلاة – مفردا وجتمعا .

#### The Line of Circumambulation


The rite begins at the Black Stone, the eastern corner of the Ka'ba and terminates the seventh time around. It is within this space that the pilgrim senses oneness collectively with the others. The line runs on the outside of the semi-circular enclosure (hatim) on the northwest side of the Ka'ba.

## مسارالطواف

يبدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن الشرقي للكعبة وينتهي بانتهاء الشوط السابع حول الكعبة . وفي داخل هذا الاطار يرى الحاج نفسه مندمجاً ، متضامناً مع الآخرين . ويسير الخط خارج الحطيم (وهو نصف الدائرة إلى جانب الشال الغربي من الكعبة) .



مقام ابراهیم The station of Ibrahim.



# هام ابراهيم

تروى ان سيدنا ابراهيم عليه السلام أثناء بنائه للكعبة كان يقف على حجر حين عت ذراعاه لا تصل إلى أعلى الجدران وقد احتفظ بذلك الحجر ولا تزال آثار قدميه في الحجر الذي يسمى مقام ابراهيم. وخلال العهد العثماني حتى التوسعة الحالية مقام ابراهيم في هيكل يعترض أي توسعة للمطاف . وبعد التوسعة وضع داخل النة صغيرة من الزجاج البلور . وعلى الحاج الذي يدخل المسجد الحرام ان يتوجه ليح الأسود ويطوف بالكعبة سبعا ثم يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم .

# یی زمـــزم

البئر التي نبع منها الماء على عهد اسهاعيل عليه السلام وامه هاجر زوجة ابراهيم الكنا المجدب. وقد كانت هذه البئر هي المعين الوحيد للهاء في هذه المنطقة قرونا وقد نضب منها الماء وردمت عدة سنين حتى استدل عبد المطلب جد النبي صلى في وسلم على مكان هذا البئر.

التسهيلات الحالية التي أدخلت على المطاف ليست بكافية لاستيعاب الأعداد في المعاد في موسم الحج ويجرى الآن توسيع مداخل بئر زمزم للاستفادة من الحجاج في موسعة المطاف كما يجرى توزيع مائها عبر أنابيب في نواحي الحرم

#### The Station of Ibrahim

While building the Ka'ba, it is related, the Prophet Ibrahim upon a stone when his arms could no longer reach the heigh walls of the building. This stone has been kept. His footpring remained on the stone which is called the Station of Ibrahim the Ottoman times until the time of the present construction. Station of Ibrahim was in a structure which interferred extension of the line of circumambulation. After the extension of the line of circumambulation. After the extension of the line of circumambulation as mall glass dome. The pilgraper at the Station of Ibrahim after completing the circumation.

#### The Zamzam Well

It was this well which Hajar, the wife of Ibrahim t and no Ismail t found in the barren desert. It provided the only was area for centuries. The well was lost for many years until the Abd Al Mutallib, the grandfather of the Prophet, who, again this well.

The present facilities which are under the Mataf line are to be adequate for the number of pilgrims at the time of The extension of the entrances of the Zamzam Well is being out now, to make use of its roof for the Mataf Extension


## رحمسها


## Safa and Marwa:


السمى أمملا خط يصل بين ريوتين هما الصفا والمروة ، خطى بأكمل وينبى من دورين حتى أسمو خط يصل بين ريوتين هما الصفا والمروة ، خطى بأكمل وينبى من دورين حتى يستوعب الحجراج الدين يقومون بتأدية السمى . وتبلغ مساحته حوالي . . ؟ متر طولا وجانب الصفا ينتهي بقبة شاهقة في حين ان المروة تنتهى بمكان مستطيل ذي سقف مرقفي .

The Masaa is essentially a line which connects two mountain forms, Al Safa and Al Marwa. It has been covered over and a two-floor space created in order to accommodate the pilgrims. The space is approximately four hundred metres long. The Safa side culminates in a domed space, the Marwa side, in a rectangular elevated roof space.

Sala-Marwa façade ن بالبرة كما يبلير و Sala-Warwa façade من المسلمة المواهدة المالية المالية







Another part of the Haram as seen from the Courtyard معن معن المسجد Another part of the Haram as seen from

**Engineering and Construction** 

الهندسة والانشاء

## المعاانة لكن

. سفي مشأا في علم ت للخ يفحرا

#### Scope of Work

عالى القسم الأول من هذا التعرير الناحية التاريخية والوصفية وهذا القسم سيعالى النواحي الكمية والغياسية للمشروع كالتخطيط والتصميم الهناسي والعرارة . وقد طلب من الاستشاريين أن يجمعوا ويفحصوا ويستسخوا ويصوروا المعلومات والبرمات والتعميدات والموافقات المتعاقبة من السلطات المعنية .

الكيالي نقد طلب من الاستشارين: مراجعة وتحليل كافة البيانات واختبار ما هو مفيد ومناسب منها لغسمه إلى التقرير

اعداد الرسومات والحجائط والجداول والرسوم البيانية حيثها يكون ذلك لازما . إعداد الرسومات والحجائط والجداول والرسوم البيانية عليه المنادية في اعداد ألم المنافع المنافعة المنادة المنافعة المنافع

أن هذا خاضع للتعديل والحذف والاضافة حسبها يرى لازما من وقت لأخر. و إعداد خطة تأسيس قسم للمحفوظات في مبنى الحرم الشريف لحفظ المناسب

السجلات تاريخ الجرم وعمارته . الاعداد والاشراف على تجهيز الناذج وصور طبق الأصل والصور الفوتوغرافية والرسومات والرسوم البيانية الخ حسب المطلوب لوضعها بالمبنى المذكور: قسم

The first Part was historical and qualitative in treatment. This Part deals with the quantitative aspects of the Project such as Engineering Planning, Design and Construction. The Consultants were required to collect, collate, reproduce and illustrate data and drawings.

The Consultants were also required to:

A — Review and analyse all data and select what was useful and suitable for inclusion in the completion report.

cessary.


Prepare a comprehensive report including all necessary records of plans and execution, being aware that these would be subject to modification and omission and addition from time to

Prepare drawings, maps, tables and charts as might-be ne-

time, if considered necessary.  $D- \ \ \, \text{Prepare a plan to found a section for archives in the building of } \\ D- \ \, \text{Al Haram Sharif to keep suitable records of Al Haram history}$ 

and construction.

E — Prepare or supervise the preparation of models and original pictures, photographs, drawings and charts etc., as required to be kept in the said archives in Al Haram Sharif.



# زللا - قلهيما قشياا رفي ألا تلقبه - معيباها

تمع مكة الكرمة على ارتفاع ٧٨٧ من اعن سطح البحر حيث الأراضي الجافة من ولدي المراضع المكرمة من ولدي المعلم في ما يمان المعلم في المعلم من ولدي المعلم وشعابه العديدة . وأحم الجبال التي تحط بها جبل اجبل اجبل اجبل الجبال المي قيسل وجبل البحر وجبل فرر . وأعلى قمم المحمل ٢٠٤ ، ٢٧٧ ، ٤٣٢ ، ٩٥٧ منال على الله عليه وسلم المنامل والذي فيه البولي وغار حراء الذي ين بكا المعلم المنامل والذي فيه البولي وغل المولمية أول من يقع عندا العالم إبيا البور في حين ان غار فور هو الذي بحل المعلم المنامل والذي بحل المعلم أثناء هجرته إلى المدينة

## Environment, Climate, Physiography and Geology

Mecca is situated at an elevation of approximately 287 metres above mean sea level, in the drylands of Wadi Ibrahim and numerous tributaries. The major hills which surround it are Jabal Ajiad, Jabal Abu Qubays, Jabal Moor and Jabal Thawr. Their highest peaks are 406, 372, 634, 759 metres respectively. The cave of Hira, to which the Holy Prophet used to retire for meditation and where he received his first revelation, is located in Jabal Moor, while the cave in Jabal Thawr provided shelter to Prophet Mohammed (peace be on him) in Thawr provided shelter to Prophet Mohammed (peace be on him) in The course of his migration (Hijrat) to Medina.

## المكان والوجيف

تنجم الماينة اقعلية حول السجد الحوام . وكان تطورها مقتصرا على تأمين وسائل معجد المعرن وسائل ومن خلسات الناس الذين يرغبون في السكتى قرب المسجد المداس وفي ينظلب ذلك من خدمات الناس الذين يرغبون في السكتى قرب المسجد وإلجها و كابت عند الوقية على المداس و والجبال القريبة قد اوقعت من المدادها شرقا وغوبا . وأهم الطرق البيسة للبلدة القديمة همي المدحى وسوق الليل في الناحية المسجد والسوق العبغير في الناحية الجنوبية .

ومند الحرب الطرق التاية التانية أحدت مكة الكون تسمع على طول الطرق التي تخلل مندال المرا الطرق التي تخلل المسلم الطرق التي تشات المسلمة المبيدة المبيدة المبيدة المبيدة المبيدة المبيدة المبيدة في الطريق إلى منى والزاهر وشارح المحمود والزاهر والنزهة في المبيدة بيا المبيدة بيا جديدة ولمبيدة والمبيدة وا

#### Locations and Description

The old city clusters round Masjid Al Haram. Its development was limited to the provision of living accommodation and allied services to people wanting to reside near the Masjid. The old city stretches to the north and southeast but is limited to the east and west by the nearby mountains. The main roads of the old town are Al Muddaah and Souq Al Layl to the north of the mosque and Souq As Saghir to

Since World War II, Mecca has expanded along the roads through the mountain passes to the north, northeast and west. The new residential areas which have been developed recently are Al Aziziah and Al Faysaliyah along the road to Mina and Az-Zahiz, Az-Zahiz, Az-Zahiz, Al Mansur and Al Wuzha along the road to Jeddah and Medina. Old streets have been widened and new broad avenues with arboriculture and fountains have been added. High rise buildings are replacing the old houses. Mecca is being rapidly transformed into a modern city.

The population of over 360,000 lives in an area of about 26 square kilometres. The average population density is about 12,000 persons per square kilometre. Most of the people are concentrated in the old city, while the densities in the most cosmopolitan world. Despite the heterogeneous elements that constitute its population, it has no law and order problem. There is peace and transtion, it has no law and order problem. There is peace and transtation, it has no law and it can really be termed as 'Balad Al Amin', the city of peace.

Geology

الوضع الجيولوچى

The rock formations around Mecca are part of the Arabian Shield, a continuation of the African Shield separated by the Red Sea. This sea is an immense depression, and may be a crustal separation of simple tensional origin.

The Arabian Shield is a complex of Cambrian and Precambrian rocks and is entirely formed of igneous and metamorphic formations. The Crystalline metamorphic series are of Precambrian age. Volcanic flows and cinder cones that are about 2,500,000 years old, are present in the area and occasionally intrude and overlie the Tertiary sediments (from 65,000,000 to 7,000,000 years old) in the north. The sedimentary rocks surrounding the Precambrian rocks on the northwest, east and southwest, range in age from Cambrian Ordovician (from 570,000,000 to 430,000,000 years old) to Tertiary. They dip gently towards the Gulf.

The rock units surrounding Mecca are granite and granite gneiss. They are generally grey in colour, with many inclusions and xenoliths. They tend to weather into pits and caves and show quartz on weathering. They are largely derived from granitization of schists and volcanic rocks and their general age is  $\pm$  1000 million years.

ان تكوينات الصخور حول مكة هي جزء من الهضبة العربية واستمرار للهضبة الافريقية التي يفصلها البحر الأحمر وما هذا البحر إلا اخدود هائل. وقد يكون فاصلا قش باحدث من شد بسيط.

والهضبة مركبة من صخور كامبرية وقبل الكامبرية وتتكون كلها من تكوينات نارية ومتحولة . وسلسلة الصخور المتبلورة - المتحولة هي من العهد ما قبل الكامبري وتوجد عروق بركانية واقباع من الرماد يرجع عهدها إلى نحو ٢٠٠,٠٠٠ سنة وأحيانا ما تتداخل وتعلو رواسب العصر الثالث (من ٢٠٠,٠٠٠ إلى ٢٠٠,٠٠٠ سنة عمد من العمر) في الشيال . أما الصخور الرسوبية المحيطة بالصخور التي تكونت قبل العهد الكامبري في الشيال الغربي والشرق والجنوب الغربي فيتراوح عمرها من العصر الكامبري الأوردفيسي (من ٢٠٠,٠٠٠, ٥٧٠ إلى ٢٠٠,٠٠٠ سنة) إلى العصر الثالث .

وهي تنحدر بلطف نحو الخليج . والوحدات الصخرية المحيطة بمكة من الصوان ، الجرانيت أو الجرانيت المتحول . وهي عادة رمادية اللون مع كثير من الصخور المتداخلة والدخيلة وتميل إلى التفتت من تقلبات الجو في الحفر والكهوف . ويظهر منها الكوارتز وهي مشتقة بوجه عام من تحول صخور الشست إلى جرانيت ومن الصخور البركانية . وعمر الصخر العام هو ألف مليون سنة تقريبا .

#### Rainfall

Rainfall is scanty and generally occurs in winter. It is mainly caused by the cyclone system which skirts the Arabian Peninsula moving from the Eastern Mediterranean to the Tigris-Euphrates region. Some cyclones move southwards along the Red Sea trough. They provide the winter rainfall to Mecca and travel southwards up to Yemen. Normally rain comes in the form of heavy storms lasting an hour or two. The rainfall in Mecca is being recorded since 1969. The data collected for the years 1969 to 1972 is given in Table II–1 on the following page.

The annual rainfall ranges between 21.0~mm to 82.6~mm. The maximum recorded in one day is 117.4~mm.

## سقوط الأمطار

سقوط الأمطار قليل نادر وعادة تسقط في الشتاء وغالبا ما تحدثه الأعاصير التي تحيط بشبه الجزيرة العربية التي تتحرك من شرق البحر الابيض المتوسط نحو منطقة دجلة والفرات. وبعض هذه الاعاصير يتحرك تجاه الجنوب بمحاذاة ساحل البحر الاحمر. وهذه هي التي تسقط الأمطار شتاء في مكة وتسير جنوباحتى اليمن ، وعادة ما يمطل المطر في شكل سيول غزيرة تستغرق ساعة أو ساعتين . وقد سجل سقوط الأمطار في مكة عام في شكل سيول غزيرة تستغرق ساعة أو ساعتين . وقد سجل سقوط الأمطار في مكة عام ١٩٦٧ والمعلم التي جمعت عن أعوام ١٩٦٩ إلى ١٩٧٧ قد دونت في الجدول الآتي الحدول الآتي معدل سقوط الأمطار السنوي يتراوح بين ١٩١٠ مليمتر إلى ٢١,٦ مليمتر ، والنهاية العظمى التي سجلت في يوم واحد هي ١٩٧٤ مليمتر .

من سمتوط		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			سقوط الامطار في مم			
F 12-20 5	ستوط المطر تاریخ (میلادي)	ព្ធភ្លា . រ	۲۰ دقیقة	دقيقة م	Mark	بالعتان	جموع الوقت دقيقة ساعة	क्रकटु संहर्ग। इ.स्टर्शन्य
_	Y Y -/ 1 - P F	. ' 🗸 🕻	Λ, οΥ	٠ ۲٧	r., Ay		, 0 – ,	3 . 7
	A11A	٠ ` ٨	<b>Y</b> ' <b>Y</b>		١,٧١	· ' · Å	. 3 – 1	r., y
	\ \ - \ \ - · \	L'3	Y , 7	3 ' 7	¥ , V	<b>ኔ</b> ' ለ	. 3 – 1	۲,۳۱
	17-1-17	<b>Å</b> ' A	r., p	$\mathcal{F}_{e} \star \ell$	• ' \ \	_	, 0 – ,	
	71-Y-1V	. ' 3 \	٠ ٠ ٨٨		٨, ٩٢	_	. 1 – 1	٧٠٠٨
	<b>11-1-17</b>	r.,r	<b>λ</b> ' Λ	_	· ·—	_	* Å — *	¥ ' A
	A-X1-1A	3 ' V	r.A	V'V			. •	7.1
	<b>N-1-X</b>	3 <b>'</b> Å	F , Y	۲, ۲	À ' 3	λ'•	* /-X	٧,٥
	01-V-1V	. ' 3	λ'ο	7,0	_	_		ኒ'ወ
	\ \ \ - \ - \ \	3 ' 3	3 ' 3	7,3	_ ·	<u> </u>	٠ –لم. ،	7,3
	<b>64-11-44</b>	٧,٠	* 4	r,1	Y' }	3 ' 3	.4-4	. ' •
				المسجل لم يكن ذا	٣ يعماله عالمخ فيالع	A-3A		
	L 1 - 1 - 0 A	. ' o	X'Y	۲. P	Y.31	<del>-</del>	o ( – )	7,81
	. 4-1-07	٧,٣	λ'3	ጉ, 3		<del>-</del> ·	, 0-1	• · · V
	o-3-0A	3 ' 0	_	_	_	<del>-</del>	00	• <b>* * * *</b> • • •
•	V-3-0V	3 ' Á \	<b>λ'•</b> λ	7, 47	<del>.</del>	<del>-</del> .	¥0-+	٠, ٣3

Table II-1
Rainfall Data

Station: Mecca 81–J 218 Gauge: SIAP TYPE

#### RAINFALL IN MM

Date of Rainfall	10 Min.	20 Min.	30 Min.	One Hour	Two Hours	Total Duration Hrs Min.	Total One Day Rainfall
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
22–11–69 A.D.	18.0	25.8	28.0	28.6		0–50	30.4
17–10–70 A.D.	7.0	8.8	10.0	17.6	20.0	1–40	20.6
11–12–70 A.D.	4.6	6.2	6.4	7.2	7.6	1-40	13.2
21–01–71 A.D.	7.2	9.6	10.6	11.0		0–50	11.0
13–02–71 A.D.	14.0	23.0	25.0	29.8		1-10	30.8
17–09–71 A.D.	6.6	7.2				0–20	7.2
7–12–71 A.D.	8.4	8.6	8.8	10.0	<del></del>	0-50	10.2
7–01–72 A.D.	2.4	2.6	3.2	4.2	5.2	2-10	5.8
25–08–72 A.D.	4.0	5.2	5.6			0-30	5.6
21-09-72 A.D.	4.4	4.4	4.6		_	0-30	4.6
29–10–72 A.D.	0.8	1.2	1.6	2.8	4.4	2–20	5.0
	RECOL	RDER NOT OF	PERATIONAL	DURING 73	<b>&amp;</b> 74		
16-01-75 A.D.	5.0	8.2	9.6	14.2	_	215	19.6
30-01-75 A.D.	3.8	4.2	4.6			1–50	8.0
5–04–75 A.D.	5.4					0–55	12.0
8-04-75 A.D.	12.4	20.2	30.2			0-52	43.0

للطر يسبب عن تلافق فبجائي من السحب فان السيول تنلفع في الحال ، لان سطح الطر يسبب عن تلافق فبجائي من السحب فان السيول تنلفع في الحال ، لان سطح الاراضي شديل الانحدار والتكوينات الصحرية مملاء مماء وغير مسامية ، فلا تجد مياه الدراضي شديل الانحيار والتكوينات الصحيلات التي احفظ بها المؤ دخون عن السيول ، فهم يزوون حوادث أودت بحياة كثير من الناس في الحو حين كانت السيول السيول . فهم يزوون حوادث أودت بحياة كثير من الناس في الحو حين كانت السيول الفيطيقة تقتحمه من كل اتجاه وينساب إلى وادي ابراهيم من الشهال الشرقي والجنوب الفيدية تقتحمه من كل اتجاه وينساب إلى وادي ابراهيم من الشهال الشرقي والجنوب الخيوب الشرقي . ومنفلة تصرف المال فلاه الأنسياب الكوله بجيانب الحرم الشريف جلال الوادي الفيدي . ومساحة الوادي نسم الذي تتصرف مياهه بجيانب الحرم الست بكيرة فهي " 70 هكتار فقط (يعني " 70 فلدانا) ولكن يتولد حتى من فلاه النظقة المعنوية سيول كبيرة ملموة بشكل واضح ، بسبب انحدار هلمه التدلال الصهء حول الحيوة . وقد لوحظ خلال سيل عام ۱۸۸۲۸ ان فيمنانا شديدا قد تسبب من السيول المحدرة من مناطق أجياد والتي جاءت من ناحيين : السد وبر بليلة .

فعم ذلك فان معظم السيول الجارفة التي اقتصت مكة والحم الشريف محلثة المرال ومع ذلك فان معظم السيول الجارفة التي قاتصت مكة والحم الشريف خالث المراب والتي أدت إلى خسائر فادحة في الارواح المبائري كانت عادة تأخي من منى وجبل النور ووادي الجعرانه والتي تقع خارج الوادي الاوسط إلى المبنوب الشرقي والشرق والشهل . ومنطقة تصريف المياه تبلغ مساحتها الاوسط إلى المبنوب الشرقي والشرق والشهل . ومنطقة تصريف المياه تبلغ مساحتها اللامريل البلمة من البوادي عند . معكنار (٧٧ ميلا مربعا) وتلدفني المياه من منحي بلخرل البلمة من الوادي عند شيف . اما تلدفن المياه من جبل النور ووادي الجعرانة فانه يأتي خلال الوادي قرب القصر الملكي القلايم . وبعضها يتحدر من الشهل . وجميع هذه السيول تصل الى الجره القصر الملكي الفلاية من الناعية الشهلية ختوقة الحجون والمعلاة والغزة وهذا الجزء من المدنية هو الني يسمى بعواني مكة (المناطق المنقعة) وهنا ينضم إليها معظم السيول من الأجزاء المرقعة من مكة فع علد البغض المني يتحدر من جبل أبي قبيس ومنطقة من المجزو والجورة والمرقي والتي تصل مباشرة إلى منطقة باب الملك.

eate 24gt range sind of 16 Ihmil ole italy limber to cate 14m of 11m of 10m of 11m of 10m of

The city of Mecca has from times immemorial been subjected to floods of varying magnitude and intensity. Since rain is generally caused by sudden cloud bursts, floods rise instantaneously because the topography is steep and rock formations are barren and impervious, with nothing to hold the flood waters. All this is substantiated by the flood records preserved by historians. They narrate incidents of heavy loss of life in Mecca and specially in the Haram, when sudden hill torrents swept in from all directions.

Wadi Ibrahim flows down from northeast, south, and southeast. The drainage outlet for the entire flow is by the side of Haram Sharif through the narrow valley. The area of the Wadi itself which drains by the side of the Haram is not very large, being only about 650 be generated even from this small area because of steeply rising barren hills around. It was observed during the flood of 1388 that severe flooding was caused by flows running from Ajiad areas, which came from two directions, namely 'Al Sadd' and 'Ber Belila'. However, most of the heavy floods which have entered Mecca and

Haram Sharif, causing serious damage to Ka'ba Al Musharrafa and Haram Sharif, causing serious damage to Ka'ba Al Musharrafa and Masjid Al Haram and inflicting heavy loss of life and property, have outside the central valley to the southeast, east and north. The drainage area is as much as 7000 hectares (27 sq. miles). The flows from Mina enter the town from the valley at Shisha roundabout. Flows from Mina enter the town from the valley at Shisha roundabout. Flows from Jabal Al Moor and Wadi Johrana come through the the flows reach Haram Sharif, at Quahashia from the northern direction flowing through Hujoon, Maala and Ghazza, the part of the city the flows reach Haram Sharif, at Quahashia from the northern direction flowing through Hujoon, Maala and Ghazza, the part of the city called Awali Mecca (Highlands of Mecca). Here they are joined by most of the flows from the higher parts of Mecca, except some which run down Jabal Abu Qubais and Ajiad area in the northeast and east run down Jabal Abu Qubais and Ajiad area in the northeast and east and directly reach Bab Al Malik area. They all drain down the Misyal, past the Haram.

Historical records mention 86 incidents of floods after the advent of Islam. The magnitude of the floods is described either by the use of superlatives, like 'no flood like this ever occurred before', or in terms of the level reached inside the Haram, i.e. up to Hajar Aswad or the door of the Ka'ba (Bab Ka'ba) or above the sill of the door or the lock of door (Qufle Ka'ba) or above the light posts (Qanadeel); or in terms of loss of life and property. Sometimes the floods took as much as 2 days to drain away and the intensity and volume of their much as 2 days to drain away and the intensity and volume of their flow can be gauged from the use of expressions like 'over-flowing Nile' in describing them. Some of the major floods since the dawn of Islam have been listed in Table II-2, as tabulated on the following Islam have been listed in Table II-2, as tabulated on the following





جدول ۲- ؟	الرقم المتسلسل		الوصييـــف		العام ل الهجري	الوصـــف	_
تاريخ السيول في الحرم الشريف	١	۱۷	حدث خلال خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرف امامه مقام ابراهيم عليه السلام الى المسفلة .	11	۸۸۰	كان من اعظم السيول سواء في الجاهلية او في الاسلام . احدث خسائر كبيرة في الارواح إذ أودى بحياة حوالي ١٨٠ شخصاً داخل الحرم وحده .	
المصدر: طاهركردى - تاربيخ مكة - المجلدالثاني	4	٧٠	كان سيلا شديدا جاء فجأة في صباح الثامن من ذى الحجة وحمل امتعة الحجاج وطفت الجهال المحملة ووقعت الدور وقتل اعدادا من الناس واضطر الناس الى تسلق قمم	١٢	٩٢٠	حوالي ١٨٠ شخصا داخل الحرم وحده . دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي ١/٧ متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم .	7
•	۴	٥٩٣	التلال لينقذوا انفسهم . كان سيلا شديدا دمر عددا من المنازل ودخل الكعبة وارتفع	18 1	4 > 1	دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة .	١
	٤	٦٢٠	فوق اعمدة القناديل وأدى الناس الطواف سباحة . كان سيلا عظيما دخل الكعبة وقتل كثيراً من الناس حين وقعت عليهم البيوت .	12	974	دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة . تبع السيل امطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم	١
	•	779	كان سيلا عارما لدرجة أنه لم يرمثله من قبل فقد أقتحم الحرم كأنه بحرمن الماء .	١		والكعبة وارتفع الى اعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة الف شخص ، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم التالي واعاد السلطان مراد بناءها .	٠.
	٦	٧٧١	دخل الحرم وارتفع حتى بلغ قفل الكعبة وكذلك سقط البرد بأحجام كبيرة _ أودى بحياة ألف شخص .	17	1.00	دخل الحرم وارتفع حوالي ٢/٢ مترفوق عتبة باب الكعبة . ١	١
	٧	۸۰۲	كان سيلا عظيما ارتفع حوالى نصف متر فوق عتبة باب الكعبة وأتلف عمودين وتوفي حوالي عشرون شخصا كها	14	۸۰۲۱	دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر . دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .	1
	٨	٨٦٥	أحدث لكثير من الدور خسائر جسيمة . دخل السيل الحرم والكعبة وارتفع حوالي 1/1 مترفوق	19 1	۱۲۷۸	اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى اعمدة الفناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت خمس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه ٢	۲
	٩	۸٦٧	مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بئر زمزم بحوالي نصف متر . هطلت امطار غزيرة تبعها سيل دخل الحرم من جميع ابوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع	γ. 1	1410	في ٧١ ذي الحجة هطلت امطار غزيرة تبعتها سيول من كل انحاء مكة بدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان	
	١.	۸٧١	ابوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع المترفوق مستوى عتبة باب الكعبة . دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عددا من البيوت .	, ,	1417	نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس ان يسبحوا . الناس ان يسبحوا . جاء في ٢٣ ذى الحجة ودخل الحرم وامتلأ وارتفع حوالي	1
	•	,	د این افراد در	1		اربعة امتار .	1

40	ob adt ni abol adt 10 faval adt ot an pnisix bn	<b>J</b> -	, ,,,	V (/ Z		EE	LON	
	· .	,		· <u> </u>	<u>-</u>			
					and Islam. Heavy loss of life occurred, kill- ing about 180 people inside the Haram alone		٠	
I	filled it with silt and water. Rose about 4 metres.			I.	Damaged a lot of houses. Was one of the greatest floods of Jahiliyat	088	Π.	
	Came on 23 Zilhajj. Entered the Haram and	1327	17		Entered the Haram, Ka'ba and Zamzam.	178	10	- 1
Ţ	wims.			I	above sill level in Ka'ba.	•	÷	
	roads were flooded and people had to				the east and west and water rose $\frac{3}{4}$ metre			
	flowing Nile River entered the Haram. All				which entered from all of Haram's doors on			a seguina
	unprecedented scale, resembling over-				Heavy rains were followed by a flood	Ļ98 <sub>.</sub>	. 6	
	by floods from all directions of Mecca on an			Ι	Zamzam about ½ metre.			् पूर्णका - सम्बद्ध
	On 21 Zilhajj, heavy rains were followed	1325	07		1 metre above sill level. Exceeded rim of			
7	side.				Entered the Haram and Ka'ba. Rose about	298	8	-
	of people were drowned inside and out-			I	cause of damage to many houses.			: গ
	prayers were suspended. A large number				were damaged. About 20 people died be-			
	a sudden before Fajar. Water reached up to light posts and Zamzam overflowed. Five	÷			Was a great flood which rose about ½ metre above the sill of Bab Ka'ba. Two pillars	708	,	1'
	Water rushed and entered the Haram all of	8721	61	<b>T</b>	sand lives were lost.	COB	4	
т	Ka'ba.	0201	0.	ι	Ka'ba. Large sized hails also fell. A thou-			 :
i.	Entered the Haram and rose to the Quffe	1208	18		Entered the Haram and rose to the Quile	TLL	9	:
7	Ka'ba by ½ metre.		•	т	Haram like a sea of water.			
C	Entered the Haram and rose above Quffe	ELOI	ΔI		of it was not heard before. Entered the			
Ţ	of Bab Ka'ba by about $\frac{1}{2}$ metre.				Was a flood of such intensity that the like	699	ς	
	Entered the Haram and rose above the sill	1022	91	Ţ	проп такт.			
Ż	was rebuilt by Sultan Murad.			_	Many people were killed as houses fell			·
	Al Musharrafa fell down next day and	÷			Was a great flood which entered Ka'ba.	079	Þ	
	Mataf. A thousand lives were lost: Ka'ba				performed by swimming.	-	-	
	Reached up to light posts (Qanadeel) in				above light posts (qanadeel). Tawaf was	-		
	rains. Entered the Haram and Ka'ba.	·	:		houses. Entered the Ka'ba and rose to		 	
	The flood followed heavy unprecedented	1039	51		Was a severe flood which destroyed a lot of	€65	£	
· . I	of Ka'ba.				Save themselves.		-	
_	night. Entered the Haram. Reached near the Qufle	. 870	ÞΙ		people. They had to climb on top of hills to			
	0				the belongings of Hajis. Loaded Camels, began to float. Houses fell, killing lots of			
	Entered the Haram and rose to the Quile Ka'ba. Water stayed for one day and one	146	ΣŢ		the morning of 8th Zil Hajja. Carried away			·
7	posts and Zamzam.	120			Was a severe flood came all of a sudden on	08	7	History of Mecca, Vol II)
C	Ka'ba by about ½ metre. Drowned the light			I ·	washed away Muqam Ibrahim.	00	·	(Source: Tahir Kurdi;
	Entered the Haram and rose above Bab	076	77	1	Came during the time of Hazrat Omar	ΔI	I	irad2 meraH ta
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				sbooff to vrotsiH
Category	Description	irjaH	.oN	Category	Description	iajeH	.oV	aboold to protain
		Year	'S			Year	. <b>'S</b>	7 II MOPT
								Table II–2

Category – 1. Floods are those which have been entering Ka'ba Al Musharrafa and rising up to the level of the lock in the door.
 Category – 2. Floods are those which have drowned light posts in Mataf and have been described in superlative terms.
 After the year 1327, floods were experienced in the year 1328, 1330, 1335, 1344, 1350, 1360, 1376, 1382, 1384, 1388, and 1394 but these floods being of smaller intensities are not tabulated above.

The worst of the three floods observed during the construction phase occurred on 5th Zil-qida, 1388. The flood was caused by torrential rain in the area and the partial blocking of the drainage conduit by cars and other materials, pushed into its mouth. The entire area of the Haram was inundated and the flood waters rose about  $\frac{1}{2}$  metre above the sill of the Bab Al Ka'ba.

بعد عام ۱۳۲۷ حدثت سيول في أعوام : ۱۳۲۸ – ۱۳۳۰ – ۱۳۳۵ – ۱۳۵۰ –

1798 - 1744 - 1748 - 1747 - 1771 - 1771

ولكن هذه السيول كانت غير شديدة ولذا لم تذكر في الجدول السابق وقد حدثت ميول أثناء مرحلة الانشاء كان أهمها ما حدث في الخامس من ذي القعدة عام ١٣٨٨ هـ وقد سبق هذا السيل هطول الامطار الغزيرة في المنطقة مع انسداد مجرى السيل الجزئي بواسطة السيارات التي انجرفت داخل فتحته ، وقد غمرت مياهه منطقة الحرم بأكمله وأرتفعت حوالي نصف مترفوق عتبة باب الكعبة .

#### **Temperatures**

The climate of the area is hot and dry and temperatures are usually high. No long range temperature data could be obtained. According to one source, the maximum monthly temperatures range from  $33^{\circ}$ C in January to as high as  $52^{\circ}$ C in June. The minimum temperatures range from  $24^{\circ}$ C in July—August to  $11^{\circ}$ C in February. The monthly data is shown in Table II—3.

## درجات الحرارة

ولم نتمكن من الحصول على معلومات عن درجات الحرارة على نطاق واسع . وحسب أحد المصادر فان أقصى درجات الحرارة الشهرية المطلقة يتراوح ما بين ٣٣°م في يناير إلى ٥٠°م في يونية . وأقل درجات الحرارة المطلقة تتراوح ما بين ٢٤°م في يولية وأغسطس إلى ١١°م في فبراير . ويوضح الجدول رقم ٢-٣ درجات الحرارة خلال العام .

Table II-3
Temperature Data at Mecca
(In Centigrade)

جدول ٢-٣ معلومات عن درجات الحرارة فأحمكة المكرمة (المتوية)

Month	Maximum	Minimum	Average Maximum	Average Minimum	متوسط اقل درجات الحرارة	متوسط الدرجات القصوي	اقل درجات الحرارة المطلقة	الدرجة القصوى المطلقة	الشهر
June	52.0	20.0	43.5	25.0	Yò, '	٤٣,٥	۲٠,٠	٥٢,٠	يونية
July	46.5	24.0	43.3	27.2	<b>YV</b> , <b>Y</b>	٤٣,٣	٧٤,٠	٤٦,٥	يولية
August	47.0	24.0	42.7	25.9	40,4	£ Y , V	71,	٤٧,٠	اغسطس
September	47.5	23.0	41.5	24.8	Y£,A	٤١,٥	۲۳,۰	٤٧,٥	سبتمبر
October	41.5	22.0			_	_	<b>YY</b> , •	٤١,٥	اكتوبر
November	35.0	18.0	34.5	20.0	۲٠,٠	٣٤,٥	۱۸,۰	۳٥,٠	نوفمبر
December	35.0	16.0	30.8	17.6	١٧,٦	۳٠,٨	17,'	<b>40,</b> •	<b>دیس</b> مبر
January	33.0	13.0	30.2	16.3	17,4	۴٠,٢	۱۳,۰	۳۳,۰	يناير
February	35.0	11.0	31.7	14.8	11,1	٣١,٧	11,	٣0,٠	فبراير
March	42.0	13.5	36.8	19.4	19, 8	٣٦,٨	14,0	٤٢,٠	مارس
April	43.0	15.0	38.8	19.1	19,1	٣٨,٨	10, 1	٤٣,٠	ابريل
May	51.0	15.0	44.0	22.1	44,1	٤٤,٠	10,1	o1,·	مايو .

ان شبكة مواصلات مدينة مكة قد امتدت عبر القرون بحيث ان جميع طرق الشريدة مواصلات المواصلات القريم المواصلات المواصلات المواصلات المواصلات المواصلات المواصلات المواصلات المواصلات أو المبارا المواصلات المواصلا

والطرق خلال هذه الشعاب تربط مكم بسائر البلاد في منطقة الحجاز وقد شيدت الطرق خلال على المستويات . تربطها المدين والطائف طرق جيدة السيارات . والطريق بين مكمة وجدة ذو انجاهين : أحما السيارات الناهبة والآخر السيارات الفاريق بين مكمة وجدة ذو انجاهين : أحما السيارات الناهبة والأخر السيارات القادمة وحركة المرو على هذا الطريق كبيرة جداً وجاري العمل حاليا على دراسة توسعته .

والطرق الأخرى الرئيسية غير التي ذكرت هي التي تتصل بمناسك الحج وتؤمن والطرق الأخرى الرئيسية غير التي ذكر المناسك بمناسك الحج وتؤمن والمورق الماطق تعالى في أسم المناطق تعالى ويأمج المرا تعلم الماطيوما والمدي ويمنع الآن تحم التنفيل . وسهولة الانصال الهاتفي في المدينة المرا الطيفي في المدينة المنطل المائه وركز في كل واحد منها ثلاثين ألف خطوهي مناسبة للمتطلبات الحاضرة . وبواسطة نظام الانتصال المائيكي الاتوماتيكي المباشر تتصل مكة بجميح البلدان الرئيسية وبواسطة نظام الانصال المائية المريع السائد المرتبع المبائد تعمل مكة بجميح البلدان الرئيسية وعلاية على السهيلات المديمة نغما نظام الارسال بالتلكس .

The Communication system of the city of Mecca has grown through the ages in such a manner that all major communication links converge to Masjid Al Haram. Entrance into the city is mainly gained through four gaps in the surrounding mountains. The passes lead from the northwest to Medina; from the west to Jeddah; and Taif; from the northwest to Medina; from the west to Jeddah; and from the south to Yemen (Sana). These gaps also define the direction of the city's expansion. Roads through these passes link Mecca with the major towns of Roads through these passes link Mecca with the major towns of

Koads through these passes link Mecca with the major towns of the province of Hijaz. They have all been constructed to a high standard and offer excellent two-lane single carriageway connections to the cities of Medina and Taif. The road between Mecca and Jeddah is a dual carriageway. The traffic on it is very heavy and it is being further widened.

The principal urban and rural routes other than those already mentioned are the ones associated with the rituals of Hajj and provide connections to Mina, Muzdalifah and Arafat. The traffic

requirements of these areas are being met through a comprehensive development programme which is already under implementation. The telecommunication facility in the city comprises three exchanges of 30,000 lines which is adequate for the present require-

changes of 30,000 lines which is adequate for the present requirements. A coaxial microwave system connects Mecca to all the principal towns of the Kingdom of Saudi Arabia through direct dialling system. In addition to telegraphic facilities, a telex system has also

been established.

Conditions in 1375H.

الأحوال في عام ١٣٧٥ هـ

			<del></del>	·
			-	
	-	•		·
·				
			•	
	-			
	-			•
•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				÷
•			•	• • • • •
		-		
-		•		
				the second secon
	•	÷		
Allender of the second of the				
•	-			
·				
	-		•	
•		•		

\_\_\_\_\_\_

The ever increasing population of muslims around the world, the emergence of numerous independent Islamic States after World War II, improvement in their socio-economic conditions and ease of travel are some of the factors which have contributed to a continual increase in the Hajj congregations. This has strained the limited facilities available in Mecca in general and in the Masjid Al Haram in particular, where every Haji circumambulates around the Ka'ba and wants to offer his prayers. The Government of Saudi Arabia, as the custodian of the Holy places, has been alive to the situation and has put in train measures calculated to meet the rising demand.

A study of the table on page 103 will indicate that the trend of variation is rather erratic and there is no definite rate of increase. The number of pilgrims in different periods is governed by several factors, economic, political, climatic and availability of communication facilities. These factors being indeterminate, an estimation of the future size of Hajj congregations does not lend itself to simple projection techniques. The accelerated increase in the number of Hajj pilgrims in the decade 1365-75 may be attributed to a general resurgence of solidarity among Muslim countries and an exemplary law and order situation in Saudi Arabia. The upward trend continued steadily during the past twenty years and the increase in this period is almost four fold. It would not be unsafe to conclude from the above analysis, that this trend will continue unless regulatory measures are introduced with the co-operation of Muslim countries from which most of the Hajis emanate. However it is not easy to enforce them where people's religious sentiments are involved.

In view of the rapid increase in the number of pilgrims from 1355H. onwards, the Government of Saudi Arabia headed by His Majesty King Abdul Aziz, started giving serious thought to the extension and reconstruction of Masjid Al Haram. The plan took several years to mature and construction which started in 1375H. was spread over a period of two decades because of the immensity of the undertaking.

Before dealing with the extensions to Masjid Al Haram it would be appropriate to give a brief description of the Masjid as it existed in 1375 Hijri.

ان الازدياد المطرد للمسلمين في العالم سنة بعد أخرى وظهور عدد من الدول الاسلامية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية وتحسن الظروف الاجتاعية والاقتصادية وسهولة السفرهي بعض العوامل التي أسهمت في زيادة حشود الحجاج وقد شكل هذا عبئا على الخدمات المحدودة المتاحة في مكة المكرمة عامة والمسجد الحرام خاصة حيث يطوف كل حاج حول الكعبة ويؤ دي الصلاة في المسجد . وحكومة المملكة العربية السعودية وهي الامينة على الأماكن المقدسة كانت على بينة من الموقف .

لذًا فانها اتَّخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة المتطلبات المتزايدة .

ويلاحظ ان عدد الحجاج قد زاد في السنين الأخيرة إلى أربعة أمثال ما كان عليه عام ١٣٧٥ هـ .

ومن دراسة الجدول البياني لنسب ازدياد عدد الحجاج الذي نورده بعد ، يتضح أن الميل الى التغيير شاذ وليست هناك نسبة معينة في الزيادة . فعدد الحجاج في المواسم المختلفة تتحكم فيه عدة عوامل اقتصادية وسياسية ومناخية وسهولة المواصلات الخ . .

ولما كانت هذه العوامل غير محددة ولا معروفة سلفا فان اعداد الحجاج لا يمكن تقديرها بالنسبة للمستقبل على أساس الاتجاه الحالي . إذ أن العامل الذي دعا إلى الزيادة المطردة في عدد الحجاج في المواسم من عام ١٣٦٥ إلى ١٣٧٥ قد يعزى الى الوعي العام للتضامن بين الدول الاسلامية واستقرارها واستقلال بعض الدول الاسلامية وانتشار الامن والعدالة بين ربوع المملكة العربية السعودية . فقد ازداد عدد الحجاج باطراد بل انه تضاعف أربعة أضعاف في غضون عشرين عاما .

ويمكننا ان نستنتج من التحليل السابق ان هذه الزيادة ستستمر الا اذا أدخلت بعض الترتيبات المنظمة وذلك بالتعاون مع الدول الاسلامية التي يفد منها هؤ لاء الحجاج الا أنه يس من السهل تنفيذ ذلك طالما أنه يس الشعور الديني . ونظرا الى زيادة عدد الحجاج من عام ١٣٥٥ في بعد فان الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك عبد العزيز رحمه الله شرعت في التفكير جدياً في توسعة وعهارة المسجد الحرام وأخذت الفكرة عدة سنين حتى نضجت وبدأت العهارة عام ١٣٧٥ هـ واستغرقت فترة عشرين عاما نظرا لضخامة هذا العمل .

وقبل أن نعالج موضوع توسعة المسجد الحرام نرى من الأفضل أن نعطي وصفًا مختصرًا للمسجد كما كان عليه عام ١٣٧٥ هجري .

وفيع يلي جدول بيين اعداد الحبطج من الحارج الذين زاروا مكة الكومة لاداء فريضة الحجج من عام ١٢٥ إلى عام ١٩٧٧ .

=-1 -1	<u>.</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			<del></del>
	۽ احام ' د يجيفا	العام بالمردي	عدد الحجاج الاحاث	کر چشار کرستا لک باری	العام المحدث	الحام المالية	والجناء المداد	کر هنگرا کیستاا در در د
ولجحاء المعت	الجبيري	۱۳۳۲۶ <sup>۶)</sup>	بزاجها	للزيادة	ال <b>استجد</b> ي	الميلادي. 	. ।४न्नः 	น. วะร
0	037/	VY P /	¥## (+ P	· . • · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.34,.23.1	<b>b</b> V/ •
م ۱۲۱۷ متنسطا	F37/	VX 9 (	717,77	AVS	14.44	3061	XX. 341	· •/ •
			3 <b>LA "3 b</b> . "	ΛΓ. ° (-)	3741		146,147	
	\3 Y \	164.	777, 1A	1, 1, (-)	0771	1081	****	o// o (-)
	P341	1771	93. 64	P1 , Yo (-)	<b>FVY</b>	V6P1	٥٧٥,٥/٢	**/ * (-)
• •	140.	1461	٥٢٠, ٩٢	70,0% (-)	VV7/	1001	VP1, P-Y	L b / A (-)
	1071	1444	<b>\\\</b>	٧٥ ، ٣ (–)	AVY	8081	141, 141	AV/ • (-)
	1071	3491	124,07	77,07	PV71		Pr7,707	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	4041	0771	<b>777</b> , <b>77</b>	4. '34	. ٧٨/	1771	13P, 017	LV/XI
	3071	4461	٠٠٨, ٣٣٠	· ¼ · · · (-)	1771	Y 7 P /	003,777	· 7/ 37 (-)
	0071	VYPI	A10'83	AA' 13	777/	47.91	A7., PP1	3./V(-)
·	アロアノ	A721	377,77	46,40	7/7/	3791	000, 777	Y P \ 77
	١٨٥٨	1479	٧٨٥, ٩٥	۲۸, <i>۱۲</i> (-)	1475	0711	774,414	PY\
	14°V	.361	۲۵۱,۲۳	¼. ' L3 (−)	0V7/	7791	V11,3PY	/V/ A
	1404	1361	34·'b	7P, (V (-)	アヘヤノ	<b>V</b> FP (	777,717	10/A
	. 4.41	1361	77.77	73,3 <i>TI</i>	<b>////</b>	AFP1	٧٠٥,٨/٣	<b>\(\lambda\/\\\</b>
	1741	7321	457,37	۸۲,۳	<b>//</b> //	PTP1	377,377	- <b>LL/</b> -/\\
		: " \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \		" 7P ; Yo / "	PAY1		084,7.3	.3/V
	1414	3361	٧٥٨,٧٣	10, 27 (-)	144.	1441	٤٣١, ٢٧٠	31/1
·	3771	0361	*** \**	· r, · · (-)	المسطا	1441	P44, PV3	31/11
	0 h.d.l	1351	47A, ' 1 L	FA, YF	1441	1414	761,037	40/37
	7771	A361	337,00	o / , / (-)	المطلم	3791	00X'X.L	· v/ o (-)
··	١٨١٨	V3 b1	312°07	FA. PY	3 971	3461	. AAA 'Y\ <b>\</b>	11/10
	۸۲ <i>۲۱</i>	<b>b3b</b> 1	PT', PP	٨٠ ١٨	0 9 7/1	0 N b \	7V0,3PA	77\Y (-)
	P T " Y "	.061	Yor, V' /	77, A	7.271	LAPI	3. 411	Y F.\ P. (-)
					<b>ソ</b> アサ <i>(</i>	۸۸۶۱	٧٣٩,٣١٩	AV/ A
	· ٧٣/ / ٧٧/	10P1 70P1	V/0,**/	۸۵ ' ۲ (-)	٧٩٦١	۸۸۶۱	P17, P7V	

The number of Haj pilgrims from abroad who visited Mecca for the years 1345 to 1397 are tabulated below:

Table III–1

Yearwise Number of
Foreign Pilgrims

(1345-1397)

Hijri 	Years . A.D.	Number of foreign pilgrims	Growth Rated over previous year (percentage)	Hijri	Years A.D.	Number of foreign pilgrims	Growth Rated over previous year (percentage)
1345	1927	90,662		1371	1952	148,515	47.66
1346	1928	96,212	6.12	1372	1953	149,841	0,89
1347	1929	90,764	(-) 5.68	1373	1954	164,072	9.50
1348	1930	81,666	(–) 10.02	1374	1955	232,971	41.99
1349	1931	39,045	(–) 52.19	1375	1956	220,722	(~) 5.25
1350	1932	29,065	(–) 25.56	1376	1957	215,575	(-) 2.33
1351	1933	20,181	() 30.57	1377	1958	209,197	(-) 2.96
1352	1934	25,291	25.32	1378	1959	207,171	(-) 0.97
1353	1935	33,898	34.03	1379	1960	253,369	22.30
1354	1936	33,830	(-) 0.20	1380	1961	285,948	12.86
1355	1937	49,517	46.37	1381	1962	216,455	(-) 24.30
1356	1938	76,224	53.93	1382	1963	199,038	(-) 8.04
1357	1939	59,577	(-) 21.83	1383	1964	266,555	33.92
1358	1940	32,152	(–) 46.03	1384	1965	283,319	6.29
1359	1941	9,024	() 71.93	1385	1966	294,118	3.81
1360	1941	23,863	164.43	1386	1967	316,226	7.51
1361	1942	24,743	3.68	1387	1968	318,507	0.72
1362	1943	62,590	152.96	1388	1969	374,784	17.66
1363	1944	37,857	(-) 39.51	1389	1970	406,295	8.40
1364	1945	37,630	(-) 0.60	1390	1971	431,270	6.14
1365	1 <del>94</del> 6	61,286	62.86	1391	1972	479,339	11.14
1366	1947	55,244	(-) 9.85	1392	1973	645,182	34.59
1367	1948	75,614	36.86	1393	1974	607,755	(-) 5.80
1368	1949	99,069	31.02	1394	1974	918,777	51.17
1369	1950	107,652	8.66	1395	1975	894,573	(~) 2.63
1370	1951	100,578	() 6.57	1396	1976	719,040	(-) 19.62
				1397	1977	739,319	2,82

#### **Structure before Extension**

# البني قبل التوسعة

The structure of Masjid Al Haram that existed in the year 1375H. was the one constructed by Sultan Salim in the year 980H. But for periodic repairs and minor extensions, the structure by and large had remained unaltered for about four hundred years as shown in drawing No. 2112.

It is approximately rectangular in plan and covers a total area of 12,200 sq. metres. The layout appears to have been governed by the topography of Wadi Ibrahim. The sides on the southwest and the northeast are constrained by Jabal Abu-Qubais, and Jabal-Hindi and are therefore shorter, the longer sides being in the direction of the valley.

The following constitute the main components of the Haram.

# كان المسجد الحرام في عام ١٣٧٥ هـ هو البناء الذي شيده السلطان سليم في عام ١٨٠ هـ ، ورغم الاصلاحات التي كانت تتخذ على فترات والتوسعات الصغيرة فان المبنى على العموم ظل بلا تغيير حوالي أربعائة عام كما يظهر في الرسم رقم ٢١١٢ . وهو في تخطيطه مستطيل تقريبا ويغطي مساحة تبلغ ٢٠٢،٢٠ متر مربع . ويظهر ان طبوغرافية وادي ابراهيم قد تحكمت في المخطط فجوانبه من الناحيتين الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية قد حدها جبل هندي ولذلك فانها أقصر من الجانبين الآخرين اللذين في ناحية الوادي ، أي ان المبنى مستطيل في اتجاه الوادي . وفيا يلي أهم العناصر التي يتكون منها الحرم :

#### (a) Mataf

The Mataf around the Ka'ba was elliptic in plan. Its major and minor axis measured 50 metres and 40 metres respectively. It was paved with marble and was illuminated by brass lights on its periphery.

#### (b) Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim was located at the same place where it stands today. It was installed there by Hazrat Omar, after it had been dislocated by a flood. The Maqam was housed in a roofed structure with the arched gate of Banu Sheeba behind it.

#### (c) Zamzam Well

Zamzam, the sacred well which dates back to the days of Hazrat Ibrahim (peace be on him) and the water from which came out first in response to Hajra's supplication to Allah for providing succour to the thirsty infant Ismail, has since been a permanent source of supply to the pilgrims of the Ka'ba. It was covered by a domed building which was constructed in the years 1074H. The domed structure on the first floor was used as Mukabbaria. Arrangements for supplying water to the pilgrims were on the ground floor.

#### (d) The Minber

The Minber which is used for addressing major congregations of Juma and Id-ul Fitr was presented by Sultan Sulaiman Bin Saleem Khan Al Uthmani. It was located close to Maqam Ibrahim on the north side. It was erected in the year 966 Hijri and is built in classic style in white marble.

#### أ\_المطاف

كان المطاف حول الكعبة بيضاوي الشكل بمحاور كبيرة وصغيرة ٥٠ مترا ، ٠٠ مترا ، على التعاقب وكان مبلطا بالرخام وعلى محيطه الخارجي قناديل نحاسية للاضاءة .

#### ب\_مقام ابراهيم

كان مقام ابراهيم في نفس الموضع الذي يوجد فيه اليوم كما وضعه الخليفة عمر بن الحطاب رضي الله عنه بعد ان جرفه السيل . وقد وضع المقام في مبنى مسقوف ومن خلفه باب يعرف بباب بني شيبة .

#### ج \_ بئر زمزم

زمزم هي البئر التي ترجع الى عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام والتي انبعث منها الماء أول مرة استجابة لتضرع هاجر إلى الله ان يمدها بالعون لطفلها الظهان اسهاعيل عليه السلام ولقد ظلت هذه البئر منذ ذلك الوقت مصدرا دائها للهاء للحجاج . وكانت مغطاة ببناء دي قبة بني عام ١٠٧٤ هـ ، وكان المبنى ذو القبة في الدور الاول يستعمل كمكبريه . وقد عملت الترتيبات لامداد الحجاج بالماء في الدور الارضي .

#### د - المنبر

المنبر الذي يستعمل لالقاء الخطب أيام الجمع وفي عيد الفطر قد جاء هدية من السلطان سليان بن السلطان سليم خان العثماني وكان يقع ملاصقا لمقام ابراهيم في الناحية الشالية.

وقد اقيم في عام ٩٦٦ هـ على الطرار العربي القديم من رحام أبيض .

#### تكلفلاا ـــه

. تلماقلًا مله رغ ولما وهو ي.

على عيط الطاف الخارجي أقيمت أربع مظلات العبري المذاعب الأربعة للامام أحد بن حنبل والامام ملك والامام أبي حنيقة والامام الشافعي وتقع في الجانب الشرقي والجنوبي الغربي والشرا ل المربي والشرق على التعاقب . وكان المصلون من كل منعب

#### (e) Musallas

On the outer periphery of Mataf were located four musallas for the followers of four schools of thought (fiqah) of Imam Shafi, Imam Hanbal, Imam Malik and Imam Abu Hanifa, and were located on the east, southwest and northwest side respectively. Prayers of the followers of the different schools were lead from these of the followers of the different schools were lead from these

#### 6-14-46 E

المناطق الكشوفة غير البلطة بين الطاف وأمداة السجد نحيس بالحساوى وهي المناطق الكشوفة غير البلطة بين الطاف وأحداق المناطق المناطق . وجزء من هذه مغطاة بالحصى الرفيع . وجزء من عذه الحصوى ملامق المسجد المسقوف كان له مظلات موقته من القهش تنشر خلال ملاة الظهر والعصر .

# يعنبدا - ن

المرام عند السقوفة شيدت على المحيط الحارجي المعمن وكانت تبين بحدود السجد الأرقية السقوفة شيدت على المحيط الحارجي المعمن وكانت به المواحيثة المرام والمحينة المرام والمعنا والمعنا والمعنا والمحتا المعنا المنا المعنا المنا المعنا المنا المعنا المنا المعنا المنا المن

وكان المسمى سوقا مسقوفا وكان يغطيه سقف مقوس مصنبوع من الواح الحليد المجلفن المموج ، يسير بجوار الحرم لأسباب طبوغرافية بديهية ، وكان سير العربات عبر المسمى والدكاكين على جانبيه مصدر ازعاج للحجاج أثناء تأدية السمي .

وكانت منك سبع مآذن أحدام عند باب المعمال قيم وأجرى مند باب الدواع منافع سبع عالم سبع الدواع من المعمال المعما

والسجد بما فيه الصحن الداخلي الكشوف كان لا يتسع لأكثر من خسين ألف مصلي . ونظرا لعدم وجود أماكن مفتوحة حول السجد فلم يكن هناك أي جمال كاف لتوسعة مكان الصلاة . وكان عدد الحجلج الذين وفدوا في عام ١٧٧٤ هـ أكثر من مائتي

#### iwasaH (1)

The open unpaved areas between Mataf and the colonnades of the Masjid are called Hasawi and are covered with fine gravel. Passages the Hasawi close to the covered portion of the Masjid, used to have temporary sun-shades during Zohur and Asar prayers.

#### (g) The Structure


even had windows opening inside the Masjid. ery of the Masjid and between the Masjid and Masaa, some houses lined rows of houses. There were dwellings along the outer periphaddition there were ten narrow streets, 3 metres or so wide, in which which was 10 to 12 metres wide, and passed through Masaa. In were very limited. There was only one major road; Shareh Qushashia found in a reasonably good shape. The approaches to the Masjid masonry and even after a passage of about tour centuries, were covered areas were suitably lighted. The domes and arches were in Shameisy stone columns, supporting the arches and cupolas. The about three hundred marble and about two hundred and lorty The covered areas consisted of a series of colonnades comprising portion of the Haram Al Qadeem were approximately 163 m by 106 m. and other functional facilities. The inner dimensions of the covered and Bab Ziada. These areas were occupied by the Sabeel, Madrassah 194 m, except for the small additional areas located at Bab Ibrahim The outer dimensions of the Haram were approximately 192 m by the compound and marked the limits of the then Masjid Al Haram. The covered colonnade was constructed on the outer periphery of

The Massa was a roofed market place covered with corrugated galvanized iron sheets. It was curved in plan and ran closer to the Haram than the present Massa. Shara Qushashia crossed it at a point about 80 metres from Safa. The vehicular traffic across the Massa and the shops along it, were a source of considerable distraction and disturbance to the pilgrims during Saee.

The Masjid had seven minarets. One minaret was located near the Bab Al Omra, the second near Bab Al Wida, the third near Bab Ali, the fifth near Bab As Salam, the sixth near the fourth near Bab Qibti, the fifth near Bab As Salam, the sixth near

#### (8)

The Holy Mosque in ۱۳۷۰ ت نالا الا والحال المسالة



ألف وكان عليهم إن يكافحوا كي يؤدوا العسلاة والطواف التي كانت تؤدى بكل مدي كان عليهم إن يكافحوا كي يؤدوا العسلاة والطواف التي كانت تؤرى بكل معربة . وبالاختصار فان وجود عدد من الابنية داخل العسمن المستطيل للمسجد مثل مقالة مقام إبراهيم وباب بني شيبة والنبر والمبنى ذي اللدورين فوق بئر ذهزم : كل هذا كان هوق تجرك المجراج إلى الملاويين وكي بئر أهزم : كل هذا تعدو ياعت بدر أحمد الحجل وي عام ١٩٣١ هـ . وكانت الموقف في تلك تفدين بالموائق الكبيرة الاتية ، فظهرت الحاجة الماسة لتوسعه سريغة وأهم تلك العوائق :

 ١ - وضع المباني السكنية الملاصق لمباني الحم قد سبب ضيقا في الامكن التي عكن تأدية الصلاة بها

٣ - عدم وجود أي طريق عدد عاما للوصول إلى المسجد الحرام

٣ - علم وجود حلقة اتصال بالامكن الكشوقة حول الحرم .

علم كفاية أماكن الصلاة .

العوائق في مسطح الطاف .

٣ - علم وجود طريق محدد تماما بين الصفا والمروة لتأدية السعي .

٧ - علم كفاية الخلمان ، كتوفير المياه والمعرف والانارة .

Sulaimania and the seventh near Bab Al Ziada. These minarets as shown in old photographs were approximately 35 metres in height. The mosque including the internal open courtyard could provide praying space for approximately fifty thousand persons and because of lack of any open space around it, there was no real scope for extending the praying space. The number of Haj pilgrims in the year extending the praying space. The number of Haj pilgrims in the year 1374H, exceeded two hundred thousand. They had to contend with

great difficulty in praying and circumambulating.

The presence of numerous structures inside the courtyard of the Ottoman structure like the canopy of Maqam Ibrahim, the arch of Bani Sheeba, the Minber and the double storeyed structure over the Zamzam Well, impeded the movement of pilgrims on the Mataf. Darticularly during the Hajj period. The problem was compounded by the phenomenal increase in the number of Hajis by the year 1375H. To sum up, the need for early expansion was highlighted by

dential areas and the mosque structure.

\* Absence of any well-defined access to Masjid Al Haram.

Absence of open spaces around Masjid Al Haram.

\* Inadequacy of praying space.

\* Obstructions on Mataf.

the following constraints:

\* Absence of any well-defined path between Safa and Marwa for

performing Saee. \* Inadequacy of facilities like water supply, drainage and lighting.

Project Planning and Design

تخطيط المشروع وتصميمه

مبع المسجد الحرام الجديد عيدة عليه عظيمة الماك عظيم الماكم الماكم المبدي الماكم المبدي المبد

وبسبب وفاته عام ۱۷۷۲ هـ فقد الحطام خلفاؤه من مده مهد المسئولية . فنهي شهر المحروم من عام ۱۷۷۱ هـ فقد منادف ذلك اتمام العمل في الحرم النبوي الشريف ، المحروم من عام ۱۲۷۹ هـ ، وقد منادف ذلك اتمام المحمولة المحروبة الملكي بالشروع في العمل على توسعة المسجد الحرام .

وقبل ملاد لمذا الرسوم الملكي بيضح سنين اسلك عبد العزيز الشيخ كملا معدل مبدل مبدل المراول المريم المور في المروف المريم المروف ا

عينه المالات الماليون في المال والكبرى الكبرى واعالاها في اعتاده المنالية غيامه تباية على المالية المالية المنالية المن

The new building of Masjid Al Haram incarnates the wish of a great King. The late King Abdul Aziz Al Saud, was highly conscious of his role as the custodian of Haramain Al Sharifain i.e. the Harams of Mecca and Medina. He had a fervent desire to rebuild these Mosques on a scale and style of which the Muslims of the world could be proud. He ordered the drawing up of proposals for the extension of Haram Al Makki at a time when the work of Haram Al Madani was still under execution. Because of his death in 1373H, the task really devolved upon his successors. It was in the month of Moharram Al J375H, coincident with the completion of the work of Haram Al Madani, that a Royal Decree was passed authorizing the commencement of work on the extension of Masjid Al Haram.

A few years prior to the above Decree, Sheikh Mohammad Bin Audh Bin Ladin, the building contractor of Haram Al Madani, was called upon by King Abdul Aziz to proceed with the designing of the extension of Haram Al Makki. Top architects and engineers of the basic designs of the major components were ready by early 1375H. The plan shown in Drawing Mo. 2121 was signed by His Royal Highness Faisal Ibn Abdul Aziz the then Crown Prince, on 7th Safar well as structural, progressed as a concurrent activity with project mell as structural, progressed as a concurrent activity with project construction. A Master plan shown in Drawing Mo. 2122 was also evolved. A high level committee under the chairmanship of the then Crown Prince, late King Faisal Ibn Abdul Aziz was formed by a Royal Decree in the month of Safar 1375 Hijri, to pursue the by a Royal Decree in the month of Safar 1375 Hijri, to pursue the

The process of submission and approval of plans and designs were largely based on personal contact at the highest level, exercised both from the side of the designer-contractor as well as the approving authority. Although voluminous detailed drawings are available, the criteria and sequence of planning and designing of this great project are not identifiable precisely in the same manner and sequence as is the case with major constructions of today.

execution of the project.

## Planning

التحطيط

The layout of Masjid Al Haram as it existed in 1375H. was far from regular or geometrical. There were pockets of houses protruding both on the northern and western sides. The plan was mainly governed by the availability of land, for the process of property acquisition was difficult as well as prohibitively expensive. The planners of the current extension of Masjid Al Haram clearly recognized the need for demolition of all habitations in the immediate vicinity of the Masjid, irrespective of any considerations of cost or influence of the property owners, if adequate space was to be provided for prayer, Tawaf and Saee in a congenial environment.

ان مبنى المسجد الحرام كما كان قائما عام ١٣٧٥ هـ كان أبعد ما يكون عن الشكل الهندسي المنتظم . فقد كانت هناك جيوب من الدور متداخلة في الجانبين الشهالي والغربي . وكان يتحكم بشكل كبير في مخطط المسجد إمكان الحصول على أرض ، اذ كانت عملية نزع ملكية العقارات صعبة كما انها كانت باهظة الثمن . ولكن مخططي التوسعة الحالية للمسجد الحرام كانوا يدركون بوضوح منذ البداية ، الحاجة الى هدم جميع المساكن المجاورة للمسجد بغض النظر عن اعتبارات التكاليف أو نفوذ ملاك العقارات ، اذ كان لابد من تأمين مكان ملائم للصلاة والطواف والسعي في بيئة يتيسر معها أداء هذه المناسك بيسر و بأقل قدر من المشقة .

## The Objectives

The following were the main objectives of the extension of Masjid Al Haram:

- (a) Substantial addition to the accommodation of the mosque for overcoming the shortage of praying space during Haj period.
- (b) Extension of the area of Mataf around the Ka'ba and removal of obstructions from the Mataf surface.
- (c) Improvement of conditions for performing Saee. Integration of the Masaa within the premises of Masjid Al Haram.
- (d) Creation of road communication facilities around Masjid Al Haram.
- (e) Minimizing the hazard of flooding of the Mosque due to the entry of stormwater.
- (f) Diversion of the route of stormwater drainage passing between the Safa ridge and the Ottoman Mosque.
- (g) Improvement of internal facilities like water supply, drainage and illumination.

## الأهداف

ونورد فيا يلي أهم الأهداف الرئيسية لتوسعة المسجد الحرام :

- ـ اضافة كبيرة لسعة المسجد للتغلب على نقص أماكن الصلاة خلال موسم الحج .
  - \_ توسعة المطاف حول الكعبة وإزالة العوائق من مسطحه .
  - \_ تحسين الاحوال لتأدية السعي بدمج المسعى داخل مباني الحرم .
    - ـ تأمين تسهيلات طرق المواصّلات حول المسجد الحرام .
  - ـ تقليل اخطار غمر المياه للمسجد في حالة اقتحام مياه السيول للحرم .
  - ـ تحويل مجرى مصرف مياه الامطار بين هضبة الصفا والمبنى العثماني .
    - \_ تحسين الخدمات الداخلية مثل توفير المياه والصرف والأضاءة .

#### ع التطور

كان التخطيط الابتدائي لتوسعة المسجد الجرام مبني على افتراض ان المنبي العشراني المسجد الميانيان المائين المسجد المراكبة على افتراضين ١٤١٢ ، ١٢٢٣ ، والفهومين الآتين يمكن تتبعهما من المنططات السابقة المستدة .

المخطط الاول كان يتضمن جعل جميع المصلين في خطوط دائرية حول الكعبة . وبذلك في خطوط دائرية حول الكعبة . وبذلك في فكر في عمل تصميم مبنى مستلاير لصغوف دائرية متمركزة .

\_ وكانت الفكرة البديلة بأن يجمل المسجد مربع الشكل مع مربعات متميكزة حول الصحر.

و وافق اللك سعود بن عبد العزيز رحمه الله على هذه المكرة البديان يقيمية من الامير فيصل ولي العهد حينذاك واعتمات العراق تبعا لذلك .

وقد وجد أنه من الملائم أن يغوموا بحضويات على نطاق واسع بدلا من أن يخموو لكل عامود على حدة . وبذلك فان إلغواغ الذي أمكن الحصول عليه أمكن تسقيفه وعمله بدروما . وكان عليهم أن ببدأوا العمل في النصف الحارجي من المبنى الجديد تاركين المسجد العثماني لتأدية الصلوات جاعة وعند إتمام مذا الجزء بمدم المبنى العثماني لاقامة المسجد العثماني البنى .

وقد رؤى العمل في المسحى على أن يشرع فيه في المراحل الأولى من العمل و لان قد في المراحل الأولى من العمل في المسحى و للمراحل الأولى من العمل أحاد المناعة . وتعليط المناعة . في المحاط المناء بم ١٨٣٧ مـ حين أمر الملك في المحل منه الله الله في تعطيط المشرى وقد القضاء بي أمر الملك أمر الله الله الله الله المدير المناعين بوقد القضاء بي المنط أن الملك المبيد المبي

وقد عقد اجزاع بين أشهر العراريين وألهندسين المسلمين في العالم في مكة عام ۱۸۲۷ هـ معدد اجزاع المعرف في مكم ١٤٠٠ و المعرف في العمارية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية ويوموا بما يجرب في المعرفية في المحطنة المالياء العرباء بي فعد المنتفذ المدن المعرفية في احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء وضعي احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء وضعي احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء وضعي احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء وخدية المعرفي احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء وخدية المعرفي احملاحات وتجديداً من عمره وإن استبقاء ومن عمره وإن استبقاء ومن المعرفية المعرفي

#### : نألُو المحاه أ خلالنا

ـ عنا المني المثل بي الواقع بين باب الملك وباب العمرة لان هذا الجزء مواز تقريبا المفتح . . المعالمة وينسجم مع التخطيط العام .

#### (a) The Evolution

The initial planning of the extension of Masjid Al Haram was based on the assumption that the Ottoman structure would be removed. This is borne out by drawings No. 2122 & 2123. The following two concepts are traceable from the early plans of the extension:

The first plan involved the placing of all the prayers in circular lines around the Ka'ba. Thus a round plan of the building with concentric circular Sufur was conceived.

The alternative idea was to have a square shaped mosque with concentric square rendering of the area around the courtyard.

The second alternative was approved by the late King Saud Ibn Abdul Aziz on the recommendation of the then Crown Prince Faisal Ibn Abdul Aziz and construction was authorized accordingly.

The layout plan of the Mosque was essentially octagonal with a square courtyard in the centre as shown in Drawing No. 2122. The corners of the courtyard were splayed in order to accommodate the major passages leading to the main entrances. These entrances were placed in line with the four corners of the Ka'ba. The plan provided a total covered area of 130,000 square metres with two floors.

Excavations for foundations revealed that the subsoil consisted of debris of houses which would have to be due deep to reach strong and stable bearing strata. It was considered more expedient to carry out mass scale excavations rather than dig for individual columns. The space thus made available was converted into a basement. The leaving the Ottoman Mosque for regular prayer congregations. With the completion of this portion, the Ottoman structure was to be dismanifed for constructing the inner half of the new structure.

The work of Masaa was planned to be done in the earliest phase of the construction because it did not involve any interference with the

daily congregational prayers.

When construction of the outer half of the new structure was completed, a major change in project planning was introduced around 1387H, as the late King Faisal Ibn Abdul Aziz ordered that

provide a suitable junction with the existing Ottoman structure. A meeting of some of the leading Muslim architects and engineers of the world was held in Mecca in 1387H., at the invitation of the Government of Saudi Arabia to recommend suitable measures. The Committee observed, inter alia, that the Ottoman structure had outlived its expected period of life and its prolongation would require lived its expected period of life and its prolongation would require

necessitated certain adjustments in the plan of the new building to

the Ottoman portion of the mosque should not be dismantled. This

major repairs and renovations. They recommended that:

\* The Ottoman structure between Bab Al Malik and Bab Al Omra should be retained because this portion was almost parallel to the

new extension and would harmonize with the general layout.

\* In the remaining area the Ottoman structure should be dismantled and the new construction should be extended in its place with a five-metre wide arcade to be built in front of the new extension work in the same architectural style as the Ottoman structure.

The late King Faisal Ibn Abdul Aziz gave an audience to the members of the Committee and discussed all the relevant aspects of the problem. He did not favour the demolition of the 400-year-old Ottoman structure. Conscious of his role as the custodian of the holy places and regardful of the sentiments of pilgrims from all parts of the world, he directed that:

- \* the historical Ottoman structure should not be dismantled;
- \* instead, the challenge of retaining it and harmonizing it with the new structure should be met;
- \* measures should be taken to preserve the Ottoman Mosque and remedy the defects that had appeared in the structure due to ageing, irrespective of considerations of cost involved in this effort.

The plan was accordingly modified with a view to joining the new construction with the existing Ottoman structure, retaining the old familiar look of the mosque as viewed from the Mataf and providing a transition between the depth of the courtyard to the lofty height of the new building. The level of the inner stepped-down part of the new mosque floor was adjusted to the level of the floor of the Ottoman mosque instead of the Mataf level as originally planned. The four corners of the Ottoman structure were replaced by short splays to match with the plan of the new structure. Thus the quadrangular form of the Haram courtyard was modified to its present octagonal shape.

The planners from the very beginning were confronted with the twin problems posed by the road between Safa and Marwa. This road not only interfered with the performance of Saee due to pedestrian and vehicular traffic but also served as a channel for the stormwater run-off towards the Ka'ba during heavy rainfalls. The sealing of the road at Masaa and its re-alignment on the eastern side of the Safa ridge together with an underground stormwater culvert from the western side of Safa ridge were proposed.

With the completion of the outer half of the new structure, an imposing exterior elevation of Masjid Al Haram emerged by the year 1383H. It was therefore considered necessary to improve the surroundings of the Masjid by removing unbecoming structures in its close vicinity and also provide better approach roads. A Committee was formed in 1384H. to formulate a development plan for this purpose. Approval was given in 1385H. for providing a 40-metre wide dual carriageway, parking areas and squares.

The plans of different floors of the new building and the surrounding area as they were approved are presented in Drawing No. 2141.

آما المنطقة المتبقية من المبنى العثماني فينبغي ان تهدم وان تمتد العمارة الجديدة في مكانها مع إقامة عقد مقنطر بعرض خمسة أمتار أمام أعمال التوسعة الجديدة بنفس الطراز المعاري للمبنى العثماني .

وقد استقبل الملك فيصل رحمه الله اعضاء اللجنة وناقش معهم جميع النواحي ذات الصلة بالمشكلة ولم يحبذ جلالته هدم ذلك المبنى العثياني الذي عمر أربعيائة عام . وادراكا منه لدوره كراع للحرمين الشريفين وتقديرا منه لشعور الحجاج من جميع أنحاء العالم فقد اصدر توجيهاته بالاتي . .

ـ لا يهدم المبنى العثماني التاريخي .

ر وبدلا من ذلك يجب ان نواجه التحدي للاحتفاظ به وجعله منسجها مع العهارة الجديدة .

\_ يجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالاحتفاظ بالمبنى العثماني وبمعالجة الاجزاء التالفة التي ظهرت فيه بسبب تقادمه بغض النظرعن اعتبارات التكاليف التي قد يتطلبها هذا المجهود .

وقد عدل التخطيط تبعا لذلك بحيث تربط العهارة الجديدة بالمبنى العثهاني القائم مع الاحتفاظ بهيئة المسجد القديم المألوف كها يشاهد من المطاف وتأمين الانتقال بين الصحن المنخفض والمبنى الجديد الشاهق الارتفاع . ولذلك عدل مستوى الجزء الداخلي المعرج من أرضية المسجد الجديد بالنسبة الى مستوى أرضية المسجد العثهاني بدلاً من مستوى المطاف كها كان مخططا في الاصل .

وكذلك اختصر مخططً الجزء المعرج من المبنى الجديد واستبدلت أركان المبنى العثماني الأربعة بانحدارات قصيرة لينسجم مع المبنى الجديد . وبذلك عدل الشكل الرباعي لصحن الحرم الى شكله المثمن الحالى .

ومنذ البداية واجه مصممو توسعة المسجد الحرام مشكلتين هامتين فرضها الطريق الذي يخترق المسعى ويفصل بين الصفا والمروة . ولم يكن هذا الطريق ليتدخل في تأدية السعى فحسب نظرا لحركة مرور المشاة والعربات بل انه كان طريقا تسلكه مياه السيول التي كانت تقتحم الحرم متجهة نحو الكعبة خلال هطول الامطار الغزيرة . وعلى ذلك اقترح سد الطريق الى المسعى وتحويل خط سيره الى الجانب الشرقي من ربوة الصفا وذلك باقامة مجرى سفلي لمياه السيل في الجانب الغربي من ربوة الصفا .

وباتمام النصف الخارجي من المبنى الجديد ظهرت واجهة خارجية تبهر البصر وذلك قبيل عام ١٣٨٣ هـ وجد أنه من الضروري تحسين المناطق التي تحيط بالمسجد بازالة المباني البالية المجاورة له وبتأمين طرق أحسن للوصول الى المسجد . ولهذا الغرض شكلت لجنة عام ١٣٨٤ هـ لتضع خطة للتنمية . وفي ١٣٨٥هـ اعتمد أنشاء طريق مزوج بعرض ٤٠ متر ومناطق لوقوف السيارات وميادين فسيحة .

والمساقط الافقية للادوار المختلفة للمبنى الجديد والمناطق المحيطة به كما اقرت تبدو في الرسم رقم ٢١٤١ .

#### ب-العلير

من دراسة المعلومات التي أمكن الحصول عليها نجد ان المعايير الآتية قد تحكمت في توسعة المسجد الحرام من وقت لآخر للوصول الى الأهداف المذكورة سابقا في الفقرة (الثالثة) :

١ – تأمين أماكن اخمافية للصلاة بتوسعة المنطقة المسقوفة الى٠٠٢,٢3١ متر مربع .
 وهي زيادة تربو على ١٢ أمثال ما كانت عليه .

٢ - اقامة مبني من دورين مع مراعاة المثانة في البناء والرونق في الطراز .

: الله الوقع العملاة مربعة ١٥ متر × ١٥ متر، ١٩ المناه على المناه المناه

عمل ثاملة أبراب (غيسية في المبدل الجديد تقع تجمه الإبراب التاريخية مع مداخل أحرى أخياسه التحريف

اختيار الرخام البليط الارخيات والرخام والحجر المسلمي والفيسيفساء (مو رايكو)
 اختيار الرخام البليط الارخيان والمحمدة والبواكي والسقوف.

٣ - مضاعفة سعة المسعى باضافة الدور الاول الى مبنى المسعى .

٧ – تقليل اخطار السيول، بتوجيه مياه السيل ال ججرى سفلي نخترق ركن الحرم الشريف
 عند المما .

#### (b) The Criteria

From a study of the available information, the following criteria were found to have governed the extension of Masjid Al Haram from time to time for achieving the objectives mentioned earlier in para 3:

i) Provision of additional praying space by enlarging the covered area to 142,200 sq. metres an increase of over 12 times.

ii) Constructing a two-storey building with due regard to strength of structure and elegance of style.


iii) Having prayer saloons 15 metres by 15 metres skirted by passages 5 metres wide.


 iv) Providing three principal gates in the new building located in correspondence with the old historical gates together with additional entrances.

 v) Selection of marble for the pavement of floors and marble and artificial stone and mosaic for cladding of walls, columns, arches and ceilings.

vi) Doubling the capacity of Masaa by adding a first floor on the

vii) Minimizing the hazard of flooding by routing the stormwater by means of a culvert passing underground through the Safa corner of the Hazam.





فبعلانا سفف وكلحا

Repair of the roof of the Holy Ka`ba.

اعلماد مونة البياء لاتخاذهما في الترميم

Preparation of material for the repair vork. Surveys and detailed investigations of Masjid Al Haram Extension Project commenced with the completion of Haram Al Madani when most of the equipment and personnel of Bin Ladin Organization were transferred to Mecca. Bench marks based on Mean Sea Level datum were set up in the vicinity of Haram Sharif for reducing the elevations of the project site. However, most of the elevations which appear on the drawings are reduced with reference to the level of Mataf in front of Hajar-Aswad.

It is understood from Bin Ladin Organization that some pits were excavated for investigating the foundation conditions. Details as to sampling and tests, however, could not be traced because the work was done over 20 years back. In all probability elaborate pit excavations or exploratory borings were not considered necessary and the foundations were laid in the natural sand stratum.

بدأت أعيال المسح والابحاث التفصيلية لمشروع توسعة المسجد الحرام مع اتمام أعيال توسعة الحرم النبوي الشريف ، عندما نقلت الى مكة معظم المهيات والموظفين بمؤسسة ابن لادن ووضعت علامات المسح المبنية على معلومات مستوى سطح البحر في المنطقة المجاورة للحرم الشريف لضبط ارتفاعات ومناسيب موقع المشروع . ومع ذلك فان معظم الارتفاعات التي تظهر في الرسومات قد وضعت حسب مستوى المطاف أمام الحجر اللارد

وقد علم من مؤسسة ابن لادن ان بعض الحفر أو المجسات قد حفرت في الارض لتقصى أحوال الاساسات ولكن لم يتسن تتبع العينات والاحتبارات لان هذه الأعمال قد تمت منذ أكثر من عشرين عاما . ومن المحتمل جدا انه قد اعتبر انه ليس من الضروري عمل جفريات معقدة ومجسات استكشافية لان الاساسات قد وضعت على طبقة الرمل الطبعة .

### Design

in the second se

Structural designing of all the works included in the extension of Masjid Al Haram was carried out at the office of Bin Ladin's designer Dr Mohammad Helal at Cairo. Some minor changes were however, made in the original designs at the time of construction but the basic features remained the same. Following are the major parameters involved in the detailed designing of the project:

### Design Criteria

- Foundations
- Foundations were laid after uncovering and removing the debris of the old buildings. The depth of excavation ranged up to 10 metres below the level of the streets.
- Foundations were based on rock (granite, basalt) wherever found within reach in accordance with criterion (a); otherwise the foundations were laid on compact sand stratum which occurs generally 5 to 7 metres below the Mataf level.
- The maximum bearing stress on the foundations was taken at  $2.5 \text{ kg/cm}^2$ .
- The foundation in the stepped-up part of the structure (where basement has been provided) consists of reinforced concrete raft.
   In other parts of the structure columns have been provided with isolated footings.

### التصرميم

التصميم الانشائي لجميع الاعمال التي شملت توسعة المسجد الحرام قام به مكتب مصمم ابن لادن في القاهرة ومع ذلك فقد أدخلت بعض التغييرات البسيطة على التصميات الاصلية أثناء عملية البناء ولكن الملامح الاساسية بقيت كما هي . وفيا يلي أهم العناصر المميزة التي ضمنت في التصميم التفصيلي للمشروع :

## معاييرالتصميم

لاساسات

- وضعت الاساسات بعد كشف وازالة جميع الردميات المتخلفة من المباني القديمة المتهدمة وعمق الحفريات كان يصل إلى عشرة أمتار تحت مستوى الشارع .
- وضعت الاساسات على صخر (جرانيت بازلت) حيثها وجد انه يمكن الوصول اليه حسبها جاء بالفقرة (أ) من معايير التصميم ، والا فان الاساسات قد وضعت على طبقة الرمل المصمت التي عادة ما توجد على عمق يتراوح بين خمسة أمتار تحت مستوى المطاف .
  - أقصى ضغط تحمل على الاساسات أخذ هو ٧/٥ كج سم٠.
- ان الآساس في الجزء المدرج من المبنى (حيث بني البدروم) يتركب من بلاطة من الجرسانة المسلحة وفي الاجزاء الاخرى صبت للاعملة قواعد منفصلة .

- تعميم الاعمال قد تم متمشيل مع القواعد المصرية لمواصفات الجرسانة . - عمم المبنى الرئيسي كبناء ذى هيكل من الحرسانة المسلحة مع كمرات مستمرة موفوعة على اعمدة وحمم السقف كبلاطة من الحرسانة المسلحة مستندة الى كمرات ثانوية . اما المسعى فقد حمم على هيئة هيكل ذى بواكي .

- Structure
   The design of the works was carried out in conformity with the Egyptian Code of Practice for concrete structures.
   The main building was designed as a reinforced concrete framed structure with continuous beams supported on columns.
- The main building was designed as a reinforced concrete secondary beams. The Massa was designed as a portal frame.
   The roof was designed as a reinforced concrete slab supported on secondary beams. The Massa was designed as a portal frame.

Floors 300 kg/m² Stairs 400 kg/m² Wind on minarets 100 kg/m²

However, the thickness of the slab was later increased from 12 cm-to 20 cm.

The structure of the mosque was divided into numerous blocks
 and expansion joints were provided at the end of the corridors

- Two grades of concrete mainly used were:

Grade I concrete for a 28-day minimum cube strength of 250 kg/cm<sup>2</sup> was used with a composition of 0.8 m<sup>3</sup> gravel, 0.4 m<sup>3</sup> sand and 400 kg cement. Grade II concrete for a 28-day minimum cube strength of 180 kg against the same proportion of aggregate as in grade I but 350 kg of cement. Grade I concrete was used for

columns and grade II for other elements.

— Reinforcing steel was normal mild steel with a minimum stress

of 2400 kg/cm².

Construction

العمارة

## توسعة المحرج وعمارته

## Extension and Construction of the Haram

فه الاعلان الرسمي عن الرغبة السامية القيام بتوسعة وعمان المسجد الحوام في بلاغ الله الاعلان المسجد الحوام في بلاغ وسمي في المسمد في المحرم عام ١٤٠٥ هـ ويقضي القال الآلات والهمات التمي اللاء عالى عمالة المسجد النبوي المامي المامي المامي المامي المامي اللازمة لتوسعة المسجد الحوام وأن تدفع التحديضات لأصحاب المبيد

The formal announcement of the Royal intention to carry out the extension and construction of Masjid Al Haram was made through an official communique on 5th Muharram 1375H. requiring tools, plants and equipments used on Masjid Al Nabawi to be transferred to Mecca. Further it was ordered by His Majesty that all the buildings needed for the extension of Masjid Al Haram be acquired and compensation paid to their owners.

## مي العراسيم العلكية

وتبع مارا البلاغ الادل مرسوم علكي صلد في السادس من شهر صفر ١٢٧٥ هـ منه ويمار هـ السادس من شهر صفر ١٢٥٥ هـ المحلم بن عبد العزيز ولى العهد . وقد عهد الى هذه المدار التوجيعات واتخاذ القرارت على اعلى المسئوليات ، وقد أسهمت المبيئة بمدار التوجيعات المباد المباد على اعلى المسئوليات ، وقد أسهمت المبيئة بمدار حيوي في سرعة أنجاذ هذا المبروي .

وعهد المارة عنا المارع على الوجه الامل شكلة خنف تنفيذية وعهد تعد المارة المارة المارة عنه المارة المارة المارة تعدد المارة المارة المارة على المارة المارة على المارة تمارة المارة الما

وكان ادق جزء في الشروع واكثرها تكاليفا الحصول على العقارات التي تتطلبها خطة المصول على العقارات التي تتطلبها خطة التوسعة . فعاعف من هذه الصعوبة تعلق اصحاب العقارات باملاكهم بسبب جوارهم الكعبة وان اى تعويض هها كان أن ياطف من حلمة شعورهم . ولكي تعلج العلى مناه الشكلة المقلدة شكلت بلغة ثالثة سميت لجنة تقلير العقارات . وكم هو ظاهر من السها . كانت مهمتها تقلير العقارات التي تشترى وقد شكلت اللجنة من السادة الاتة اسهائهم :

المحكمة طلا شبه نخيشا - ١ علمه نحيماً لمبه نخيشا - ٢ علم المباهم المباهم بأنها

۴ - الشيخ احمد عمد مفتي ع - الشيخ داود عرفي

ع - الشيخ داود عرفي
 الشيخ مملا صالح قزاز

٢- ملوب عن المالية

٧ - منابوب عن البلاية ١/ تاذ

۸ - مناوب عن الاوقاف ۴ - مناوب عن عين زبيلة

# The first communique was followed by a Royal Decree on 6th Safar, 1375, constituting a High Level Committee under the Chairmanship of His Royal Highness the Crown Prince Faisal Ibn Abdul Aziz. This Committee was charged with the responsibility of issuing guidelines

and taking all top level decisions. The Committee played a vital role in the speedy implementation of the Project.

In order to facilitate the work of executing the Project properly,

an Executive Committee' was formed. It was entrusted with the job of detailed supervision of work. Later the two Committees were

merged into one under the control of His Majesty the King.

The most sensitive and expensive part of the project was acqui-

The most sensitive and expensive part of the project was acquisition of the properties affected by the plan for extension. It was rendered doubly difficult by the sentimental attachment of the owners to properties in close proximity to the Ka'ba and no amount of compensation could assuage their feeling of deprivation.

To deal with this knotty problem, a third committee was formed which was named as Property Assessment Committee. As is apparent from its name, its job was to assess the value of the properties to be acquired. The Committee comprised the following:

1. Abdullah Kaaki

Royal Decrees

811

2. Abd El Rehman Eid

3. Ahmed Mohammad Mufti

A. Dawood Wasfi

5. Mohammad Saleh Al Gazzaz

6. A delegate from the Treasury

7. A delegate from the Municipality

8. A delegate from the Augat 9. A delegate from Ein-Zubedah The design and construction of the Project was entrusted through a Royal Decree to H. E. Sheikh Mohammed Bin Ladin. To start with, he undertook the assignment on Amanati.e. he was paid on the basis of actual expenditure. Later on, the work was carried out under contracts.

ئم عهد بتصميم وعمارة المشروع بموجب مرسوم ملكي الى معالي الشيخ محمد بن الله . وقد تكفل بالمهمة بصفة امانة حيث كانت تدفع له المصاريف على التكاليف الفعلية . ثم نظم العمل بموجب عقود .

### **Start of Work**

The work was started on the fourth of Rabiul-Sani, year 1375H. from the side of Al Masaa and Ajiad. The Qushashia Road was diverted and buildings around the Masaa and Ajiad Zone were acquired and demolished. The Masaa was straightened and in the process part of the old Haram around Bab Ali, was dismantled.

The Foundation stone laying ceremony, marking the official start of the building stage, was performed by His Majesty King Saud on the twenty-third of Shaban 1375 in front of Bab Om Hani. It was attended by members of the Royal Family, the elite of Saudi Arabia, representatives of Islamic Countries and diplomats.

## الشروع في العمل

بدأ العمل في الرابع من شهر ربيع الثاني عام ١٣٧٥ هـ من ناحية المسعى واجياد ، وحول طريق القشاشية ونزعت ملكية العقارات التي كانت قائمة حول المسعى واجياد وهدمت واستقام المسعى وفي هذه العملية هدم جزء من الحرم القديم حول باب على . وفي الثالث والعشرين من شهر شعبان ١٣٧٥ هـ اقيم احتفال قام فيه الملك سعود وفي الثالث والعشرين من شهر شعبان ١٣٧٥ هـ اقيم احتفال قام فيه الملك سعود وفي هذه الله بوضع الحجر الاساسى امام باب أم هاني مؤذنا بذلك البدء الرسمي لمرحلة البناء ، وقد شهد الحفل اعضاء الاسرة المالكة والعلماء ونخبة من كبار الوجهاء والموظفين ألم عليات الدبلوماسية الاسلامية .

### Schedule

An overall design was not finalized before the start of the work and no formal schedules were made in the period 1375–1381.

The mode of working was changed in Jamada Al Thani 1381. A proper agreement was drawn up and signed with the Contractor. A Consulting firm Mahmud Omer and Yahya Mustafa of Egypt was appointed to supervise the construction. The Consultants too did not prepare a schedule of work. In the year 1386, they were replaced by M/S Associated Consulting Engineers of Pakistan who took charge of the Project on 10th Jamada Ul Awal.

Soon after taking over, they prepared a construction schedule in consultation with the project contractor which aimed at completion of the Project in Jamada Al Thani, 1390. This was however, not adhered to as the vital question of the retention or otherwise of the old Haram took some time to resolve. As stated earlier, King Faisal decided in favour of keeping the old Haram and connecting it with the new. This involved the addition of two more wings and renovation of the old Masjid. At this stage the main problem was that of working inside of the completed outer ring of the new Haram building which restricted the movement of equipment and storage

### المسيج

لم يكن التخطيط الاجمالي قد تم عند الشروع في العمل ، كما لم يعد برنامج رسمي الفترة ١٣٨٥-١٣٨١ هـ وقد تغير اسلوب العمل في جمادى الثانية من عام ١٣٨١ هـ فقد عقد اتفاق تام بين الحكومة والمقاول وعينت الحكومة هيئة استشارية من المهندس ممود عمر ويحيى مصطفى للاشراف على اعمال المشروع . ولكن الاستشاريين من المستان الذي تولى الاشراف على اعمال المشروع في ١٠ جمادى الاولى . وبمجرد سلمهم العمل اعد الاستشاريون منهاجا بالاشتراك مع مقاول المشروع يهدف الى اتمام المشروع في جمادى الثانية ١٣٩٠ هـ . ومع ذلك ، لم ينفذ البرنامج نظرا الى ان المشكلة المشروع في جمادى القديم او الاحتفاظ به قد استغرقت وقتا طويلا قبل ان تحل .

وكما سبق ان ذكرنا ، رؤى الاحتفاظ بالمبنى القديم للحرم وربطه بالجديد وقد نتج فن ذلك اضافة جناحين اضافيين وتجديد مبنى المسجد القديم وفي هذه المرحلة كانت المسكلة الرئيسية هي العمل داخل المحيط الخارجي لمبنى المسجد الجديد الذى تم مما حال فون حرية حركة المعدات وعلاوة على ذلك فان تجديد المبنى القديم للجرم اقتضى اعهالاً للوية دقيقة استلزمت وقتا طويلا . وكان الحجر الصناعي الرخامي يعد في مصنع جدة الذي كان قد صمم لينتج كميات صغيرة تفي بحاجات عمارة المسجد النبوى الشريف

١٠ ١٤ - ١٢٧٥) لم يعتقا الحربي ا

## AL-MASJID AL-HARAM EXTENSION AND CONSTRUCTION

COMPLETION SCHEDULE-(1375-1395) H

ميالاستار ومعجم آن نامياسار	ن متر الآث يال "	1.					8,515	10,511	89,697	10,054	125,894 125,894	140,29	198*09I	179,4821	196,177	204,94	215,168	231,011	240,122	246,175	(0-,1(0 250,925	262,720	-		TOTAL COST (2 JAIS	UPTO DATE '	
الم		T					_		(£,14)	ς , τ1Λ 1 20,348	15,651	\$5,79A	14,495	10,740	15,054	12.747	A, C C 0	14, VLY			1,vo.	11,801			ант эміяпо	TOTAL COST YEAR (MILLIO	
آ مي س <del>ار</del> ار	الغرب والذي عان	_	1						-										$\exists$						CONCRETE - FIXTURES	MARAH	
لحين ويستغادن بأا	هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1	1	-																			· .		DISMANTLING EXCAVATION AND BAJUAH	OFD WAD NEW	
ئا ئال	النسطيب والتكريبات تابسي التكريبات	1	7	$\exists$						_								_							CONCRETE FITTING AND FIXTURES	ZONE	
م خصف آ	حنرونة رالارية	1	_	1		,-																			DISMANTLING EXCAVATION AND HAULAGE	яаловианят	
-	الشطيب والمكيسيات	1			-				<del> </del>											_					CONCRETE FITTING AND FIXTURES		
بالمسلام بالم	خفرونق لايقربة	_	_								 					-						·			DISMANTLING EXCAVATION AND HAULAGE	MAJAS-SA-8A8	
وبابائسكم	التنطيب والتركيب بات	十	_	-										<u> </u>											CONCRETE FITTING AND FIXTURES	GNA MAJAS-2A-8A8	
نك. . قىجىم <sup>قا</sup> ل بال	خدولة الاتية الخديث لة :		1				.:" =:		··		<del> </del>					-									DISMENTLING EXCAVATION AND HAULAGE	BAB-AL-OMRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	التغيب والمؤربيات	-	+							<u> </u>	<u> </u>													-	SANCRETE AND AND FIXES -	Hasiness .	
قصمأابال	خدونف رالاترن الغيسية		1						I					-										<del>.</del> _	EXCAVATION AND HAULAGE	- ARMO-JA-8A8	
قحعال بالوع	التشديدوالتكيبات		寸			·						<u>'</u>				 			 				_		GNA ANTITING AND SELECTIONS SHUTTING ANTICING	ARMO-JA-8A8	
وللسلااب لو	عندوانة الاذابة الغسسة لا		$\exists$											<u> </u>			_	/							ONA MOITAVADAH BBAJUAH BIBBDMOD	BAB-AL-MALIK	
<u></u>	التشطيب والمركيبين مسيم	-					i		ì	Ŀ															TITING AND ESTUTXING FIXTNAMEIO	BETWEEN	
خالس اب ل	فرزگار ماریم فراسسی سخرار			<u></u>													-	-				.,-			EXCAVATION AND 30A JUAH ETER	В∀В ∀ר-שערוג	
	التطيبولالكيبات مسيرخ	_								<u> </u>	<u> </u>			<u></u>				45							FIXTURES FIXTURES FIXTURES FISHMANDIO		
ايحيب د	غرباً کا ایستان به خوا قن سسخا	7	_	-	-		l I										_			-				—	EXCAVATION AND HAUL'AGE STARONOO	₫ΑίιΑ	
	ت بریونان بریونان هسرم		=						 		<u> </u>	ļ				<u> </u>							-		FIXTURES		
رنجسيا	د براد شاع المارية قرن كالمارية قن لسيسانا							-	-					-	 	-	 			ļ			-		DISMANTLING EXCAVATION AND BAJUAH TEMPERATION		
سقلنا		1375	144	1481	144.	1375	188. 14.>.	- 3 & - \ - 3 \ - 5 \ -	1382	1383	14.5	1380	13.86	1424	1388	6 B S -	1390	1391	1392	1497	- ( A . 9 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4	142	13.00	1397	MOKKS	ZONE	Memarks こばらし

materials. Moreover the renovation of the old Haram required intricate manual work which consumed a lot of time. The marble and artificial stone were processed in a Jeddah factory which had been designed for the much smaller work of Masjid Al Nabawi and had a limited capacity to meet the full requirements of Masjid Al Haram.

The schedule was consequently revised in 1390, fixing 1393 as the year of completion. The new target date, too, could not be met and the project was finally completed in 1396. The completion schedule of various components of the project along with the annual cost of construction works is given on the opposite page.

فكان انتاجه محدودا لا يفي بجميع متطلبات عهارة الحرم الشريف وعلى ذلك فقد عدل البرنامج ١٣٩٠ هـ محددا ١٣٩٣ لاتمام المشروع ، ولم يكن في الامكان اتمام المشروع في هذا التاريخ ايضا نظرا لاضافة اعهال خارجية كالانفاق والكبارى والميادين والدكاكين ودورات المياه والارصفة حول الحرم . وقد تم تسليم المبنى ابتدائيا في ١٧ رجب ١٣٩٦ هـ (والبرنامج الشامل لجميع العناصر المختلفة في المشروع مع التكاليف السنوية لاعهال العهارة قد ذكرت في الرسم المشفوع) .

#### Material

The materials used in the construction of Masjid Al Haram were cement, sand, water, and coarse aggregate which were brought directly from the source without any processing. Other materials like marble tiles and artificial stone, the material for scalonia plaster and mosaic work were processed at a factory in Jeddah. Details of these materials are discussed in the following paragraphs.

### الـمــواد

المواد التي استعملت في عمارة المسجد الحرام هي: الاسمنت والرمل والحصى والمياه. التي كانت تجلب مباشرة من مصادرها دون معالجة . وبعض المواد الاخرى كبلاط الرخام والحجر الصناعى والمواد المستخدمة في عمل بياض السكاليونا والموزايكو كانت تعالج في مصنع مؤسسة بن لادن في جدة . وسوف نعالج تفاصيل هذه المواد في الفقرات التالية :

### (a) Cement

All cement used in structural works was ordinary Portland cement conforming to internationally accepted standard specifications. It came mainly from factories at Riadh, Jeddah and Dammam in Saudi Arabia but some quantities were imported from Egypt, Pakistan, Spain, Nationalist China and other countries.

The requirements of cement were so pressing at times that it was obtained from any available source. The total quantity of cement used works out to 100,700 tons approximately.

In addition to ordinary Portland cement, white cement was used extensively in the manufacture of artificial stone slabs and Scalonia plaster and mosaic. Most of the white cement was consumed in the Jeddah factory for making artificial stone and decorative works.

### أ\_ الاسمنت


جميع الاسمنت المستعمل في اعمال البناء كان اسمنت بورتلاند العادى حسب المواصفات الدولية المعتمدة وقد جلب بنوع خاص من الرياض وجدة والدمام في المملكة العربية السعودية ولكن بعض الكميات قد استوردت من مصر وباكستان واسبانيا والصين الوطنية وبعض البلاد الاخرى .

وكانت حاجة العمل الى الاسمنت في بعض الاوقات ملحة جدا لدرجة انه استجلب من اى مصدر يمكن الحصول عليه منه . ويبلغ مجموع كميات الاسمنت التي استخدمت في الاعمال ١٠٠٧٠ طن تقريبا .

وعلاوة على اسمنت بورتلاند العادى ، فقد استعمل الاسمنت الابيض على نطاق واسع في صنع بلاطات الحجر الصناعي وبلاط السكلونية والموازيك . وقد استهلك معظم الاسمنت الابيض في مصنع مؤسسة بن لادن بجدة لصنع الحجر الصناعي واعال الزخرفة .

#### ب\_الماه


ان المياه التي استعملت في اعمال المشروع كانت تضخ من بئر الداودية على بعد ثمانية المتار من الجدار الخارجي للحرم الشريف بين باب ابراهيم وبأب الشريف . والمياه مالحة قليلا وتستعمل عادة للغسيل والوضوء وليس للشرب .




Masaa

### (b) Water

The water used on the Project was pumped from Dawoodiah well, which is only 8 metres from the outer wall of the Haram between Bab Ibrahim and Bab Sharif. The water is slightly brackish and is generally used for washing, and ablution but not for drinking.






حللاا بيني فاتاله تشا

الشا البدري بين بلب

: Foundation of the : Minarets at Bab Al : Malik.



A view of the Haram courtyard as seen while Zamzam Well being constructed

Construction of the basement between Bab Al Malik and Bab Al Omra.

### (c) Fine Aggregate - Sand

Fine aggregate was brought from quarries in Wadi Fatima, about ten kilometres away from Mecca, off Medina Road. It was natural sand and was obtained directly from the quarries. It was generally not processed before use as it was clean and the gradation on an average varied from 6 mm to 2 mm. It was stacked at the site and used when required. This sand has been used in many of the buildings in Mecca.

### (d) Coarse Aggregate

The aggregate used was mainly crushed granite from Wadi Fatima. A crushing plant of adequate capacity was installed. Initially, rock pieces of Basalt and Granite were obtained from houses, were crushed and used in the concrete. Later a crushing plant was installed in the hills beside the Tariqe Al Ushara about seven kilometres from Mecca. The aggregate was good granite which is used in concrete of aggregate — used generally ranged from 2 cm to 4 cm in size, and was angular in shape. The total quantity used was approximately 211,300 cubic metres.

### (e) Reinforcement

The reinforcement used was plain mild steel bars conforming to internationally accepted standard specifications. They were circular in section, and were mostly imported from abroad. The size of reinforcement used generally ranged between 6 mm to 30 mm. The total quantity of mild steel reinforcement used works out to approximately 17,300 metric tons.

### (f) Marble

Marble has been extensively used for cladding and panelling of walls, in all flooring and surfacing of the square columns. A quantity of 187,000 sq. metres of marble obtained from different quarries was used in the project. The marble used has been of different grain, colour and types. It was obtained mainly from the following quarries:

#### -Wadi Fatima Quarry

All grey, brown and black marble with white streaks was obtained from Wadi Fatima quarries, 130 km away from Jeddah. This marble has been used on nearly all the façades above plinth level and internal wall panelling. It has also been used partly in flooring of the first floor, ground floor and basement, for making the patterns and in cladding of square columns. This marble is the hardest of the marbles used in the project and is second only to Farasan marble. It has good weathering and abrasion characteristics. The finishing given by this marble blends very well with the environments of black to dark grey of the surrounding high hills. It has been used in

### ج\_الحصى الناعم \_الرمل:

جلب الرمل من محاجر وادى فاطمة على بعد عشرة كيلومترات من مكة المكرمة على طريق المدينة المنورة وكان رملا طبيعيا وقد جلب مباشرة من المحاجر ولم يعالج عادة قبل الاستعمال اذ كان نظيفا وتدرجه يتراوح بين ٦ مليمتر الى ٢ مليمتر وقد جعل اكواما في الموقع ثم كان يستعمل عند الحاجة وقد استعمل هذا الرمل في بناء كثير من المباني في مكة .

### د\_الحصى الخشن \_الزلط

ان معظم الحصى الذى استعمل كان من احجار الجرانيت المدقوق من وادى فاطمة . وقد اقيم مصنع للهرس (هراسة) ذو انتاج مناسب ، وفي بادىء الامركانت قطع المصخور البازلتية أو الجرانيتية تؤخذ من الدور المهدمة ثم تهرس وتستعمل في الخرسانة ثم بعد ذلك اقيم مصنع للهرس (الهراسة) في التلال الواقعة بجانب طريق العشر على بعد سبعة كيلومترات من مكة وكان الحصى يتخذ من الجرانيت الجيد مما يستعمل في الخرسانة ذات القوة العالية . وهو صلب يقاوم التآكل كما يقاوم تقلبات الجو . والحصى المستعمل عادة كان يتراوح حجمه ما بين ٢ سنتمتر الى ٤ سنتمتر محدد الزوايا ومنتظم في الشكل وجموع الكميات التي استخدمت تبلغ ٢١١,٣٠٠ مترا مكعبا تقريبا .

#### ه \_ التسليح

استخدم في التسليح اسياخ الحديد المطاوع المطابق للمواصفات الدولية المعتمدة . ومقطعها دائرى منتظم ، مستورد من الخارج . واقطار اسياخ التسليح عادة تتراوح بين ٢ مليمتر الى ٣٠ مليمتر ومجموع الكميات التي استخدمت تبلغ ٢٠٣٠٠ طن تقريبا .

#### و ـ الرخام

استخدم الرخام استخداما واسعا في تكسية الجدران وتبليط جميع ارضيات وتكسية الاعمدة المربعة . وكان الرخام المستعمل من انواع والوان وتجزيعات مختلفة . وتبلغ كمية الرخام المستورد من المحاجر المختلفة والذي استعمل في المشروع ٢٠٠٠, ١٨٧ م وكان يجلب بصفة رئيسية من المحاجر الآتية :

### محجر وادى فاطمة

ان جميع الرخام السنجابي والبنى والاسود بعروق بيضاء كان يجلب من محاجر وادى فاطمة على بعد ١٣٠ كيلومتر من جدة . وقد استعمل هذا الرخام على جميع الواجهات تقريبا من فوق مستوى الوزرة وتكسية الجدران الداخلية . وقد استعمل ايضا في تبليط الارضيات في الدور الاول والارضي والبدروم في عمل الاشكال الزخوفية وفي تغطية الاعمدة المربعة . ويعتبر هذا الرخام من اصلب الانواع التى استعملت في اعمال المشروع وان كان يلي في المرتبة رخام فرسان . ويمتاز بقوة مقاومته لتقلبات الجو . والتشطيبات التي عملت بهذا النوع من الرخام تنسجم انسجاما حسنا مع التلال المحيطة بالحرم الضاربة الى اللون الاسود او الرمادى . وقد استعمل في صنع البلاط على المحيطة بالحرم الضاربة الى اللون الاسود او الرمادى . وقد استعمل في صنع البلاط على

ناكي شامسا في المسخ وا نيلائين المراه في المامي . سفلتخ شامسي قفلتخ واجمعا المامية وكان منابعة المامية والمامية المامية الم

عبر وسان الإخام الاسود المستعمل في و ذرات الجدران والاعداء والا ضيات قد جلب من عجر فرسان الواقع على بعد ١٩٠٠ كيلومتر من جدة . ورخام فرسان المواقع على بعد ١٩٠٠ كيلومتر من جدة . ورخام فرسان يعتبر أصلب انواع الرخام وقد استعمل في بلاطات تختلف حجما وسكا .

عبر الرياض الرخام الوارد من هذا المحجر باهت اللون او اصفر عيل إلى الحمرة . وقد استعمل في تبليط ارضيات بعض المناطق في الدور الاول .

قد استعمل البلاط الرفط (باللونين الوردى الاحمر والابيض) وكذلك البلاط الاسؤد والابيض الوارد من محجر مدركة في تبليط الارضيات وليغطية الاعصاء في بعض الامكن ، ويقع المحجر على بعد ١٧٠٠ كيلومتر من جدة

استخرج من هذا المحجر نخام اسود احمر استعمل في زخوفة الارضية وتغطية الجدران ويقم المحجر على بعد، ٥٥ كيلو متر تقريبا من جدة .

رخام كرارا هذا الرخام استورد من ايطاليا وهو ابيض اللون - ماثل الى الرمادي - وقد استعمل بوجه عام في يليط البدروم والدور الارضي والدور الاول والطافي. وله ميزة تحميل التقلبات الجوية .

### رحولنسطال يجيلا - ز

استعمل المحبر الصناعي المصبوب في مصنع مؤسسة ابن لادن في جلمة استعمالا المحمول المحبر الصناعي المستعمالا والمستعمل المحبرة تقريبا . فقد استحام في تيجان الاعمدة ، وفي الكمرات المرات المحبولة في في المراك والمجمولة المراك المراك

### ع - مواد اخرى للبياض

المجال لينهالاسال (الحرار) و المجال المجال في الاكثر المستسماء (المراريكو) والمجال المجال ال

tiles of varying thickness and size. They are generally thirty to fifty millimetres thick and had to be properly anchored specially when

-Farasan Quarry
All black marble used at the lower level in walls and columns and flooring was obtained from the Farasan Quarry located 190 km from Jeddah. The Farasan marble is the hardest and has been used in tiles of different sizes and thickness.

-Riyadh Quarry The marble obtained from this quarry is pale to pale white. It has been used in flooring of certain areas on the first floor.

-Madraka Quarry Red rose white spotted, black and white marble from Madraka Quarry has been generally used in flooring and at places for cladding of columns. The quarry is located 200 km from Jeddah.

This quarry has produced black and red marble which has been used in flooring patterns and in wall facing. The quarry is about 55 km from Jeddah.

-Karara Marble
This marble which was imported from Italy is white to buff in colour. It has generally been used in the flooring of the basement, ground floor first floor and Mataf. It has favourable weathering

### (g) Artificial Stone

Artificial stone cast at the Jeddah factory of M/S Bin Ladin, has been used extensively used in nearly all the decorative works. It has been used in column capitals, decorative niches over the columns, wall panelling, panelling of the main entrances, in arches, ceiling panels and different motifs used in the structure. Artifical stones in different motifs used in the structure. Artifical stones in different motifs used in the structure and panel sizes were cast in properly designed moulds, under regulated pressures over a mesh of mild steel wire six millimetres in diameter with ten centimetre spacing. The mortar used comprised of marble chips and powder, white and grey cement, and sand in different quantities for different works. Each artificial stone panel has been provided with adequate arrangement for anchoring on the surface to which it is applied.

### (h) Other Materials for plaster etc

The different types of plasters used are mainly Mosaic, scalonia and artificial stone etc. These plasters are discussed in the paragraphs on specifications

### (i) White Cement

White cement has been used in artificial stones, scalonia, artifical stone plaster and mosaic etc. The cement used conforms to the internationally accepted standard specifications.

### **Jeddah Factory**

A factory for meeting the requirements of Masjid Al Nabawi was established by M/S Bin Ladin in the year 1369H. It was equipped with 12 machines for cutting large pieces of marble, eight machines for cutting marble slabs, eight machines for polishing marble, and the requisite number of machines for making edges and holes in marble tiles. This factory was much too small for the marble requirements of Masjid Al Haram and constituted a major bottleneck in the timely completion of the Masjid. Even after expansion at a later stage, it could not cope with the requirements of this massive structure.

This factory was also used for furnishing the requirements of artificial stone, for column capitals, decorative niches, arches and decorative works on the ceiling. This work was done manually mainly by Egyptian craftsmen. One of them late Shafik Said was particularly adept in transforming the motifs and other decorative works into moulds of petrified clay, plaster of Paris, wood and steel which were used to produce intricate decorative patterns as desired by the architect.

There were more than 200 skilled, semi-skilled and unskilled workers in the factory and the labour force employed at different quarries was of the same order.

### **Specifications**

As stated earlier, the construction when started in 1375H., was on an Amanah basis and detailed specifications were not laid down.

Later in the year 1381, realizing the magnitude of the undertaking, the Government considered it more appropriate to enter into an agreement with M/S Bin Ladin Organization as contractors. It was at that stage that the need for spelling out proper specifications was felt and a contract incorporating unit rates for different construction items was drawn up.

The brief specifications of some of the major items are given as under:

### (a) Excavation

Excavation should be carried out according to dimensions shown in the drawings, but to be finally fixed during the operation. The

#### ط\_ الاسمنت الابيض

استعمل الاسمنت الابيض في صنع الحجر الصناعي والسكالونيا وبياض الحجر الصناعي والفسيفساء (الموازيكو) والاسمنت المستعمل يطابق المواصفات الدولية المعتمدة .

### مصنع جدة

انشأت مؤ سسة بن لادن مصنعا في جدة في ١٣٦٩هـ لمواجهة متطلبات عمارة المسجد النبوي الشريف ، وقد جهز المصنع باثني عشر ماكينة لقطع الكتل الرخامية الكبيرة وثمان مكائن لقطع بلاطات الرخام وماكينات لعمل حواف وثقوب في بلاطات الرخام .

وكان هذا المصنع أصغر من ان يواجه متطلبات العمارة في توسعة المسجد الحرام وكان بمثابة « عنق الزجاجة » بالنسبة للوقت الذي حدد لاتمام العمارة . وحتى بعد توسعته في مرحلة متأخرة فانه لم يتمكن من مواجهة متطلبات ذلك البناء الضخم .

وقد استخدم هذا المصنع لاستيفاء المتطلبات من الحجر الصناعي وتيجان الاعمدة والكمرات المزخوفة والبواكي والاعمال الزخرفية في السقوف. وقد كان هذا العمل يصنع يدويا بواسطة العمال المهرة المصريين. واحدهم هو شفيق السيد رحمه الله كان ماهرا بنوع خاص في تحويل الرسومات والاعمال الزخرفية الى قوالب من الطفل المتحجر أو بياض باريس (مصيص) ومن الخشب أو الحديد مما يستخدم لانتاج اشكال زخرفية دقيقة كما يتطلبها المهندس المعماري.

وكان يوجد اكثر من مائتي عامل فني وغير فني في المصنع وكانت القوة العاملة المستخدمة في المحاجر المختلفة على نفس هذا الانتظام .

### المواصفات

كما سبق ان ذكرنا ، ان العمل في العمارة بدأ في ١٣٧٥هـ على أساس « أمانة » . ولم توضع مواصفات تفصيلية حينئذ واخيرا وفي ١٣٨١هـ رأت الحكومة نظرا لضخامة العملية انه من الصواب ان تعقد اتفاقا مع مؤ سسة بن لادن كمقاولين . ولقد دعت الحاجة في تلك المرحلة من العمل الى وضع مواصفات كاملة ولذلك فقد صيغ عقد تضمن اسعار كل وحدة من بنود العمل المختلفة في العمارة وسنعرضها فيا يلي :

### أ ـ الحفر

يعمل الحفر طبقا للابعاد المبينة على الرسومات والتي تحدد نهائيا اثناء ســير العمــل ويسوى القاع جيدا مع الرش والدك وتشون الاتربة اللازمة لأعمال الردم في الموقــع او

اقتضي الأمرذلك . يجواره في امكنة لا تعوق سير العمل فالتشوين ، وتشمل الفئة سند جوانب الحفراذا

ب-الردم

. تشمها! الواحلة منها على ١٧ سم ويلزم ان تكون الاتربة المستعملة في أعها با الردم خيالية من يعمل الردم طبقا للمناسيب الظلوبة مع الرش والدك على طبقيات لا يزيد سمتك

### قي علما قن لس بخا ياليداً - 3

الكيل بالخلط

. لعيمنة منه نه تدل ماكماخ لله لمعتسا إمني شيح، قيلينالريال تاله كالحا. قله إب لحلخ وا قيناسه بالبه وا تامام المامية المقد كاته قيبشخ بالبله رأد لسابعته الخلط يبسع يمتح لمانا للحاخ مفثالنا بله لمحلخ قيماماا قناسبك اسلابه والابه

سامع من دلا كل علية على حدة بالمندالة من الرش كالماء حسب التوجيهات structions given during the work. The concrete should be laid in الله المناقبة المناه المناع المناه المناع المناه المناع المناه تأريلعتلا لنقبه وا تأساقلا وا تألمهمال قنيبلا تألفالعقاا بسح قناسياجا بسق

كالك فكالحركد يحا الحاكا وشنمسا المجمع المعادية العادية من ٢٠٥، ٠٩ أو ٢٠٠، نب قيماها قالسبانح المجمعة المواد

### محلسلاا متالسيخا بالردأ \_ ،

الرسومات

. بالمعتسكال ب لعارتحاه كان يحلتس يعتاا قمالخا بالهما بؤ ويلسناا بايلخ فيليحق تبامهس رامع بأعلقا لهده . قينالهي با قيسليقا شاه الماليات الهيلد ريست . وجالت عايدا ناع بالمعت ردا لهيه ري بي نأ في بجري أن بعد كاء ت لم يسها البسمة تحملسلا قالس بح ا ما إدا بلغت

تاهبعااء تاللشاا

اذا كانت مسترية ومتظمة وبللتانة الكافية ، وثبت الولج العبوات فوفى مداذات ذات شيا لعم تا المعتما المجيرة والمرد ، ١٨ ، نه عل ٢ ت الغالسه رياد ري المعمد قلمه ١٤ علم المعالم الخرسانة وبسمك لا يقل عن ٥/ سم مع تقوية العبوات الجانبية للكمرات والكوابيل ن ٤٤ من ١٤ لولمه و عرض ٢٥ سم المفل القوائم في حالة عملها على الارض دون كلمسب بسشح نمه تلشه ومدي وم تكاكمشاا قلعسابي ماهقمه بابتعاردا ن بي قناسيخدا بسسب لوقها بالملاان والمبين ومسن لملة منيته تالهبال نايكن ناأبه

> of trenches if so required. of work. This item included the support, or under-pinning the sides stored near the site in such a way that it did not hinder the progress and rammed properly. The earth required for back filling should be bottom should be well levelled. It should be sprinkled with water

### (b) Back Filling

free from organic matter. watered and rammed properly; the earth used in filling up should be earth should be sprinkled with water, laid in layers of 25 cm and Filling up should be carried out up to the required levels and the

### (c) Works of Ordinary Concrete

mechanical mixers and used within an hour of mixing. became homogeneous. It should then be mixed with water using mixed on wooden or concrete platforms (in the dry) till the mixture The constituents of ordinary concrete should be measured dry and SuixiM bno insmoruspoM—

should be cured with water as directed. thickness not more than 25 cm, every layer to be tamped properly. It the drawings or measurements or according to the written in-The concrete should be poured according to the sections shown in

.0.4 m² sand and 200 kg cement, unless otherwise specified. Ordinary concrete should be formed by mixing 0.8 m3 gravels, The proportion of the Materials

### (d) Works of Reinforced Concrete

reinforcing bars needed in special cases and get them approved confirmation. The contractor should make detailed drawings of drawings. No modifications were to be introduced without written Works of reinforced concrete should be executed according to the

planks should be tightened with brackets and pillars by cross beams did not allow the concrete mortar to flow through the joints. The ground. The centering for concrete should be of sound planks which 25 cm wide under the supports, in case they were made on the The planks of wood used should not be less than  $1\frac{1}{2}$  inches thick, and any movement. It should be strengthened by means of cross struts. workers to pass over them and allow pouring of concrete without The formwork and the supports should be strong enough to allow Buwajuay pup Buwajjnysat distances not more than 0.80 m, apart. Metal centering could be used if it was regular and sufficiently strong.

The planks of centering should be fixed on slabs of suitable dimensions for the incoming weight, using sufficient number of thick planks as beams, or shackles for tying and strengthening. The slabs, beams and scaffolding should be fixed by means of clamps. Supports necessary for carrying centering should not be less than  $4\times 4$  inches. The supports should be at distances not more than 0.80 m apart in both directions. In case of using metal shuttering, the distribution of supports should be as per approval of the Engineer.

The centering for reinforced concrete should be fixed in parts so that every part could be removed independently without disturbing or making any vibrations or causing damage to other works.

-Binding and bending of bars and protecting the Reinforcement International standard specifications should be followed in the case of bending, binding and protection of reinforcement bars.

#### -Mixing the concrete

Concrete (necessary for works of reinforced concrete) should be mixed by means of mechanical mixers of a reliable make (type) limiting the proportion of water used in mixing according to the requirements of work.

#### -Pouring the Concrete

Mechanical vibrators should be used in pouring all works of reinforced concrete with the number, type and measurement suitable for each kind of work.

#### -Places of Joinings

Care should be taken to pour concrete so that it ended at a joint or in a place suitable for joint and approved by the engineer. The pouring should continue up to the joint; the end of the joint should be dismantled and covered with cement mortar.

#### -Curing of Concrete

All the reinforced slabs should be covered (after they had been poured) with a layer of sand 3 cm thick or with empty cement sacks and damped with water for 15 days but other works should be regularly sprinkled with water for the aforesaid period so as to keep them moist.

#### -Reinforced Concrete Mix

Unless otherwise mentioned in the drawings and estimates, reinforced concrete should comprise:

0.800 cubic metre gravel

0.400 cubic metre sand

300 kg Portland cement.

#### -Sizes of gravels

The maximum size of gravel used for different works should be as under:

2 cm for tiles (slabs) not more than 5 cm thick;

3 cm for walls and slabs not more than 10 cm thick;

قطاعات مناسبة للحمل الواقع عليها مع استعمال العدد الكافي من الالواح السميكة بشكل عروق أو شكالات للربط والتقوية وتثبت المدادات والعروق والشكالات بواسطة القمط الحديد وتوضع القوائم اللازمة لحمل العبوات من عروق فلليرى أو كتل مماثلة بقطاع لا يقل عن  $3 \times 3$  بوصة وتكون القوائم على مسافات لا تزيد على  $1 \wedge 1$  مترا في الاتجاهين وفي حالة استعمال شدات يحدد توزيع القوائم تبعا للطراز المستعمل بعد اعتماده .

توضع عبوات الخرسانة المسلحة على اجزاء بحيث يمكن فك كل جزء منها على حدة بدون احداث اهتزاز أو عطل للاعهال الاخرى .

ربطوثني ووقاية حديد التسليح

يجب مراعاة المواصفات القياسية الدولية في حالات ربط ووقاية التسليح .

#### خلط الخرسانة

يلزم خلط الخرسانة اللازمة لاعهال الخرسانة المسلحة بواسطة خلاطات ميكانيكية من طراز متين مع تحديد نسبة المياه المستعملة في الخلط حسب الطلب .

#### بب الخرسانة

يلزم استعمال الهزازات الميكانيكية في صب جميع اعمال الخرسانه المسلحة وتكون بالعدد والطراز والمقاس المناسب بكل نوع من الاعمال .

### مواضع الرباط

يجب مراعاة رمي الخرسانة بحيث تنتهي عند الفواصل او في موضع رباط مناسب يعتمده المهندس وينبغي ان يستمر الرمي حتى موضع الرباط ويجب تكسير طرف الرباط وتغطيته بلباني الاسمنت .

### رش الخرسانة

تغطى جميع البلاطات المسلحة عقب صبها بفرشة من الرمل سمك ٣ سم او بشكاير فارغة وترش بالماء لمدة المذكوراة بحيث تكون رطبة باستمرار . تكون رطبة باستمرار .

### تركيب الخرسانة المسلحة

ما لم ينص على خلاف ذلك في الرسومات والمقايسات ، تركب الخرسانة المسلحة كها يلى :

- ٠٠٨/٠ متر مكعب زلط
- ٠/٤٠٠ متر مكعب رمل
- ٣٠٠ كيلو غرام اسمنت بورتلاند

### احجام الزلط

ان اكبر حجم للزلط المستعمل في الاعمال المختلفة ينبغي أن يكون كما يلي:

٢ سم للبلاطات التي لا يزيد سمكها على ٥ سم

٣ سم للحوائط والبلاطات التي لا يزيد سمكها عن ١٠ سم

وللكمرات والاعتباب والميدات والكوابيل والوسادات والاعمدة التي يزيد قطاعها عن ٢٠٦٧/ ٢٥٠

3 mg lkande elkende elkeled elember lizz, it edaged as YY. ' ' o' o mg lkande elkeled elember lizz, it it edaged as o Y \ ' o'

### ري البلا بالحاً - ه

ينبغي ان تكون احمال البناء حسب طريقة الرص الانجليزي تبعم للمواصفات القياسية الدولية المعتملة :

### و-اعمال الرخام

را المناد المنا

قطع وتلميع الرخام يورد الرخام للموقع تلم القطع حسب رسومات التشغيل وان يكون مجليا مصقولا معلمه وان يكون السطح النهائي ناعم الملمس.

Learn Ikery Read Reits at 10 1 1 5 at 1 km min that I there of sime 2. Halls thing I Known I Kied eine 2. Halls thing I Known I Kied eined I that a fat at I had the hieles the I know it is the fat at I had the interest in the contract of the contract in the contract in

وقاية الرخام . بعد تركيب الرخام يلزم وقايته بطبقة كافية من الجبس او بشكاير فارغة مع وضم الواح خشب فوقها .

### ذ- اعمال الموزايكو للدرج

في مو ذايكو الدرج يتمنع الظهر للنائمة بسمك Y سم وللقائمة بسمك I سم بنسبة : ع اجزاء كسر دخام كرارا 1 جزء من سحوق الرخام ۲ جزئين من الاسمنت الابيض .

مع اضافة اللون الاسيد وتصقل وتلمع ، الا اذا نص على خلاف ذلك . بعد تركيب الدرج فان الكسوة الزايكو يلزم وقايتها بطبقة كافية من الجبس او الشكاير الفارغة مع وضع الواح خشب فوقها .

for beams, and columns etc whose section did not exceed  $0.062~\mathrm{sm}$   $4~\mathrm{cm}$  for columns, beams, bracket whose section exceeded  $0.062~\mathrm{sm}$ 

or did not exceed 0.25 sm; 5 cm for columns, beams etc whose section exceeded 0.25 sm.

### (e) Masonry Works

nationally accepted standard specifications

Masonry works should be in English Bond following the inter-

### (f) Marble Works

—Kinds of Marble Marble Marble should be of the best kinds and in accordance with the thickness shown in the drawings and estimates. It should be, as far as agreed in colour and grain, care should be taken to ensure that they matched with adjacent areas. Marble should be hard, free from defects, mineral veins and cracks.

—Working drawings
Detailed drawings should be prepared showing the dimensions of different slabs of marble and places of joints after checking the dimensions on the site. The drawings should be approved by the Engineer

—Cutting and Polishing Marble Marble should be supplied at the site completely cut in accordance with the working drawings. It should be glossy, glazed and polished. The final surface should be smooth.

Hixing Marble should be fixed with mortar (350 kg cement to a cubic metre sand). White liquid cement should be poured into the joints. The price included the supply of a bedding of clean sand to make the floor at the decired level

floor at the desired level.

Protection of Marble should be protected by a sufficient layer of gypsum or with empty sacks and placing wooden boards on them.

### (g) Mosaic Works on Stairs

Mosaic stairs should be made for the treads 2 cm thick and for the riser part, I cm thick with the protection of 4 parts broken Karara marble to one part marble powder and two parts of white cement with the addition of oxide colour. It should be well glazed and polished unless otherwise specified.

After fixing the starts the mosaic facing should be protected by a sufficiently thick layer of gypsum or with empty sacks and by placing wooden boards on it.

Coloured cement tiles should measure 20 cm  $\times$  20 cm and 2 cm thick. The facing of ash coloured tiles should be made of a mortar formed of one part ash coloured cement to two parts of sieved fine sand (of the gypsum kind). Mortar for the back of the slabs should be made of one part cement to four parts sand. They should be fixed with mortar formed of 150 kg cement and half a cubic metre slaked lime and a cubic metre sand and leaving 5 mm for the joints in the endings, so as to make a skirt of slanting tile.

### (h) Plaster Works

The finish of all the plaster work should be clean, the work should be according to the lines and grades as shown on the drawings or instructed by the Engineer.

Different types of plaster used along with their constituents are given hereunder:

#### -Cement Sand Plaster

The cement plaster used normally contained 300 kg of cement per cubic metre of sand. The proportion of cement was however increased to 400 kg per cubic metre of sand when waterproofing was required.

#### -Plaster of Paris

Plaster of necessary thickness was provided on the ceiling to obtain a smooth surface. Plaster of Paris was mixed with lime and water, and sand to the extent of one sixth of the quantity was added when required. The outside plaster of this type was made by using plaster of Paris with lime and water.

For walls extra thickness of plaster (3 millimetres or so) was applied.

#### -Plaster on expanded Mesh

Plaster on expanded mesh was applied on a mesh weighing 1.250 kg per square metre with necessary bars,  $\frac{5}{16}$  inches in diameter placed at 40 cm in both directions. The plaster consisted of 450 kg of cement per cubic metre of sand.

#### -Al Fitessa Plaster

The plaster of this class was 1.5 cm thick and had the following constituents:

- Four parts of white plaster of Paris.
- One part of slaked lime.
- One part of lime powder and sufficient quantity of colour.
- One part of sand and one part of white cement.

#### -Plaster of Artificial Stone:

This plaster was generally 2 cm in thickness with mortar of 400 kg of cement to one cubic metre of sand. This plaster, when applied outside, was made 7 cm thick with the following constituents:

- 4 parts of crushed stone (sand) of the desired colour and size.
- Two parts of stone powder of desired colour.

والبلاط الاسمنت الملون يكون مقاس ٢٠×٢٠ سم وسمك ٢ سم . يصنع وجه البلاط السنجابي من مونة مكونة من جزء واحد اسمنت سنجابي . حزئن رمل ناعم مهزوز (من النوع الجباسي)

وتصنع المونة لظهر الترابيع من جزء واحد اسمنت واربعة اجزاء رمل .

ويركب البلاط بمونة من : ١٥٠ كيلو جرام اسمنت ونصف متر مكعب جير مطفى . ومتر مكعب رمل .

مع ترك لحامات بمقدار ٥ مليمتر عند النهايات حتى يمكن عمل وزرة من بلاط مائل .

### ح \_ اعهال البياض

يجب أن يكون تشطيب البياض نظيفا حسب الخطوط والدرجات المبينة في الرسومات و حسب تعلمات المهندس .

والانواع المُختلفة للبياض المستعملة مع مكوناتها نوردها كما يلي :

يحتوى البياض الاسمنت المستعمل عادة على:

٣٠٠ كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب من الرمل ومع ذلك فقد تزاد النسبة الى
 ٢٠٠ كا كا ج للمتر المكعب من الرمل اذا طلب جعله بحيث لا يسمح للهاء بالنفاذ .

### بياض باريس (المصيص)

يستعمل البياض بالسمك اللازم للسقوف لجعل سطحها املس ناعم . وبياض المصيص يخلط بماء الجير السلطاني واضافة الرمل لغاية ١/٠ الحجم وتعمل الظهارة من هذا النوع بالمصيص الابيض المعجون بماء الجير السلطاني .

وللجدران يزداد سمك المصيص (٣مم)

### البياض على الشبك المحدد

البياض على الشبك المحدد الذي يزن ١, ٢٥٠ ك ج للمتر المسطح بالاسياخ اللازمة ١١/ وصة على مسافات لا تزيد عن ٤٠ سنتمترا من كل من الاتجاهين ويتكون البياض من ٤٥٠ كيلو جرام اسمنت الى المتر المكعب من الرمل .

البياض الفطيسة

البياض من هذا النوع سمكه ٥,٥ سنتمتر

ويتكون من : ٤ اجزاء مصيص ابيض

١ جزء من مسحوق الحجر الجيري المطفى وكمية كافية من اللون

۱ جزء جیر مطفی ۱ جزء رمل

۱ جزء اسمنت ابیض

### اض الحجر الصناعي

تعمل بطانته بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤٠٠ كيلو جرام من الاسمنت الى المتر لمكعب من الرمل .

واذا عمل ظهارة فيكون سمكه ٧ سم .

ديتكون عن :

ع اجزاء من مجروش الحجر بالاحجام والالوان المطلوبة

٣ جزئين من مسحوق الحجر باللون المطلوب

ه , 1 جزء ونصف من الاسمنت الابيض مع انمافة اللون وتقطع اللحامات وتكحل غونة مكونة من جزء من الاسمنت الابيض وجزئين من الرمل مع انمافة اللون الاسيد . وتنهي اللحامات بعد اللئ بالبوجاردة .

### طـ الحواجز الحرسانية الرخرفية المفرغة

تصب حسب الرسومات التفصيلية وتصنع على قاعدة من الحرسانة المسلحة واوجهها الظاهرة لا يقل سمكها عن سنتمير واحماء والمونة مكونة من جزء اسمنين المغير مع اخبافة اللون الاكسيد وجزئين من مسحوق الحجر وجزئين رمل ناعيم

### ي - اعمال الموذايكو

ا عمال المؤرايكو عكن تقسيمها الى موزايكو عادى ومورايكو زجاجي (الازمالدو): الموزايكو العادى ويشمل العمل طرطشة السطح عونة من ٤٠٠ ك في اسمنت للمتر الكعب من الرمل.

eagis linging elights on the light line miss ender on "" " " " I moin than than the linging of the state of "" " I have the line of the state of " " " I have the line of the state of the

الموزايكو الزجاجي

جب أن يكون من احسن الانواع بحجم ٢ × ٢ وسمك ع، و سم مسيع فيسيل (البندقية بايطاليا) بواسطة (١- د - م - ايه) او (س - ١ - د - م) .

تختار الوان الموزايكو الزجاجي من الوان مختلفة من المجموعة المدرجة (٢ ـ ب ـ ج) في كتالوج (س ـ ا ـ د ـ م) او من انواع مماثلة .

14年1210

: فَمُفَلَّتُمُمَّا وَعُلَّمُ السَّالِعُ وَ مُولِدًا إِنَّالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

### م الملم

ون ما المحمد التوسعة الله المحمد الله المحمد المحم

One and a half parts of white cement with colour additive.
 The joints were cut and pointed with mortar of one part of white cement mixture and two parts sand to which oxide colour was added. The joints were finished after tamping.

Porous ornamented Concrete Carriers

They were moulded according to the detailed drawings. They were made on a reinforced concrete base and the outside faces were not less than one can thick. The mortar was formed of one part white cement with oxide colour, two parts stone powder and two parts fine cement with oxide colour, two parts stone powder and two parts fine

### (i) Mosaic Work

ished mosaic:
The mosaic work could be divided into ordinary mosaic and pol-

Ordinary Mosaic The work included covering the surface with mortar of 400 kg cement per cubic metre sand. The mortar for fixing and lining of rough mosaic was of 300 kg cement for one cubic metre sand. And for polished mosaic, the mortar was to be of 250 kg cement with a matching colour, and mixed with lime. The mosaic was set in it before drying, after it was dipped in liquid cement with suitable colour and filling the joints, the next day with coloured cement. The contractor could, on his own responsibility, modify the proportions of the mortar used in the case of polished mosaic, if weather conditions dictated it at the time of fixing.

-Polished Mosaic i) This was to be of the best kind, size 2 imes 2 and 0.45 cm thick,

made by (I.R.M.A.) or (S.A.R.I.M.) in Venice.

ii) The colours of polished mosaic were to be selected from different colours from the graded set (A, B & C) from the catalogue

(S.A.R.I.M.) or of similar other kinds.

### Procedures

Project:

### (a) Demolition

The first prerequisite of extension was the acquisition and demolition of the property around the Haram. The operation was carried out gradually.

ب\_الحفريات

Excavation was mainly done to get to the desired foundation level for the isolated footings of the columns used for the structure. The area had first to be cleared of the debris of the demolished buildings. Usable pieces of basalt and granite were recovered and used in concrete after crushing to the required sizes.

In the very early stages of excavations it transpired that layers of houses had been built on the same sites through the ages and the quantity of debris would therefore be much larger than anticipated. At places it was as much as six metres thick. Under the circumstances the excavations for individual columns would have consumed too much time. It was therefore, decided to dig up the entire area, clear the debris and create a basement which would provide additional space for prayers. Excavation was then carried out on a mass scale by employing dozens of bulldozers and draglines, shovels, dumpers and trucks. The excavated material was dumped in Kodai.

### (c) Concrete

The concrete constituents of different parts of the structure were mixed in desired proportions in mechanical mixers. Wooden form work was generally used and chutes and cranes with hoppers were employed for conveyance of concrete from the mixers to the required location. The aggregate used in building of the Haram and the structures around it, had stood the test of time and was rated as one of the best aggregates for the manufacture of concrete. The selection of Quarry for aggregate was based on the life-long experience of the local people and the knowledge of the behaviour of the rocks used. The contractor out of a sense of devotion to the sacred task entrusted to him, had issued standing instructions to use extra quantity of cement, over and above the requirements of the specifications.

Special procedures were adopted in concreting some of the columns, beams and slabs. In some of the square columns, which had been provided with marble facing, the marble tiles were anchored with reinforcement. The anchors were six millimetres in diameter and were fastened into eight holes on the side of the marble tiles. They were grouted on one side in the holes of the marble tiles and were fastened with the reinforcement of the columns. Formwork was used behind these marble tiles, before concrete was poured. This method has provided a proper bond between marble tiles and concrete. For the sake of additional safety, the tiles at higher elevation were anchored with the reinforced concrete by means of bolts drilled through the marble and concrete and grouted properly.

#### -Slabs and Beams

A special procedure was adopted for pouring slabs which had a ceiling of artificial stone. The formwork was fixed at the required elevation. Pieces of artificial stone ceiling were supported and placed on the formwork. They were properly jointed using white cement to

كانت الحفريات تجرى على الأكثر للوصول الى مستوى الاساسات المطلوب لقواعد . الاعمدة المستخدمة في البناء وكان عليهم اولا ان يزيلوا مخلفات المباني التي هدمت . وكانت قطع البازلت أو الجرانيت التي يمكن استعمالها تستبقى لاستخدامها في الخرسانة معد تفتيها للاحجام المطلوبة .

وفي المراحل الاولى للحفريات ظهران طبقات من الدور قد بنيت على نفس الموقع عبر المقرون ولذا كانت كميات الردم أكبر بكثير مما كان متوقعا . ففي بعض الاماكن بلغ سمكها ستة أمتار . وتحت هذه الظروف كانت الحفريات لقواعد الاعمدة لابد وان تستغرق وقتا طويلا جدا . ولذلك فقد تقرر حفر جميع المنطقة وازالة الاتربة وانشاء بدروم يؤمن مجالا اضافيا للصلاة . وسار الحفر على نطاق واسع فاستخدم البولدوزر وكابلات السحب والجرافات واللوريات وكانت الاتربة التي تستخرج يلقى بها في ريع كدى .

### ج \_ الخرسانة

كانت مكونات الخرسانة للاجزاء المختلفة من المبنى تخلط معا بالنسب المطلوبة في خلاطات ميكانيكية . وكانت تستعمل اعهال الصندقة بالخشب عادة والانابيب الماثلة لانحدار الاسمنت ورافعات ذات قواديس لنقل الخرسانة من الحلاطات الى المكان المطلوب . والحصى الذى استعمل في بناء الكعبة والمباني حولها اثبت صلابته بمقاومته مدى العصور واعتبرمن احسن انواع الحصى لصنع الخرسانة . واختيار الحجر للحصول على الحصى بنى على تجارب الاهالي طوال حياتهم ومعرفة خواص الصخور التي تستعمل . وقد اصدر المقاول (يدفعه شعوره بالمحبة لهذا العمل المقدس الذى اؤتمن عليه) تعليات مشددة بان تضاف كمية أكبر من الاسمنت تفوق وتزيد عن مقتضيات المواصفات .

واتخذت اجراءات خاصة في صب الخرسانة للاعمدة والكمرات والبلاطات . ففي بعض الاعمدة المربعة التي كسيت بالرخام فان بلاطات الرخام تثبت بخطافات في الخرسانة . وكان قطر الخطاف ٦ مللميتر وكانت تثبت في ثهان او اثنا عشر ثقبا في جوانب البلاطات . وكانت من جانب تثبت بالملاط في ثقوب البلاط ومن جانب آخر تثبت في تسليح الاعمدة وكانت هذه البلاطات تسند بصندقة من الخشب من خلفها قبل صب الخرسانة . وبهذه الطريقة احكم ربط البلاط الرخام بالخرسانة . ولمرزيادة الامان فان البلاط المراد وضعه على مستوى مرتفع كان يثبت بخطافات في الخرسانة المسلحة بمسامير قلاو وظ تمرداخل الرخام والخرسانة ثم تثبت بالمونة .

### البلاطات والكمرات

اتخذت طريقة خاصة في صب البلاطات التي عليها سقف من الحجر الصناعى . فقد كانت الشدة الخشبية تثبت عند الارتفاع المطلوب . ثم تسند قطع الاحجار الصناعية وتوضع فوق الشدة وكانت تلحم تماما باستعمال الاسمنت الابيض لتتجنب اى تسرب

الكلابات التي كانت تثبت مع الحسانة السلحة البلاط . وبعد أن تعسب جرسانة الكلابات التي كانت تثبت مع الحرسانة السلحة البلاط . وبعد أن تعسب جرسانة الكلابات التي كانت تثبت مع الحرسانعي ينظف ويوم لحاماته حسب اعول البلاطة فإزال الشدة فان سطح الحجر العساعي ينظف ويوم لحاماته حسب اعول العساعة . والكمرات التي تحتها عقود كانت تعسب بعد تثبيت الحجر العساعي على المحر العساعي ويا الكرات الموات المؤود بها الحجر العساعية اليود بها المحرس الباسية البلايي للكمرات بواسطة اسياخ . وكانت الاحجرا العساعية العساعي في التسليح الرئيسي للكمرات بواسطة اسياخ . وكانت الاحجرا العساعية المحموم بالاسمنت الابيض فتعسب الحرسانة في الكموة جاعلة العقد في وحدة مترامة مع الكموة ثم ينظف وجة البلاية بعد فك الشاء وتومم اللحامات حسب أعمول العساعة . وقد اتبع نفس هذا الاجراء في تيجان الاعماء والكمرات الإخرفية والرسومات وقد اتبع والاكتاف والكمرات المؤرنيشات والاكتاف.

### د - بياض الحجر الصناعي

كان بياض الحجر الصناعي يستخدم حيثها كان ذلك مطلوبا وهو مجتوى على عجينة من الحجر الصناعي تغرش فوق السطح وتسوى بالمسطرين . وعندما تدق بالبوجررة فانها يعطي سطحا ذا مظهر جيل .

## إجلاح الكعبة المشوة

بينا كان العمل جاريا في توسعة وعهارة السجد الحرام لوحظ بعض التلف في بناء الكعبة الشرفة العمل جاريا في توسعة وعهارة السجد الحرام وخط بعض العمل، والمهاء والمهناسين الشرفة التي اصلحت اخروة في عام ١٧٠١ هـ وفل شكلت لجنة من العمل، والمهناسين عبيرة ويدى الاصلاح الطلوب . وقد لاحظت النجنة ان بعض الاخشاب الحاملة لسقفي البيث العتيق قد تأكل بفعل التغلبات الجوية والقدم . كما لوحظ ايضا انه نظرا لتآكل الكمرات الخشبية فقد ظهر فضغ في بعض عراميس المباني بالجدران وشرع في الاصلاح في بوم الجمعة الثامن عشر من رجب ١٧٧٧ هـ في احتفال بمشران وشرع في العهد حينالك الاميلاح النائي بعد من الله وقد حضر عذا الاحتفال عثلو الميثات الاميلاح ازالة الاحتشاب الكونة للسقف العلوي واعادته من الجرسانة السلمة .

- احملاج الكمر الخشير الذي يقع تحت السقف العلوى بقدار ٢٠،١ متر تقريبا. - احملحت الجدران وواجها تلاخامية وتم ترميم العراميس. وقد تحت المحال الاحلاج في ١١ شعبان ١٧٣١ه.

avoid leakage of cement mortar through the joints of different slabs: The slabs were provided with necessary number of hooks, which were tied with the reinforcement of the concrete slab. After the concrete of the slab had been poured and the formwork removed the concrete of the artificial stone was cleaned and polished and painted as and when required.

The beams with arches under them were east after fixing the artificial stone on the formwork in the shape of arches, tying the necessary number of hooks provided in the artificial stone with with white cement and concrete was poured in the beam making the arch monolithic with the beam. The facing of the arch was cleaned after removing the formwork and the stone was polished.

The same procedure was followed for column capitals, decorative niches, motifs, cornices and brackets.

### (d) Artificial Stone Plaster

Artificial atone plaster was applied wherever required. It comprised a paste of artificial stone which was spread over the surface and finished with trowel. When polished, it provided a smooth and shiny surface.

### Repair of Ka'ba Al Musharrafa

thickness of the walls was also introduced. with the marble facing. A concrete beam with its width equal to the beam located nearly 1.35 m below the upper roof and the walls along struction of the upper roof of Baitullah, repair of the lower wooden sentatives of the Islamic World. The items of works included recon-Prince Faisal the then Crown Prince in the presence of reprerepairs were initiated on 18th Rajab, 1377, by His Royal Highness wooden beam, cracks had appeared in two walls of Ka'ba. The weathered. It was further observed that due to weathering of the committee that the wood in the two roots of the Bait Al Ateeq had nature and extent of repairs required. It was observed by the Engineers was appointed by His Majesty the King, to look into the in 1039H. for the last time. A committee comprising of ulama and the structure of the Ka'ba Al Musharrafa, which had been repaired was in progress in the year 1377, certain defects were observed in While the work of extension and construction of Masjid Al Haram

The repair works were completed on 11th Shaban, 1377.

### **Phasing of Construction**

مراحل العمارة

The construction of Masjid Al Haram was started on 4th Rabi Al Thani, 1375H. The work which was spread over a period of two decades has been divided into different areas listed below for clarity of discussion and reference:

- \* Al Masaa Zone Area between Safa and Marwa.
- \* Ajiad Zone Area between Safa and Bab Al Malik.
- \* Bab Al Malik Zone Area including two Sabeels flanking Bab Al Malik and Bab Al Malik structure.
- \* Zone between Bab Al Malik and Bab Al Omra.
- \* Bab Al Omra Zone Area including two Sabeels flanking Bab Al Omra and Bab Al Omra structure.
- \* Zone between Bab Al Omra and Bab As Salam.
- \* Bab As Salam Zone Area from the Right side Sabeel including, Bab As Salam up to Bab As Salam Saghir.
- \* Triangular Zone Area between Bab As Salam and Masaa including Bab As Salam Saghir.

The items of work have been grouped into four broad categories namely:

- (1) dismantling
- (2) excavation and haulage
- (3) concreting and
- (4) finishing and fixtures

A brief description of each follows:

#### (1) DISMANTLING

This item was generally taken up by the Directorate Office which worked under the direction of the High Level Supervisory Board referred to earlier. People in occupation of the houses and buildings around the Haram were shifted gradually because of paucity of alternate accommodation in Mecca. The owners of properties to be demolished were duly compensated and were given sufficient time to vacate their premises and take away any fitting and fixtures they liked. Houses and buildings were first acquired and demolished in Masaa and Ajiad area. The work was so phased out that only that property was demolished which was required for immediate excavation work. Dismantling was done with bulldozers, draglines, shovels and other necessary equipment.

#### (2) EXCAVATION AND HAULAGE

This operation followed the acquisition and demolishing. In carrying out this operation, as well as construction, care was exercised that the maximum area was available for regular prayers. The debris resulting from demolition and excavation for foundations were disposed of.

بدأ العمل في عمارة المسجد الحرام في الرابع من ربيع الثاني ١٣٧٥ هـ وقد قسم العمل الذي استمر أكثر من عشرين عاما الى مناطق مختلفة نوردها فيا يلي لنعالجها ونشير

- يه منطقة المسعى (المنطقة التي بين الصفا والمروة) .
- \_ منطقة اجيلا ، المنطقة بين الصفا وباب الملك .
- \_منطقة باب الملك \_ المنطقة التي تشمل السبيلين على جانبي باب الملك ومبنى باب
  - \_ المنطقة التي تمتد بين باب الملك وباب العمرة .
  - \_ منطقة باب العمرة وتشمل السبيلين على جانبي باب العمرة ومبنى باب العمرة .
    - \_ المنطقة التي بين باب العمرة وباب السلام .
- منطقة باب السلام وهي المنطقة التي من السبيل بالجانب الاعن وتشمل من باب السلام حتى باب السلام الصغير.
  - منطقة المثلث وتقع بين باب السلام والمسعى وتشمل باب السلام الصغير.
    - وقد جعلت بنود العمل في مراحل رئيسية اربع:
      - \_ الهدم\_ ونقل مخلفاته . `
      - \_ الحفر \_ ونقل مخلفاته والردم .
    - \_ الخرسانة اللازمة للقواعد العادية المسلحة والهيكل الخرساني
      - ـ التركيبات والتشطيب .

### وسنورد فيا يلي وصفا مختصرا لكل منها :

- الهدم : قام بهذا البند مكتب ادارة المشروع الذي عمل بتوجيه من هيئة عليا وقد اخلى السكان مساكنهم تدريجيا بسبب ندرة المساكن في مكة والتي اشرنا اليها سابقا كها عوض اصحاب العهارات التي نزعت ملكيتها في وقتها واعطيت لهم فرصة كافية لاخلاء مساكنهم واخذ امتعتهم ولما تم الاستيلاء على العقارات وهدمت منطقة المسعى ومنطقة اجياد بديء بهدم العقارات المطلوبة لأعمال الحفر . وقد تم الهدم باستعمال البولدوزر وكابلات السحب والفؤ وس والمهات اللازمة الاخرى .
- الحفر ونقل الردم: وهذه العملية تبعت عملية الاستيلاء والهدم. وفي القيام بهذه العملية جنبا الى جنب مع البناء روعي ترك أكبر مساحة. وقد نقلت المخلفات الناتجة عن الهدم والحفريات لاقامة الصلوات.

### - الخرسانة:

ان كل اعمال الخرسانة في الاساسات والاعمدة والجدران والكمرات والبلاطات الخرسة . قد جمعت كلها معا وسنعالجها سويا تبعا لذلك .

: بيلمشتال تلبيح تاا ـ

كل بنود التبليط تغطيه الجدران والاعماء بالرخام واعها ل الحجر الصناعي والوزايكو وانوع البياض الاخرى مع الابواب والشبابيك والمصبعات (الحسيد الشجدول) والتركيبات الاخرى قد وضعت في مجموعة واحدة وستعالج سويا تبعا لذلك.

ويكن تقسيم العمل إلى الربعة مراحل: المرحلة الاولى في الفترة بين ١٧٧١ هـ الى ١٨٢١ هـ عندما عهد العمل إلى المرحوم الشيخ محمد بن لادن امانة وقد شيد المسعى وجزء من منطقة اجياد . المرحلة الثانية وقري الفترة من ١٨٦١ إلى ٨٨٦١ هـ حينا سار العمل في المحيط الحالجي للمسجد على اساس المخطط التفصيل الاول الذي كان يومي إلى بناه

Helica, themset al Indue threat this said, IKel this 21 is were the industrial threat themset is said in industrial threat the six of six of certain (2) ext of six is littered 17117 e 1717) each of one it things the littered is said one in the industrial threat threat the industrial threat threat

المرحلة إلثيائة - وهي إلقترة من ٢٨٩٩ إلى ٢٩٣١ والتي اعدت إقتراجيات مل الفراغ بربط مبنى الحرم القلايم بالمبنى الجديد للحرم بناء على امر جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله . المرحلة الرابعة - وتغطي الفترة من ٢٩٣١ إلى ٢٩٣١ حينا شيدت مناطق اضافية وفق الطراز المعارى للحرم القلايم .

### はっしばばん

كم سبق إن ذكرنا ، فإن هذه المرحلة كمت من الرابع من ربيع إلياني ١٧٣١ لو ٢٧٠ الى ٢٠ الم عليه المرحلة كمت على اساس الامانة . وكانت تدفع المحادلة المحاريف الفعلية التي انفقت على اعهال المشروع مضاف اليها مصاريف المعاريف المعاريف المحادث المرحد على اعهال المشروع مضاف اليها مصاريف التخطيط والسم التي حددت باربعة في المائة من جموع التكاليف . وفها يل الاعهال المختلفة التي تمت في هذه الفترة :

#### الممع

: قيالنا يَهُ الناطق النالية :

- الدكاكين والمباني في منطقة المسعى وفيا بين المسعى والمسجد .

: ولم المراحل بشيء من المنصيل فيا يلي :

- المباني التي على جانبي المسعى .
- المباني خلف المسعى من الجانب الشرقي حمد المروة لقتح طريق الشامية .
- المباني في منطقة اجياد المعتمدة من نقاق البخارية الى دورة المياه في السوق الصغير والمباني المجاورة للحوم من باب الوداع ال باب ابراهيم .
- ــ المباني ألتي في القشاشية وتشمل مكتب وزارة المعارف ومكتب البزيد . وكانت هذه المنطقة مطلوبة لتوسيع الطريق .

### الحفر ونقل الردم

عن اعمال الحفر ونقل الردم في هذه المرحلة في المناطق المذكورة ادناه :

(3) CONCRETING All works of concreting in foundation, columns, walls, beams, slabs etc have been grouped together and are treated accordingly.

(4) FINISHING AND FIXTURE
All the items of flooring and cladding of walls and columns with marble, artificial stonework, mosaic and other fittings and fixtures have been classified in one group and discussed accordingly.

The work may be divided into four phases. Phase I is the period between 1375 and 1381 when work was carried out as a trust and when mainly Massa and part of Ajiad Area were constructed. Phase II is the period from 1381 to 1388 when the work was carried out on the outer period from 1381 to 1388 when the basis of the first detailed plan which envisaged the construction of the entire Masjid as a double-storeyed atructure (shown in Drawing No. 2122 and 2123) period 1389 to 1393 during which infill proposals for joining the old with the new Haram were prepared under orders of His Majesty King Faisal Ibn Abdul Aziz. Phase IV, covers the period between 1393 to 1396 when additional areas were constructed according to the architectural style of the old Haram. The different works taken up in the various phases are discussed in some detail hereafter:

#### Phase I

As already mentioned, this phase extends from 4th Rabi Al Thani 1375 to 20th Jamada Al Thani 1381. All works in this phase were undertaken on Amanah basis, and the contractor was paid on the pasis of actual expenses incurred on the Project plus a fee for planning, designing and drawing which was fixed at 4% of the total cost of the work. The different works undertaken in the phase are discussed hereafter:

Dismantling was taken up in the following areas and completed.

\* Shops and buildings in Masaa area and between Masaa and the

- Massia. \* Buildings on both sides of Massa.
- \* Buildings behind Masaa on the eastern side and up to Marwa for
- the opening up of the road to Shamia.

  \* Buildings in Ajiad Zone extending from Zuqag Bukharia to toilets
  in Sooq Saghir and Buildings adjacent to the Haram from Bab
- Wids to Bab Ibrahim.

  \* Buildings in Qushashia (including the office of the Education Ministry and the post office). This area was required for the exten-
- -Excavation and Haulage work in this phase was taken up in the areas given below. The excavated material was dumped in Kodai.

sion of the road.

-Masaa

All excavation in Masaa zone was completed in this period.

About 95% of the excavation in this zone was completed in this phase. During the excavation in this zone, it was discovered that the debris of old houses ranged 3 to 4 metres in depth and as the excavation of isolated footings was found to be difficult and time consuming, it was decided to remove the debris entirely and make a basement in the excavated area. This has provided almost 19,200 sq. metres of additional praying space in the Masjid.

#### -Bab Al Malik

About 70% of the excavation of this zone was carried out in this phase.

#### -Concreting

Concreting operations were taken up in the following areas:

#### \*Masaa

The concreting of the entire Masaa structure was almost completed.

#### \*Ajiad Zone

The concreting of the entire Ajiad Zone was almost completed in this period.

#### \*Bab Al Malik

A substantial part of the concreting of this area was completed.

#### \*Between Bab Al Malik and Bab Al Omra

A substantial portion of the work in this zone was completed in this phase.

#### -Finishing and Fixture

Finishing of the different areas and providing and fixing of doors. windows, grills and other fixtures in the areas of Masaa, Ajiad, Bab Al Malik and the area between Bab Al Malik and Bab Al Omra was taken up in the beginning of the year 1379.

#### -Special Features of the Phase

Diversion of Sharia Al Qushashia. This road connected the Ghazza area on the northeast of the Haram with Sooq Saghir areas on the southeast and southwest side and passed through Masaa about 80 metres from Safa. It was the major communication link between these two areas and also provided a channel for floods coming from the side of Al Ghazza. Diversion of this road was first prerequisite of the extension of the Masjid. It was diverted behind Al Safa and on the slope of Jabal Abu Qubais and was connected with Sharia Al Malik outside the limits of the extended Haram. The diversion of the road created a new communication link between the areas southeast and southwest of Haram. It was started in Rabi Al Thani 1375, and was completed before Zil Haj 1375.

تمت جميّع اعمال الحفر في المسعى في هذه الفترة .

حوالي ٩٥٪ من اعمال الحفر في هذه المنطقة تمت في هذه الفترة . وخلال عمليات الحفر في هذه المنطقة اكتشف ان الردم المتخلف من الدور القديمة يتراوح بين ٣ ، ٤ متر عمقا ولما وجد ان حفر قواعد منعزلة للاعمدة من الصعوبة بمكان ومضيعة للوقت فقد تقرر . إذالة كل الردميات تماما وانشاء بدروم في المنطقة التبي حفرت . وبـ ذلك اضيف مَ ٢٠٠٠ مرا مسطحا الى اماكن الصلاة في المسجد .

حزالي ٧٠٪ من اعمال الحفر في هذه المنطقة تم في هذه الفترة .

بوشرت اعمال الخرسانة في المناطق التالية :

تمت جميع اعمال الخرسانة في المسعى .

في هذه الفترة تمت جميع اعمال الخرسانة تقريبا في هذه المنطقة .

تم جزء ضخم من اعمال الخرسانة في هذه المنطقة.

ـ بين باب الملك وباب العمرة :

تم جزء كبر من اعمال الخرسانة في هذه الفترة.

### التشطيب والتركيبات

تشطب المناطق المختلفة وتركيب الابواب والشبابيك والمصبعات والتركيبات الاخرى في مناطق المسعى واجياد وباب الملك والمنطقة التي بين باب الملك وبـاب العمـرة قد بوشرت فی اوائل عام ۱۳۷۹ هـ .

\* الملامح الخاصة في هذه المرحلة

تحويل شارع القشاشية

هذا الطريق يربط منطقة الغزة في الشيال الشرقي من الحرم بمناطق السوق الصغير في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي .

وكان يخترق المسعى على بعد ٠ ٨ مترا تقريبا من الصفا . وكان حلقة اتصال رئيسية بين . هذه المناطق . وكان هذا الطريق بمثابة مجرى تسلكه السيول المنحدرة من ناحية الغزة . وكان تحويل هذا الطريق من اول متطلبات اعمال التوسعة للمسجد الحرام .

لقد حول خلف الصفا وعلى منحدر جبل ابي قبيس وربط بشارع الملك خارج حدود

وقد ساعد تحويل هذا الطريق على تامين حلقة اتصال جديدة بين الجنوب الشرقى والجنوب الغربي للحرم . وقد شرع العمل فيه في ربيع الثاني ١٣٧٥ وتم قبل ذي الحجة

: تا هيساا هليه سفي سعتا يجعمه ريج دلشا

م ٧٧٣١ مله رغ ريجملا المنه دليا من لك ، لوقه ذو قطاع مربع . وقد صممت جدران سميكة وبالاطات سميكة لتتحمل الحمل الواقع موازيا الجناب الجنوبي الشرقي للمسجد . وهذا المجرى المفطى المنبي بالخرسانة المسلحة على حلماء الجداد الداخلي للصفا حوالي ١٥ مترا . ثم يتصل المجري بعجرى السيل مغطى عم × عم في قطاعة . وهو يرتحت ارضية المسعى مسافة ٧٠ مترا تقريبًا ثم يسير ولما كان الطريق بعد تحويله لا يصلح كمجرى لياه السيول فقد انشيء مجرى سفلي

: يلي لح يحه قهمنا منه ما كما خلفنا قيسيم الروكا تاليم نا علىها مله رغ تنديحاا نا إبداا سفيالات تايمك

> was constructed. It passed under the Masaa floor for about 70 metres and varying section having sectional area of about 18 sq. meters or so channel for stormwater, a cut and cover conduit with rectangular As the road after diversion could no longer serve as a drainage - Construction of Cut and Cover Conduit for Flood Drainage

> superimposed loads. Its construction was completed in the year and slab thickness varying from 15 to 50 cm designed to take the concrete cut and cover conduit was rectangular in section with walls. running parallel to the southeast side of the Masjid. This reinforced The conduit then joins the flood drainage cut and cover conduit and then went along the internal wall of Safa for about 65 metres.

> given as follows: The quantities of major items of works completed in this phase are -Quantities and cost of work completed in Phase I: ...


١٨١١ ١٤ ١٨ ١٨ ١٨ منسنه	<b>V</b>
فميالت الأممال وتكاليفؤ	ጎ

عهنها	الوصف	الوحدة	قيمكاا .
تارىغلا – ١	(أ) حفد عام وردم	J,	٠١/٠٠٥ و١٨
	(ب) سف صخور	<u>,</u>	/
	ل <sup>ماها</sup> (ق)	7	73/03V,1Vo
	(د) نقل الردم	J,	··/····b
مَن ل على الحاس بالحاس با	ت الاساسات (أ) خواساية والاساسات	٦	٠٠/٥٣٣,٥٢
<del></del>	(ب) - Ludio andro	j,	7. / 8/3, 70
سيطئن لهيارا - ٣	قبلج ن و لا الله الله الله الله الله الله الله	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LL/ Vb3 ' + X
	مخلیکا نبه إلمک (ب)	J	AP\ • AY , I
	(ج) رخام من ايطاليا	٦̈́	V3/ LLA' \
	( د ) اعهال نكسية اللدج والكورنيش والكوابيل		
· .	وبواكمي الاروقة وخلافه بالرخام او الحجر الصناعي الغ		-
	(هـ) البياض	g'	3V/VAb'AA
ئىلىلىشايا بايايا - <b>3</b>	كالبربشال بالباكا	فمحاياا	03

وتكاليف الأعمال التي نفذت في هذه المرحلة هي : ٢٧٩/ ٥٩ مليون ريال سعودي

The Masaa as it appeared just before completion of its construction.

بناء المسعى \_ منطقة اجياد



### Quantities of Work 1375 to 1381

Items	Description	Unit	Quantity
1. Excavation	i) General excavation and refilling	M <sup>3</sup>	365,400.90
	ii) Rock blasting	M <sup>3</sup>	75,000.00
	iii) Dismantling	M <sup>3</sup>	571,745.46
	iv) Haulage	$\mathbf{M}^3$	900,000.00
2. Concreting	i) Concrete in foundation	$M^3$	25,335.00
O .	ii) Reinforced concrete	$M^3$	52,419.03
3. Flooring and Finishes	i) Marble from Jeddah	$\mathbf{M}^{2}$	20,498.66
U	ii) Marble from Riyadh	M <sup>2</sup>	1,380,98
	iii) Marble from Italy	M <sup>2</sup>	1,766.48
	<ul><li>iv) Facing work for Stairs, cornice brackets, portico, arches and others of marble or</li></ul>		
	artificial stone works etc	<del></del>	—- 2E 020 04
	v) Plastering	$M^2$	27,928.84
4. Doors and Windows	i) Doors and windows	Each	45

<sup>\*</sup> The total cost of work done during this phase was SR. 59.472 million.

مراماً قوم كم ني قافقا عقد العلند ١٨٣١ بوائنا ردام نيم أبدا قالم من محلومة المعلمة المعلما منه المعلما المعلم المعلمان في قاللا قراري) والمعلم المعلم المعلمان في المعلم المعلمان في المعلم المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان بين لادن رحمه المعلمان المعلمان المعلمان المعلمان بيده المعلمان ال

وكان الاشراف على اعما العمادة وتعسمتان والمعال المحارين

من مصر . وهذه الرحلة غند حتى ۱۸۸۲ م . وفي هذه المرحلة استمر العمل حسب الرسمين رقم ۲۲۱۲ ورقم ۲۲۱۲ (مع اضافة دور البدروم فيل بعد) . لقد حدث فراغ حوالي ۴ مترا تقريبا بين مبنى الحرم القليم بوبنى الحرم الحليد في الجانبين الشهلي الغربي والجنوب الشرقي في حين كان مبنى الحرم الجنيد بحاورا للحرم القديم في الجانبين الجنوب الغربي وجود من الشارا الشرقي . واستمر العمل بصفة اساسية في المحيط الخارجي المسجد الجديد ونعالج في يئي

المسامر المعالم المعالم في المساحد المساحد المساحد المساحد المعالم المعالم المراكبة المرتبع المراكبة المرتبع المراكبة المرتبع المركبة المركبة

" المحلم: بوشر بالهدم في الناطق التالية - استمرت اعمال الهدم بين باب الملك وباب العمرة التي كان قد بدىء بها من المرحلة الاولى ووصلت إلى امتداد المحيط الخارجي.

من باب العموة الى باب السلام: بوشر العمل في هذه المنطقة في هذه المرحلة . الدن الامراك في المناطق الاربع الاخرى في محيط المخارجي بوشرت وتمت في تلك الفتوة .

" البيري بيلهشتاا

استمر العمل فيها من المرحلة الاولى في المسعى واجياد وباب الملك وبين باب الملك. ماب العمدة

, وقد بدأ العمل في التشطيب خلال منتصف هذه المرحلة بين باب العمرة وباب السلام ، باب السلام ومنطقة الثلث بجوار المسعى .

\* ملامع خاصة لهذه المرحلة

وسع الطاف القاديم وهدم البناء الذي فوق بر وخوضضت فوهم البراسال الشراسال الطاف وقد حول كذلك كل من المنبر والظلة اللتين كانتا عقبة في سبيل تادية الطواف وقد حول كذلك كل من المنبر والظلة اللتين كانتا عقبة في سبيل تادية الطواف وأسمي المبار بالمبل بالمبل بالمبل بن عبد المبار بن عبد المبار بن عبد المبار بن المبار وهم ۱۸ رجب سنة ۱۸۲۷ و الطاق التي كانت تعلق وقد جددت ونتلت خل الطاف

وفي عام ۱۸۲۷ هـ عقد اجتاع من مشاهير الهندسين والعياريين في العالم الاسلامي وتباحثوا في امر اقامة مبنى من دورين كما كان مصمم وهمهم مبنى الحرم الممليم او الاحتفاظ به وربطه بالمبنى الجديد . وقد بوشر العمل في جيم المناطق الاربع الاخرى للمحيط الخارجي وتدن في منه المرحلة الاعهال التالية

الحفر **ونقل الردم** : مسار العمل في الحفر ونقل الاتربة المتخلفة عن الحفر والردم المتخلف عن الهدم في المناطق التالية :

ــ بين باب آللك وْبَاب العمرة : استمر العمل في هذه المنطقة من المرحلة السابقة وتم عرفه

ـ باب العمرة مخترقا منطقة المثلث : بوشر العمل في جميع المناطق الاربع وتسم في هذه المرحلة

This phase starts from Jamada Al Thani 1381 when an Agreement was arrived at between the Government of Saudi Arabia, Ministry of Finance and National Economy and His Excellency Mohammad Bin Awadh Bin Ladin for the work of Extension and Construction of Masjid Al Haram on mutually agreed rates for different items of works, in accordance with agreed specifications. The work of construction and supervision was initially entrusted to a firm of Consulting Engineers from Egypt. This phase extends up to the end of Drawings No. 2122 and 2123 (with the subsequent addition of the Drawings No. 2122 and 2123 (with the subsequent addition of the basement floor). One bay of nearly 20 metres was left between the old and new Haram on the northwest and southeast side, whereas the new Haram was adjoining the old Haram on the southwest and a part of the northeast side.

The work continued mainly on the outer periphery of the new Mosque. The different works which were taken up in the different zones of the Masjid are discussed hereafter:

Dismantling and demolition were carried out in the following zones.

Between Bab Al Malik and Bab Al Omra

This dismantling work in this zone was continued from phase I and

was completed to the extent of the outer periphery.

-Bab Al Omra through Triangular Portion

The dismantling of all the remaining four zones of the outer periphery was taken up and completed in this period.

Periphery was taken up and completed in this period.

Finishing and Fixtures
Finishing and fixtures were continued from phase I in the Masaa, Ajiad, Bab Al Malik and between Bab Al Malik and Bab Al Omra. The finishing in the zone of Bab Al Omra, between Bab Al Omra and Bab As Salam, and the triangular portion were initiated during the

—Special Features of the Phase
The old Mataf was extended and the old Zamzam structure was demolished and shifted to a basement. The Minber and Mazallah which obstructed the circumambulation, were also shifted and the mew structure for Maqam Ibrahim was installed. Its unveiling ceremony was performed by His Majesty King Faisal Ibn Abdul Aziz on 18th Rajab 1387. The canopy over it was also dismantled and a new canopy was constructed outside the Mataf.

The concreting and other structural works of Safa dome were completed. Marble flooring in Bab Al Malik and Ajiad area along with the fixing of artificial stones on walls and ceiling was continued. The Zamzami rooms in the basement were plastered and

niddle of this phase.

wooden doors and windows were fixed. Concreting of the Masaa ground and first floor was completed and artificial stone and marble slabs were laid over the façade. The external windows were also fixed. The Minarets at Bab Al Malik were completed. So were flooring at the area between Bab Al Omra, and Bab Al Malik and roof waterproof layers at Masaa, Ajiad, and Bab Al Malik. The structural work of triangular staircase at Safa was also completed. The doors at Safa entrances were fixed in position. The exterior finishing of the Bab As Salam façade was re-made completely after the damage done to the façade by fire.

In 1387H. a meeting of top engineers and architects of the Muslim World was called, to discuss the desirability of providing a double-storeyed structure as designed and demolishing the old Haram or of maintaining the old Haram and joining it with the new structure.

The quantities of major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated below.

المرسانة : تم في هذه المرحلة رمي الخرسانة في منطقة باب الملك وبين باب الملك وباب المعمرة الذي بدأ في المرحلة الاولى .

بهسر. . اعمال الخرسانة في منطقة باب العمرة ومنطقة باب السلام (بـين باب العمـرة وبــاب السلام) بدأت في هذه المرحلة وتم جزء كبير منها .

منطقة المثلث: بدأت اعال الخسانة في هذه المنطقة وتحت ايضا في هذه المحلة حميت الاعال الخرسانية والانشائية لقبة الصفاكا شرع باعال التبليط وتغطية الجدران والسقوف بالحجر الصناعي في منطقة اجياد. وقد بيضت غرف الزمازمة في المبدروم وركبت الابواب والشابيك الخشبية. وكسيت الواجهة بالحجر الصناعي والرخام. وقد انتهى العمل في مأذنتي باب الملك وثبتت الشبابيك الخارجية وبلطت المنطقة بين باب العمرة وباب الملك ووضعت طبقة عازلة للمياه في سطح المسعى واجياد والمنطقة ما بين باب الملك وباب المعمرة. وقد انتهى من الاعال الانشائية للسلالم المثلثة عند الصفا. وقد ثبتت ايواب المداخل في اماكنها كما اعيد التشطيب الخارجي الباب السلام تماماً بعد ان رحمت التلفيات التي كانت بالواجهة من اثر الحريق الذي


وكميات البنود الرئيسية وتكاليف الاعمال المختلفة التي بوشرت في هذه المرحلة نوردها في الجدول الاتي . .


#### Quantities and Cost of Work 1381 to 1388

Description	Unit	Total Quantity	Total Cost	مجموع التكاليف	الكمية
Excavation:					
i) General excavation and refilling	M <sup>3</sup>	970,021.29	5,662,724.51	0,777,778/01	471,171
ii) Rock blasting	M <sup>3</sup>	91,957.70	3,678,308.00	4,344,4.4/	41,401
iii) Dismantling	M <sup>3</sup>	655,356.02	13,107,120.40	17,1'V,17'/E'	700,70
iv) Haulage	M <sup>3</sup>	2,168,334.14	21,683,341.40	*1,7A*,*£1/£*	7,134,77
Concreting:					
i) Concrete in foundations	M3	60,072.52	4,205,076.40	£,Y'a,'Y1/£'	31,101
ii) Reinforced concrete	$M^3$	82,282.65	26,826,155.10		
				17.817,100/11	AY, YA1
Flooring and Finishes:		50 B05 NB	11 613 100 40		
i) Marble from Jeddah	M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	52,786.92 5,772.20	11,613,122.40	11,377,177/61	٥٢,٧٨٠
ii) Marble from Riyadh iii) Marble from Italy	M <sup>2</sup>	16,645,60	733,069.40 2,560,096.18	VTT, 179/81	0, 77
iv) Facing work for stairs, cornice, brackets,	IVI	10,047.00	2,300,090.10	Y, 07", "97/1A	17,764
portico, arches and others of marble or				11-11 11111	11,16
artificial stonework etc	M <sup>2</sup>	_	17,766,592.40		
v) Plastering	M <sup>2</sup>	100,266.60	7,574,069.41		
				\V,V\o <b>\</b> Y/1·	
Doors and Windows:				V, 0VE, *74/E1	1 , 44.
i) Doors and windows	Each	291.00	2,187,380.00	T, 1AY, YA • / • •	74
ii) Wrought iron doors	M <sup>2</sup>	37.72	18,860.00	14,471/11	171
Waterproofing of roof:				W 4114 W 111/4	
i) Waterproofing of roof	M?	56,728.22	2,479,617.40	Y, £V4,71V/£	₽7,VY/
Miscellaneous:					
i) Miscellaneous items of regular bill		_	838,166.14	ATA, 177/1E	
ii) Extra Works	_	_	5,907,055.10	0,9.7.00/1	
,				=11 7, 02/1	
Engineering Charges: i) For regular works	_	_	4,837,347.96	£, ATV, TEV /47	
ii) For extra works		_	1,282,931.64	1, 747, 951/16	
.,				<del></del>	
			132,961,033.84	188,431, 188/AE	

الكميات والدكاليف للأعماف التحين نفذت من ١٣٨١ إلى ١٣٨٨ هـ

الوصف	الوحدة	مجموع الكعية	مجموع التكاليف
 الحفر :			
٩ ١-ففر العام والردم	Ĭŗ.	44	0,777,778/01
٧ - نسفُ الصَّحُورِ	==	11,107/7	4,374,714/11
٧ - الحدم	==	100,401/01	17,1'V,1T'/E'
£ – نقل اُلاترية	==	7,174,774/16	*1,784,481/6*
الخوصانة			
٩ - في الإساسات	==	۲۰,۰۷۲/۵۲	£, Y'@, 'Y\/£'
خرسانة مسلحة	==	AY, YAY /20	17.817,100/11
التبليط والتشطيب			
( أ ) رخام من جدة	۲,	0Y, YAZ/9Y	11,715,177/61
(ب) رخام من الرياض		o, VVY /Y·	٧٣٣, ٠٦٩ /٤٠
(ج) رخام من ابطالبا	==	17,760/71	Y,07°, '97/1A
(د) اعمال تكسية الدرج	==		
والكورنيش والكوابيل والاروقة			
والبواكي وخلافه بالرخام والحجر الصناعي			\V,V\o <b>\</b> Y/1'
البياض	==	1**, ***/**	V, 0VE, +79/E1
الابواب والشبابيك	بالقطعة	441/**	T, 1AY, TA · /··
ابواب بالحديد المشغول	<b>'</b> د	<b>T</b> Y/ <b>Y</b> Y	14,851/11
الطبقات العازلة للنقف			
طبقات عازلة	==	47,VYA/YY	Y, £V4,7\\V/£
القواعد			
اعمال متنوعة			
اعمال متنوعة على المستخلص العادي			ለሮሉ, ነጓጓ /ነይ
اعيال اضافية			0,9.7,100/11
مصاديف هندسية			
من الأعيال المنتظمة			1, 177, 417/12
من الاعمال الاضافية			1, 147, 971/12
			ΥΥ, <b>1</b> 31, 'ΥΥ /ΛΕ







المجريم المحاشم

under construction.
The ground floor and the first floor and part of the old Haram building.


The Massa, first floor, . . . The Massa, first floor


Area of Bab Al Malik and Ajiad under construction

эт 10 подрэг геого А

neighbouring area of

Fixing of the artificial stones in the arcades – Ajiad area.







#### .\_\_

### المحدة النائثة

هذه الرحلة بدأت من 6071 ال 7971 والعمل في هذه الرحلة عتدى اساسا على المرابة بدأت بن من من 14- من المرحلة البنوب الشرقي والشها في الغربي بين مبنى الحرام القديم والبناء التكريلي في منطقة الجنوب الشرقي والشها في الغربي بين مبنى الحرام الماسين و خط الماسين في خطبه و المراس و من الماسين في خطبه و من 407 المؤ رخ ٧ صفر 4071هـ والذي المناي بغه و زير الماسية الماسين في خطبه و من المو الجديد . وقد شيد هذا البناء المحتجي الحرم الجديد ، وقد شيد هذا البناء الامالي من دورين واستمر البناء الجديد الذي قد تم على المحتج الحارجي . وقد الغي المحتج الحارجي من (الذي انشيء في المحتط الحارجي) حيث جملت المنية هذا الجزء منخفض البدوم منه (الذي انشيء في المحتط الحارجي) حيث جملت المنية هذا الجزء منخفض عن المنية القسم الحلاجي بعثدا المرتبية النسي المنية المنيو ال

This phase extends from 1389 to 1393. The work in this phase mainly comprised the infill structure on the southeast and northwest area, between the new and old Haram. This work was taken up under Royal orders for maintaining the old Haram and joining it with the newly constructed Masjid. The infill structure was to have two storeys and was to be a continuation of the new structure already completed on the outer periphery. The basement floor provided in the outer periphery was omitted apparently for reasons of safety of the structures which were divided by a narrow strip of 20 metres or the structures which were divided by a narrow strip of 20 metres or

The following works were undertaken in this phase:

-Dismantling

Dismantling in this phase was mainly confined to the areas of the old Haram, for the purpose of joining them to the new Haram and that of the old power house which was located in this area. The entire dismantling required for the Masjid was completed in this phase.

-Excavation and Haulage

Excavation was mainly confined to the foundation excavation of the infill structure. The excavated material and debris of the old power house were hauled to Kodai.

-Concreting

Concreting operations were carried out in the following areas.

Bab Al Omra.

Between Bab Al Omra and Bab As Salam.

Bab As Salam.

Concreting of all the infill structure was initiated and completed during this phase.

-Finishing and Fixture

Finishing and fixtures of all the eight zones including the infill structure were continued during this period.

-Special Features of this Phase

The ramp at Safa negotiating the level of Masaa ground floor and the Safa hillock was completed and provided with chequered marble tiles. The road at Safa (Al Malik Road) was widened to cater for twoway traffic by cutting the adjoining Abu Qubais hillock. The central parapet wall was constructed in Masaa and the aluminium railing fixed on both its sides. Marble flooring of Bab Al Omra floors was taken up. The work on the two additional wings between the old building of the Haram and the new was taken up and completed. The structural and finishing work of the triangular portion was also finalized. The underground passage of Ajiad was started and completed. The shops between Bab Al Omra and Bab As Salam area were also completed. Waterproofing and insulation layers of Bab Al Omra and Bab As Salam were started along with similar work on the additional wings. Doors windows and grills were fixed in position. Basement floor plastering and finishing was also taken up. The façade of the inside of the new Haram was completed in all the areas. The road around the Haram was lowered, re-graded and asphalted in accordance with the approved plan of the five squares surrounding the Haram. The dismantled parts of the old Haram were reconstructed after regularizing the alignments according to the construction of the new building of the Haram.

The quantities of Major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated as follows:

الاعمال التي بوشرت في هذه المرحلة :

ـ الهدم : كانت اعمال الهدم في هذه المرحلة قاصرة على منطقة الحرم القديم لغرض ربطه بالحرم الجديد ولمبنى المحطة الكهربائية القديمة الواقعة في هذه المنطقة . وقد تمت جميع اعمال الهدم اللازمة للمسجد في هذه المرحلة .

\_ الحفريات ونقل الاتربة :

كانت أعمال الحفر قاصرة على حفر الاساسات اللازمة للمبنى الاضافي. وقد نقلت الاتربة المتخلفة من هدم مبنى المحطة الكهربائية القديمة الى كدى.

الخسانة : بوشرت عمليات الخرسانة في المناطق التالية :

\_ **باب** العمرة .

ـ بين باب العمرة وباب السلام .

باب السلام .

وقد بدأت اعمال الخرسانة للمبنى الاضافي وتمت في هذه المرحلة .

التكمات والتشطيب:

استمرت اعمال التشطيب والتركيبات في جميع المناطق الثمانية بما في ذلك المبنى الاضافي خلال هذه المرحلة .

ـ الملامح الخاصة لهذه المرحلة

انهى مزلقان باب الصفا الذي يوصل الدور الارضي بالمسعى بربوة الصفا وبلطت ارضيته بالرخام المقسم وقد وسع طريق الصفا (شارع الملك) لكى يواجه حركة المرور المزدوج بقطع الربوة المجاورة كها شيدت الممرات الوسطى في المسعى وثبت الدرابزين الالومنيوم على جانبيه وقد بوشر تبليط ارضيات باب العمرة بالرخام . كها بوشر العمل في الجناحين الاضافيين بالمبنى القديم للحرم والمبنى الجديد . وانتهت الاعمال الانشائية واعمال التشطيب في منطقة المثلث بجوار المسعى وشرع بالعمل وتم بنفق اجياد . كها تم العمل في الدكاكين التي بين باب العمرة وباب السلام . وقد شرع في وضع الطبقة العازلة للهاء والطبقات العازلة للحرارة في المنطقة بين باب العمرة وباب السلام كها بوشر نفس العمل في الجناحين الاضافيين وثبتت الابواب والشبابيك واعمال الحديد المشغول في اماكنها . وبوشرت اعمال تبليط الارضيات والتشطيب في البدروم . كها تم العمل في واجهات المبنى الجديد للحرم في جميع المناطق . كها خفض منسوب الطريق حول الحرم ورصف من جديد وغطى بطبقة من الاسفلت حسب المخطط المعتمد للميادين الحمسة ورصف من جديد وغطى بطبقة من الاسفلت حسب المخطط المعتمد للميادين الحمسة حدودها حسب عهارة المبنى الجديد . واثناء هذه الفترة الزمنية تم الانتهاء من اعمال ماذنتى باب العمرة وكذلك مأذنتى باب السلام .


ان كميات الاعمال الهامة التي تمت في هذه المرحلة وتكاليفها قد بوبت في الجدول الاتي :

on PNYI a 12 YPYIA
وفيألاق بالمحثا تيمع

		مجموع التكالف في هذه المحلة	11/173, 1997, 40
خ <b>يس لند مؤي الحد - م</b> معانيه بالردك تيس بند بيفي البحد قيغالجا بالردك قيس بند سفي البحد			/V/ 74V , X/V /o/ 0/ F , YV/
·			
٢ - متنوعات لينود المستخلص المنتظم منوعات لاعالما الموانية			3 <b>V/ · r</b> Y, r · o
حفقساا قازاد ققبه - ه	=	11/YAX'3A	٠١/٨٨٠ ٠٠١٢ ١
<del>دليرابشاا و باياكا - 3</del> كليابشا ، باياكا مايغشلا بليلك بايبا	قع <b>ل</b> عقال	AA/3AA	··/·/7,·/3
( د) اجما لا تحسية الدرج وكوابيل الكورنيش والاروقة والبواكي بالرخام واعمال الحجر الصناعي (هـ) البياض	. =	04/V/0, Y0	· V/ VLV , AYO , 0
ليالليان، ولخ (ج)	=	13/ VV3 'A L	٧٥/ ١٨٧ , ٤٣٠ , ٢
رب) د م این	=	/011	/ 0 A 0 ' V A
۲- التبليط والتشطيب (أ) نحام من جمدة	J,	Y+/+37,V3	.3/3.4'313'.1
قحلسه قالس <sub>ک</sub> ه (ب)	=	٧٥/١٧٠٠١	٠٧/ ٥٧٨ (١١١ (٨
۲ – الحرسية (أ) في الاساسات		PI/VIO, T	·#/\#. 110
(c) in (kt. i		٧١/३٥٣,٢٥١	٠٨/١३٥، ٢٥٠,١
ب مها (ح)		70/ATL. A0	1,177,771,7
(ب) يغمجوا بغسا (ب)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0A/AL3'3	/363 'VAL
1 – الحفر (أ) حفر عام وردم		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
الوجىڤ : -	الوحدة	قيمكاا وعمة	شيالاتاا وهمغ

## Quantities and Cost of Work 1389 to 1393

Description	Unit	Total Quantity	Total Cos
Excavation:			
i) General excavation and refilling	$\mathbf{M}^3$	66,182.13	412,692.11
ii) Rock Blasting	$M^3$	4,462.35	178,494.00
iii) Dismantling	$M^3$	58,168.56	1,163,371.20
iv) Haulage	$\mathbf{M}^3$	152,354.17	1,523,541.70
Concreting:			
i) Concreting in foundation	$M^3$	6,517.19	526,203.30
ii) Reinforced concrete	$M^3$	21,081.58	7,111,289.80
Flooring and Finishes:			
i) Marble from Jeddah	$\mathbf{M}^{2}$	47,340.02	10,414,804.40
ii) Marble from Riyadh	M <sup>2</sup>	225.00	28,575.00
iii) Marble from Italy	M <sup>2</sup>	12,488.46	2,034,721.58
iv) Facing work for stairs, cornice, brackets, portico, arches and others of marble or			=,-:-=,,,=1,,50
artificial stone work etc	$\mathbf{M}^{2}$		5,538,168.80
v) Plastering	M <sup>2</sup>	52,517.35	3,676,087.75
Doors and windows:			
i) Doors and windows	Each	133	470,310.00
ii) Wrought iron doors and windows	M <sup>2</sup>	224.27	112,135.00
Waterproofing of Roof:			
i) Waterproofing of roof	M <sup>2</sup>	34,228.11	1,610,077.10
Miscellaneous:			
i) Miscellaneous items of regular bill		<u>—</u>	506,360.84
ii) Extra works	_	<del>-</del>	17,801,245.51
Engineering Charges:			
i) For regular works	_	<del></del> .	718,733.71
ii) For extra works	_	_	172,615.51
	TOTAL COST	OF WORKS FROM 1389 TO 1393	53,999,426.81



Constructing the arches of the old Haram.

The Masaa and the


Mould of the Safa


old Haram


Mould of the Safa Dome. قسم من المسعى \_ تحت الانشاء

عمل الشدة لعقود الحرم الجديد

منظر لمبنى المسعى وللحرم القديم







#### Phase IV

This phase extends from 1393 to 1396H. The preliminary taking over of the Masjid by the Ministry of Finance and National Economy took place on 17th Rabi Al Thani, 1394. Certain defects were however detected which needed rectification with which work had to be extended for two years.

After removal of these defects the Masjid was finally taken over on 7th Rajab, 1396.

#### SPECIAL FEATURES OF THE PHASE

The renovation work of the old Haram was completed after reconstructing the dismantled parts in the same architectural style. The dressing of the stones, repointing of the joints, painting of the inside of the domes and waterproofing of the roof were completed. Marble flooring of the area between the old building of the Haram and the new was provided. The external bridges providing approach to the first floor of the new building at Bab Al Omra and Bab As Salam were completed. The bathroom units in this area, the drainage lines and the room for Beer Dawoodiah Well were also completed. Intermediate floors were provided in five Sabeels of the new building and they were finished for utilizing as offices. The remaining grills and doors of the building were installed. Footpaths surrounding the Haram were paved with marble tiles thereby providing additional praying areas around the Haram. An additional basement at the triangular portion was constructed. External and internal entrances in the building approaching the basement were also provided. All finishing works to the building were completed.

The quantities of major items and cost of different works carried out in this phase are tabulated hereafter:

### المدحلة السرابعت

وهذه المرحلة تمتد من ١٣٩٣ هـ الى ١٣٩٦ هـ اذ أن التسليم الابتدائي لاعمال المشروع بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد تم في ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٤ الا انه لوحظت بعض العيوب التي تحتاج الى اصلاح مما جعل العمل يمتد اكثر من سنتين حيث سلم المبنى نهائيا في ٧ رجب ١٣٩٦ هـ .

### الملامح الخاصة لهذه المرحلة:

تمت اعمال ترميم المبنى القديم للحرم باعادة بناء الاجزاء (التي هدمت) بنفس الطراز المعمارى كما تمت عملية تسوية الاحجار وتكميل اللحامات ودهان القباب من الداخل ووضع الطبقة العازلة الغ . . وبلطت المنطقة بين المبنى القديم للحرم والمبنى الجديد بالرخام وتمت اقامة الكبارى الخارجية التي توصل الى الدور الاول بالمبنى الجديد عند باب العمرة وباب السلام . كما بوشرت وحدات الحمامات في هذه المنطقة ومدت مواسير المجارى وغرفة بئر الداودية . وقد تم انشاء ادوار متوسطة (مسروقة) للسبل الخمسة في المبنى الجديد وجهزت لاستخدامها كمكاتب . كما تمت اعمال تشطيب الحديد المشغول والابواب بالمبنى والطرقات المحيطة بالحرم وقد اضيف بدروم اضافي عند منطقة المثلث بجوار المسعى وجهز بمداخل خارجية وداخلية .

وقد تمت جميع اعمال التشطيب بالمبنى وانتهى من اعداد المتحف بباب العمرة كما تم تسليم المشروع تسليا ابتدائيا ونهائيا خلال هذه الفترة .

أَنْ كميات الاعمال الهامة التي تمت في هذه المرحلة وتكاليفها قد بوبت في الجدول الآتى :

			bear & alo	١٤٠١ . ١٩٥٤ . ١٩٥٠ . ١٩
	فيغلمه المالحكا سفي لبعه	•		<del></del>
	ممانيه بالمحال سفياسه			
	مُسِسلته سفي للحه - ٧			·
	فيغلبه كالرالحكا شاهينته	· =	•	03/130'101
	٢ - متنوعات لبنود المستخلص المنتظم	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •	٥٧/٨٠٧٬٥١٨,٣
	مغقسلا قازلد ققبه - ه		<del>-</del> .	
	را مغشال بسلك مغلبه شال بالعالما			··/ OA1 ' LL3
·	الابواب والشبليك	غ <b>مل</b> قال	**	/
	خليبالبشااع بالهباء ٤			7
	(هـ) البياض	=	3./201.01	.4/076'.01
	بالرخط والحجر المساعي	=	· '_	/ 612 .34
	الكورنيش والاروقة والبواكي			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	(د) اعمال نكسية الدرج وكوابيل			
	ليلكيا ن ملت (5)	. =	A*/770,3	VP\A37,77V
	(ب) نخم من الرياض	<del>=</del>		
	قبلت به واحد (1)	٠,	70\	.3/3/3 ' V// ' 0
	٣ – التبليط والتشطيب	·		
	قحلسه قالسيخ (ب)	. =	3 b/ 03 V ' V	٠٢/٠٨٠,٩٢٨,٣
			V7/300, F	· b/ VbA ' Vo 3
	۲ – الحسلة			
	الأنوية الأنوية المستعدد الم		- 43/XL0-VX	. "", "Y/ 3Y F, , o AY
1	(3) less			····
	(ب) نسف المحور	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(أ) حقر عام وردم	<b>=</b>	VY\ PVF , F	
	/ – الحقر	٠. ا		
الإولا فالمالا المالا فنسن	<del></del>		L P. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
لهغيالحت مالعدكا اساليعة	٠٠ الوصف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الوحدة ١١٠٠ .	تليمكاا ويمعج	مفيالاتاا وهمج

## Quantities and Cost of Work 1393 to 1396

Description	Unit	Total Quantity	Total Cost
Excavation:			
i) General excavation and refilling	M <sup>3</sup>	6,679.37	45 046 25
ii) Rock Blasting	M <sup>3</sup>	<del>-</del>	45,046.37 
iii) Dismantling	$M^3$	17,730.83	356,616.60
iv) Haulage	M <sup>3</sup>	28,562.43	285,624.30
Concreting:			
i) Concrete in foundation	M <sup>3</sup>	6,554.27	458,798.90
ii) Reinforced concrete	$M^3$	8,845.94	2,823,920.60
Flooring and Finishes:			•
i) Marble from Jeddah	M <sup>2</sup>	23,538.52	5,178,474.40
ii) Marble from Riyadh	M <sup>2</sup>	·	
iii) Marble from Italy	M <sup>2</sup>	4,533.08	762,348.97
iv) Facing work for stairs, cornice, brackets,			,- 12,131
portico, arches and others of marble or			
artificial stonework etc	M <sup>2</sup>		740,319.00
v) Plastering	M <sup>2</sup>	18,182.04	650,985. <b>30</b>
Doors and Windows:			
i) Doors and windows	Each	11.00	110,300.00
ii) Wrought iron doors and windows	M <sup>2</sup>	932.35	466,175.00
Waterproofing of Roof:			
i) Waterproofing of roof	_	_	
Miscellaneous:			
i) Miscellaneous items of regular bill			3,815,803.85
ii) Extra works		_	856,541.45
Engineering Charges:			
i) For regular works	-	<u>—</u>	
ii) For extra works	_	_	_
	TOTAL COST (	OF WORKS FROM 1393 TO 1396	16,550,954.74

	مخطر (1) وي و لو مف (1) رب مفسر (ب)	- - - -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	773,7P	7, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
	(ح) الحلم (د) نقل الردم	=	03A'\A0	۲,۲۶۹,۲۵۰ ۲,۳٤۹,۲۵۰	۱,۳۰۱,۱۰۰ ۲,۳٤۹,۳۵۰
	قالس€ تلاساسات ب	=	oyy, oy	737,3V	YA3 ' b b
	قحاسه قالس بيطفتال <u>ا لعي</u> ليتال _ ٣		613'10	. ۱۸٬۸۱۱	642'321
	قبعہ ہم ملحی (1)	ړل	V63'.A	orr, 441	711,331
	(ب) دخام من الریاخین (ج) دخام مین ایطالیا	=	***	۷۶۶.۵ ۷۲۲.۳۳	<b>ΥΥΥ, Υ</b> <b>ΥΥ3, ۵Υ</b>
	(د) ئكسية الدرج والكورنيش والاروقة والبواكي وامحال	<del>.</del>	•		
	الرخام والحجر المسلمي (هـ) البياض	ڼ	AY P , VY	orpV/	784, 481
	ئار برای با کار برای کا شاید برای بی با برای ا با به با به با به با به با	्रीडचे∗डे नै	03	o40 3 <i>P1</i> , /	361'1
-	مفقسا قازلة ققبه - ٥	),		rop, . p	708, ' 8

Total Quantities of				
Major Items of Work				

Description	Unit	Quantities Executed during (1375–1381) Amanah period	Quantities Executed during (1381–1395)  Contract period	Total Quantities From 1375 to 1395
Excavation				
i) General excavation				
and refilling	M <sup>3</sup>	365,400	1,042,872	1,408,272
ii) Rock Blasting	M <sup>3</sup>	75,000	96,420	1,714,420
iii) Dismantling	M <sup>3</sup>	571,745	731,355	1,301,100
iv) Haulage	M <sup>3</sup>	900,000	2,349,250	3,249,250
Concreting				
i) Concrete in foundations	$M^3$	25,335	74,143	99,478
ii) Reinforced concrete	M <sup>3</sup>	52,419	112,210	164,629
Flooring and Finishes				
i) Marble from Jeddah	$\mathbf{M}^{2}$	20,498	123,665	144,163
ii) Marble from Riyadh	$\mathbf{M}^{2}$	1,380	5,997	7,377
iii) Marble from Italy	M <sup>2</sup>	1,766	33,667	35,433
<ul><li>iv) Facing work for stair, cornice, brackets, portico, arches and other of marble of</li></ul>				
artificial stoneworks	_	<del>_</del>	_	
v) Plastering	M <sup>2</sup>	27,928	170,965	198,893
Doors and Windows				
i) Doors and windows	Each	45	535	580
ii) Wrought iron doors				
and windows	M <sup>2</sup>	_	1,194	1,194
Waterproofing of Roof				-0.0-5
i) Waterproofing of roof	M <sup>2</sup>	<del></del>	90,956	90,956

は一次性をはなるというというないであるとはあるとないとないとない

### رأكسعسعاا

### Labour

يكن تصنيف مشروع توسعة السجد الحوام على أنه مشروع عها لى هائيل. فقيد المستفدم المده مشروع بي هائيل. فقيد المستفدم العمل اليدوي في جيم بنود العمل الهامة فيا عدا الحفر والهدم على نطاق واسع على خطرة بيه اسطول من البوليدون والكاسحيات والكابلات الشاحنة والقلابيات والمناول بي المناول المناول

قيفا	تجموع العها ل العاملين 	قبها بالمعاا تريمهج
<u>₀∵ ۵۷۳1 –۷۷۳1</u>		3 0
۸۷۲۱-۱۸۲۱ نم		. 0 )
۲۸۲۱ - ۲۸۲۱ نم	140.	* • 1
٧٨٢١-٢٩٢١	••٨	.04
۱۳۹۰-۱۳۹۱ ن <sup>ین</sup>	••*	

Skilled workers		
005 of 00 <del>1</del>	1100 to 2500	LLET-27E1
057	058	. 1881–878.
009	1720	385_1386
320	0SL	26£.I78£.I
100	700	£6£1—£6£1

periods as obtained from the contractors are tabulated below:

mixers which were used for all concreting works.

The approximate number of labour employed during different

dozers, motorized scrapers, draglines, showels, air compressors etc, were employed. The other major item of equipment was concrete

work except for mass excavation and demolition for which a fleet of

intensive Project. Manual labour was used for all major items of

The Construction of Masjid Al Haram can be classified as a labour

## أهم الكميات

ان الكميسات هي اهم بنود الشروع التي عمت خلال العشريس عاما من العمارة ويتضع تبويبها من الجلول في صفحة ١٤٨.

قا المناخلة المخاول فهو لايزال تحت الإعداد وبعض هذه الكميات قد الاعداد وبعض هذه الكميات قد المعادد وبعض هذه المتخلص .

## متمالعج كالفيالاتماا

لقد بلغ جموع تكاليف الأعمال التي عنت في هذا الشروع نحو ١٠٠٠ مليون ريال سعودي ، وهذه تشميل ٢١٣ مليون ريال سعودي أشغيال مدنية و ٤٥ مليون ريال سعودي أشغيال مدنية و ٤٥ مليون ريال سعودي تكاليف توسعة المطاف وتصريف سعودي أشغال كهربائية و ١٠٥ مليون ريال سعودي تكاليف توسعة المطاف وتصريف مياه الجرم و ٢٤ مليون ريال سعودي مبالغ التعريضات التي مرفت الى ملاك البيوت والحوانيت والأملاك الاحرى التي استملكت من أحل تنفيذ مشروع التوسعة وذلك بين سنة ١٧٣١ و ١٢٥ مجرية .

تسسم الأوام على الجداول التي يحنفظ بها مكتب المدير العمام لادارة توسعة وعهارة المسجد الحوام وهو المكتب الذي يسجل تفاصيل النفقات اما النفتات السبوية على الاشغار المدنية خلال الفترة بين ١٧٧٥ و١٩٧١ هجرية فقمد وردب في جدول التحرير النهائي.

### Major Quantities

The quantities of major construction items completed during the two decades of construction are tabulated in foregoing pages. These quantities are based on the works carried out during the Amanah period and those included in bill no. 76 of 1394 and bills nos. 1 to 6 of 1395, the last bills of the contractor. The final bill of the contractor is under preparation and some of the quantities may have to be revised in the light of that bill, ...

### Capital Cost

The total cost of the Project works out to 1000 million Saudi Riyals. This includes 316 million Saudi Riyals cost of the civil works, 48 million Saudi Riyals cost of the electrical works, 155 million Saudi Riyals for the Mataf Extension and Haram Drainage works and 425 million Saudi Riyals by way of compensation paid for acquiring houses, shops and properties in all directions required for the extension project during the period 1375–1395AH.

These figures are based on the data supplied by the Director General's office which maintains a detailed record of expenditure. The yearly expenditure on the civil works for the period 1375–1395AH is shown on the completion schedule attached.

نظر لاعرا المجر العزاعي تاريم[المحرات	


ceilings of the first floor near Bab Al Malik.


Construction of:


عمل الشعا قيقا قلثال لمعه

Artificial stone work for the ceiling.

Scaffolding of the مناعي وتسلح Scaffolding of the outer part of the arms and the like of the outer part of the outer pa







# مراسيم مسكية وأوامر وزارية

ان اهمهام الحكومة العربية السعودية بتطوير الحرمين الشريفين في مكة والمدينة كان كبيرا جدا المدجة ان جيم القرارات الهامة المخاصة بهما قد اتخذت على اعلى مستوى ممكن . أما المراسيم والأوامر الملكية التي تتصنل بالمسجد الحرام فسنو ردها فيما يلي بنصوصها

المرسوم الملكي بتشكيل هيئة عليا للاشراف على المسجد الحرام تعليمها المربيّة السعودية

۷٣/3/٣/٢٨٣ ٠٢ ف ٢ من شهر صفرستة ١٧٣٥

بعون الله تعلل المرايد مبد العزيز ملك الملكة العربية السعودية بناء على الامرائلكي الذي محرف سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بناء على الامرائلكي الذي المدائل من اهمية بالغة تقتضي الرقابة على تشدنه وتنسيقه حتى يبلغ الغاية التي رسمناها .. اهرنا بما هو آت :

رسلج رسيل راسمية في الإشراف على مسال المسكم الملكي الان فيصل رسية ١٠- ١ وابح المجرسة الميثا المثال الاثراف على توسعة المسجد الحرام .

روناه نبو للمح نحيشا ا- ا

۲ – السيم عبد الملك بن ابراهيم ۲ – السيد عبد عبد الكم

ع - الشيخ محمد سرور الصبان

٥ - الشيق احمد ابرأهيم الغزاوي

٣- أيما الرحكا لميفتن بالجمالا لهملة علينسه فيليفنة تنبخ تقيلها للميال المراها للميال المراها لهيله .

على رئيل غلان الوزراء انفاذ امرنا هذا بابلاغه لمن بلزم . ،

## Royal Decrees and Ministerial Orders

The concern of the Saudi Arabian Government for the development and extension of Haramain Sharafain in Mecca and Medina has been so great that almost all the major decisions were taken at the highest level.

The Royal Decrees and the ministerial orders pertaining to the

Masjid Al Haram are mentioned hereunder.

## Royal Decree Appointing the High Level Board for Supervision of Masjid Al Haram

Saudi Arabia Kingdom 27/4/2/386 dt. 6th Safar, 1375

With the help of Allah,
We, Saud Bin Abdul Aziz, King of Saudi Arabia Kingdom. In accordance with the Royal Order which we issued for the Extension of Al Massjid Al Haram, and owing to the great importance of this Project, which demands the establishment of an organization for the supervision of its execution till it attains the objective which we have set forth.

We have ordered the following:

I. Appointment of a High Board under the Chairmanship of His Royal Highness brother Faisal, the Prime Minister, which will be called the 'High Level Board for the Supervision of the works of the Extension of Al Masjid Al Haram'.

2. The following notables will constitute the Board:

(i) Al Sheikh Mohammed Bin Manei (ii) Al Sheikh Abd A Malik Bin Ibrahi

(ii) Al Sheikh Abd Al Malik Bin Ibrahim

(iii) Al Sayed Alvi Malky

(iv) Al Sheikh Mohammed Sorour Al Sabban

(v) Al Sheikh Ahmad Ibrahim Al Ghazzawy

3. The chairman of the Board selects an Executive Committee which will be responsible to the Board for the performance and execution of the works which the Board agrees upon.

4. The Prime Minister has to execute our order and communicate it to all concerned.

(The Royal Signature, Saud)

Excavation to prepare for the construction of the ground floor between Bab Al Malik and Bab Al Salam.

## Royal Decree Assigning Work of Execution of Masjid Al Haram to Moalim Mohammad Bin Ladin

The Kingdom of Saudi Arabia No. 15/1/2925 dated 22nd Rajab, 1375

From Saud Bin Abdul Aziz to brother Faisal the Prime Minister. May Allah protect him. Peace be upon you and Allah's mercy and blessing. We have seen the map and the report concerning the extension and Al Haram Al Sharif Al Makki submitted to you by Moalim Mohammad Bin Ladin, Director of Buildings and Constructions as drawn by the concerned engineers and we have ordered the following:

Firstly:

Arrangements necessary for the extension of Al Haram Al Sharif Al Makki are confirmed on the basis of the attached map and report by this order of ours.

Secondly:

Moalim Mohammad Bin Ladin, Director of Buildings and Constructions is assigned to execute this work and expenditure is a trust under his supervision and responsibility.

Thirdly:

The Ministry of Finance has to confirm the expenses necessary to execute the Project from the item which will be decided upon in the state Budget for this purpose.

Fourthly:

Our order should be communicated to all concerned to work accordingly and Allah is the best guide to success.

(The Royal Signature, Saud)

مرسوم ملكي بتكليف المعلم محمد بن لادن - بتنفيذ أعمال المسجد الحرام

۱۹۲۰/۱/۱۵ فی ۲۲ من شهر رجب سنة ۱۳۷۵ هـ

المملكة العربية السعودية

عدد

من سعود بن عبد العزيز الى جناب المكرم الاخ فيصل رئيس مجلس الوزراء سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \_ وبعد فقد اطلعنا على الخارطة والتقرير الخاص بتوسعة الحرم الشريف المكي المقدمين اليكم من المعلم محمد بن لادن مدير الإبنية والانشاءات الموضوعين من قبل المهندسين المختصين وقد امرنا بما هو آت :

: ¥,

تعتمد الاجراءات اللازمة لتوسعة الحرم الشريف المكي على أســاس الخارطــه والتقــرير المرفقين بامرنا هذا .

انبا :

يكلف المعلم محمد بن لادن مدير الأبنية والانشاءات بتنفيذ العمل والصرف عليه امانة باشرافه وتحت مسئوليته .

: હા

على وزارة المالية اعتهاد النفقات التي تلزم لانفاذ المشروع من البند الذي يقرر في ميزانية الدولة من اجل ذلك .

رابعا ;

يبلغ امرنا هذا لمن يلزم للعمل بموجبه والله ولى التوفيق . ،

توقيع الملك سعود

المرسوم الملكي باعتهاد ٤٪ مكافأة للمعلم عمد بن لادن لتصميم ورسومات المسجد الحرام Royal Decree Approving 4% as Remuneration for Design and Drawing of Masjid Al Haram to Moalim Bin Ladin

31/41/0.71

من سعود بن عبد العزيز الى الكرم وزير المالية سلمه الله السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبغد ،

ممتعة ثالو أيما ملقة له ومق يجا المراد الما أو المالي المالية المالية المناه المناه المنه المنه

اما الأعمال الاخرية التي تخص الوزارات والدوائر الرسمية فهذا شامهم فشانه فان الأحمال الدخرية و في أمامهم في فان ارادوا ان يتفقوا معه على شيء فهذا عائد لهم والعمدة على مايتفقون عليه في ذلك ، والسلام ، ، ،

التوقيع اللكري ٥/٥/٥٧٣١

> (From Saud Bin Abdul Aziz to the Minister of Finance) No. 14-23-1805

Peace, Allah's mercy and blessings be upon you, as to the service which Bin Ladin performs for the works he carries out, we order that six per cent be paid to him on all our own construction and those that belong to us, but as to the Sacred Haramein, we have made it four per cent with his consent. This sloe will cover plans and designs which he engineers, their offices and cars and vehicles used at these works. This should be confirmed from the beginning of this year '1375'. As for the remuneration for the works of Ministries and Official departments, it is their own affair to be settled by them directly with him ments, it is their own affair to be settled by them directly with him

(The Koyal Signature, Saud) 75-1-1375 Dated

الأمر الوزاري باعتاد ٤٪ مكافأة لمعراب بن لادن للتصميم والرسومات الخاصة بالمسجد الحرام الملكة العربية السعودية

AYF3/1 & 11/0/0V41a

وزير المالية والاقتصله الوطني

Ministerial Order Approving 4% as Remuneration for Design and Drawing of Massjid Al Haram to His Excellency Mohammad Bin Ladin

1/4638 11-5-1375H. His Excellency, the Deputy Minister, Ministry of Finance and National Economy

His Majesty the King has issued his order No. 14-23-1805, dated 5-5-1375 fixing 4% as the return for H. E. Mohammad Bin Ladin for services for the works connected with Al Haramein Al Sharifain. These services will include preparation of plans and designs, supervision of construction, all expenses of engineers and their offices and cars and vehicles used at the works. We wish to confirm this from the beginning of year 1375H.

Ministerial Order Confirming Payment of 4% to His Excellency
Mohammad Bin Ladin on all Costs of
Work Except Cost of Compensation

No. 1/4783 dated 16-5-1375

Ministry of Finance, General Directorate, The Project of Expansion

The Director,

In reference to your letter No. 26, dated 13–5–75H. in which you enquire if the 4% services charge fixed for His Excellency Mohammad Bin Ladin includes what is spent for Landlords, for demolishing and constructing, we inform you that it includes everything except the compensations for the landlords and that is what the Royal Order exempted. This has been sent by way of confirmation and for action.

(The Minister)

Cabinet Resolution Merging The High Level Board With The Executive Committee for Extension and Construction of Masjid Al Haram

Dated 2-8-1380

Saudi Arabia Kingdom, The Cabinet Presidency, Resolution No. 341

The Cabinet,

We have perused the paper herewith attached, that was sent from the Diwan of the Presidency No. 16993 dated 30–7–1380H. together with the note from the Ministry of Finance and National Economy drawing attention to Royal Decree No. 27/4/2/386, dated 6–2–1375, concerning the Extension and Construction of Al Masjid Al Haram. The Decree had approved the appointment of a Board (Haiah) to supervise the works which the High Committee agreed upon, as well as an Executive Committee to be responsible to the High Committee in completing and executing the works. Now it is represented that in view of the changes made recently, it would be more practical to

الأمر الوزاري باعتاد دفع ٤٪ لمعالي محمد بن لادن عن جميع تكاليف العمل فيا عدا التعويضات

الرقم ۱/٤٧٨٣ التاريخ ۱۹/۵/۱۳۷۵هـ المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاقتصاد الوطني الادارة العامة لمشروع توسعه الحرم المكي

المكوم مدير ادارة اعمال الحرم المكي

بالأشارة الى خطابكم عدد ٢٦ في ١٣٧٥/٥/١٥هـ الذي تستفسرون فيه هل تشمل الخدمة المقررة لمعالي الاخ محمد بن لادن ومقدارها (٤٪) اربعة في الماية احتساب ما يصرف لتعويضات الملاك ونفقات الهدم والانشاء ام هي على النفقات فقط نفيدكم ان الحدمة تشمل كل شيء عدا تعويض الاملاك وعدا ما استثناه الامر الملكي فللاعتاد بالملاحظة تحرر، ، ، ، ،

وزير المالية والاقتصاد الوطني

قرار مجلس الوزراء بتعيين لجنة تنفيذية للاشراف على اعهال الحرم الشريف

المملكة العربية السعودية ديوان رئاسة مجلس الوزراء (قرار رقم ٣٤١ وتاريخ ٢/ ٨/ ١٣٨٠هـ)

ن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 1799 في 1799 1979 المسجد المستملة على ما رفعه وزير المالية والاقتصاد الوطني من ان المرسوم الملكي رقم 170 177 177 177 177 177 الحاص بتوسعة وعمارة المسجد الحرام قد نص على تعيين هيئة للاشراف على تنفيذ ذلك . كما نص على تعيين لجنة تنفيذية تكون مسئولة تجاه الهيئة العليا لانجاز وتنفيذ الاعمال التي توافق عليها الهيئة العليا . وان الوضع العملي بعد التغييرات الاخيرة يتطلب الاكتفاء بوجود لجنة واحدة تقوم بكل الاختصاصات التي للهيئة العليا واللجنة التنفيذية معا لتحقيق الرغبة في انجاز اعمال

: يِمَا يُحدُا إِنَّهُ لِيلُهُ قَينَيْفِنَا قَشِهُ لِيكُمُّنِّتِ وَلَفْتِكُمُ اللَّهُ مُعْفَالِمُهُ ا . كتقل لكشار فيليفتاا قنجلال الفتكل بلكي بالاتفاء باللح أبيفها المه

وأبارا بالمبلخ رسياع وفطم والملاا فالالجا ببحلم فهبف

វាឃ្ម :

وزيز المالية والاقتصاد الوطني سنمو الأمير طلال

: بى كار قى بىخە

السيع الله نب كلللا لبه ويشاا – ١

المحالم يع علوي طاكعي

ميك الما قران و لعربيه - ٣

دى بىشا كىلى كىسى بىتا - 3

م المجسلا عمسهة ولدييك - ٥

٢ - مدير الاوقاف العام

مصملعاً ندم - ٧

A - shull buy lledg

٩ - رئيس هيئة عين زبيدة والعزيزية

ن> كا نب لممح مماعلا - ١٠

رابعا - وقبل اعمد ويع مرسوم ملكي بهذا الصداد صيغته مرافقة غيذا ولما ذكر

mation of one Executive Committee in the following way: the form proposed, we have decided to be content with the forfor issuing a Royal Decree to have only the Executive Committee in executing the works of this project. Having considered the request High Board and the Executive Committee to realize the wish in have only one Committee to perform all the functions of both the

H.M. the King and Prime Minister (Chairman).

Minister of Finance and National Economy, H.R. Highness Ameer :КіриоэгS

Talal (Deputy Chairman).

The names of the members are:

1. Al Sheikh Abd Malik Ibrahim

2. Al Sayed Al Sheikh Alvi Malky

3. Director General of the Ministry of Interior.

4. Deputy President of Al Shoura Council

5. Director General of Haram Extension Project

6. Director General of Wakfs

7. The Secretary of Municipality

8. Director of Public Security

9. President of Ein Zobaida and Azizieh Board

10. Moalim Mohammad Bin Ladin

herewith attached. A draft for Royal Decree has been prepared in this respect, is

(Written as it was stated)

## Ministerial Order Awarding Permission to Start Work as per Agreement of 1381

2–11–6909 His Excellency, Al Sheikh Mohammad Bin Ladin

We refer to the contract, confirmed between the Government and yourself, dated 23–6–1381, concerning the execution of the remaining part of the operation of Haram Al Makky Project.

According to article number (2) of this contract, we confirm the start of work from the date of this letter. This is considered a permit from us to you for work.

With our regards,

(Minister of Finance and National Economy) 2–7–1381

Deputy Prime Minister Approving Appointment of Experts from Islamic Countries for Architectural and Structural Study of Old Haram

No. 4178 dated 18–2–1387 Kingdom of Saudi Arabia, Diwan of the Presidency of the Cabinet

His Royal Highness, Minister of Finance and National Economy

With reference to your letter No. 1985/5/1, dated 11–2–1387, concerning invitation to some famous international Architects and Engineers from the various Islamic countries to acquaint them with all the important structural and architectural aspects of the old Haram building and to ask them to undertake the necessary studies and submit their proposals in this respect and your wish to issue a consent to choose eight of the referred to engineers in your letter including the original four members to undertake the study of the subject, we are aware of all you have shown and inform you of our consent to what you have suggested and no objection to take the steps necessary to invite the mentioned engineers. Confirm the execution accordingly.

(Deputy Prime Minister)

الأمر الوزاري عنح الترخيص بالشروع في العمل عوجب اتفاق ٢/٧/ ١٣٨١هـ

عدد ۱۹۰۹/۱۱/۲۹

معالي الشيخ محمد بن لادن

بعد التحية:

نشير الى العقد الذي تم بين الحكومة وبينكم بتاريخ ٢٣/ ٢/ ٨١ لتنفيذ الجزء المتبقي من عملية مشروع الحرم المكي وبناء على ما جاء في المادة رقم « ٢ » من هذا العقد اعتمدوا مباشرة العمل اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب ، وليعتبر هذا امر منا لكم بالعمل .

. وتقبلو تحياتنا

وزير المالية والاقتصاد الوطني

صورتان لمكتب وكيل الوزارة للشئون المالية صورة للمستشار القانوني

اعتهاد صاحب السمو الملكي نائب رئيس الوزراء بدعوة بعض مشاهير المعهاريين والمهندسين من الدول الاسلامية لاجسراء الدراسة الانشائية للحرم الشريف

ديوان رئاسة مجلس الوزراء الرقم ۱۷۸ کا ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ ۸۷/۲/۱۸

صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

بعد التحبة

بالاشارة الى خطابكم رقم ١/٥/١٥ وتاريخ ١/٥/٢/ بشأن دعوة بعض مشاهير المعارين والمهندسين العللين من مختلف الاقطار الاسلامية ليطلعوا على جميع النواحي المعارية والانشائية الهامة بالنسبة لمبنى الحرم القديم واجراء الدراسة اللازمة وابداء ما لديهم من اقتراحات بهذا الصدد ، ورغبتكم في صدور الموافقة لاختيار ثهانية اعضاء من المهندسين المشار اليهم بخطابكم المذكور بجا فيهم الاربعة الاعضاء الاساسيين ليتولوا دراسة الموضوع لقد احطنا علما بكل ما ابديتموه ونفيدكم بموافقتنا على ما رأيتموه ولا بأس باتخلا الاجراءات اللازمة لاستقدام المهندسين المذكورين فاعتمدوا انفلا موجبه ودمتم . ، ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

## تينفا ناجلل تمله تاراق

Important Report of Technical Committees

اجماع إنحاب الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري المارين المارين

## اليا لوري به منها نا

- ١- الحرم الشريف ما بين باب الملك وباب العمرة والمبين بالخارطة يستمح ببقائه كها هو ومذا الشريف ما بين باب الملك وباب العمرة والمبين بيك ويكن تسيقه مع المبنى الجديد بيرك فراغ ما بين الجديد والقديم . ومع ذلك فانا نرى القيام بعمل الاصلاحات والتحسينات الضرورية دون تغيير في طرازه الاساسى .
- ٧ اما بقية البناء القلايم فيهلم وقتل التوسعة حتى حدوده المبيئ في الحلاطة . وهذا المبايئة البناء بنيئ الحلاطة . وهذا البناء ينبغي ان يكون من طابق واحمل بسقف مسعوى بحيث يكن استخال المسعده بممل على المعادد مسطحه بممل على المرد في أش يستعمل حين يشتد الحر. و يجب أن يعمم علما البناء بنفس المواصفات اللازمة أممارته من طابقين حتى يكن الاستفادة منه عند عليم يجتلج الامرالي ذلك .
- ٣ امام المبنى الجديد من الداخل يلزم عمل باكيات بعرض خسة امتار حول الثلاثة جوانب الاخرى تتبع نفس الطراز المعارى للمبنى القديم كها انه يكن استعهال الاجمدة الرخيامية السليمة التي بيوف تنزع من المبنى القديم والاستفادة منها إلى اقصى حد مكن .
- ع اذا تبقى بعض الاعمدة الرخامية ولم تستعمل في البناء فتحفظ لينتفع بها في ملحقات مبنى الحرم الشريف.
- ٥ كما تتبيما المجدة المجادي من المعادي العاري ال بجهد الرسومات فعوذج بقياس
   مناسب لاعطاء فكرة شاملة للمشروع في خسة شهور .

eieräh Ilheris li litahike ild al in ishihad misaka, iriking ackris mela ai ileza IKirah le ai ileza IKariyle IK-rispas li li li lehen lihigi sahe i le lehen meen zahere i pinn lehe Zy Zli ai enferi je ai azli amae eil Rylhanks eunter lema Ilaklei. eli lhul-de lhuse en an anan manle le ..., 101 ai pik ai. ..., 11 إلى الحرم القلايم و ..., 11 مر حسب التوسعة المقترحة . هذا وقد ابدى

Work on the construction of the Masjid started without a complete and final design of the Project. Planning and designing was a continuing process. Some of the ideas initially conceived were considered by special Committees constituted for the purpose and were modified or rejected. One such Committee deserves special mention and records of their discussions and conclusions are included in this and records of their discussions and conclusions are included in this

Meeting to consider joining of Old and New Haram: Prominent architects and engineers from muslim countries were invited by H.R.H. the Minister of Finance and National Economy, Government of Saudi Arabia to consider this problem. The minutes of the meeting of the Committee so formed are reproduced hereunder.

The Committee recommended the following:

1. The old Haram Sharif between Bab Al Malik and Bab Al Omra be

allowed to remain as it is.

This portion is almost parallel to the new extension and will harmonize with the general layout. It is suggested that in this portion the area between the old Haram Sharif and the new extension be kept as an open space – however necessary repairs and improvements should be carried out without altering the basic character of this block.

2. In the rest of the area, the old structure should be dismantled and the new construction should be carried out. This new construction should be a single-storey building with a flat roof so as temporarily covered with a removable canvas roof at times of excessive heat. This building should be designed to the same specifications as the double-storey building because if in future the need is felt for more areas it can be expanded vertically.

3. In front of this new construction on the three sides, a five-metre wide arcade should be built and this arcade should be in the same architectural style as the old Haram Structure and should utilize the marble pillars from the dismantled blocks to the maximum extent noscible

extent possible. 4. If any marble pillars are still left over, they should be preserved and utilized in other auxiliaries to the Haram Sharif structure.

and utilized in other auxiliaries to the Prehitect may be asked to prepare the plans and a model on a convenient scale to give the

full idea of the scheme within a period of five months. It is felt that if this modification is carried out it will satisfy the utility aspects and social considerations because the Haj pilgrims once inside the Haram Sharif will feel the same atmosphere as before and on the other hand it will make a larger covered area available for prayers and a larger area for Tawaf. The total covered area now will be 106,000 sq. metres as against 12,000 sq. metres of the old Haram and 130,000 sq. metres as originally planned. Prof. Dr Ihsan Barbouti and 130,000 sq. metres as originally planned. Prof. Dr Ihsan Barbouti

is, however, of the opinion that whilst he agrees with the removal of old Haram Sharif structure opposite Al Masaa, the Architect of Haram Sharif should also study the possibility of keeping intact the old Haram Sharif building on two sides i.e. the southern and the northern in addition to what is recommended above.

Mr Taher Goveni was, however, of the opinion that the entire old Haram structure should be removed but he eventually agreed to the recommendations of the Committee.

The Committee wishes to express its gratitude to the Government of Saudi Arabia for their kind hospitality during their stay in Saudi Arabia. The Committee also wishes to record its thanks to Mr Abdul Rehaman Al Mosaly, Director Imalkuddowlah, for conducting the meetings, arranging visits, helping in finalization of the report and also for looking after the needs of individual members.

Names of the Delegates	Domicile
1. Mr Mohammad Fayazuddin	India
2. Dr M. Ali Adibi	Iran
3. Prof. Dr Ihsan Barbouti	Iraq
4. Haji Mohammed Bassou	Morocco
<ol><li>Mr Khaja Azeemuddin</li></ol>	Pakistan
6. Dr Omar Azzam	Saudi Arabia
7. Dr H. Reha Messara	Turkey
8. Mr Mohammed Taher Goveni	United Arab Republic

H.M. the King very graciously honoured the Committee members by giving them an audience at Taif and discussing at length the works of Al Haram Mecca. Later in the day, the committee submitted its report to H.R.H. the Minister, who was also at Taif.

The decision of His Majesty King Faisal Bin Abdul Aziz was conveyed by the Minister of Finance and National Economy through his letter No. 257 dated 7th Safar, 1389.

#### Director General, Haram Extension Project

Referring to your letters No. 582 dated 1–1–89 and No. 659, dated 3–2–89, to which were attached the report and map concerning the subject of constructing two additional wings between the old and new Haram at the northern and southern sides and your request for confirmation of what should be done.

We return to you the map which was shown to His Majesty the King in your presence by engineer Taher Al Gowiny, His Majesty gave his approval to it and confirmed that the required works should start accordingly.

(Ministry of Finance and National Economy)

الاستاذ دكتور احسان بربوتي بعض الاراء بخصوص الحرم القديم فقد رأى ازالة الجهة المواجهة للمسعى منه الا انه اوصى بان يقوم المهندس المعارى للحرم بدراسة امكانية المقايم الجرم القديم (الجنوبي والشمالي) بالاضافة الى ما اقترحته اللجنة.

ومع ذلك فإن المهندس محمد طاهر الجويني مصمم التوسعة كان يرى ازالة المبنى المقدم المحرم باكمله ولكنه في النهاية وافق على توصيات اللجنة .

هذا وترغب اللجنة أن تعرب عن امتنانها البالغ لصاحب الجلالة الملك فيصل صاحب المدعوة وحكومته الممثلة في شخص صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني لضيافتها الكريمة وكذلك تسجل شكرها لسعادة الشيخ عبد الرحمن الموصلي مدير مصلحة الملاك الدولة لتوجيه الاجتاعات وترتيب الزيارات والمساعدة في انهاء التقارير ومساعدته لكل فرد من افراد اللجنة .

الدولة التابع لها	اسياء السادة الأعضاء:
الهند	١ _ السيد/ محمد فياض الدين
ايران	۲ ـ الدكتور محمد على اديبي
العراق	٣ ـ الاستاذ الدكتور احسان بربوتي
مراكش	ع ـ حاجي محمد باسو
باكستان	٥ ـ السيد/ خاجا عظيم الدين
السعودية (مستشار الامم المتحدة)	٦ _ الدكتور عمر عزام
تركيا	٧ ـ الدكتور ريحا مسارا
جمهورية مصر العربية	٨ ـ السيد محمد طاهر الجويني

وقد شرف جلالة المك اعضاء اللجنة واستقبلهم في الطائف وتباحث معهم في اعمال الحرم الشريف وفي نفس هذا اليوم قدمت اللجنة تقريرها لصاحب السمو الملكى الوزير الذي كان في الطائف .

وقد بلّغ سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني قرار جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز في خطابه رقم ٢٥٧ المؤ رخ ٧ صفر ١٣٨٩هـ وفيما يلي نصه :

## مدير عام توسعة الحرم

بعد التحية : بالاشارة الى خطابكم رقم ٥٨٢ بتاريخ ١/١/ ١٣٨٩هـ ورقم ٢٥٩ بتاريخ ٣/١/ ١٣٨٩هـ ورقم ٢٥٩ بتاريخ ٣/٢/ ١٣٨٩ المرفق بها التقرير والخارطة الخاصين بموضوع انشاء جناحين اضافيين بين مبنى الحرم القديم والجديد من ناحيتها الشمالية والجنوبية وطلبكم تعميدكم بما يلزم .


نعيد لكم الخارطة التي عرضت على انظار جلالة الملك المعظم بحضوركم والمهندس طاهر الجويني و وافق عليها جلالته ، لاعتهاد البدء في الاعمال المطلوبة بموجبها .

. والسلام عليكم وزير المالية والاقتصاد الوطني

				•						
		<u> </u>							1=1=(52	
	14 Maria								ar Francisco	
									PHIOSE	
				·					to describe the second	
									o i chimopenti Vilgi	
<u>.</u>	기 () [1] () [2] ()									
								-	THE PERSON NAMED IN THE PE	
								•		
						•				
									and the state of t	
	11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
									- -	1
				:					· 	; ; ; ;
•	<b>沙</b>									
	The state of the s						•			-
	Total Control									Addition of the second of the
		•			•			• • • • •		dirida di
	- 1					•				
										Approximately the second secon
	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	•		•						
	The state of the s		·							and the state of t
	HINDONES									
:										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										i
	200 年	-,								
	7									
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
							·			
	# 14 m						•			1
					•					स्तुर्वे इस्तु स्थापन क्षेत्र के स्तुर्वे के स्तुर्वे के स्तुर्वे के स्तुर्वे के स्तुर्वे के स्तुर्वे के स्तुर -
	7.7.7.2.1	· .								
					1. 1.					
	1									

Project as Constructed

الشروع كماأنشئ



Masjid Al Haram has been constructed on the outer periphery of the open area around the Ka'ba. The structure outside the existing limits of the old Masjid, is double storeyed with an additional basement floor. The basement floor on the southeast and northwest side occupies the entire width of the new mosque whereas it covers a part of the width of the new structure on the northwest and southeast sides.

The open area is in the shape of a quadrangle with truncated corners. It extends up to the limits of the old Haram and the chamfered corners built recently accordingly to the design of the old Haram.

The Ka'ba is in the centre of the open space; other important features located in the area are Magam Ibrahim, Mazallah, Zamzam and a part of Mukabbaria. Of these only Magam Ibrahim and Zamzam Well have retained their original locations, though the form of their structures has changed more than once.

The other features i.e. Minber, Mazallah, and Mukabbaria have changed both in form and location from time to time.

لقد شيد المسجد الحرام على المحيط الخارجي للمنطقة المكشوفة حول الكعبة . والمبنى خارج الحدود الموجودة للمسجد الحرام القديم ذو دورين وبدروم اضافي . والبدروم في الجانبين الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي يشغل عرض المسجد الجديد باكمله في حين إنه لا يشغل الأجزءا من عرض المبنى الحديث في الجانبين الشيالي الغربي والجنوبي الشرقي . والمنطقة المكشوفة (الصحن) على شكل رباعي باركان مشطوفة وهي تمتد الى أخر حدود الحرم القديم والاركان المشطوفة قد بنيت حديثاً حسب تصميم الحرم القديم . والكعبة تقع في وسط الصحن . اما الملامح الهامة الاخرى التي تقع في هذه المنطقة فهي مقام ابراهيم والمظلة وبئر زمزم وجزء من المكبرية ومن هذه فان مقام ابراهيم وزمزم

فقط قد احتفظا بمكانها الاصلى ولو ان شكل مبانيهما قد تغير اكثر من مرة . اما المنه والمظلة والمكبرية فقد تغيرت شكلا وموقعا من وقت لاخر.

# معالم المشروع يتكون المسجد الحرام من المعالم الرئيسية الآتية: - الكعبة المشرفة - مقام ابراهيم عليه السلام

\_ الماف

ـ بئر زمزم

ـ المكبرية

ـ المظلة والمنبر

ـ المبنى القديم للحرم

ـ المبنى الجديد للحرم

ونورد فيا يلي نبذة عن كل منهما بشيء من التفصيل:

## **Project Features**

The Masjid Al Haram consists of the following features.

- \* Kaaba Al Musharrafa
- \* The Magam Ibrahim
- \* The Mataf
- \* The Zamzam Well
- \* The Mukabbaria
- \* The Mazallah and Minber
- \* The Haram Al Qadeem Structure
- \* The Haram Al Jadeed Structure

Details of the Ka'ba and other features are discussed hereafter.

## عفى شدا لمبعداً ١- ١

(a) Ka'ba Al Musharrafa

هي اول بيت وضع للناس وقد احتفظ بمكانه منذ ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام وهي مبية بالحجر عونة من الجي الناس وقد احتفظ بمكانه منذ ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام وهي المبيرة بالمجر عونة من الجير البابي والمول . والمبنى كما هو قائم الأن قد تناولته يا الاصلاح ، وآخر مو كانت عام ۱۷۷۷ هـ . والكعبة مستطيلة في مسقطها الافتحي ويبلغ المحلها الشابي الشرقي ۲۲/۲۱ مترا وضلعها المبنوي الشرقي ۲۲/۲۱ مترا وضلعها الشابي الغربي ٢٠/۲۱ مترا . وارتفاعها ۲۲ مترا المبنوبي الغربي المبنوبي الغربي من ميزاب . سطحها مستو . وتنصرف مياه المطرمين الجناب الشابي الغربي من ميزاب . وينمرف بباب المبنع وباب الكعبة مثبت في الجانب الشابي الشرقي وعرضه ٧/١ مترا وعتبة الباب ترتفع

عن مستوى الطاف - ١٩١٧ ا مترا . والحجر الاسود مثبت في الركن الشرقي ويرقعع من مستوى الطاف بمتر ونصف . ويوجد داخل الكعبة مسلم يوضل للسطح الذي هو في الحقيقة سطحان يرقع احدمها عن الاحره ١٧ ١ مترا . والثاني هو الذي يكون سطح الكعبة . وفي الناحية الجنوبية العربية من الكعبة يوجد الحطيم وهي منطقة يحيط بها جدار نصف دائرى يبين حدود الكعبة كم بناها سيدنا ابراهيم عليه السلام . ويبلغ ارتفاع هذا الجدار ٥١/ ١ مترا .

والكعبة مغطاة بغطاء اسور يسمي الكسوة وهي قصنوعة من الحرير النسوج السميك السميك منه مغطاة بغطاء اسور يسمي الكسوة وهي قصنوعة من الخرير الكريم بخروط من الغضة الماساء . وقد ثبت على الكسوة الماسات الكريم بخروط من الغضة والنمب على شكل ثريط في الجزء العلوى من الكسوة وكذلك اسم الجلالة قد وشي في امكن مسن هذا الغطاء وأما الباب فله غطاء خاص موشي على شكل ستارة . ونجهز الكسوة في معنع اعد هذا الغرض في مكة الكرمة وتنات تضم في الناضي بمصر . وتبلغ مساحة الكعبة عند قاعدتها ه 16 مترا مربعا وتبلغ مساحة الكعبة عند قاعدتها ه 16 مترا مربعا وتبلغ مساحة الحطيم بما فيها الجدار 16 مترا مربعا .

## مكسناطيك جيمابالكم - ب

والمقام الآن محفوظ تحت بم قب من البلور الشفاف (الكريستال) يسهل من خلافل وأية المال والمقاف الأن محفوظ تحت أبه من البلورية بمبكة معداية الحجر وآثار قدمي سيلنا ابراهيم عليه السلام . وقد خلفت البلورية بلبكة معدية معدية المعلى و المعلى و المقال المعنى عبيد المعارية المعلى و المعارية المعلى المعارية المعلى المعارية والمعارية والمعاري

The first house of Allah has retained its location since the days of Hazrat Ibrahim. It is constructed in stone masonry with lime mortar and white cement. The structure as it stands now was last repaired in the year 1377.

The Ka'ba is rectangular in plan, measuring 12.63 metres on the northeast, 11.22 metres on the southeast, 13.10 metres on the southeast, 11.03 metres on the northwest side. It is 13 metres high; the roof is flat and drains to the northwest side into Mizab. The Bab Al Ya'ba is fixed on the northeast side and is 1.7 metres wide and its sill is 1.97 metres higher than the Mataf level.

including the wall covers an area of 94 sq. metres. Ka'ba measures 145 sq. metres at the base and the Hateem area up for the purpose in Mecca. Previously it was made in Egypt. The covering in the shape of a badge. The Kiswah is made in a factory set on the covering while the door section has a special embroidered the Kiswah, God's name and Attributes are also embroidered at places in gold and silver thread in the form of band on the upper portion of silk with white lining. Some verses from the Quran are embroidered Ka'ba is draped in a black covering called Kiswah of thick woven Hazrat Ibrahim. It is enclosed with a wall 1.25 metres high. The Hateem which indicates the limit of the Ka'ba as constructed by southwest of the Ka'ba there is a semicircular enclosure called apart. It is the second which forms the top of the Ka ba. On the Ka'ba which leads to the roof. There are in fact two roofs 1.35 metres 1,50 metres above the Matal level. There is a staircase inside the The Hajar Al Aswad is fixed on the east corner of the Ka ba and is

## (b) Magam Ibrahim

Magam Ibrahim, has remained where it was fixed by Hazrat Omar in the year 17H. Its covering however has undergone many changes. The Magam is presently housed under a crystal dome which has

made the sacred atone with Hazrat Ibrahim's footprints visible to the visitors. This crystal dome is encased in a golden coloured metallic grill supporting a small dome and a crescent at the top. The Maqam at its base has an eliptical reinforced concrete structure with black marble fixed on it and is anchored to the marble floor.

The opening ceremony of the new structure of Madam Ibrahim was performed by His Majesty King Faisal Ibn Abdul Aziz on Rajab, 18th 1387 in the presence of dignitaries from Saudi Arabia and other Islamic countries. The new casing of the Maqam is shown in drawing

No. 2152.

The Mataf consists of a circular space around the Ka'ba without any structure on it except Maqam Ibrahim. The last major change on the Mataf was made in Shawal 1383 when the structure over the Zamzam Well was dismantled and the Zamzam drinking place was transferred to a small basement below the Mataf, thereby permitting the Mataf to be extended.

The Mataf has a diameter of 64.8 metres with its centre almost in the middle of the Ka'ba. It is skirted by two adjacent peripheral walkways each 2.5 metres wide and provided with risers of 0.2 metres each. The Mataf is paved with tiles of Karara Italian white marble of various sizes. A number of places on the Mataf are tiled in black marble. Some of these places like Musallah Jibrail, the site of the water cistern and the arch of Banu Sheeba are of historical importance. They have been paved with black marble to make them distinct. The inner part of the circle which provides the space constantly used for Tawaf during normal days is not marked with lines (Sufuf). The outer part of the circle is paved in the form of eight circular rows marked with 10-cm-wide bands of black marble.

The present levels of the Mataf at the four corners of Ka'ba vary between El 288.90 and El 288.81. The pavement has been provided with a radial slope of varying gradients. The plane containing the periphery of the Mataf has a gentle inclination from east to west.

The passages leading to the Mataf are also tiled with marble. The alignment of the passages has remained unaltered for centuries and some of them are said to date back to pre-Islamic days.

The open areas outside the Mataf, with the exception of the passages, are unpaved and covered with gravel. These areas, known as Hasawi, are also used for prayers when congregations are large. Carpets are spread over the gravel at prayer times. Many pilgrims and visitors throw wheat in Hasawi for feeding the pigeons.

The present Mataf provides a net surface area of 3058 sq. metres around the Ka'ba for the purpose of Tawaf (circumambulation). Excluding the peripheral walkways, it can accommodate about 8500 persons for Tawaf with a normal occupancy rate of 0.36 sq. metres per person. However, during Haj the present Mataf with the two walkways measuring 4154 sq. metres (net) can accommodate some 14,000 persons in a conditions of very high density which reduces the speed of Tawaf to a crawling pace. It takes about 40 minutes to one hour to complete the Tawaf. This high density, maintained for over a week during Haj, not only elongates the time required for Tawaf but also increases the hazard of trampling of the pilgrims particularly the old and the weak. The place between the Ka'ba and Maqam Ibrahim becomes a hazardous bottleneck during Haj wherein the mass of pilgrims moving in a stream of 24 metres is compressed into a width of about 12 metres creating an almost suffocating density during the peak hours. The position is further aggravated by the occupation of considerable space behind Maqam Ibrahim by pilgrims wanting to offer prayers there.

يتكون المطاف من مكان دائرى حول الكعبة بلا مبان حوله سوى مقام ابراهيم . وآخر تغيير كبير حدث به كان في شوال ١٣٨٣ هـ حينا هدم المبنى الذي كان يغطي بئر زمزم ونقل مكان مشرب ماء زمـزم الى بدروم صغـير تحـت المطـاف وبـذلك امـكن توسيع المطاف .

وقطر المطاف اذا اعتبرنا مركزه وسط الكعبة ٨/ ٢٤ مترا و يحيط به ممران متجاوران على عيط المطاف عرض كل منها ٥ ٢/ مترا وقد جعل كل منها قائما على ارتفاع ٢٠/ مترا قد كسيت ارضية المطاف برخام ابيض ذى احجام مختلفة استورد من كرارا بايط اليا . وبعض اماكن من المطاف قد بلطت بالرخام الاسود و يعض هذه الاماكن مثل مظلة جبرئيل وموقع خزان الميه وباب بني شيبه كلها اماكن ذات اهمية تاريخية . وقد بلطت جميعا بالرخام الاسود لكي يحتفظ بمكانها . وتبليط الجنزء الداخلي من الدائسة والذي يستعمل بصفة مستديمة في الطواف خلال الايام العادية غير مميز بصفوف ولكن الجزء الخارجي من الدائرة مبلط بثمانية صفوف دائرية مميزة بشريط من الرخام الأسود بعرض عشرة سنتيمترات والتي تستخدم كصفوف في صلاة الجاعة .

والمستوى الحالي للمطاف يختلف عند كل ركن من اركان الكعبة اذ يتراوح منسوبه بين ١٩٨٠- ١٨٨ /٨١ عن سطح البحر اما الارضية فقد جعلت بانحدار محورى بنسب ميل مختلفة والسطح الذي يحتوي على محيط المطاف ينحدر بلطف من الشرق الى الغرب . والممرات المؤدية الى المطاف مبلطة ايضا بالرخام وحدود هذه الممرات لم تتغير قرونا عديدة بل ان بعضها على مايروى يرجع تاريخها الى ما قبل الاسلام .

والمناطق المكشوفة (الصحن) خارج المطاف فيا عدا الممرات ليست مبلطة ومغطاة بالحصى وهذه المناطق التي تسمى بالحصاوى تستعمل ايضا للصلاة عندما يزيد عدد المصلين . وتفرش بالبسط فوق الحصى في اوقات الصلاة . وكثيرا ما نجد الحجاج والزوار يلقون القمح في الحصاوى لاطعام الحمام .

والمطاف الحالي يشغل مساحة قدرها ٣٠٥٨ مترا مربعا حول الكعبة لغرض الطواف . وإذا استثنينا الممرات المحيطة فإن المطاف يمكن أن يسع حوالي ٥٥٠٨ شخص للطواف بمعدل اشغال عادى قدره ٣٦/ متر مربع لكل شخص ومع ذلك ففي موسم الحج فإن المطاف الحالي مع الممرين تبلغ مساحته ١٥١٤ مترا مربعا ويمكن أن يسع نحو من ١٤٠١ شخص في حالة من الزحام الكثيف والذي يقلل من سرعة الطواف الى ما يقرب من الزحف فقد يستغرق أكمال الطواف ٤٠ دقيقة إلى ساعة كاملة وهذا الزحام الشديد الذي يظل أكثر من اسبوع لا يطيل وقت الطواف فحسب بل قد يكون خطرا على الطائفين وخاصة المسنين منهم والضعاف ، والمكان الذي بين الكعبة ومقام ابراهيم يمثل عنق الزجاجة في موسم الحج حيث تنحصر الجموع الحاشدة من الطائفين الذين يسيرون في متسع عرضه ٢٤ مترا الى مكان عرضه ١٢ مترا عند المقام مما يترتب عليه ازدحام خانق خلال ساعات الذروة ويزداد الموقف خطورة عندما يشغل بعض الحجاج اماكن خلف مقام ابراهيم لتأدية صلاة ركعتي الطواف .

\* ان هبنم 47 ب ق بهج ملسنا لعبهم الله 43 / 73 ، و بالجها لعبهم ايتم ٥٠ / ٧٧ لهذه لعبهم ايته ٢٠٠ / ٤٧ فبلنة ب شاأ فالكما قيالكما محاسلاني فالملا تحد مكون من ٢٤ درجة فيه صنابير مساحته ٨٨/ ٥١ × ٨٤/ ٨ مترا وعلى عمق ٧/ ٣ مترا المحيطة بالبئر عن طريق درج من الجهة الشرقية بعرض ٢٧/ ١٤ مترا يؤدي الى مكان حاجز مستطيل الشكل. (الرسم رقم ١٥١٢) وعكن الوصول إلى منسوب الارض المحبه جدار نصف دائري يبلغ نصف قطوه ١٤/3 مترا ويحده من الجوانب الاخرى بدروم محت مستوى الطلف بالقرب من المحيط الحارجي لدائرة المطاف يجده من ناحية وجعلت البئر في بدروم تحت الطاف . وهكذا فان بئر زمزم في الوقت الحاضر داخل ونسئ يمشع يحلعة يهتاا ظهنغا إمله شحلتسا يهتاا فالمعاا شالمباع سقلطا عهلم ويسهة بثر زمزم واستمرت داخل غوفة تعليهما المكبرية إلى أن دعت الحاجة في علم ١٨٣١هـ إلى المنطقة المحيطة بزمزم من وقت لاخر . وفي عام ١٧٠١هـ شيد مبني ذو قبة صغيرة فوق سقف بني فوق زمزم كان في عام ٢٥٢هـ . وقد استمرت التحسيلات والتجديدات في اصابع . وقد اعيد تبليطها بالرخام في عام ١١٧٩ اثناء خلافة المعتصم بالله . واول عباه المسعى وكانت جوانبها مختلف طولا بين ١/١٥ قدم و ١٥ اصبعا و ١٩ قدما وثلاثة احيط البئر بجدار يرقع ١٩ اصبع وجهز باثني عشرة بكرة لوقع الماء وكان للغرفة باب وبعد ظهور الاسلام بني الخليفة المهدى فوق بئر فعزم خوفة في علم ١٢١هـ .. وقد

والجانب الشرقي من غرقة البئر يتكون من هيكل من الصلب ويكن مشاهدة البئر خلال المانب ويكن مشاهدة البئر خلال المضابات في هذا الهيكل الحديدي . خلال البغيان في هذا الهيكل الحديدي . وهذه الابواب عادة مغلقة وقد تم تشييد هذا المبنى في عام ١٨٣٢ه .

ويؤجد في قسم الرجال ٤٠ مشورا للماء وفي قسم النساء ١٤ مشورا كانت متصلة حتى وقت قريب بخزانين تحت الارض على جانبي درج زمزم وقد وصلت هذه الصنابير في الوقت الحماضر بخزان باب السلام حيث احبحت المياه معقمة بالاشعة فوق البنسجية.

ميمعه و كالما المانا الماء المعتمدة الماء المعتمدة المعت

The water of Zamzam which first gushed out some four thousand years ago in response to Hajira's supplication to God for providing succour to the thirsty infant Ismail (peace be upon him) has since been a permanent source of supply (except for some interruptions) to the pilgrims of Ka'ba and the residents in the vicinity. Located close spring of Zamzam has undergone many changes of form through its pristory. Presently it is in the form of an open well which occasionally history. Presently it is in the form of an open well which occasionally the artesian during rains. It is located about 20 metres from the castern corner of the Ka'ba. Every Pilgrim who completes the Tawaf, proceeding to perform factor drinking water from the holy well before proceeding to perform face between Safa and Marwa in commemoration of Hajira's distressed journeys between the two hillocks memoration of Hajira's distressed journeys between the two hillocks in search of water.

remain closed. The present underground structure was completed in through doors provided in the steel frame. These doors generally through which the well can be seen. The well is approachable The eastern side of the enclosure of the well consists of a steel frame 46.47 sq. metres for women, provided with a total number of 39 taps. drinking platform is 100.74 sq. metres – 54.27 sq. metres for men and 8.48 metres and 2.7 metres below Matat. The present area of the eastern side which leads to a basement platform of 15.88 metres by No. 2152). It has an access 14.76 metres wide with 24 steps on the side and a rectangular boundary covering the other sides (drawing bounded by a semi-circular wall of 4.90 metres radius on the Ka ba underground basement, near the periphery of the Matal circle, below the Mataf. Thus the Zamzam Well is at present housed in an Zamzam was dismantled and the well was enclosed in a basement need for extending the limits of Mataf was felt the room over remain there with Mukabbaria located above it until 1383. When the dome was later built over the Zamzam Well in 1074H. It continued to around Zamzam continued from time to time. A building with a small built in the year 256 Hijri. Improvements and renovations of the area Khilafat of Al Mo'tasim Billah. The first roof over the Zamzam was fingers. The room was repaved with marble in 219 Hijri during the E bus mebs 91 of ersprif el bus mabs 2.51 neeves to 19 Qadam and 1 water. The room had a door towards the Masaa and its sides varied in 19 finger high wall and was equipped with 12 pulleys for litting the Zamzam by Khalifa Al Mahdi in 160 Hijri. The well was marked by a After the advent of Islam, a room was constructed over the

The taps, 20 in men's section and 19 in women's section, were till recently connected to two underground reservoirs one on either flank of the Zamzam steps. At present, they are connected to the reservoir at Bab As Salam, which is being treated by ultra-violet

The waste water from Zamzam taps which are in almost constant use, is collected by a surface drain provided at the foot of the wall,

the year 1383 Hijri.-

draining towards the ladies' compartment and flowing southwards from where it is pumped out to the city drainage network outside the Haram.

The normal traffic in the Zamzam area in the non-Haj period mainly consists of:

- 1. Those who come for Omrah and after Tawaf visit the Zamzam for drinking water and offering Doa (invocation) at the steps facing the Ka'ba. Most pilgrims fill up jars with the holy water while leaving Mecca.
- 2. Other persons who come to Haram Sharif for daily prayers and visit Zamzam for ablution, drinking, filling up jars and occasionally for bathing.

## (e) The Mukabbaria

The earliest form of Mukabbaria was the 'Zullah' which was built for the first time by Abdullah Bin Mohammad Bin Imran Al Talhi, the Governor of Mecca during the caliphate of Haroon Al Rashid. The Zullah was first used by the Moazzins for the purpose of Azan (call to prayers) of Friday prayers. It was dismantled in 240H, during the Khilafat of Mutawakkil Billah and a new one was constructed. As the number of Musallees (prayers) grew the need was felt for a better vantage point for Azan as well as for the repetition of Imam's Takbeers to make them audible to the vast congregations and so changes were made in the structure from time to time. The predecessor of the present Mukabbaria was located in the building over the Zamzam Well and the Moazzins used to go to Kubbat Zamzam for Azan. It was dismantled and shifted to the old building of the Haram after the transfer of the Zamzam drinking platform to the basement below the Mataf. With the growth of sound amplifying techniques and introduction of broadcasting of Azan and Salat over the national radio, and the installation of closed circuit television for surveillance of pilgrims movement during Haj, the Mukabbaria had to be extended beyond the limit of the old building of the Haram, to accommodate all these services. This new construction projecting towards the Mataf side was built in the year 1387. A present, 50 sq. metres of Mukabbaria is located within the old building of the Haram and 110 sq. metres is provided in the projecting structure. The Mukabbaria within the old building of the Haram is in the form of a mezzanine floor with adequate headroom below the dome springing level. The extended Mukabbaria outside the old building, consists of an almost square floor with a flat roof, supported on circular columns (drawing

The present Mukabbaria has a net area of 100 sq. metres providing 67 sq. metres for Moazzanine, 20 sq. metres for broadcasting and 13 sq. metres for close-circuit television.

The broadcasting staff operates a relaying unit located in the Mukabbaria for beaming on the Azan and Salat of Haram Sharif to the National Radio.

وحركة المرور العادية في منطقة بئر زمزم في غير موسم الحج تنحصر في :

١ - الذين يفدون لاداء العمرة ويزورون زمزم بعد الطواف للشرب من مائها وللدعاء عند درجها في مواجهة الكعبة ، ومعظم الحجاج قبل مغادرتهم مكة يملأون اوعية من ماء زمزم يحملونها معهم .

والذين يفدون الى الحرم لتأدية الصلوات يقصدون زمزم للوضوء والشرب ويملأون اوعيتهم وفي بعض الاحيان يصبون الماء على رؤسهم واجسادهم تبركاً.

## ه - المكبرية

كانت المكبرية في اول نشأتها « مظلة » قام بانشائها عبد الله بن محمد بن عمران الطلحى حاكم مكة في عهد الخليفة هارون الرشيد . وقد كان يستعملها المؤذنون بادىء الامرللاذان لصلاة الجمعة . وقد هدمت في عام ٢٤٠ه في عهد الخليفة المتوكل على الله واقيمت اخرى جديدة بدلاً منها . ولما زاد عدد المصلين ظهرت الحاجة الى مكان افضل للاذان ولترديد تكبيرات الامام حتى تكون مسموعة من حشود المصلين فادخلت عليها كثير من التغييرات من وقت لاخر . والمكبرية التي سبقت المكبرية الحالية كانت في المبنى المقام فوق بئر زمزم وكان المؤذنون يصعدون الى قبة زمزم للاذان . وقد هدمت ونقلت الى مبنى الحرم القديم بعد ان حولت غرفة شرب ماء زمزم الى البدروم اسفل المطاف .

وبتقدم طرق تقوية الصوت وادخال اذاعة الأذان والصلاة من محطة الاذاعة المحلية وتركيب دائرة مغلقة للتلفزيون لمشاهدة حركة الحجاج في موسم الحج ، كان لابد من توسعة المكبرية خارج حدود المبنى القديم للحرم لكي تسع كل هذه الخدمات . لذا شيد هذا المبنى الجديد .

والمبنى الجديد البارز تجاه جانب المطاف قد شيد في عام ١٣٨٧ هـ . وتشغل المكبرية في الوقت الحاضر • ٥ مترا مربعا في مبنى الحرم القديم و• ١١ مترا مربعا في المبنى البارز . والجزء الداخل في الحرم القديم على شكل دور مسروق مع ترك مسافة قامة تحت مستوى القباب . اما الجزء الممتد خارج المبنى القديم فيتكون من مبنى مربع تقريبا بسطح مستو يستند الى اعمدة دائرية (الرسم رقم ٢١٥٣) .

والمكبرية الحالية تشغل مساحة قدرها ١٠٠ متر مربع منها ٦٧ مترا مربعا للمؤذنين و ٢٠ مترا مربعا للدائرة التلفزيونية المغلقة ولموظفي الاذاعة ممن يقومون بتشغيل وحدة تقوية داخل المكبرية لارسال الاذان والصلاة من الحرم الشريف الى محطة الاذاعة .

ويدير موظفو الاذاعة وحدة للبث مركبة داخل المكبرية لنقل الاذان والصلاة من داخل الحرم الشريف الى دار الاذاعة السعودية .

ان وحلة الدائرة التأفر يورية المغلقة تشغل مكانا صغيرا نسبيا خلف وحلة الاذاعة . وعلسات التأفريون المثبة في المبي القليم المحرم ترسل وصفا لحركة طواف الحجاج لاجهزة الاستقبيال الموضوعة خلف الكبرية . وكذلك وضعت علسات تصوير (كاميرات) على المداخل الرئيسية للحرم . وهذه العلسات التأفزيونية لا تعمل الا في موسم ألحجي.

## e - 1151 15

الظائد الموجودة حاليا تاريخها قصير ، فالى عام ۱۸۸۷ هـ كان فوق مقام ابراميم مبنى الظائد الموجودة حاليا تاريخها قصير ، فالى عام ۱۸۸۷ هـ كان فوق مناه في في الطاف وكان باب بني شيية قم الى الخاف منه والبزيادة الطردة عدد الحجاب منه المحاب بعد الحجاب المناه بعد المحاب المناه بعد المحاب المناه بها المناه بها المناه بها المناه بالمناه بالمن

. رجها إلى العلا الله الله على 11 عمود جما العلا العلا الما المعالم منه العلم .

## 6- 12-in

المحلى حجر يوضح قرب الكعبة . وكانوا يخطبون وظهورهم تجاء الماميل الماليات الماليات الماليات الماليات المواسطين المحبة . وكانوا يخطبون وظهورهم تجاء الكعبة واول من خطب المحلى حجر يتخم الماسطين على حجر يتخم الماسطين المحلى المسلم المحلى المحلى

The close-circuit television unit occupies a comparatively small space behind the Broadcasting unit. The television cameras fixed in the old building of the Haram telecast the movement of pilgrims on the Mataf to the receiving sets at the back of the Mukabbaria. Cameras are also set on one of the main gates of the Haram. The television cameras are operated only during the Haj period.

## (f) The Mazallah

The existing Mazallah has a short history. Till 1387 Magam Ibrahim was housed in a roofed structure on the Mataf with the arched gate of Banu Sheeba, a little behind it. With a steady rise in the number of pilgrims from year to year, congestion at Magam Ibrahim mounted. It was therefore, decided to reduce the structure of Magam Ibrahim, and push it back further from the Ka'ba. The arched gate of Banu Sheeba was also removed but its site was marked with black marble as a reminder of its existence. The old Mazallah was replaced by an R.C.C. canopy, at the periphery of the Mataf, having a roof of 7.94 metres by 5.02 metres (drawing No. 2153). The roof of the canopy is supported by twelve pillars rendered in classical style.

## (g) The Minber

Caliphs and kings generally used to address congregations in Haram Sharif either from the Maiaf floor or from a stone put near the Ka'ba. All of them spoke with their back to Ka'ba in accordance with the practice of the Prophet (peace be on him). The first man to address from a Minber in Haram Sharif was Muawiya Bin Abi Sufyan when was a small one with only three steps. When Khalifa Haroon Al Rashid came for Haj, the Governor of Egypt Musa Bin Isa presented to him a Minber with nine steps. The Khalifa had the old one sent to the Arafat Mosque. During the Khilafat of Wasiq Billah three separate to him a Minber were ordered for Haram Sharif, Mina and Arafat. The size and form of the Minber changed from time to time but it remained and form of the Minber changed from time to time but it remained essentially movable and was used near Musallah Jibrail.

The present Minber was presented by Sultan Sulaiman Bin Saleem Khan Al Uthmani and erected in 966 Hijri. This is built in white marble in classical style (drawing No. 2153). It has a gross width of 1.88 metres, the net width of the steps being 0.80 metres. There is a tiny gate at the entrance which leads to a thirteen-step climb to the pulpit at a height of 4.37 metres from ground level. The total height of the Minber is 10.47 metres including the pointed canopy at the top. Till around 1380H, this Minber was located close to Maqam Duilt, the Minber was dismantled and re-erected at its present built, the Minber was dismantled and re-erected at its present position on the periphery of the Mataf close to the Mazallah (drawming No. 2151). It is used by the Imam for delivering the Khutabas of ing No. 2151). It is used by the Imam for delivering the Khutabas of

Friday prayers and Eid-ul-Fitar.

The Haram Al Qadeem, constructed some four centuries back, was proposed to be entirely dismantled and the area under it was to be incorporated in the new Masjid.

As stated, it was later decided to retain the old Haram and join it with the new Haram.

The process of joining the old and new Harams required some additions and alternations as the two structures were different in architectural concepts.

The works taken up in the old Haram are shown in drawing No. 2131. They are classified into four different categories.

The two portions of the old Haram which were jutting out of the general line of the Masjid at Bab Al Ziadah and Bab Ibrahim were demolished and the area was included in the new Haram. Certain areas located on the outer corners of the old Haram were also dismantled and covered by the new structure. The total area thus demolished and constructed works out to 3850 sq. metres and may be termed as Area A.

Certain other areas which were in poor shape were demolished and reconstructed in the style of the old Haram. These areas are mostly at the two ends of area A. A section of the old Haram parallel to the northwest side and on the outer periphery was also renovated. The total area of the portions which were demolished and reconstructed on the pattern and architectural style of the old structure works out to 2488 sq. metres. These areas may be termed as area B.

Additional areas were newly constructed at the four corners of the quadrangle of the old Masjid in accordance with the old style and architecture. These additions were made to harmonize the layout and approach of the three main entrances of the new Haram with the old structure. A fourth chamfer was provided on the side of Masaa in order to harmonize this part with the remaining portion of mosque. The area thus treated works out to 1250 sq. metres and is termed as Area C.

The rest of the area was left as it was but for some repairs needed in the flooring, and the roof. This area works out to 5870 sq. metres and is termed as area D.

The total area which stands constructed in the style and architecture of the old Haram works out to 12,200 sq. metres and will henceforth be referred to as the old Haram. Its elevation is about 290 metres above mean sea level.

There are in all 432 columns in the structure of the old Haram 151 of these are circular marble columns with diameters varying from 0.30 to 0.43 metres. There are 206 columns made of shumaisi and granite stone and polygon in shape having octagonal granite stone bases. There are 75 circular columns made in reinforced concrete and provided with mosaic finish. All these columns support 432 domes. The columns' capitals vary in design and are generally located 4.85 metres above the floor level. The capitals mark the springing point of arches and cupolas. There are in all 110 arches which face the Ka'ba

كان قد اقترح هدم الحرم القديم الذي انشيء منذ اربعة قرون وان تضم الارض التي كان شغلها الى المسجد الجديد :

(المخطط الابتدائي المقترح لعمارة المسجد الحرام)

وكم سبق ان ذكرنا أنّه تقرر فيما بعد ان يحتفظ بمبنى الحرم وربطه بالحرم الجديد واقتضت عملية ربط المبنى القديم بالحديث بعض الاضافات والتغييرات ، إذ أن المبنيين يختلفان من ناحية التصاميم المعمارية . والاعمال التي بوشرت في مبنى الحرم القديم تظهر في (الرسم رقم ٢١٣١) و يمكن تصنيفها الى اربعة اقسام مختلفة :

١ ـ لقد هدم الجزآن البارزان عن الخط العام للمسجد عند باب الزيادة وباب ابراهيم وضمت المنطقة الى مبنى المسجد الجديد . وكذلك هدمت بعض المناطق الواقعة عند الاركان الخارجية لمبنى الحرم القديم وادخلت في البناء الجديد . ومجموع مساحة المنطقة التي هدمت ثم بنيت تبلغ ٣٨٥٠ متراً مربعا ويمكن ان نطلق عليها منطقة (أ) .

٧ ـ كذلك هدمت بعض المناطق الاخرى التي كانت في حالة سيئة واعيد بناؤها على طراز الحرم القديم وهذه المناطق تقع في نهايتى منطقة (أ) وقد جدد قسم من الحرم القديم مواز للجانب الشيال الغربي وعلى المحيط الخارجي . ومجموع مساحة المناطق التي هدمت واعيد بناؤها على الطراز المعارى للمبنى القديم يصل الى ٧٤٨٨ متر مربع ونطلق على هذه المناطق المنطقة (ب) .

٣ ـ وقد شيدت من جديد مناطق اضافية عند الاركان الاربعة للمسجد القديم حسب الطراز المعارى القديم . وجعلت هذه الاضافات منسجمة مع التخطيط واتصال المداخل الرئيسية الثلاثة للحرم الجديد بالمسجد القديم . وقد انشىء جزء رابع في جانب المسعى حتى ينسجم هذا الجزء مع الجزء المتبقى من المسجد وهذه المنطقة التي حدث فيها ذلك التغيير تصل مساحتها الى ١٢٥٠ متر مربع ونطلق عليها منطقة (ج) .

\$ - أما باقي المنطقة فقد تركت كها هي سوى بعض الاصلاحات البسيطة في تبليط الارضية والسطح . وهذه المنطقة تبلغ مساحتها ٥٨٧٠ متر مربع ونطلق عليها منطقة (د) .

ومجموع مساحة المنطقة التي بنيت على اسلوب الطراز العثماني لمبانى الحرم القديم تبلغ • ١٢٢٠ مترا مربعا وسنشير اليها فيا بعد بمباني الحرم القديم وارتفاعها عن مستوى سطح البحر • ٢٩ مترا .

ومجموع الاعمدة القائمة في مبنى الحرم القديم ٤٣٢ منها ١٥١ من الرخام دائرة باقطار تتراوح بين ٣٠/ و ٤٣/ م متراً منها ٢٠٦ عمود من الحجر الشميسي وهي متعددة الزوايا ذات قواعد مثمنة من الجوانب \_ ويوجد ٧٥ عمود دائرى بنى بالخرسانة المسلحة وجعل السطح الخارجي من الفسيفساء (الموزايكو) وكل هذه الاعمدة تحمل ٤٣٢ قبة وتختلف تيجان هذه الاعمدة في تصميمها وهي عادة على ارتفاع ٨٥/٤ متراً من مستوى الأرضية . وتعين التيجان نقط انفراج البواكي والقباب . وعدد البواكي التي تواجه

الكعبة ١١٠ وجميع الارضيات مبلطة بالرخام وقد استعمل الرخام الابيض والسنجامي وألاسود ورص باشكال مختلفة على شكل مربعات او مستطيلات .

## کے المبخالجدیا للحدم

Iliques I Allis Ulamert By -et 1 Aje 1 litez I estado estado estado amages estado . 1773 azl equal Ilades : Es Iliteles . 1777 azl equal estado estad

والقسم الشرقي من المسجد علمه المسعى الذي يسير من الجنوب الى الشال . وعكن تقسيم المبنى حسب استخدام الامكن الى الاقسام الواضحة التالية :

- نحمسلا \*
- الماخل "
- أبمالات العلاة والمرات
- \* السبيل
- سي الله
- \* ואוני
- مليلا رضخ بالهجه \*
- ليسأا نعى لج<sup>\*</sup>
- الميادين حول الحرم
- \* دورات الياه للجمهور
- י ועטציי
- د الإنفاق والكباري

: قيالنا ترافقها رغ قفلتخلا ولسقالا مله سفيعنس

The entire flooring is in marble. White, grey and black marble has been used and is laid in different patterns based on squares and rectangles.

## bibet IA mereH (i)

The present extension of the Masjid is around the retained portion of the Haram Al Qadeem. It provides a gross covered area of 142,200 sq. metres; in the basement (31,200 sq. metres), ground floor (46,100 sq. metres), metres), first floor (46,100 sq. metres), in the Massa (16,700 sq. metres), in the Massa (16,700 sq. metres). It further provides some open spaces around the Masjid. The plan of the Mosque is essentially a and northern corners of the Ka'ba. These chamfered corners provide and northern corners of the Ka'ba. These chamfered corners provide the main entrances to the Masjid and are named as Bab Al Malik, Bab Al Omra, and Bab Al Salam located on the south, west and northern provides.

respectively.

The eastern section of the Masjid is joined by the Masaa which

runs in the north—south direction.

The structure may be divided on the basis of space utilization into

the following distinct sections.

- \* The Masaa
- \* The Entrances and Access
- \* The Praying Halls and Passages
- The Sabeels
- \* The Madrassah
- \* The Minarets
- 2 Viagus 1915/VI \*
- \* Water supply System
- \* The Flood Drainage Work
- \* The Squares around Haram
- The public toilets
- \* Underground D
- Underground passages and bridges The different components of the Haram are described i

Howing paragraphs:

The different components of the Haram are described in the

tollowing paragraphs:

seseM-

The Sace that is performed as a ritual of the Haj and Umra is now done in the magnificent structure of Massa which has been integrated both architecturally and structurally with the Masjid for the first time.

This is the longest hall of its kind in the world. It is a double-storeyed structure 394 metres long and 20 metres wide. It is constructed in reinforced concrete as a portal frame structure. The portal frame is founded on valley sand for most of its length. The portions of the portal frame near the hills of Safa and Marwa are founded on igneous rock. The foundation has been designed as a spread footing of reinforced concrete. Only the ground floor is used for Saee on normal days but during Haj it is performed on the first for Saee on normal days but during Haj it is performed on the first floor as well. It is 11.75 metres high and has in all sixteen doors.

Eleven of them are on the eastern side facing Sharia Qushashia and the remaining five are on the western side beyond Bab As Salam. In addition there are seven openings between the Masaa and the Masiid Al Haram. The outer doors are provided with canopies covered with corrugated clay-tiles. The footpath on the Qushashia side is generally on a higher level (293.50 msl level) and one has to go down many steps to reach the ground floor of the Masaa which is at a general elevation of 291.30 above mean sea level. The ground floor has a small parapet, 0.7 metres high, running in the middle of the Masaa from the slopes of Safa to the foot of Marwa. The parapet has been provided with openings facing the entrances to enable people to go in and out of the Masjid. There are railings on either side of the parapet providing a two-way passage for pilgrims who do Saee in wheelchairs. In all 228 windows have been provided on the two sides of the Masaa for ventilation. Desert coolers and fans have also been installed for keeping the Masaa cool. The floors and the walls up to the window level have been tiled with marble. There are in all sixty-four portal frames which are five metres apart. The columns of the frames are panelled with artificial stone and marble. The slopes of Safa and Marwa hills have been paved with chequered tiles so that pilgrims may not slip during Saee. The Safa has been provided with a grey dome at the top and the roof at Marwa is constructed in pyramidal shape and is covered with green corrugated clay tiles.

The provision of the first floor for Masaa is an innovation which had to be resorted to in order to cope with the ever-increasing number of Haj pilgrims. The first floor like the ground floor is 20 metres wide and 394 metres long. The height of the first floor is 8.05 metres. Two roundabouts, one with a circular and the other with a rectangular opening, have been provided at the Safa and Marwa ends, respectively, to enable the pilgrims to see the rocks of the two sacred hills on the ground floor while performing Saee. There are two stairs which have landings close to the first floor of Masaa. The Marwa end of the Masaa has a bridge connecting it with Sharia Quarara on the north.

Taking the two floors together, the total area of Masaa comes to 16,700 sq. metres which at the time of maximum activity may be able to accommodate about 15,000 persons for Saee. During Haj, the total number of people who can perform Saee in one day works out to about 0.6 million which means that about 1.8 million Haj pilgrims can perform Saee during the three days of Haj.

#### -Entrances

The majestic entrances are as important functionally as they are elegant aesthetically. The three main entrances are Bab Al Malik, Bab Al Omra and Bab As Salam. These entrances have been so located that the Ka'ba is visible in perspective where one enters from any one of them. For Bab Al Omra and Bab As Salam entrances, there are five steps from the footpath levels to the level of the platforms of the main entrances and vestibules. Whereas at Bab Al Malik, where the entrance platform has been kept at a high level for topographical

علىذلك توجد سبع فتحات بين المسعى والمسجد الحرام . والابواب الخارجية تعلوها مظلات عظيت بالواح القرميد الاخضر النصف الدائري . والرصيف في شارع القشاشية علاة على مستوى عال (٥٠/ ٢٩٣ متراً من سطح البحر) وينزل الانسان على درج لكي يصل الى الدور الارضي للمسعى الذي يبلغ منسوبه عادة ٢٩١ / ٢٩١ مترا عن سطح البحر . وفي الدور الارضي ذروة صغيرة بارتفاع ٧/ • متر تقسم المسعى من منحدر الصفا الى المروة . وقد جعل في هذه الذروة فتحات امام المداخل حتى تسمح بالدخول أو الخروج من المسجد . وعلى جانبيه حواجز تجعل منه ممرا مزدوجا لمرور الكراسي المتحركة التي يستعملها كبار السن والمرضي من الساعين . وقد جهز المسعى به ٢٨٨ لطيفا . وقد استعمل الرخام في تبليط الارضيات وكسيت الجدران حتى مستوى الشبابيك . وفي المسعى ١٤ طاقا (بورتال فريم) تفصلها عن احدها الآخر مسافة ٥ الشبابيك . وفي المسعى ١٤ طاقا (بورتال فريم) تفصلها عن احدها الآخر مسافة ٥ منحدرات الصفا والمروة بترابيع رخام مقسم لكيلا ينزلق الحجاج أثناء السعي . وقد منيدت قبة سنجابية اللون فوق الصفا كما جعل سطح المروة على شكل هرمي وغطيت بالواح من القرميد النصف الدائري الاخضر اللون .

وتعتبراضافة دور علوى الى الدور الاول فكرة طيبة استدعتها الضرورة لكي يمكن مواجهة السزيلاة المطردة في عدد الحجاج . والدور الاول كالدور الارضي طول ٩٩٠ مترا وعرضه عشرين مترا . وارتفاع الدور الاول ١٠٥ مترا ولكي يرى الحجاج الساعون في الدور الاول ربوتي الصفا والمروة فقد جعل عند نهايته من جهة الصفا شرفة مستديرة واخرى مستطيلة عند نهايته من جهة المروة وهناك سلمان لكل منهما بسطات تؤدى الى المسعى . وهناك في نهاية المسعى عند المروة يوجد جسر يربطه بشارع القرارة في الشال .

وتبلغ مساحة كلا من الدورين ١٦,٧٠٠ مترا مربعا . ويمكن في وقت الزحام استيعاب ١٥٠٠٠ شخص للسعى . وفي خلال موسم الحج فان مجموع عدد الحجاج الذين يقومون بتأدية السعى في يوم واحد يبلغ ٦/٠ مليون ، وهذا يعني ان حوالي ٨/١ مليون حاج يمكنهم ان يؤدوا السعى خلال ثلاثة ايام الحج .

#### المداخل

ان المداخل الفخمة للمسجد تعتبر ذات اهمية من ناحية الوظيفة التي تؤديها كها انها في الوقت نفسه رائعة من الناحية الجمالية . والمداخل الرئيسية الثلاثـة هي باب الملك وباب العمرة وباب السلام . وقد جعلت هذه المداخل في مواقعها هذه بحيث تقع عين الداخل منها على مبنى الكعبة وهناك درج يصعد عليه المرء من مستوى الطريق الى المصطبة الامامية للمداخل الرئيسية قبل ان يهبط الى الردهة التي تقع اسفل المصطبة الامامية بدرجات خمس . ويدخل المرء الى الردهة خلال بواكى رائعة مستندة الى جدران

اربعة واعمادة شيقة متناسقة . وتوجد مأذنتان تقالن على جانبي كل مدخل رئيسي عند بهايتي الردهة التي عرضها ستة أمتار وهي بمثان مكان انتقال قبيل ان يلخبل الرء ال السجد .

و بصلات الصلاة مبنى ذو هيكل خرساني على اعملة يقع على جانبي الموات بين كل عمود وأخر خسة امتار والكمرات الرئيسية يبلغ بحرها 10 مترا . وهي تحمل مجموعة من الكمرات الثانوية التي بدورها تحمل البلاطات وفواصل التمدد تقع على الجانب الخارجي للممرات وتبعد بعضها عن بعض 14 مترا .

eibland, and the line imist. eith Immin IK and a ab, eelah ab, eins insila siband, ar, eshah eith same land eahe Zad, Larisi shira ab, aleh Iha ekaho Zadisi chimini and aleh Iha ekaho likali chimini ah ah land ah Iha eith IK aleh IK aleh

ومناك سبعة ملاخل البدروم بواسطة سلالم وهذه المداخل بجاورة السبيلين اللذين ومناك سبعة مماخل البدروم على عاد بالبحل الرئيسي ولباب السلام سبيل واحد ومدخل واحد البدروم على المناب الاعن. ومناك مدخل واحد لبر الداورية في الناحية الجدوبية الغرية وآخر في الباحي، ومناج الشرق . وعلاوة على هذه المداخل يوجد مزافنان على يسار باب السلام السحى من جهة الشرق . وعلاوة على هذه المداخل يوجد مزافنان على يسار باب السلام البحد الإن في في الركن الشال البدروم ثم يعمد الى الدور الارضي في الركن الشالي المسجد . وهذا المناب المدر الدور الدور على بدولات العلوارىء بواسطة سيارات المناء الجريق او اي مويات اخرى يلزم دخولها ألى الصحن . وعلاوة على المداخل

which step down to join the old Haram: at the level of the old Haram. The Bab As Salam has two praying halls first two praying halls are at the same level whereas the third hall is wide passages in between, at the Bab Al Malik and Bab Al Omra. The main praying halls each 25 metres by 15 metres with two 5-metrebelow the level of the entrance hall or the vestibule. There are three praying space is located at a general elevation of 291.30 and 11 steps and Eab As Salam also lead to the root of the Masjid. The main and the Madrassah floors. The staircases provided on Bab Al Omra staircases on the left and right sides. These staircases lead to the first to providing access to the main praying hall it has two sets of access to the entrance hall. The hall is 11.5 metres wide. In addition anodized aluminium in each entrance through which one gets the Masjid. There are three doors 5.38 metres by 3.10 metres, built of metres wide and functions as a transitionary space before one enters are located on the left and right end of the vestibule which is six slim columns. The two minarets of each of the three main entrances, through elegant arches supported on four walls and proportioned five steps below the front platform. The vestibule is approached of the main entrance before one gets down to a vestibule which is reasons, there are steps to be climbed from the road level to the front

The praying halls have a framed structure and have a system of columns 5 metres apart, running along the passages. The main beams have a span of 15 metres. They support a secondary beam system are located on the outer side of the passage and are 35 metres apart. In addition to the three major entrances, there are in all 17 minor entrances of which 5 are between Safa and Bab Al Malik, 6 between Eath Al Omra and Bab As Salam and 6 between

entrances of which 5 are between Safa and Bab Al Malik, 6 between Bab Al Omra and Bab As Salam and 6 between Bab Al Omra. These minor entrances are 2.9 metres wide and 5.12 metres biob.

Bach entrance space is 5.1 metres wide and 5.5 metres long and 11 steps lead down to reach the passages. There is a cross passage after every 15 metres which demarcates the praying halls. The four columns marking the intersection of the passages are square in shape with sides of 0.65 metre whereas most of the remaining columns are circular and have a diameter of 0.65 metre. There are elegant arches ortular and have a diameter of 0.65 metre. There are elegant arches on the sides of the passages which look like areades.

The framing details of the passages are simple; the columns founded on isolated spread footing 5 metres apart support two continuous main beams along the passage, and secondary beams with a spacing of 5 metres across the passage. The main and secondary beams system in turn, supports the two-way slab.

There are in all seven entrances to the basement through stairs. These basement entrances are adjacent to the two Sabeels flanking each major entrance. The Bab As Salam has only one Sabeel and one basement entrance on the right side. There is one entrance to the Dawoodiah Well on the southwest and one more in Massa to the east. In addition to these entrances there is a ramp on the left of Bab As Salam which goes down to the basement and again comes

up to the ground floor on the northern corner of the Masjid. This entrance is mainly for vehicular traffic and can be used in an emergency by fire-fighting and other vehicles which may be required in the inner courtyard.

In addition to the aforesaid entrances, there are 12 stairs which lead to the basement from the inside of the Haram. Six square staircases located inside the Haram close to the outer periphery, connect the basement with the ground and first floor.

These staircases are constructed in reinforced concrete and are finished with marble surface. The network of main entrances, small entrances and the stairs provides adequate circulation space for the pilgrims. It has been noticed that during major congregation, the rush of pilgrims does not last more than half an hour.

#### -Praying Areas and Passages

The entire Masjid Al Haram and the areas around it is essentially a praying space. However, praying halls have been provided with passages on all sides. The enormous height of the ceiling and vast spaces in the halls are conducive to the creation of a serene atmosphere for prayer, meditation and recitation of the Holy Quran.

The praying halls are generally 15 metres square and are demarcated by passages, 5 metres in width on all sides. There are larger praying halls (25 metres long, 15 metres wide) in front of the main entrances. Their layout on the two sides of the main entrance halls and in the portion between Bab As Salam and Masaa becomes more or less triangular. The square halls (15 by 15 metres) have square columns on each corner and two circular columns on each side. There are arcades of elegantly decorated arches in artificial stone located on the four sides of these squares. There are in all 39 square praying halls, each having an area of 225 sq. metres and eight praying saloons rectangular in plan, 15 metres by 25 metres (area 375 sq. metres). In addition there are twenty-one praying halls of different geometrical shapes. The same pattern is repeated on the first floor with the difference that the praying area is extended over the Sabeels, vestibules and the main entrance halls of the ground floor. In the basement additional columns 35 cm by 35 cm have been added within the praying area. The total area of all the praying halls is 47,050 sq. metres, which can conveniently provide praying space for 100,000 persons.

As already stated, the praying halls are traversed by 5-metre-wide passages all around, thereby minimizing disturbance to persons praying in them. These passages are in all 3360 metres long and cover an area of 16,800 sq. metres. They are also used as praying spaces for Friday congregations and during the Haj period.

The total area of the praying halls and passages works out to 63,850 sq. metres. The net area excluding the columns, railings etc comes to 62,650 sq. metres. To this may be added the area of Masaa which is also available for congregational prayers when the attendance is very large. Thus the net area available for prayers in the basement, and the ground and first floor consist of:

المذكورة يوجد ١٢ سلم يؤدى الى البدروم من داخل المسجد وخارجه وتقع ستة سلالم مربعة داخل الحرم ملاصقة للمحيط الخارجي تربط البدروم بالدورين الارضي والاول والسطح وهذه السلالم مشيدة بالخرسانة المسلحة ومغطاة بالرخام وشبكة المداخل الرئيسية والصغيرة والسلالم تؤمن اماكن مناسبة لحركة الحجاج . وقد لوحظان انصراف الحجاج بعد صلاة الجماعة لا يستغرق اكثر من نصف ساعة .

## مناطق الصلاة والممرات

يعتبر المسجد الحرام بأكمله والمناطق المحيطة به كلها أماكن صالحة للصلاة . ومع ذلك فان صالات الصلاة قد زودت بممرات من كل جانب كما ان الارتفاع الشاهـق للسقف والاماكن الرحبة في الصالات تهيىء جواً هادئاً للصلاة والتأمل وتلاوة القرآن الكريم . وصالات الصلاة عادة تتكون من مربع ضلعه ١٥ مترا وتحدها الممرات بعرض خسة أمتار من جميع جوانبها وهناك صالات للصلاة اوسع (٢٥ مترا × ١٥ مترا) امام المداخل الرئيسية وعملي جانبي صالات المداخل الرئيسية توجد مناطق مثلثة . ومنطقـةُ المثلث بجوار المسعى ذات شكّل شبه منحرف . اما الصالات المربعة (١٥م × ١٥م) فلها اعمدة مربعة عند كل ركن وعمودان دائريان على الجانبين وتوجد عقود ببواكي رشيقة مزخرفة بالحجر الصناعي على الجوانب الاربعة لهذه المربعات ويبلغ عددها جميعها ٣٩ صالة مربعة وكل واحدةً منها تبلغ مساحتها ٢٢٥ مترا مربعـا كما توجد ثمان صالات للصلاة مستطيلة الشكل (١٥ متر× ٢٥م) ومساحتها ٣٧٥ مترا مربعا . وعلاوة على ذلك توجد ٢١ صالة للصلاة باشكال هندسية مختلفة . ونفس النظام قد اتبع في الدور الاول مع اختلاف بسيط في جعل منطقة الصلاة تمتد فوق السبيل والردهات وصالات المداخل الرئيسية التي بالدور الارضى وفي البدروم اقيمت اعمدة اضافية (٣٥ سم × ٣٥ سم) داخل اماكن الصلاة ومجموع مساحة صالات الصلاة تبلغ ٥٠ ٤٧٠ مترا مربعا . وتوفر بطريقة ملائمة مكانا للصلاة لمائة الف شخص.

وكما سبق ان ذكرنا فان صالات الصلاة تحدها ممرات من كل جانب عرضها خمسة امتار وبذلك فانها تقلل من ازعاج المصلين . وطول هذه الممرات مجتمعة ٣٣٦٠ مترا وتغطي مساحة قدرها ١٦,٨٠٠ مترا مربعا وهذه الممرات تستعمل كاماكن للصلاة في صلاة الجمعة وفي موسم الحج ومجموع مساحة صالات الصلاة والممرات يبلغ ١٣,٨٥٠ مترا مربعا . فاذا اخرجنا منها الاعمدة والحواجز فانها تصل الى ١٢,٦٥٠ مترا مربعا . ويكننا اضافة منطقة المسعى التي يمكن استغلالها في صلاة الجماعة حين يكون عدد المصلين كبيرا . وبذلك يكون صافي مساحة المنطقة التي يمكن الحصول عليها للصلاة في البدروم والدور الارضى والدور الاول:

Action to

المجموع الكلي	٠٠٨٠،٨١	لعربعا		130,700 sq. metres	Total:
iller IKeb	۰۰۳,۸		•	8300	– First Floor
الدور الارضي	· • • 3 ' V			8400	- Ground Floor
البدروم	1.4			0091	– Basement
السحى:		-			sessM *
مسی مالما 		مترا مربعا 		2100 sq. metres	Mezzanine Floor
They Keb	۳۰۰, ۳۰۰	لعوبه لهته		35,300 sq. metres	roolf texif -
الكور الارضي	٠٠٠ '٤٨	العرب المتعار		34,000 sq. metres	- Ground Floor
البدوم	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	العزيمه ايتم		17,600 sq. metres	– <b>Baseme</b> nt
: کالاتی:		, ,			
المبكبا لميلط العضها	٠٠٠ ' ٧٧	العيه الته		89,000 sq. metres	bibst IA mersH *
المبنى القليم للحرم	٠٠٠'٧	لعبريم ايمته		8000 sq. metres	* Haram Al Qadeem
دع المعامة الحصاوي	3 'V	لعربه اهته		8400 sq. metres	* Hasawi Area
تايملا ويهمج	٠٠٨٠٨	لعبيء إيته		3700 sq. metres	* Tiled walkway
. । । ।		لعبىء اپته	-	3300 sq. metres	. (A laisM *

و في خلال صلاة الجهاجة الكبيرة حينا يكون المسجد ممثلنا فان المناطق الاضافية الاتية يكن استغلالها في الصلاة:

. D. ale, as lare, state its	A 6 11 - 11 .	
مموع عدد الاشخاص الذين يمكن للمس	لمع الله بستوعبهم قل	. د ۲۰۰۰ وليا .
لهيله نايمجا نيكرد		. لعبيء ايته .
فتكون المسلحة القصوى التي		
فيكون المجموع =	٤٦٠ ، ، ،	وبهش
-4 1 −4	١٤, ٢٥٠	ويهمي
وتفهشركما ليكالم		
مناطق الميدان حول الحرم	.04, PY	وجهته

البستار

كان الحم القديم القائم عام ١٧٥٥ ذا ترتيبات عدودة في استخل الميانة الماء من بثر زمزم . والسيل الوحيد كان قائها عند باب ابراهيم . و في الماسح الاه ارقي المصمون انشاء غسة السلة : اثنان على حاله بالسلالة .

etilical, IKeb Et Ibrare oi itha sems Imps: Itilical, stirg, yt Ille etilical, IKeb Et Ibrare oi itha sems Imps; Itilical, shi it etilical, shi itha et ithe etilical, shi itha et itha etilical, shi itha et itha etilical, etili

B)

During major congregations, when the Masjid is full to capacity, the following additional areas are pressed into service for prayers.

Areas of the square around the Haram 29 850 sq metres.

Areas of the square around the Haram 29,850 sq. metres

Areas of Roads and other open spaces around the Haram 13,250

sq. metres. Total: 43,100 sq. metres

Grand Total of A and B = 171,700 sq. metres

Total Maximum Area Available 171,700 sq. metres.

The total number of persons that the Masjid can accommodate for prayers works out to 400,000. Under extreme conditions the capacity can be taken as 500,000 persons. This is the largest accommodation in the world that any one structure of this kind can modation in the world that any one structure of this kind can provide

-Sabeels

The old Haram in the year 1375, had limited arrangements for the supply of Zamzam water at the well and the Sabeel at Bab Ibrahim. In the early stages the planners of the project intended to provide five sabeels, two flanking Bab Al Malik, two on the two sides of Bab Al Al Gran factors and one of the five sabeels, two flanking Bab Al Malik, two on the two sides of Bab Al Gran factors and one of the five sabeels, two flanking Bab Al Malik, two on the two sides of Bab Al Gran factors and one of the factors are sabeels.

five sabeels, two flanking Bab Al Malik, two on the two sides of Bab Al Omra and one on the right of Bab As Salam. Subsequently in the year 1383, the Zamzam was modified and the facility for the provision of its water to pilgrims was greatly extended, thereby obviating the need for Sabeels. The function of the Sabeels was therefore modified and they were put to some other use without changing the name of the areas reserved for them. Each Sabeel measures 20 metres

by 5 metres. It has a mezzanine floor, 3 metres above the ground floor. There are two stairs on both sides of the Sabeels leading to the mezzanine floor. The total covered area of the five Sabeels, ground and mezzanine floors is 600 sq. metres and is used at present as project office for the Ministries of Finance and Haj and Awqaf.

الدور المسروق . ومجموع مساحة الاسبلة الخمسة والادوار الارضية والمسروقة يبلغ ٦٠٠ مترامربعاويستعمل حاليًاكمكتب للمشروع تابع لوزارة الحج والاوقاف .

#### -Madrassah (schools)

There is a mezzanine floor in the first floor area of the main entrance over the vestibules of the entrance halls. These areas were apparently intended to provide space for the two Madrassahs which existed in the year 1375, very close to the Masjid. Madrassah Jalalat Al Malik was located on the southeast periphery of the Masjid between the old Bab Al Shareef Ajlan and Bab Ajiad Al Kabir, while Madrassah Tul Fakhria was located on the southwest side and was between the old Bab Ibrahim and Bab Al Wida. By the time the extension Masjid was completed, much larger educational institutions had been established and provision of small Madrassahs in the Haram was no longer considered necessary. The Madrassah floor at Bab Al Malik has been converted into praying space for His Majesty the King and other visiting dignitaries. The Madrassah floor at Bab Al Omra is being converted into an Archive for the Masjid Al Haram, whereas the Madrassah Floor at Bab As Salam is being used for keeping copies of the Holy Quaran and other books. The name Madrassah Floor continues despite the change in its functions.

The Madrassah floors are approached from the square staircases, on the sides of the main entrances. Each Madrassah floor is 20 metres wide, 25 metres long and the total area of the three Madrassah floors is 1500 sq. metres.

#### -The Minarets

The elevation of Masjid Al Haram has been embellished with seven minarets. The number seven has some significance as circumambulation around the Ka'ba and the Saee between Safa and Marwa is performed seven times. The Masjid Al Qadeem too had seven minarets, one at Bab Al Omra, second at Bab Al Wida, third at Bab Ali, fourth at Bab Qaytabai, fifth at Bab As Salam, sixth near Bab As Sulaimania and seventh at Bab Al Ziadah. The minarets are now located two each on the sides of the vestibules of the main entrances (Bab Al Malik, Bab Al Omra and Bab Al Salam) and one near Safa.

Details of the minarets of the New Masjid are given in drawing nos. 3702, 3703, 3704 and 3705. They are well proportioned *vis-à-vis* the Massive building on which they stand. Their foundation levels range from 282 to 285 metres above sea level. They are founded on rock and the foundation is reinforced concrete. The minarets have been constructed in the New Masjid are given in three storeys. The first storey is 7 metres square in section which at the top changes into an octagon by chamfering the corners of the square. The octagonal base supports the balcony of the first floor which is at a general

#### المدارس

يوجد دور مسروق في منطقة الدور الاول للمدخل الرئيسي فوق الردهات وصالات المداخل. وهذه المناطق كان مقررا ان تجعل مكانا للمدرستين اللتين كانتا موجودتين في عام ١٣٧٥ مجاورتين تماما للمسجد وكانت مدرسة جلالة الملك تقع في جنوب شرقي محيط المسجد الخارجي بين باب الشريف عجلان القديم وباب اجياد الكبير. في حين كانت مدرسة الفخرية تقع في الجانب الجنوبي بين باب ابراهيم القديم وباب الوداع. وفي الوقت الذي تمت فيه توسعة المسجد كانت معاهد علمية اكبر قد انشئت ولم يعد ضروريا انشاء مدارس صغيرة في الحرم. وحول مقر المدرسة عند باب الملك الى مكان للصلاة لصاحب الجلالة الملك والزائرين من العلماء والوجهاء. اما مدرسة باب العمرة فقد تحولت الآن الى مكتبة للمسجد الحرام في حين ان مدرسة باب السلام تستعمل الآن لحفظ المصاحف القرآنية والكتب الاخرى. ولايزال اسم المدرسة مستمرا رغم تغيير وظفتها.

ويمكن الوصول الى ادوار المدارس من السلم المستدير على جانبي المداخل الرئيسية وكل دور مدرسة يبلغ طوله ٢٥ مترا وعرضه ٢٠ مترا ومجموع مساحـة ادوار المدارس الثلاثة يبلغ ١٥٠٠ مترا مربعا .

#### المآذن

ان واجهة المسجد الحرام قد زينت بسبع مآذن . والعدد سبعة له دلالة خاصة إذ أن الطواف حول الكعبة يؤدى سبع مرات والسعى بين الصفا والمروة يؤدى سبعة اشواط وكان للمسجد القديم سبع مآذن ايضا واحدة عند باب العمرة وثانية عند باب الوداع وثالثة عند باب على ورابعة عند باب قايتباى وخامسة عند باب السلام وسادسة عند باب السليانية والسابعة عند باب الزيادة . اما الان فان مأذنتين تقعان على جانبي ردهات المداخل الرئيسية (باب الملك وباب العمرة وباب السلام) وواحدة بالقرب من الصفا .

وتفاصيل المآذن بالمسجد الحرام الجديد موضحة في الرسومات (۲۷۰-۳۷۰۳-۳۷۰۴) وهي متناسبة تماما مع ضخامة البناء الذي تعلو فوقه ويتراوح ارتفاعها من ۲۸۲ متر فوق سطح البحر الى ۲۸۵ مترا فوق سطح البحر . وهي مؤسسة على الصخر واساسها من الخرسانة المسلحة . وقد جعلت المآذن من ثلاث طبقات . فالطبقة الاولى يبلغ مقطعها ٧ امتار مربعة يتغير عند اعلاها الى مثمن بعد شطف اركان المربع والقاعدة المثمنة تحمل شرفة الطابق الاول على منسوب ٣٣٧ مترا فوق مستوى سطح البحر . والشرفة يرتفع منها ثمانية اعمدة رفيعة وهي بدورها تحمل

مظلة مسقوفة بقرميد نصف دائري اخضر اللون . وارتفاع المأذنة فيا بين اعلى شرفة الطابق الاول وبين اسفل الشرفة الثانية ٢/٢٢ ميرا ، وشكلها مثمن .

و بعد الله من الاجمالي عو ٥/٥ متل . وتوجد ثمان نوافذ صغيرة في كل خمل من الشمن المعارض المانية من المشهن المعارضة المنافقة المانية على منسوب ٢٣٤ و بعسار توسير المحمد المنافقة و مطالة الممانية والمنافقة والمنافقة المنافقة منه على المنافقة المنافقة منه على المنافقة البرزية المنافقة ١٠٥٥ و المنافقة من عمال المنافقة المنافقة من عمال المنافقة المنافقة من عمال المنافقة المنافقة المنافقة من عمال المنافقة المنافقة المنافقة من عمال المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة المنا

ويؤ دى الى الشرقة الاولى والثانية سلم دائرى داخل المناطق والتقاع الماذن من سطح المنطق المادن في الملك و الملك و الملك الملك الملك و الملك الملك

## وللا عالما ولك

ان نظام امداد الحرم الشريف بالماء قد تطور وكان خلال القرون الماضية يؤفر بواسطة بئر زمزم التي كانت تكفي الحجاج القلائل الذين كانوا يفدون من اطراف الصحراء المقفرة كما انها تكفي المليون ونصف من الحجاج الدين يفدون اليوم من كل انحاء المعمورة .

ان نظام امداد الماء بالصنبور قد استعمل في شر زصوم عام ١٨٦٢ وادخلت عليه تحسينات واستبدالات متعاقبة بواسطة وزارة الحجج والاوقاف بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن طريق مقاولين معتملين .

#### المصلار

#### المنهن سيرا

رهزم بئر مفتوع فطرها ١٢٥ مترا مكمب عليها مضخات ذات طود مركزي تدار بالكهرباء قوتها ٧٠ حصانا وقد خزان باب السلام بالماء في ماسورة من الحديد المجلفن قطرها ٣ بوصة وفي غير موسم الحج فان المضخة تشتغل بلا انقطاع مدة ست الى سبغ ساعات في اليوم . ومتوسط سرعة الفنخ مو ١٥٠ لترا في الدقيقة اما في موسم الحج فان المضخة تعمل على فترات اطول .

منسوب الماء في بئر زمزم مختلف عادة من متر الى ٣ أمتار تحت مستوى سطح الغرفة . واثناء مطول الامطار في المناطق المجاورة يتبدل البئر فتصبح ارتوازية وهي البئر الوحيد

elevation of 332.00 msl. The balcony supports eight thin columns which in turn support a canopy roofed with green-glazed corrugated clay tiles. The minaret between the top of the first floor canopy and the bottom of the second balcony is 22.2 metres tall and is octagonal in plan, the overall dimension of the octagon being 5.8 metres. There are eight small windows located one in each side of the octagon under the second balcony, which is located at an elevation of 364.00 msl. The canopy of the second balcony is also cantilevered and is atructure over the canopy. This structure supports the iodized aluminium stem 5.8 metres high weighing about 1540 kg with a sluminium stem 5.8 metres high weighing about 1540 kg with a scened canopy. The total height of the mounted on the top. The top of the crescent is at an elevation of 383.8 msl. A special staircase leads to the second canopy. The total height of the minaret above the Mataf level is 95 metres.

## -The Water Supply System

The water supply system of Haram Sharif has grown and – has been mainly sustained through the centuries by the water of the Zamzam Well which has served with equal abundance, the few pilgrims trekking from the arid wilderness of the desert in the past to a million and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and a half pilgrims of today who converge to the Ka'ba from all over the mainly and the mainly a

The tap water supply system was installed in the Zamzam Well area of the Haram in the year 1383 with subsequent improvements and replacements by the Ministry of Haj and Auqaf in collaboration with the Ministry of Finance & National Economy through approved

#### I. SOURCES

The present water supply system of Haram Sharif is based on two sources i.e. Zamzam Well and Dawoodiah Well. Water from Zamzam Well is used for drinking purposes and that from Dawoodiah Well is used for cleaning, washing and in the public toilets around the Haram. The two wells feed separate reservoirs and have separate networks of pipes (drawing no. 6101).

#### LlaW mszmsZ-

The Zamzam is an open well of 1.65 metres diameter installed with a 20 hp electrically driven centrifugal pump which supplies water to Bab As Salam reservoir through a 3-inch diameter cast iron pipe. During the non-Haj season, the pump operates intermittently for an average period of 6 to 7 hours a day. The average rate of pumping is average period of 6 to 7 hours a day. The average rate of pumping is during the Haj season.

The water level in Zamzam Well normally varies from 1 to 3 metres below the floor level of the chamber. During rains in the vicinity, Zamzam Well often turns artesian. It is the only well in the close

vicinity of Haram Sharif which supplies potable water. The Zamzam water through ages, has been used and treasured by visiting pilgrims as a sacred gift on their return to their homelands.

#### -Dawoodiah Well

This is an open well located near Bab Ibrahim about 175 metres west of Zamzam Well. It measures 3.65 metres diameter. The water level generally varies from 9 metres below floor level in normal days to about 13 metres during Haj days. Till very recently there were six centrifugal pumps, each with a capacity of 750 litres per minute, placed on girders feeding the Bab Al Omra and Bab Al Malik reservoirs. These pumps together with the old accessories and pipings have now been replaced by four submersible pumps. Two of these feed Bab Al Omra reservoir and the remaining two are connected to Bab Al Malik reservoir.

The water from this well is brackish and not potable. It is used for cleaning and washing of different floors and the marble platform around the Haram. Besides this, the toilet units around the Haram get their water supply from this well. The utilization of Dawoodiah water has been increased from time to time by extending its network according to requirements. Water from Dawoodiah Well is chlorinated through equipment installed in a room under the reservoir. The dosage, applied to the rising mains, varies from 2 mg/litre to 5 mg/litre.

#### 2. RESERVOIRS

There are three high-head reservoirs and two low-head reservoirs in the Haram. All these reservoirs are made in reinforced concrete. The high-head reservoirs are located over the three main entrances of the Haram. The low-head reservoirs are on either flank of the Zamzam area below ground level. The latter were abandoned after the installation of the ultra-violet ray treatment plant at Bab As Salam.

#### -Reservoir on Bab As Salam

This  $15.1 \times 2.67 \times 1.4$  metres, reinforced concrete reservoir is fed by Zamzam Well through a 4-inch diameter rising main and is connected to the distribution network in the basement. An overflow indicator pipe of 3-inch diameter installed all the way from the reservoir to Zamzam, was recently replaced by an automatic float-operated switch control. Before supply to the distribution system, the water is given ultra-violet ray treatment. The taps in the Zamzam Well are also fed from this reservoir.

#### -Reservoir on Bab Al Omra

The reservoir constructed in reinforced concrete measures (internally)  $15.30 \times 2.60 \times 1.50$  metres and is fed by Dawoodiah Well. Two submersible pumps of 20 hp each, feed the reservoir through 4– and 6-inch diameter rising mains. The two pumps are operated

في منطقة الحرم الشريف التي تعطي ماء سائغا للشاربين . ولقد كان ماء زمزم عبر القرون يستعمل ويقبل عليه الحجاج ويحملون منه معهم كهدية عند عودتهم الى اوطانهـم .

## يثر الداودية

وهذه ايضا بئر مفتوحة قرب باب ابراهيم على بعد ١٧٥ مترا من بئر زمزم . وقطرها ٣/٦٥ متر ومنسوب الماء عادة يختلف من ٩ متر تحت مستوى الارض في الايام العادية الى حوالي ١٣ مترا في موسم الحج . والى عهد قريب جدا كانت هناك ست مضخات ذات طرد مركزي . كل واحدة تضخ ٥٠٠ لترا في الدقيقة . موضوعة على عوارض وتغذى خزاني باب العمرة وباب الملك . وقد استبدلت هذه المضخات وملحقاتها بار بع مضخات منها اثنتان تغذيان خزان باب العمرة واثناتان تغذيان خزان باب الملك . وماء هذه البئر مالح نوعا ما وهو غير صالح للشرب ويستعمل في التنظيف والغسيل اللازم هذه المختلفة والرصيف الرخامي حول الحرم . وعلاوة على ذلك فان دورات الميا حول الحرم تمد بالماء من هذه البئر . وقد زاد استخدام ماء بئر الداودية من وقت لآخر بمد شبكة مواسيرها حسب الحاجة . وماء بئر الداودية يعالج بالكلور بجهاز مركب في غرفة شبكة مواسيرها حسب الحاجة . وماء بئر الداودية يعالج بالكلور بجهاز مركب في غرفة تحت الحزان .

ومقدار الجرعة التي يعالج بها الماء يختلف من ٢ م ج/ لتر الي ٥ مليجرام/ لتر .

#### الخزانات

يوجد ثلاثة خزانات علوية واثنان منخفضة في الحرم الشريف وكل هذه الخزانات قد كسيت بالخرسانة المسلحة . والخزانات العلموية تقع فوق المداخمل المرئيسية الثلاثمة للحرم . واما الخزانات المنخفضة فهي على جانبي منطقة زمرم تحت مستوى سطح الارض . والاخيران قد بطل استعمالهما بعد تركيب جهاز الاشعة فوق البنفسجية في خزان باب السلام .

## خزان باب السلام

هذا الخزان مبنى بالخرسانة المسلحة وابعاده هي  $1/01 \times 7/77 \times 1/8$  مترا يغذي بماء زمزم بماسورة رئيسية قطرها ٤ بوصة ومتصلة بشبكة التوزيع في البدروم . وكانت هناك ماسورة لبيان طفح الماء قطرها ٣ بوصات تمتد من الخزان الى بئر زمزم وقد استبدلت حديثا بصام اوتوماتيكي يتحكم في حبس الماء واطلاقه يعمل بعوامه . وقبل دفع الماء بمجهاز التوزيع يعالج الماء بالاشعة فوق البنفسجية والصنابير التي في منطقة بئر زمزم تأخذ ماءها من هذا الحزان .

## خزان باب العمرة

بنى هذا الخزان بالخرسانة المسلحة وابعاده هي من الداخل (٣٠/ ٢٥ × ٢/٦٠ × ٥٠/١ متر) ويغذى بماء بئر الداودية ويغذى هذا الحزان مضختين غواصتين قوتهما ٢٠ حصانا تدفع الماء من بئسر المداودية في ماسورتين رئيسيتين قطرهما ٤، ٦ بوصة .

الخزان ومن عذا الخزان مجلى ثلاث مواسير أتوزيع الماء فقطها ع بوصات و ٣ بوصات المضختان دون توقف وقد ركب عليهم حديثا جهاز التوفاتيكي متحكم لمنع طفح الماء في لمعن ويلم موسم الحرب مسب الحاجة . وفي موسم الحج تعمل

. بالكال معقمه وليا منه وجو . وجو بالكال والمناه معقمه الكال . المرجودة المام باب العموة . اما الماسورة ٣ قيم المناء وغراض المحري المرابع المعادية . اما والماسورة التي قطرها ٤ بوصات تمد دورات المياه التي عند باب السلام المار وكذلك

## عللاا بار قوق باب المكك

لفعه النكور الذي هدم في مشروع فتح الشارع خلف المنفا المعبغير . أما الماسورة ٢ بوصة فانها تعلَم دورات المياه في نتخذ جياد والتي إلغيت بعل السفلية قرب طريق القشاشية والماسورة ٣ بوصة تغذى دورات الياه الثلاث عند السوق وليلا تا و و المنه التوايع فعلها ٤ ، ٢ ، ٢ ، ١ و منه الماسورة ٤ بوصة تعليه ورات المياه العمرة . وكذلك يوجد جهاذ تحكم الوماتيكي لنع الماء من العلمح من الخزان وتقوم ب للالوديث في مواسير رئيسية قطرها ٤ إذا ٤ والمان كمَّا هو الحال في خوال باب يمه والما بالمنه في المنه المنه المنه و مناك معيمة المنه ال ويفأرا الخزان ايضا مبني بالجرسانة السلجة ويقع فوق سطح باب اللك وإبعاده هي مين

## م به نعر و د به عاء زمزم

: لوامكل عبد الصنابير في شبكة التوزيع بأكملها : البدروم تغلبي غوف الزمازمة والخلاوي التي في الحرم . شبكة توزيع ذمزم متصلة بخزان باب السلام والماسورة التي قطرها ٢ بومسة في

alleriler in order to read to all	
1 Lines 3	3 6 7
منعقة نعزم	
غرف الزمازمة والخلاوي	001
•	عدد العبيار

وتجري دراسة مشروع لتحسين وتوسيع منطقة الشرب ، أمام زمزم . رديماها فريمناا نهم فيسلحن والصلايد في منظمه زمزم مثبته على ارتعاع ۱/۱ متر من الارضية وتتكون من حنفيات

## شبكة توزيع بشرالداودية

. علكال بمقعلا وللل إلى الما حول المياه عود المعيم ملك و به الماد . الم نبه سفلتنج بيسابل المفق طللا باب قهمعا باب تانا بخب قلمته فكيشا مله

> Haram orly. The outlets are supplied with chlorinated water. purposes and the 2-inch pipe supplies water to the rooftop of the Omra. The 3-inch pipe supplies water for constructional and other to the water closets near Bab Al Salam and those opposite to Bab Al diameter take off from the reservoir. The 4-inch pipe supplies water the reservoir. Three delivery pipes of 4-inches, 3-inches and 2-inches control system has been installed recently to prevent an overflow of Haj days, the pumps are operated non-stop. An automatic switch normally with 10 to 15 minutes' break according to demand. During

#### -Reservoir on Bab Al Malik

water closets unit. Sooq As Saghir area, whereas the 2-inch pipe feeds the Ajiad subway Road and the 3-inch pipe feeds the three water closet units in the inch pipe feeds the underground water closet units near Qushashia inches, 3-inches and 2-inches diameter are used for delivery. The 4control prevents overflow of the reservoir. Three G.I. pipes of 4in the case of the reservoir on Bab Al Omra. An automatic switch from Dawoodiah Well through 4- and 6-inch rising mains as is done 15.10 × 2.83 × 1.00 metres. Two submersible pumps supply water roof at Bab Al Malik as well. The net dimensions of this reservoir are A reinforced concrete reservoir has been constructed on top of the

## -Distribution Network

#### \*Zamzam Network


The total number of taps in the whole network is as follows: vides water to the Zamzamis and Khalawis inside the Haram. Bab As Salam. The 2-inch diameter G.L. pipe in the basement pro-The Zamzam distribution network is connected to the reservoir at

	· ·	
₽61	:fstoT	
sqsT 10. oV 221 95.	nzamis and Khalawis nzam area	

and consist of conventional type brass taps of  $\frac{1}{2}$  in size. The taps in the Zamzam area are fitted 1.2 metres above the floor

## - Dawoodia Network

around the Haram. inches. All these supply chlorinated water to the water closet units Omra and Bab Al Malik. The diameter of the pipes varies from 2 to 4 This distribution network is connected to the reservoirs at Bab Al



أمداد الدوارق بالماء

يوجد الآن ٣٩ حنفية في منطقة زمزم منها ٢٠ للرجال و ١٩ للنساء وهذا العدد غير كاف بتاتا لسد حاجات الناس . وليس هناك ترتيب آخر لامداد زوار الحرم بماء الشرب مباشرة من الحنفيات . ومع ذلك فان وزارة الحج والاوقياف قد خصصت غرفيا في البدروم لغرض تخزين الماء على نطاق ضيق في اوعية وهذه الغرف متصلة بشبكة زمزم وجهزة ببراميل معظمها معدني وفخاري لخزن الماء . ومن هذه البراميل يملأ الزمازمة

ويقدم الزمازمة الماء في اكواب بمرورهم بين الزوار في الحرم وحوله . او بجلوسهم في الماكن معينة في منطقة الحصاوى بالحرم . وهناك حوالي اثنى عشر مكانا في المنطقة المحسوفة داخل الحرم حيث يمكن الحصول على ماء زمزم . وفي ايام الجمع ورمضان من هذه الدوارق ملأى بماء زمزم في منطقة الحصاوى المطاف للزوار .

## -The Potted Water Supply

There are only 39 taps in the present Zamzam area, out of which 20 taps are for men and 19 for ladies. The number is grossly insufficient to meet the requirements. There is no other arrangement for visitor of the Haram to drink water direct from the taps. However, the Ministry of Haj and Auqaf has allotted rooms in the basement for the purpose of small scale storage and supply through containers. The rooms are connected to the Zamzam network and are provided with drums, mostly metallic and earthen, for storing the water. From these drums the Zamzamis (water carriers) fill up their 'dorgas'.

The 'dorgas' are a special type of clay pot of various capacities with a handle. They are filled by Zamzamis directly from the barrely by dipping them inside the water with their hands. The Zamzamis offer drinking water in glasses by moving through the visitors in an around the Haram or by sitting at fixed places in the gravelled area of the Haram. There are about a dozen places in the open area inside the Haram at which potted Zamzam water is available.

On Fridays, in Ramadan and during the summer months, severa hundred dorgas full of Zamzam water are placed in the gravel area around the Mataf for the convenience of visitors.

The Zamzam Well.

بثر زمزم

## نظام تصريف مياه السيل والنظم الاخرى للمجاري

اعمال تصريف مياه الحرم يمكن تصنيفها الى: ١ - تصريف مياه النيل ٢ - اعمال المجاري الداخلية .

## باليساا مليه سفيهمة بالحا

وادى ابراهيم هو الوادي الرئيسي في مكة وتعترضه مباني الحرم الشريف. وعلى جانبيه تلال جدياء شديدة الانجدار وقد سيق ان تحدثنا عن السيول في فصيل سابق ومع ذلك فلزيادة الايضاح سنأتي بنبذة محتصرة عنها في مشكل تصريف المياه .

ان وادى مكة الرئيسي له منطقة استهبال المحمل عبل مناسعه و 10 مكتال الحمل و الموادي مناسعه و 10 الموادي المحمل من المحل من الموادي المحمل المناسعة الى الحمل الماسيل من الموادي المحمد و عند و 20 كوميك و مع التريبات المحال المحال المحمد و 10 المحمد

وهناك أكثر من ٢٨ حلثاً ذكرتها السجلات التاريخية حين اقتحمت مياه السيول الحسم الشريف ، حتى ان البعض كانوا يؤرون الطواف سباحة .

واقرب هذه السيول ما حدث في عام ۱۸۲۲م حيماً ظل الطاف مغمورا بالماء مذه طويلة واعظم سيل من خارج وادى مكة قدر بما يتراوح بين ٥٠٠ إلى ١٠٠ كوميك انجه جزء كبير منه أحو مكة .

## (j) Flood and Other Drainage Systems

The drainage work of Masjid Al Haram may be broadly classified as Flood drainage and Internal Drainage Works.

## 1. Flood Drainage Works.

Wadi Ibrahim, the main valley of Mecca, crosses the vicinity of Haram Sharif in an approximate direction of northeast to south/

It is flanked by steep and barren hills, Floods have already been discussed in an earlier chapter, however, for the sake of clarity and coherence, a brief mention is made of them here in the context of drainage problems. The main valley of Mecca has a catchment area of the Haram. The estimated maximum flood run-off from the main valley of Mecca is 54 cumecs. With the existing arrangement, the stormwater drained by this valley has to pass by the side of, and under the Haram. In case of intense rainfalls, however, the existing passages and drainage facilities by the side and below the Haram prove inadequate and the stormwater finds its way into the Haram, prove inadequate and the stormwater finds its way into the Haram, hooding the Mataf and the lower floor areas.

The valley of Haram Sharil, besides draining Wadi Ibrahim, also receives the spill of the storm run-off from the adjoining catchments i.e. the hills of Mina, Jabal Al Noor and Wadi Johrana during intense rainfalls. This has caused serious floods in the valley of Haram Sharif, several times through history. Even the Ka'ba did not escape the ravages of some of the floods and had to be reconstructed more been quoted in historical records, in which stormwater entered the Haram and people had to perform Tawaf by swimming. The most recent flood occurred in the year 1388 when the Mataf remained under water for a considerable length of time. The estimated peak under water for a considerable length of time. The estimated peak flood from outside the Mecca valley ranges between 500 to 800 cumecs, a part of which flows towards Mecca.

#### -Background of Existing Storm Water Drainage

Prior to the pavement of the Masaa the stormwater of Wadi Ibrahim used to flow between the ridges of Safa and Marwa. After the construction of the new Masaa a 4 metres by 4 metres cut and cover conduit was built inside of Safa. This was connected in front of Bab Al Malik to a stormwater culvert, 4 metres wide which flows out to the city along Misfalah. The latter has an irregular section and its size reduces to 2.5 metres by 1.8 metres in the downstream reaches, curtailing the discharge capacity to an estimated 13 cumecs only. The Safa conduit was blocked by cars and other materials swept inside in the flood of 1388H. A new conduit was later designed by M/S Watson and constructed outside the Haram and around the Safa minaret. This new conduit, 4 metres by 4 metres in size, has a common off-take with the old Safa culvert at El 289.96 and joins the old stormwater culvert in front of Bab Al Malik.

The stormwater coming from the northern side of Haram Sharif is drained through a box culvert 3 metres wide, starting near Bab As Salam and joining the old stormwater culvert opposite Bab Al Malik.

The Government of Saudi Arabia has intensified its efforts to find a satisfactory solution to the flood drainage problem of Haram Sharif. As a part of the Master Plan for stormwater drainage of Mecca, a new box culvert of 4 metres by 4 metres size is proposed to be constructed on Misyal Road. The culvert is placed sufficiently low to make it possible to drain the stormwater from Haram Sharif by gravity. The levels of Misyal Road fall off with a steep gradient and provide a good outlet for the drainage of Haram Sharif.

An additional measure taken recently was the opening of a road around Safa by cutting the rock to elevation 292.50 on the recommendation of M/S Associated Consulting Engineers. The Safa Road will serve as a shallow channel for stormwater and provide a bypass for the flood run-off.

The hydraulic performance of the old Safa culvert and the new Safa conduit has been greatly reduced by encroachments and irregularities in the section of the old stormwater culvert in the downstream reaches. The situation will improve when the proposed new box culvert at Misyal Road is constructed and the old stormwater culvert in front of Bab Al Malik is connected to it. This new culvert together with the Safa Road channel should be able to cope with the storm flood peak coming from the main valley (Wadi Ibrahim) of Mecca. But the possibility of flood spill from the adjoining areas like Mina, Jabal Al Noor and Johrana valley reaching Haram Sharif cannot be fully discounted, in spite of the flood diversion works being undertaken in the catchments of those areas. It is therefore necessary to provide a suitable arrangement inside Haram Sharif for the quick disposal of flood waters which might enter during intense storms. Such an arrangement becomes all the more important in view of the proposed extension of Zamzam basement and the need for protecting the water supply and pumping equipment proposed to be installed.

## تصريف مياه السيل

قبل تبليط المسعى كانت مياه السيل من وادى ابراهيم تجرى بين ربوتي الصفا والمروة . وبعد انشاء المسعى الجديد شق مجرى للسيل (٤ متر × ٤ متى) داخل الصفا . وقد ربط ذلك امام باب الملك بمجرى مياه السيل وعرضه اربعة أمتار وهو ينحدر خارج المدينة عن طريق المسفلة . والمجرى الاخير له قطاع غير منتظم وحجمه منخفض الى (9/7) مترا × 1/A مترا) في تمديداته السفلية فتقل بذلك سعة التصريف الى ما يقدر بـ ١٣ كوميك فقط . وقد سد مجرى الصفا بالسيارات ومواد اخرى جرفها السيل داخله في عام ما معمم مجرى جديد اخيرا بواسطة مؤسسة واطسون وشق خارج الحرم حول الصفا .

وهذا المجرى الجديد (٤ متر × ٤ متر حجها) له قوة تصريف عادية مع المجرى القديم للصفا يبلغ ٩٦/ ٢٨٩ ويتصل بالمجرى القديم امام منارة الصفا .

اما مياه السيل الآتية من الجانب الشيالي للحرم فتنصرف في مجرى عرضه ثلاثة أمتار ويبدأ من امام باب السلام ويتصل بمجرى السيل القديم امام باب الملك . وقد ضاعفت الحكومة السعودية مجهوداتها للوصول الى حل مرضي لمشكلة تصريف مياه السيل عند الحرم . وكجزء من التصميم العام لتصريف مياه مكة المكرمة فقد اقترح عمل مجرى جديد (٤ متر × ٤ متر حجا) يشق في شارع المسيال .

وقد جعل المجرى منخفضا بحيث يصير في الامكان تصريف مياه السيل من الحرم الشريف بالجاذبية ومناسيب طريق المسيال تنخفض بانحدار شديد ويؤ من منفذا لتصريف مياه السيل.

وهناك اجراء اضافي اتخذ حديثا وهو فتح طريق حول الصفا يقطع الصخور الى ارتفاع • ٢٩٢/٥ بتوصية من اتحاد المهندسين الاستشاريين ذلك ان طريق الصفا سيقوم بدور قناة ضحلة لمياه السيل ويؤمن منفذا جانبيا لتدفق السيل.

ان الكفاءة الهيدروليكية لمجرى الصفا القديم ومجرى الصفا الجديد قد انخفضت انخفاضا كبيرا بسبب عدم انتظام قطاع مجرى مياه السيل القديم في اجزائه السفلية . وسيتحسن الموقف عندما ينشأ المجرى الجديد المقترح في طريق المسيال ويتصل به المجرى القديم القائم امام باب الملك . وهذا المجرى الجديد مع قناة طريق الصفا سوف يكون في مقدورهما ان يواجها ذروة السيل المنحدر من وادي ابراهيم (الوادي الرئيسي) بمكة . ولكن احتال انحدار السيل من المناطق المجاورة مثل منى وجبل النور ووادى الجعرانة والذى قد يصل الى الحرم لا يمكن التغاضي عنه على الرغم من اعهال تحويل اتجاه مياه السيل . من اجل ذلك كان من الضروري ان يتخذ اجراء مناسب داخل الحرم الشريف للتخلص بسرعة من مياه السيل التي قد تدخل الحرم ومثل هذا الاجراء من الاهمية بمكان نظرا الى اقتراح توسعة بدر وم زمزم والحاجة الى صيانة ووقاية اجهزة الضخ المقترح تركيبها .

وعلجدا

. شيفالكما شخيسال روي لجمال ن المال ويسم المعاريف مياه جاري هذه الدورات ويتبعدا وسال فاله لا يتم تعاريف بعجرى مياه السيل الموجود حاليا بين باب السلام وباب العنمرة: وهذا المجرى بعرض غلمعته متحبيما بلغ تسلس ناسع تاري الماه الدورات بمليا فهجايا الميا يويء المد مسيدلما ويالج فكربش سفيهثاا لميمها بالمع الميلا تالء للمحتن

## تمياخا بالماسييسا المداخلية

١٨٠١ لعني لعسيكما باب السلام وباب العمرة . وشبكة المجارى الموجودة حاليا داخل الحرم موضحة في ربي وتا مقلطه المبلخ من المرضوع وجدة من كانت لح كالله بالما ين عياه السيل المار نحت الرصيف الخارجي للحرم الشريف بين باب السلام وباب العمرة وركبت مضخلتاً في البلاوم فرب باب ابراهيم تصفح مياه المجلاي اللاخلية والم مجري قيلفسا رقيجيًا وأبجا تشابس ٨٨٣١م ولة رفي . بيغيها رقيسًا رقيه في قلفسلا بعت التركي ويعرف باسم بثر ياخور . وكان هذا المجرى عرامهم مباني الحرم الشريف منحدرا للهغا المين وكالمناء ويجعو فلمعته يبخه اينا سفيها الهجا بحبابع تسالح سفيشا والحفويات الموجودة حالياً قد سارت جنها المنج بالشاء المنبع الجليل للحوام . هيه قال رغبلا ولشا لبنو لبعي بدن سفي شال لهما رغ وليلا رغي معتر ولغان بعق بلغا .

. والاوقاف بصيانتها عن طريق مقاولين . يجاً قان المحلقة تاليخ للا تيكيالايلا بغيلة نتا ت الله تالما عنه المعالم . قعهال ومجموع اطوال مواسير المجارى حوالي ٠٠٠، ٣ متر وقد زودت الشبكة بنحو ٢٠٠٩

عياه الامطار في الجزء المتبقى من سطح المسمى فتسكب مباشرة على الرهميف حول سطح المسعى متصل بقنوات المجارى في البلادوم عن طريق مواسير داخل الاعملة اما نه و جزء . لغمها لمند معيدة المجرى المعرب المعتم والمعنا والمعنا و جزء من سطح المبنى الجديد يطو خارج ألحرم في انابيب داخل الأعمدة وبعض هذه الأنابيب لما ومواسير من الحليد الزهر أو ميازيب الماء. والجزء الاكبر من تصريف مياه الامطار من ﴿ وَوَ مِنْ الْحُوالُ مِنْ الْحُولُ مِنْ الْحُولُ إِنَّا فَإِنَّا مِنْ الْمُؤْلِ عَلَى مِنْ الْحُولُ ف منفصلة عن بعضها البعض علامح أنشائية وأضحة . ومعظم مناطق التجمع هذه قد المجري . وسطح المبني الجديد قد قسم الى مناطق تجدم ختلف لاستقبال مياه المطر اعمدة مختلفة وتتصل بللجلاي ببلوعات في بعض الامكن وبدون بالوعات في أمكن داخل منبئه يسامه في وي الجدا قريش را الهقيمة طريقها بالمجدار في واسير مبتدة داخل متر مربع المبنى الجليل و ٢٠٠٠، ٨ متر مربع من سطح المبنى الفلايم . وميله المطر التي يشغل سطح الحرم ١٠١، ٤٥ مترمريع كلها من الخرسانة . وهذا يشمل ١٠١، ٢٤

not attained for the flow of the sewerage. of sewerage from the toilets. As a result of this, sufficient velocity is This box culvert is 3 metres wide and is too large for the conveyance stormwater box culvert between Bab As Salam and Bab Al Omra. these toilets after being choked up, was connected to the existing system except the two toilets opposite Bab As Salam. The sewer from The toilets around Haram Sharif are connected to the city sewerage

#### 2. THE INTERNAL DRAINAGE SYSTEM OF HARAM SHARIF

were provided along with the construction of the new building of the time of construction of the old building. The present facilities The drainage system of Haram Sharif has developed gradually from

reach, was also later transferred to the basement. pumping unit, formerly serving the Bab As Salam and Bab Al Omra Salam and Bab Al Omra, and then towards Bab Al Malik. A passing below the platform outside Haram Sharif between Bab As the water from the internal drainage into the stormwater box culvert pumps were installed in the basement near Bab Ibrahim to pump out Hijri, the downstream reaches of Bir Yakhoor were choked and used to flow towards Misfalah via Sooq As Saghir. In the year 1388 hoor. This conduit passed through the premises of Haram Sharif and conduit built during the Turkish period and is known as Bir Yak-The drainage of Haram Sharif was formerly connected to an old

tained by the Ministry of Haj and Auqaf through contractors. These facilities together with mechanical floor cleaners are mainmetres. A total of 305 manholes have been provided in the network. drawing no. 6201. The total length of the drains is about 3000 The existing drainage system inside the Haram is shown on

-The Roof

-Sewerage

and 8000 sq. metres of the old building roof. concrete area. This includes 46,100 sq. metres of the new building The roof of the Haram consists of approximately 54, 100 sq. metres of

discharges on the platform and flows around the Haram. The stormwater from the remaining portion of Massa roof directly channels in the basement through pipes embedded in the columns. Safa. A portion of the Masaa root is connected to the drainage direct to the streets and a few are connected with the old culvert near through ducts in the columns. Some of the ducts have openings drainage from the new building root is discharged outside the Haram ducts, cast iron pipes or water spouts. A major part of the rain semicircular open drains which carry away the rainwater to concrete Most of the catchments have been provided with cement concrete various catchment areas separated by distinct construction leatures. manholes. The roof of the new building has been divided into ous columns and connect the drainage channels with or without drainage networks through C.I. pipes which are embedded in vari-Rainwater from the roof of the old building finds its way to the

#### -Mataf and Open Area

The total open area inside Haram Sharif is 16,250 sq. metres in which the existing Mataf measures 4,150 sq. metres and the remaining 12,100 sq. metres consist of gravel areas and paved passages. The Mataf and passages have marble pavement.

The stormwater from the Mataf area and a part of the passages drains into a rectangular channel of 30 cm by 60 cm size laid in the lower step of the circular Mataf passage. The flow over the surface of Mataf passes into this channel through gratings. This channel has one outlet linking it to the manhole on the drainage line connecting the Zamzam area to the pumping station in the basement.

The Mataf floor has radial slope away from the Ka'ba varying between 1:400 to 1:72. The steepest gradient of 1:72 is between the southwestern long wall of the Ka'ba and the periphery of the Mataf opposite the said wall. The portion north of Maqam Ibrahim has flat gradients and there are some pockets where rainwater collects instead of draining into the channel.

The remaining open area consists of passages and gravel compartments of different sizes called 'Hasawi'. The 'Hasawi' are connected to the Mataf channel at three locations by a 4-inch diameter pipe.

#### -Basement

Sub mains and main drains of various sections measuring 1870 metres have been provided in the basement. The main drains are fed by:

- the sub drains from Zamzamis and Khalawis located in the basement; the drains from the Mataf and open area as well as the Zamzam Well area which combine and join the basement network; the rainwater from the roofs;
- Zamzamis and Khalawis

There is a continuous covered channel running along the Zamzamis and Khalawi rooms. This channel measues 1070 metres in length. It is linked to the main drain through connecting channels. The direction of flow of the network is shown in drawing no. 6201.

#### -Zamzam

The wastewater from the taps of the Zamzam area is collected by a surface drain below the taps. The drains from the ladies' and men's compartments join and lead to the main drain at a manhole in the basement marked in drawing no. 6201.

#### المطاف والمنطقة المكشوفة

ان مجموع مساحة المنطقة المكشوفة داخل الحرم الشريف تبلغ ٢٥٠، ١٦ مربع والذي يشمل المطاف الحالي الذي تبلغ مساحته ٤,١٥٠ مترا مربعا وتشمل الاجزاء الباقية وقدرها ١٢,١٠٠ مترا مربعا الحصاوي والممرات المبلطة . وارضيات المطاف والممرات مكسوة بالرخام . ان مياه الامطار والسيل التي تتجمع على ارض المطاف والممرات تتصرف في مجرى مستطيل (٣٠ سم × ٢٠ سم) مثبتة في الدرجة المنخفضة للممر الدائري الذي حول المطاف . وتنحدر المياه من سطح المطاف الى المجرى خلال شبك معدني ولهذا المجرى منفذ واحد يوصلة للبالوعة على خط المجاري التي تربط منطقة زمزم بمحطة الطلمبات في البدروم .

ولارض المطاف انحدار محورى بعيدا من الكعبة بين ٤٠٠ : ١ ، و ٧٢ : ١ . واعظم انحدار وهو ٧٢ : ١ يقع بين الجدار الطويل في الجنوب الغربي للكعبة ومحيط المطاف الخارجي مقابل الجدار المذكور . اما الجزء الشهائي المقابل لمقام ابراهيم فان انحداره بسيط جدا وبه بعض الجيوب حيث تتجمع مياه المطر بدلا من ان تنحدر الى المحرى .

والمنطقة المتبقية المكشوفة تتكون من الممرات واقسام يغطيها الحصى وهمي على مساحات مختلفة وتسمى الحصاوى وتتصل الحصاوى بمجرى المطاف في اماكن ئلاثـة بماسورة قطرها ٤ بوصة .

#### البدروم

لقد زود البدروم بمواسير مجارى رئيسية واخرى فرعية ذات قطاعات مختلفة تبلغ ١٠٨٧٠ مترا والمواسير الرئيسية تتغذى من المواسير الفرعية بغرف الزمازمة والخلاوى في المدروم.

ومن المواسير الآتية من المطاف والمنطقة المكشوفة وكذلك من منطقة بئر زمزم التي . تتصل بها وتنتهي جميعا الى شبكة المجارى في البدروم .

## غرف الزمزمية والخلاوي

على طُولٌ غُرِف الزَمَّازَمَة والخلاوى يمتد مجرى مغطى يبلغ طوله ١٠، ٠٧٠ مترا وتتصل بالمجارى الرئيسية بواسطة قنوات واتجاه تدفق هذه الشبكة يرى في الرسم رقم (٦٢٠١)

## زمزم

المياه المتسربة من حنفيات منطقة زمزم تتجمع في قناة مكشوفة تمتد تحست الحنفيات وتتصل قناة الصرف في قسم السيدات بتلك التي في قسم الرجال وتتصل بالماسورة الرئيسية عند بالوعة في البدروم ويظهر ذلك في الرسم رقم (٢٠٠١)

## الميادين حول المسجد الجرام

الناميني المسجد الحوام الفخم يتطلب سواء من ناحية الخدمات او من الناحية الجهارية وجود مكان مسجد الحوام الفخم يتطلب مواء من ناحية الخدمات او من الناحية وجود مكان لوقوف السيارات في مكان لوقوف السيارات المنطقة المحافية المصلاة . هذا الى ان قدسية هذا المسجد العطيم تحتم ضرورة ابتعاد المنطقة المحافية المح

والمياذين المنشأة الأن فالتي يقتضي توسيغها فيا بعد هي ميدان باب الملك وميدان باب ابراهيم والسوق الصغير وميدان باب العمرة وميدان باب السلام وميدان المسحى

وتبلغ مساحة هذا الميدان ٠٠٨, ١٠٠ مترا مربع . وتقع على احد جوانبه مكتبة الحرم الكي الشريف واجياد على جانب آخر . والصفا من الحانب الثالث . وهناك نفس به بعض المككين يخترق الميدان من باب الملك الى الجهة الجنوبية عن طريق فرعي . وفي الميدان موقف للسيارات وميدان باب ابراهيم أو السوق المعني يقع مقابل نهلة السوق المعنير ومساحة هذا الميدان حوالي ٥٠، ٧ مترا مربعا . وهناك دورتان للميله على جانب منه وبه موقف سيارات .

اما الياران الثالث فهو مقابل باب العمرة وتبلغ مساحته حوالي ٢٠٠، ٤ مترا مربعا وبه موقف للسيارات .

والميدان الرابع مواجه تقريبا لباب السلام . ويشمل المنطقة الكشوفة القابلة للباب وهي على منسوبين . فالمنطقة السفل وهي مثلثة الشكل مسعدين الشاء ديما دكاكين ودورة مياه على جانب . فالمسمى على الجانب الاخور. وأما المنطقة العليا فتخلم خركة المور وبها موقف السيارات .

الما الميدان الحامس فهو أوسع الميدين ، مثلث شكد مقابل للمسمى . وكانت هذه الميدان الحامس فهو أوسع الميدين ، مثلث شكلا مقابل المسمى . وكانت المنطقة قبل التوسعة من أعظم المناطق كثافة بالسكان ويرتبط شارع القشاشية بالمراح جلالة الملك في هذا الميدان . وجموع مساحته . . . . . . . . مترأ مربعاً وبه موقف سيارات رحب كما توجد دورات مياه تحت موقف السيارات .

## Squares Around the Masjid Al Haram

The magnificent structure of Masjid Al Haram functionally and aesthetically required a reasonable open space around it. It was essential to provide circulation and parking space and additional praying area. Further, the sanctity of a great sanctuary like the Haram warranted that the homesteads be kept a little away from it. It has be mentioned here that historically some sixteen centuries back, Quraish built their houses away from the Ka'ba as a token of respect for the House of Allah. Then their chief, Kossai Ibn Kalab, prompted them to build their houses around the Ka'ba, Since then and right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H., houses almost touched the bounand right up to the year 1375H.

veloped around it.

...The squares constructed presently are called, Square of Bab Al Malik, Square of Bab Aleans Square of Bab Aleans

Malik, Square of Bab As Salam and Square of Masaa.

The Square of Bab Al Malik is located at the meeting point of Sharia Jalalat Al Malik with Sharia Ajiad, Misyal Road, and Sharia Jedeed. It is the second largest of the squares. The square measures approximately 10,800 sq. metres. It has Maktaba Al Haram Al Makkii Al Sharif on one side, Ajiad on the other and Safa on the third side. An underground passage which has shops etc in it crosses the square and comes up at Bab Al Malik. The square and comes up at Bab Al Malik. The square and comes up at Bab Al Malik.

The Square of Bab Ibrahim and Sooq Saghir is located on the Sharia Sooq Al Saghir. The area of this square is approximately 7150 sq. metres. There are two sets of toilets around it. It also has a

The third square is roughly opposite Bab Al Omra. It measures approximately 4900 sq. metres, it also has a car parking lot.

The fourth square is roughly opposite Bab As Salam. The area of open space is at two levels. The lower area which is triangular in plan is used by pedestrians. It has shops and toilets on one side and Massa on the other. The higher area serves the vehicular traffic and has parking space.

The fifth and the largest square which is essentially triangular in plan is opposite Masaa, an area which was probably one of the most congested areas around Masjid Al Haram before the extension was taken up. Sharia Al Qushashia merges into Sharia Jalalat Al Malik at this square. Its total area is 7000 sq. metres. It has a sizeable car parking lot. There are toilets under the car park.

## **Public Toilets**

Toilets for pilgrims have been provided around Masjid Al Haram. These toilets have been constructed partly by the Ministry of Haj and Auqaf, and partly by the Directorate of Al Haram Extension Project, Mecca, of the Ministry of Finance and National Economy. Some of these are underground and some are at the road level. Because of the pressure of people using them, there is need for a lot more toilets. The Town Planning Office of the Government is understood to be making necessary provisions for appropriate locations in the master plan of the area now under preparation.

The locations of different toilet units is given below:

لقد انشئت دورات مياه للحجاج حول المسجد الحرام وقد اشترك في انشائها وزارة الحج والاوقاف وادارة توسعة وعمارة الحرم الشريف التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . وبعضها تحت الارض وبعضها بمستوى سطح الشارع . ونظرا لضغط الجماهير فان الحاجة لا تزال ماسة للمزيد منها وتقوم ادارة تخطيط المدن بعمل اللازم نحو تعيين اماكن مناسبة في التخطيط العام لهذه المنطقة وهو لا يزال تحت الاعداد . واماكن دورات المياه المختلفة مبينة فيا يلي :

دورات المياه العامة

—Bathrooms at Ajiad Tunnel				دو رات میاه عند نفق اجیاد
2 units: One for ladies and one for men				وحدتان واحدة للسيدات واخرى للرجال
with squatting type water closet pans	53	nos.	٥٣	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	96	nos.	47	حنفیات
—Public toilets underground at Al Mughariba L	ane			دورات مياه عامة :
2 units: One for ladies and one for men				وحدتان بحارة المغربي ، واحدة للرجال واخرى للسيدات
Squatting type water closet pans	85	nos.	٨٥	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	151	nos.	101	حنفيات
Public toilets opposite Bab Ibrahim				دورات مياه مقابل باب ابراهيم
2 units: One for ladies and one for men				وحدتان واحدة للرجال واخرى للسيدات
Squatting type water closet pans	32	nos.	٣٢	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	28	nos.	*^	حنفيات
—Public toilets opposite Bab Al Omra				دورات مياه مقابل باب العمرة
2 units: One for ladies and one for men				وحدتان : واحدة للرجال واخرى للسيدات
Squatting type water closet pans	34	nos.	٣٤	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	101	nos.	1.1	حنفيات
Public toilets opposite Bab Ziada				دورات مياه مقابل باب الزيادة
One Unit for men only				وحدة واحدة للرجال
Squatting type water closet pans	20	nos.	. Y.	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	49	nos.	٤٩	حنفيات
—Public toilets opposite Bab As Salam				دورات مياه مقابل باب السلام
3 units: One for ladies and two for men				ئلاث وحدات : واحدة للسيدات واثنتان للرجال
Squatting type water closet pans	56	nos.	٥٦	مراحيض من النوع البلدي
Water taps	163	nos.	175	حنفيات
—Public toilets underground at Qashashia Squar	re			
2 units: One for ladies and one for men				دورات مياه تحت الأرض بميدان القشاشية
Squatting type water closet pans	704	nos.	٧٠٤	وحدتان : واحدة للسيدات واخرى للرجال
Water taps	311	nos.	411	حنفيات
				•

	-
•	
. · · ·	
 :	
•	
i ·	
	-
·	

The Contract

الحقيد

<del></del>	

### **Amanah Work**

# العسل أمساسة

A Royal Decree was issued on 22nd Rajab, 1375, by which Moalim Mohammed Bin Ladin was assigned the task of executing this Project. Further it was proclaimed in the same Decree that the expenditure on this Project would be a trust under the supervision and responsibility of Moalim Mohammed Bin Ladin who had already proved his credentials by completing the renovation of Masjid Al Aqsa and the extension of Masjid Al Nabwi.

The modus operandi of the assignment was that whatever expenses were incurred on the Project were billed by the Contractor and he was reimbursed monthly or periodically on the basis of actual expenditure. Moalim Bin Ladin was also the planner, architect, and designer of the Project and as such His Majesty the King issued a Decree on 5th Jamada Al Awwal, 1375 that for the services of Design and Drawing and engineering supervision, Moalim Bin Ladin be paid four per cent of the cost of the Project.

This arrangement continued till the year 1381, by which time M/S Bin Ladin expanded their constructional activities far and wide and had several major civil engineering contracts running concurrently in the country under different types of agreements. This probably posed some problems and it was decided and mutually agreed that henceforth the work should proceed on the basis of a contract based on unit rates.

صدر مرسوم ملكي في ٢٢ رجب ١٣٧٥هـ بتكليف المعلم محمد بن لادن بتنفيذ هذا المشروع كما اعلن في نفس المرسوم بان مصاريف هذا المشروع تكون امانة تحت اشراف ومسئولية المعلم محمد بن لادن الذي سبق ان اثبت جدارته باتمام وتوسعة المسجد النبوى . وكانت طريقة العمل ان اية مصاريف تصرف على المشروع تقدم في فواتير تدفع له شهريا أو على فترات على اساس المصروفات الفعلية . وكان المعلم ابن لادن هو في الوقت نفسه المصمم والمعارى والمخطط لهذا المشروع وبهذا صدر مرسوم ملكي في ٥ جمادى الاولى ١٣٧٥هـ انه في نظير خدماته في التصميم والرسومات والاشراف يدفع للمعلم ابن لادن اربعة في المأثة من تكاليف المشروع .

واستمر العمل بهذا الترتيب حتى عام ١٣٨١هـ وهو الوقت الذي بدأت فيه النشاطات الانشائية لمؤسسة ابن لادن في جميع الانحاء واصبح لديه عقود عدة اعمال هندسية مدنية تجرى في الوقت نفسه بجوجب انواع مختلفة من العقود. ومن المحتمل ان هذا قد احدث عدة اشكالات ولذا قرر الطرفان واتفقا على انه من الآن فصاعدا يباشر العمل على اساس عقد يوضح فئات كل بند.

# **Quantities and Cost**

The Project was executed as Amanah work from 1375 to 1381. During this period the following major quantities of work were undertaken.

<ol> <li>Demolition</li> </ol>	M <sup>3</sup>	571,745.46
2. Excavation	$M^3$	365,400.90
3. Concrete	$M^3$	77,754.03
4. Finishing	$M^2$	51,574.96

The total expenditure incurred during this period on the basis of Saba and Ayuti Audit Report works out to SR 59,472,527.

# الكميات والتكاليف

نفذ المشروع على اساس امانة من ١٣٧٥ الى ١٣٨١ وفي خلال هذه المدة تمت كميات العمل الرئيسية الآتية :

> ۱ - الهدم ۶۲/ ۷۷۱,۷۶۰ م<sup>۳</sup> ۲ - الحفر ۹۰/ ۲۰۰ , ۳۳۵ م<sup>۳</sup> ۳ ـ الخرسانة ۲۳/ ۷۷۷۵م

٤ - اعمال الحجر الصناعي ٩٦/ ١٥٧٤ م

وبلغت مجموع المنصرفات خلال هذه الفترة على اساس تقرير المحاسبين سابا والعيوطي .

٩٠ , ٤٧٢ , ٥٩ ريالا سعوديا .

# العمل عوجب عقود

# Contract Works

المواد العامة والمواصفات والرسومات على ما يأتي : عمد بن عوض بن لادن في ٢٠ جمادي النائية ١٨٣١هـ . وقد نص الاتفاق علاوة على ولما انتهت مرحلة العمل على امانة عقد اتفاق بين الحكومة السعودية ومؤسسة الشيخ

لقبلس نالا لح ميمنسطا رح متسلا بسفن لخفتج ـ

- الدفع للمقاول يكون على اساس فئات البنود المنفق عليها بين الطوفين وكمية الاعرال (- ١٨ مُمَالِثَا رومُكُم مَيلُون رِدا) تاريس كل في العما إمن ذا -

التي تنفذ فعلا حسب نصوص العقد :

: منصحة له وهم المعل المعمال عم لهمه عقد وقع el l'esark lle diz me ed rezzi airo lle mm Il min Lis E 17 iz llestro 177 a-قيالًا قال مدر عمر والمهلاس عجد المعلمه ويخ المنافل ال بعده ويه من الشتراء على على المقارع بن ليفته في المعال الردا رق مناشل لمهد مق

### ا رمق بلقعاا

: نيي لشته ١٤ نا ركو هي ناكع . فكلملا في قال المد ومقة شفلتخ مو ياسم قالو له سفاله للمال لعالم العالم العالم أناكم

- را لحكا ركم يحنفا الحارث كال نايموهق -
- . ما القلا له وجهو يها المرح الأحمال الحافي يعامل القلول.
- . وي شَهْلًا لِهِمُلِسَةً بِلَبُدُ فَيَ إِي هِا يَ عِلِيُهُ إِ
- قينفاا قي هشا الميافة -.
- . كالأرب الإذارة في النا عينفاا تالح إلنا ع أي إي اليئة ـ .
- . الاطلاع على التصاميم والمواصفات والوثائق المنيفة الاخرى .
- . قلفناا لمعاا تاليمكيمك-
- قاليما للعماليد عن سير العمل للوذارة .

كما نص كذلك على الا تقل مدة العقد عن سنتين، وقد ظل هذا العقد نافذا من صفر

. Legan YLJ Dept 1: NY/PA ale Ci LIX well . وقل وصلت المنصرفات خلال خس سنوات (صن ۱۸۲۱هـ الى ۲۸۲۱هـ) والتي 1171a - حتى صفر 1771a-

> drawings, provided that: ment apart from the usual general provisions, specifications and Mohammed Bin Ladin on 20th Jamada Al Thani, 1381. The agreeentered into between the Government of Saudi Arabia and Al Sheikh As the Amanah work phase was concluded, an agreement was

- The same standard of workmanship as before would be main-
- The work would be completed within three years i.e. by the end.
- agreed unit rates and the quantity of work actually executed Payment to the contractor would be made on the basis of the .4861 ,insdT IA sbemet to

and a contract was duly signed, as Contract No. 1. Minister of Finance and National Economy on 26th of Zilqida, 1380 appointment terms of the consulting firm were approved by the Yehya Mustafa, a firm of consulting engineers from Egypt. The visions of the contract was entrusted to M/S Mahmoud Omar and The Supervision of Construction and implementation of the proaccording to the contract.

### Contract No. 1

provided that the consultants would: struction of several projects under the Ministry in the Kingdom. It The contract was general agreement for the supervision of con-

- Carry out technical supervision of the works.
- Represent the Ministry while taking over the Project. Check the periodical bills and measurements of the Contractor.
- Represent the Ministry in technical disputes as and when re-Provide technical advice.
- Review the design, specifications and other technical documents.
- Review the standard of the works executed at site.
- Measure the quantum of works done earlier.
- Submit to the Ministry monthly progress reports.
- The contract remained operative from Safar 1381 to Safar 1386. less than two years. It further provided that the period of the contract would not be
- covered by contract No. 1, was SR 89.38 million. The expenditure incurred during the five years (from 1381 to 1386)

The second contract was entered into by the Ministry of Finance and National Economy with a Pakistani firm of consultants, M/S Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd, for supervision of the construction of Al Haram Al Makki Extension Project. The agreement was signed on 29th Safar 1386, and M/S ACE took over formal charge of the project on 10th Rabi Al Thani 1386. Since the contract of the outgoing consultants was due to expire on 10 Jamada Al Awwal 1386, the outgoing and the incoming consultants worked jointly on the supervision of the works during the overlap period of 9 weeks. It was further agreed that M/S Mahmoud Omar would hand over to ACE all relevant records and documents of the project.

The contract provided that the consultants would:

- Prepare a programme for the completion of the Project.
- Ensure the quality of work and enforce specifications.
- Carry out a survey of the completed works and prepare a report thereof.
- Verify the bills of the contractor before recommending them for payment.
- Suggest modifications if found necessary.
- Submit monthly progress reports.

**Personnel Employed** 

was done through Consulting Engineers.

Advise the Government in case of any dispute with the Contractor.

Initially the duration of the contract was to be two years, it was however extended from time to time till the project was completed. The cost of the work done under this contract up to the running bill prepared in Ramazan 1394, comes to 114.13 million SR. The final bill of the contractor is under preparation. All the work done by the contractor after 1394 is being tabulated. An escalation of 17.5% for work done after 1380 has been approved by the Government under a supplementary contract signed on 26th Safar, 1391. Substantial payments are due to the contractor in respect of the work done after the last billing and because of escalation.

The Contract Administration during the construction of the project was mainly carried out by the Director General Al Haram Mecca

Extension Project. During the Amanah period, it was supervised

through site inspection by the Director General and his staff. Later in

the year 1381, when proper contract between the Ministry of Fi-

nance and Sheikh Mohammed Bin Awad Bin Ladin was entered into and up to the completion of the project, the contract administration

# الموظفون الذين استُخدم ولِفي المشروع

كان يقوم بالاشراف على تنفيذ اعمال مشروع التوسعة الادارة العامة لمشروع توسعة الحرم المكي الشريف وكان يشرف على المشروع خلال فترة الامانة المدير العام وموظفو الادارة وبعد ذلك في عام ١٣٨١ عندما وقع العقد بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبين مؤسسة الشيخ محمد بن عوض بن لادن فان الاشراف على تنفيذ نصوص العقد عهد به الى مهندسين استشاريين .

والعقد الثاني كان بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبين شركة باكستانية هي (مؤسسة اتخاذ المهندسين الاستشاريين المحدودة) للاشراف على اعمال مشروع توسعة الحرم المكي الشريف . وقد وقع العقد في ٢٩ صفر ١٣٨٦ه ونفذ رسميا في العاشر من ربيع الثاني من نفس السنة ولما كان العقد الأول ينتهي العمل به في ١٠ جمادى الأولى ١٣٨٦ه فإن الاستشاريين السبقين والاستشاريين الذين حلوا محلهم اشتركوا سويا في الاشراف على الأعمال في الفترة المتداخلة (تسعة أسابيع)وكذلك اتفق على أن تسلم مؤسسة محمود عمر ويحيى مصطفى الى اتحاد المهندسين جميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع .

وقد نص العقد على أن الاستشاريين :

\_ يعدون برنامجا لاتمام المشروع

ـ يتأكدون من نوع العمل وتنَّفيذ المواصفات .

ـ ان يقوموا بمسح الاعمال المنفذة وان يعدوا تقريرا بذلك .

\_ ان يحققوا مستخلصات المقاول قبل التوصية بسداد قيمتها .

ـ ان يفترحوا التعديلات اذا كان ذلك ضروريا .

\_ ان يقدموا تقارير شهرية بسير العمل .

ـ ان يقدموا المشورة للحكومة اذا ماحدث اي نزاع مع المقاول .

وكانت مدة العقد بادى، الأمرسنتين ، ومع ذلك فقد مدت من وقت لآخرحتى تم المشروع . ان تكاليف الاعمال التي نفذت بموجب هذا العقد حتى المستخلص الجارى الذى اعد في رمضان ١٣٩٤هـ بلغت مبلغ ١٣٤/١٣ مليون ريالا سعوديا .

والمستخلَّصُ الختامي للمقاول لايزال تحت الاعداد . وكل الاعمال التي كلف بها المقاول بعد عام ١٣٩٤ لم يباشر في حصرها مؤخرا قد زيدت قيمتها بمقدار ٥/ ١٧٪ على قيمة الاعمال المحدد سعرها بالعقد الاصلى بعد عام ١٣٨٠ ، وقد وافقت عليها الحكومة بموجب عقد تكميلي وقع في ٢٦ صفر ١٣٩١ و بموجبه يستحق المقاول دفعات ضخمة بغض النظر عن العمل المنفذ بعد آخر مستخلص بسبب الزيادة المذكورة والاعمال المنفذة مؤخرا .

# الادارة العامة لمشروع توسعة وعهارة المسجد الحرام

ما ان صدر الرسوم الملكي بتوسعة وعمارة السجد الحوام في عام ٥٧٣١هـ وعهد ما ان صدر الرسوم الملكي بتوسعة وعمارة السجد الحوام في عام ٥٧٣١هـ وقد أس المعار الى في سكات ابن لادن حتى شكات الده في علد الدهلي ولا العمل . وقد أس ماده اللجنة صلحب السمو ولي العمل العطم وكان معايي وزير المالية والاقتصاد الوطني الماسوة ما والمن منابي في الماسوة وما واسعاد ما بير الماسية والماسوة وما واسعاد ما بير الماسال الوزارة الترمي السباب المرام حملات المرام الماسان الوزارة الترمي المناب الماسان الموازة والموسن الماسان الماس

وقد جعل السيد فيصل ابراهيم الحازمي وكيل ادارة توسعة وعمارة المسجد الحرام مديرا للادارة بالنيابة وقد عمل في هذا المركز من ١٩٣٢هـ الي ٢٩٣١هـ وفي هذا العام عين السيد ذاكر محمد خوج مدير لهذه الادارة وقد ظل بها حتى اليوم ، والتشكيل الحالي لهذه الادارة كما يلي :

السيلا/ شافعي عارف السيلا/ عبد السلام السيلا/ سيد مصباح الحق السيلا/ سراح حامد علمس السيلا/ عراج حامد علمس السيلا/ كرا لمحمد علمين السيلا/ ابراهيم احمد	سااا اح	كترنير السنابق لمس إعد لرئيس القسم سب ن الصندوق
سعادة ذاكر محمد خوج السيد/ فيصل ابراهيم الحازمي السيد/ عبد الرزاق عمد حسين السبهاني السيد/ عمد بن مضق	رخ پئ	ير الادارة إلى الادارة س المحاسبة من المحاسبة السابق

#### ن مي لشتس ١٧

عملت مؤسسة محمود عمر ويجيء مصطفى كمهنانسين استشاريين لاعمال المشروع مسامة فسسة معمد عمر ويجيء مصطفى كمهنانسين المشاريين المشتمين وهما أشياط فني 1771هـ وهما من المهناسين المعاريين المختصين وهما أشياط فني المعاريين المعارية من المعارية والما الماليين أعلى الماليين والموالية والاشراف على يغير المالية المالية والاشراف على تغيياها كأمها لو وأو أهم وينا المسلسف الزراعي وخلافه وي خلافه المحارة على المعارة على المعارية على المعارية على المعارية على المعارية على المحارية على المحارية على المحارية المحارية على المحارية المحارية على المحارية المحا

### Director General of Haram, Mecca

present members of the staff of the Directorate and some of the incumbent Mr Zaker Mohammad Khoj was posted as Director. The Director. He worked in that capacity till 1396 when the present the Deputy Director of the Haram Project was made officialing the supervision of flood drainage works, Mr Faisal Ibrahim Hazmi, continued up to 1393. On his transfer to Jeddah in the Directorate for Mr Abdul Raof Abdul Haleem Attariji was posted as Director and Zafar as officiating Director. His tenure lasted till the year 1391 when works of the Ministry in 1387. He was followed by Mr Chazi Bin Sharif Talib Rafiq. He remained on this job till his transfer to other Director. He worked up to the year 1381 when he was succeeded by of the project and Sheikh Siraj Umar was nominated as its tirst under the Ministry of Finance to look after the day to day affairs sistant to the Deputy Chairman. A separate Directorate was formed Committee. The Chairman of Mecca Municipality was to act as As-Prince with the Minister of Finance as Deputy Chairman of the formed to supervise these works. It was headed by H.R.H. the Crown entrusting the work to M/S Bin Ladin Corporation, a Committee was the Extension Works of Haram Sharif Building in the year 1375 and Soon after the proclamation of the Royal Decree for construction of

bsmdA midardI rM.	Cashier
Mr Kamal Mohammad Hussain	Accountant
·	Section
	Head of the
sabA birnaH jari2 rM	tnstsizzA
Mr Syed Mesbahul Haq	ToonignE.
msis2 subdA 1M	Ex-Secretary
Ar Shaffayi Aril	Secretary
	Accountant
piboM aif bsmmsdoM 1M	Ex-Chief
Insidus	Accountant
Mr Abdul Razzak Mohammad Husain	Chief
imzsH miderdI lesisH rM	Dy. Director
Wr Zaker Mohammad Khoj	Director
earlier ones are listed below:	

### Consultants

M/S Mahmood Omar & Yahya, a reputed firm of architects from Egypt, worked as consultants for this project from the year 1381 to 1386. They had worked for the Egyptian Government as Construction Supervisor of major projects of the Ministries of Health and Agriculture and Banks. During the period of their consultancy they were represented by three Engineers, namely Mr Mohammad Omar from 1381 up to the beginning of the year 1382, Abdul Kadir Al Syed from Safar 1381 to Rabiul Thani 1383 and Mr Abdul Fatah Asform Safar 1383 to 1383.

The second firm of consultants M/S Associated Consulting Engineers of Pakistan started working from 10th Rabi Al Thani 1386. They continued till the completion of the project in 1396 and are still asssisting the Director General in the maintenance of the Haram and finalization of the contractor's bills. M/S A.C.E. have all along been represented by Senior Engineer Mr Abdul Hameed who was assisted by the following staff:

Civil
Engineer
(Pakistan)
Architect
(Pakistan)
Architect
(Pakistan)
Translator
(Palestinian)

والمؤسسة الثانية للمهندسين الاستشاريين الباكستانيين بدأت اعمالها من ١٠ ربيع الثاني ١٣٨٦هـ وقد استمروا حتى اتمام اعمال المشروع سنة ١٣٩٦هـ ولايزالـون يساعدون المدير العام في مرحلة الصيانة وكان يمثل الاستشاريين طوال هذه المدة المهندس احمد عبد الحميد كبير المهندسين ويعاونه كل من:

مهند <i>س مدني</i> باكستانی	المهندس وارث محمود نظامي
مهندس معياري	المهندس طاهرحسن خان
باكستاني مهندس معياري	المهندس محمد وجيه الدين
باكستاني مترجم	السيد/ سعيد الانصاري
فلسطيني	-

#### Contractor

A separate division of M/S Bin Ladin Organization was made from the very start to look after the work of the Extension of Haram Sharif Building exclusively and it was named as the project office, with its headquarters at Mecca. It was headed by Sheikh Saleh Gazzaz. Till his death in the year 1387, Moalim Mohammad Bin Ladin, was personally responsible for coordination and overall supervision of the project. The names of some of the key personnel of the project office are given below:

1. His Excellency Mohammad	Director General,
Sheikh Saleh Gazzaz	Project Office
2. His Excellency Sheikh	Deputy Director,
Abdullah Bin Saeed	Works and Labour
3. His Excellency Sheikh	Deputy Director,
Mohammad Saleh	Administration
Ba Khatma	Affairs
4. His Excellency	Deputy Director,
Mr Mohammad Al Hadi Aqeel	Accounts

# المقاول (مؤسسة ابن لادن)

معالى الشيخ محمد صالح القراز

ان قسم خاصا منفصلا من مؤسسة ابن لادن قد حصص منذ البداية ليرعى اعمال عهارة وتوسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة . فقد عين الشيخ محمد صالح القزاز مديرا لمكتب المشروع وكان المعلم محمد بن لادن رحمه الله حتى عام ١٣٨٧هـ هو المسئول شخصيا عن سير الاعمال الاجمالي وترابط وتشكيل مكتب المشروع . واهم موظفى جهازه الذين اسهموا في انشاء واتمام هذا المشروع هم :

مدير مكتب المشروع

والتفتيش

مهندس مقيم

مهندس مدني

مهندس مدئي

مهندس معهاري

پ تي د	روع ، عو
سعادة الشيخ عبد الله بن سعيد	نائب المدير لشئون العمل والعمال
سعادة الشيخ محمد صالح باخطمة	نائب المدير للشئون الادارية
السيد/ محمد الهادي عقيل	نائب المدير لشئون المحاسبة والتفتيث

FN	CIN	JEE	RS

LIMINEERS	
A From 1375 to 1377	
1. Mr Omar Bahjet	Resident Engineer
2. Mr Omar Bazaraa	Civil Engineer
3. Mr Ahmad Labeeb Al Guvaini	Architect
4. Mr Midhat Saif	Civil Engineer
5. Mr Fahmi Hasan	Civil Engineer
6. Mr Mohammad Fawad Saeed	Surveyor
	•

	أما المهندسون قبل عقد المقاولة : من عام ١٣٧٥ الى عام ١٣٧٧هـ فهم :
مصري	المهندس عمرو بهجت
مصري	المهندس عمر بازرعة
مصري	المهندس احمد لبيب الجويني
مصري	المهندس مدحت سيف

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	السيد على الوبدي	تاناسابغا بالويسيق	لا يمه	Egyptian	Chief Concretor	5, Mr Ali Al Wabdi			
:			<b>.</b> -	Egyptian	Setter	-		ellis, refferen	
	السيد محمد حامد	رميش سيثن	ئے ہے۔ رقی ہے۔		Chief Marble	4. Mr Mohammad Hamid		alken-red	
	بعميمه بحفاهم بالساا	رئيس بنائين _	سوري	aeiryS	Chief Mason	3. Mr Mustafa Musmees			
	السيك سألم عبود	رأيس نجارين	melez)	ibus2	Chief Carpenter	2. Mr Salim Abduh			
-	الفنيون : السيد مرسي آدم	رئيس حدادين	الح بحد	Egyptian	Chief Blacksmith	TECHNICIANS I. Mr Mursy Adam	. '		
	His A. A.								
	نسح وعناا لبد ليسأا	الجحمصة			Egyptian	4. Mr Farhat Hasan			
	نسح تالحرة بليساً! 	رجهما			Egyptian	3. Mr Abdul Moneem Hasan		- <del> </del>	
					Egyptian	biaZ udA aittA			
	إبوا قيلحه لمعنلا للبع لميساا	• •				2. Mr Abdul Muneem			
	ولمعل بيساا ملئ بيساا	الج يمحه			$_{ m E}$ gy $_{ m F}$ gy	<ol> <li>Mr Rishad Syed Hambi</li> </ol>			
	الملاحظون					SUPERVISORS			
	_ 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	· · ·			
	المسق نسح باعاد بليسال	تصبوير الفوتوغرافي والسينائي	بغيمه	Egyptian	. ¿ection)				
	لبني بلجه الميسال		رقي به	ueitavoH .	(Photography	8. Syed Adil Hasan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*: .
	الريجيح لمفح قيلحد نسلالها ا	بالنابور	ي مصري 🗀	- F8yptian	Section)				
	هي بلبد بلمح سينهلا	المرحمة بالمناطقة	ري مصري		(Photography	7. Syed Ahmad Raza			
	نسح مليعس محمد سعيد حسن		_	Egyptian	Engineer	nibbuidoM		; 5 1	
	that Siriat I is				Electrical	bemmedoM sittA 1M .d		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		(16 0 ATI a.)		Egyptian	Атећітест	5. Mr Mohammad Abdrabuh			
	علش طلا لبد سلنها	المعه يسلنهم		Egyptian	Architect	4. Mr Mohammad Saced Hasan			
	÷	(16. OATIA)	)	Egyptian	(2851 of qu)			i resign	
	يمه قماسا رسائها	المحه بسلنهم	ن رويه و	T.00	Architect	3. Mr Abdullah Rashed			
		(ن آلان)		Egyptian	(2851 of qu)	muu mumoo **** :=			
	والمهندس على عبده البسيوني	ميقلا رسانها	ر کے سعہ		Architect	2. Mr Osama Omar			
	۷۷۴۱ ولد ماعي ن جيساندولا		• • •	Egyptian	Resident Engineer	B From 1377 onwards I. Mr Ali Abduhu Basuni	• • •		
	The state of a VVYX	· · .				D Ewon 1277 contract		1	

Schemes under Implementation

مشروعات تحت التنفيذ

سع ان مبنى المسجد الحرام الرائع الفخم قد تم وسلم نهائيا الى الوزارة الا انه لايزال مناك نواخي خاصة بالمشروع تحت التنفيذ وسنوردها فيا يلي :

# ely: Barble : 18

: تفلتخط لمعما عينها المعتخ لفسى عاجسة . وقد قدرك اللاذاعة . وقد قدرت التكاليف الاجالية بتحو 10 مليون ريال سعودي . يوفتاه ىالىتنسى روي. مبيرية رئاسه كى نائلاً نوموني بمجا راخاء تربيمها قويقة بالهجر شبكة الانارة التي تعطي انارة ملائمة للمناطق للخلفة فيفال المبسك كما المحتمدة الانارة التيم تعطي انارة ملائمة المناطق الاستشاريين وشركة بي ام اس المهندس السيد علام . ويشمل العمل اسلسا تركيب زيسسلنها بملحة بستك لما تميفتنا لمل سواف على ١٢٨ الم ملا سكتب اتحد الماسسين و الأعمال إلى مؤسسة رجب وسلسلة في أواخر علم ١٩٣٥هـ . وحدد له إن يتم الشروع تكنسا باقع ذب لادن وكا مبلسة وكالع بليمسال سلنهلا مميمسعت ولو و وعد استات الأول وللسعي : ومجري خيليا استبدال الاثارة المؤقنة بشبكة الناؤة دائمة بموجب تشروع الضوء متصلة باسلاك علوية في الصحن الكشوف والبدروم والدور الارضي والدور لحالة نبه تمكيش نبه لسلسا ن يمكنته قنة يمه ةملىخا بمخلحا تسقيكا بغُ وابحدًا للجسلاا ملسف

# تيناب كهزاا تالبيع يتاا

### \* نكام الانارة

المسجد اتواجه متطلبات الحدمات في الاوقات المختلفة كما يظهر في الجدول ادناه : الآالتركيبات الكهربائية تهدف الى تأمين مناسيب مختلفة للانهاء في مختلف مناطبق

> still certain aspects of the Project which are under implementation. Haram has been completed and taken over by the Ministry, there are Although the magnificent and imposing structure of Masjid Al

### 1. Electrification Works

Silsilah in late 1395 and is scheduled to be completed by the end of Haram Electrification Project. It was awarded to M/S Rajab and ments are being replaced by a permanent lighting system under the ground floor, first floor and Massa. The temporary lighting arrangeconnected with overhead wires in the open courtyard, basement, electrification which basically consists of a network of light points Masjid Al Haram is presently being illuminated through temporary

work is given hereunder. mately SR 65 million. A brief description of the different items of The work is estimated to be completed at a total cost of approxithe installation of fans, telephone exchange and radio paging system. cation system inside the Haram and over the Minarets. It includes the Masjid. It also requires installation of a proper sound amplifiwhich provides an adequate illumination level to different areas of The work mainly consists of installation of a lighting system

### Electrical Installations

# məteye gartagil—

requirements at different times as shown in the table hereafter: nation to different areas of the mosque, to meet the functional The electrical installations aim at providing different levels of illumi-

<u>।री.संहो</u>	اا رح عتسه	يبانق قساقه قدلنك	L - <sup>EL</sup> 9	too4 ni	tion Levels Candles	saimullI	Zones
···	 ۱ رح بهتسه	۲ رح بهتسه	سر کی <del>۱</del>		Famura		
المستحي	۰۰۲ لوکس	۱۲۱ لوکس	۸ لوکس	Level	Level	Level	•
مقطعنا (النطقة				£ .oV	No. 2	I .oV	
زين المدونة والدورين		-		08 xuJ	Lux. 160	Lux. 250	seseM
الارضي والأول)	٠٠٧ لوکس	۲۰۰۰ لوکس	۱۰۱ لوکس	Lux. 100	Lux. 200	00£ .xuJ	Masjid (Covered Area) Ground and First Floor
المسجد (بدروم)	۱۰۰۰ لوکس	-	-			Lux. 100	Masjid Basement
سطع السجد	· 3 Le2-w	-	-	_		0₽ .xuJ	PooA bijahM
الطاف	٠ <b>٤</b> لوکس		-	·		0ъ ∙хп¬	. IstsM

In Masaa and the ground and first floors of the Masjid the illumination level has been designed to vary according to the occupancy of the areas. During the Haj and Ramadhan season when Masaa and the Masjid are fully crowded, it will be illuminated at level 1 i.e. at 250 lux for Masaa and 200 lux for the Masjid. On normal days from sunset to midnight, it will be illuminated at level 2 i.e. at 160 lux for Masaa and 200 lux for the Masjid, from midnight to Fajar, it will be illuminated at level 3 i.e. 80 lux for Masaa and 100 lux for the Masjid.

The other areas of Mataf, basement and roof will all along be lighted at an illumination level of 200, 100 and 40 lux respectively.

The electrical system of Masjid Al Haram is connected to the city distribution system through four main feeding centres located on the roofs of Bab Al Malik, Bab Al Omra, Bab Al Salam and Safa area. The main feeding centres supply power through bus bars laid over the roof of the Masjid which supply electricity to sub-distribution boards. There will be a total of 584 sub-distribution boards including those in the old building. The sub-distribution boards are connected to the respective circuits at the conduit assembly points on the roof and the first floor. The conduits from the assembly points go through the existing conduits installed inside each column and ceiling for normal lighting, fans, sound system and emergency lighting.

The illumination of the Mosque will be carried out by the following light sources: (i) chandeliers, (ii) cornice lights, (iii) fluorescent fixtures, (iv) column lights. Cornice lights have already been installed while the other types are likely to be started soon. The Mataf will be lighted by floodlights (108 mercury halide lamps of 2000 watts each) mounted 8 metres high above the top of the new building. With the implementation of the illumination scheme, the Haram will be illuminated in a style befitting its architecture.

#### -Control System

The control room will be built on the roof of the new building as shown in drawing no. 6003. A complete command and control of the whole system is designed to function from here. There will be a control desk with switches for the command and a luminous diagram (mimic panel) for the visual display of the whole system.

#### -Sound System

It is intended to provide loudspeakers inside the new and old building, column speakers for Mataf and Masaa and Horn speakers for the Minarets.

In the new building there will be one loudspeaker for every fivemetre square, on all the three floors. For the old building there will be one loudspeaker in each dome. There will be approximately four thousand (4000) loudspeakers in the areas mentioned above.

Loudspeakers for the Mataf and Minarets will be so connected as to give a good quality of sound.

The loudspeakers will have a zonal system similar to the one for

ففي المسعى والدورين الارضي والاول للمسجد صممت سعة الاضاءة على اساس انها تختلف حسب مقدار الحاجة. ففي موسم الحج وشهر رمضان حينا يكون المسعى والمسجد مزدهين تماما فانه يضاء بأقصى اضاءة ٢٥٠ لوكس للمسعى (٣٠٠ لوكس) للمسجد. اما في الايام العادية من وقت الغروب الى منتصف الليل فتؤ من اضاءة متوسطة ١٦٠ لوكس للمسجد. ومن منتصف الليل حتى الفجر تكون الاضاءة خفيفة (٨٠ لوكس للمسعى) ١٠٠ لوكس للمسجد.

أما باقي المناطق (المطاف \_ البدروم \_ السطح) فانها تضاء حسب القوة المبينة اعلاه حسب ترتيبها (٢٠٠ - ٢٠٠ - ٤ لوكس) والشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام متصلة بالشبكة الكهربائية للمدينة عن طريق اربعة مراكز تغذية رئيسية تقع على سطح باب الملك وباب العمرة وباب السلام ومنطقة الصفا وهذه المراكز الرئيسية تعطي القوة الكهربائية عن طريق رئيسية موضوعة فوق سطح المسجد والتي تمد لوحات التوزيع الفرعية بالكهربائية . سوف يكون هناك حوالي ١٨٥ لوحة توزيع فرعية . بما فيها اللوحات الموجودة بالمسجد الحرام القديم . ولوحات التوزيع الفرعية متصلة بالدوائر التي تتبعها عند نقط التجميع الموصلة الموجودة على السطح والدور الاول وانابيب التوصيل من نقط التجميع ستخترق انابيب التوصيل المثبتة داخل كل عمود والسقف للانارة العادية والمراوح واجهزة الصوت والانارة عند الطوارىء .

لدية والمراوح والجهرة الصوت والا نارة عند الطواري. سوف تكون انارة المسجد من مصادر الضوء الآتية :

- ١ النحفات
- ۲ وحدات انارة الكورنيش
  - ٣ تركيبات الفلورسنت
  - ع وحدات انارة الاعمدة

وقد ركبت وحدات انارة الكورنيش في حين ان الأنواع الأخرى من المحتمل الشروع فيها قريبا . وسيضاء المطاف بلمبات كشاف ١٠٨ (لمبات زئبقية ٢٠٠٠ وات) تعلق على ارتفاع ٨ أمتار فوق سطح المبنى الجديد . وبتنفيذ مشروع الانارة سوف يضاء الحرم الشريف باسلوب يليق بعظمته المعهارية .

# جهاز التحكم والمراقبة

ستبنى غرفة التحكم على سطح مبنى المسجد الجديد كما يظهر في الرسم رقم ٦٠٠٣ وقد صممت على ان المراقبة والتحكم الكاملين للشبكة بأكملها يمكن القيام بهما من هذه الغرفة . وسيكون هناك لوحة بمفاتيح رمزية للتحكم ورسم تخطيطي بالانوار (لوحة مشابهة مصغرة) تظهر عليها كل الشبكة

# \* جهاز الصوت

ستوضع مكبرات الصوت في جنبات المبنيين القديم والجديد ومكبرات على الاعمدة حول المطاف وفوق المآذن .

ففي المبنى الجديد سيوضع مكبر للصوت في كل خمسة امتار مربعة في كل طابق من الطوابق الثلاثة . اما في المبنى القديم فسيوضع مكبر للصوت تحت كل باكية من البواكي وسيكون عدد مكبرات الصوت في هذه المناطق نحو اربعة الاف (٠٠٠) .

وستثبت مكبرات الصوت عند المطاف وعلى المآذن بصورة تكفل وضوح الصوت وصفائه .

كما سيكون لمكبرات الصوت نظام (او تقسيم) موضعي شبيه بنظام الانارة بحيث يكون لكل موضع (او قسم) مكبر خاص به ويفي بحاجته .

وستركب عطة اذاعة في الكبرية وتوصيلات للمكروفونات في الأملكن الأتية :

الميما الالقه - ٢ غيمكرا ولما - ١

५ - ।।साः

3 - 17

شى بىڭ مىلا تا يالان ۋىللا – تە

\* 12/2

. فيسيئها إلحاللا لنه الأوار من الحرم تومنه المراوح. سوف تستنبدان يراوح ستقف وخاجية في جدالونات العبلاة كالما رغ قلمعة روامه تبني بلغ، للجسلا الحنا رميم رغ سفق روام بهجت

. فالحال تختلفة وسيستعمل لللك الواع مخلتخ تكشف الحريق والدخان. منظورة وفي الوقت نفسه تلق جوس الاندار وكاشفات الحرائل سترضح في عرفة التحكم ستكون هناك محطة تحكم واحدة لتستقبل الاشارة من كاشف الحريق وترسلها بطريقة \* جهاز انذار للمحرايق

بلدىء الامر ستركب خطوط رئيسية وخسة وعشرون خطا فرعيا وسيوضع المركز في غوف سركب اجهزة الهاتف لاستخدامها بواسطة الموظمين الذين يعملون في الحرم . وفي (ميلخ بالسرا ف بهجوا (معنوله مالينس) وجهزة ارسال محلية)

. عامل التلفون . أما للكلك التي ترد من خل ] الجرم فتصل عن طريق عامل التلفون . وستتخذ الترتيبات للمكالمات إلى خارج الحرم على أن تطلب مباشرة أو عن طريق

مستقبلا يمكن حملها بواسطة موظفي الحرم وسيكون لكل مستقبل شفرة مختلفة وسيزود الحرم بجهاز كامل للارسال المحلي بالراديو: وهو يشكون من عشرين \* الأرسال المحلي بالراديو

# Economical of the نه للعلا المعسية وي مشر المنالة

اليقلل في علما المسلم وكلفت أحما اليسسين الاستشاريين الباكستاني للقيام السنوات المحتلية . وفي ١٩٢١هـ قررت وزارة المالمة والاقتصاد الوطني ، قيدالا تالمسا الحاجة إلى توسعة الطاف وتحسين تصريف الياه داخل الحرم قد اشتدت خلال

> sufficient output. lighting. Each zone will have its own independent amplifier with

> microphone connections will be given to the following locations. A broadcasting station will be provided in the Mukabbaria and

(I) Foot of the Ka ba

(2) Magam Ibrahim

dellezeM (٤)

(5) Mukabbaria (ground floor) 19dniM (4)

particularly at the praying halls of the main entrances. These column fans will further be supplemented with ceiling tans column fans have been provided for the first floor of the Haram. Ceiling fans will be provided throughout the mosque building,

Different types will be used for fire and smoke detection. detectors will be placed in the control room and at different places. detectors and display it visually and also sound the alarm. Hire There will be one control station to receive the signal from the fire —Fire Alarm System

be provided. The exchange will be housed in cubicals with hinged Haram. Initially five exchange lines and twenty five extensions will Telephones will be installed for the use of staff working in the -Telephone Exchange and Radio Paging System

operator only. through the operator. Incoming calls will be made through the Provision will be made for outgoing calls to be dialled directly or

a different code for each receiver. twenty portable receivers worn by the personnel to be paged having A complete radio paging system will be provided. It will consist of

# Scheme 2. Mataf Extension and Haram Drainage

in this respect and appointed M/S Associated Consulting Engineers Finance and National Economy decided to conduct a detailed study the Haram had been felt for quite some time. In 1396 the Ministry of The need for extending the Mataf and improving the drainage inside (ACE) Ltd, of Pakistan to carry out the planning and detailed designing of the extension of Mataf and Zamzam area as well as drainage and water supply of Haram Sharif in association with W. F. Korner, Consulting Engineers of West Germany.

The consultants carried out the preliminary studies and after the governments approval, the detailed designs, working drawings and tender document. Negotiations were conducted with M/S Bin Ladin to work as contractors on the basis of the valuable experience in constructing the all-important Mosque. The Royal Cabinet approved the project Vide 3/J/6488 dated 22.3.1398 and the site was handed over to the contractor on 1.5.1398 and the work is in progress.

The scope of the work may be broadly classified as under:

- 1. Extension of Mataf Area.
- 2. Pavement of Hasawi,
- 3. Extension of Zamzam Area.
- 4. Redesigning of Mukabbaria.
- 5. Relocation of Mazallah and Minber.
- 6. Improving the water supply system of Haram Sharif, including cooling of Zamzam water.
- 7. Improving the internal drainage system of Haram Sharif.

The work is being carried out as per detailed design prepared by the consultants.

The important features of the project are summarized below.

بالتخطيط ووضع التصميات التفصيلية لتوسعة المطاف ومنطقة زمزم وكذلك تصريف مياه الحرم بالاشتراك مع و ـ ف ـ كورنـر المهندسـين الاستشـاريين بالمانيا الغـربية . والاقتراحات التي قدمت في التقرير الابتدائي لاقت موافقة الحكومة .

قام الاستشاريون بالدراسات الابتدائية لهذا المشروع وبعد اعتاده من الحكومة أعدت التصميات التفصيلية ورسومات التنفيذ ووثائق المناقصة . وجرت المباحثات مع مؤ سسة ابن لادن لمباشرة المشروع على اساس تجاربهم العظيمة في توسعة وعهارة هذا المسجد الضخم . وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع بالأمر السامي رقم س/ج/ ١٤٨٨ في ١٤/٣/٢٢ وسلم الموقع للمقاول في ١/ ٩٨/٥ والعمل جار فه الآن .

ويمكن تقسيم نطاق العمل على النحو الآتي :

١ – توسعة منطقة المطاف

٧ - تىلىط الحصاوي

٣ - توسعة منطقة زمزم

٤ - اعادة تصميم المكبرية

حويل المظلة والمنبر الى اماكن اخرى

٦ - تحسين نظام امداد الحرم الشريف بالمياه ويشمل تبريد مياه زمزم .

٧ - تحسين نظام تصريف مياه الحرم الداخلية

ويسير العمل حسب التصميات التفصيلية التي أعدها الاستشاريون ويحكن تلخيص اهم ملامح المشروع فما يلي :

#### -The Mataf

The dimensional limit for the maximum extension of Mataf circle is governed by the building line of the old Haram Sharif in the north west and south-east directions. The intention is to maintain the old building of Haram Sharif undisturbed. Following are the salient features of the proposed layout of Mataf.

- 1. The diameter of the proposed Mataf circle will be 95.2 metres as against the existing diameter of 64.8 metres. The area of Mataf will thus increase from the existing 3298 sq. metres to the proposed 7119 sq. metres, i.e. an increase of 115.8 per cent.
- 2. The existing Mataf can accommodate 14,000 persons at a time for Tawaf. With the proposed extension of Mataf area, the capacity will increase to 28,000 persons, thereby providing adequate Tawaf facilities to cope up with an estimated Haj congregation of up to 2.5 million pilgrims.
- 3. Two circular walkways, each 2.5 metres wide, have been maintained along the periphery of the proposed Mataf in order to provide for the movement of people not engaged in Tawaf and for the Tawaf of aged and disabled persons on carriers.

#### أ\_المطاف

ان حدود الابعاد لاقصى توسعة يمكن ادخالها على دائرة المطاف تتحكم فيها الناحيتان الشهالية والجنوبية الشرقية للمبنى القديم للحرم الشريف . والنية متجهة الى عدم المساس بهذا المبنى . وفيا يلى اهم الملامح للتخطيط المقترح للمطاف :

(١) قطر دائرة المطاف المقترح سيكون ٢/ ٩٥ مترا مقابل القطر الحالي ٨/ ٦٤ مترا ومساحة المطاف ستزداد تبعا لذلك من المساحة الحالية ٣٢٩٨ مترا مربعا الى المساحة المقترحة ٧١١٩ مترا مربعا (زيادة قدرها ٨/ ١٠٠٪).

(٢) المطاف الحالي يستوعب ١٤,٠٠٠ شخص دفعة واحدة للطواف. وبالتوسعة المقترحة لنطقة المطاف فان السعة هذه ستزداد الى ٢٨,٠٠٠ شخص وبذلك تعطي خدمات وتسهيلات ملائمة للطواف لتواجه جموع الحجاج المقدر عددها بـ ٢/٥ مليون حاج مستقبلا.

(٣) الممرات الدائرية وعرضها ٥/ ٢ مترا سيحتفظها على طول المحيط الخارجي للمطاف المقترح لكي تؤمن حركة الناس الذين لا يقومون بتأدية الطنواف ولطواف المسنين والعجزة المحمولين على الاكتاف .

(3) ارضية المطاف سوف تبلط بالرخام الابيض بانحدار قدره ١:٠٥١ يهيء باتجاه عوري بعيدا عن الكعبة . والرخام الابيض يهيء اذا ما قورن بمواد التبليط الاخرى الظبيعية انسب صفات مجتمعة مثل المتانة والراحة والنظر المريح الملائم لمبنى الحرم

(ه) وقد اقترح تمييز الصفوف شريط عرض ه سنتمترات من رخمام ملون في منطقة الماطاف . وكالماء في المصود بعرض الطاف . وكالمك في المصوات التي حول محيطه الحارجي بدلا من الشريط الاسود بعرض الطاف . ويالمك في نقتل من المضايقة التي تسبب عن شلة حرارة الرخام الملون . وبالمثل فان الاجزاء السوداء والملونة الحالية الموجودة في ارضية المطاف التي تميز امكنة تاريخية ختافة سوف تبلط بالرخام الابيض محاطة بشريط من الرخام الملون بعرض ، استتمتر ونتخاسيم مختلفة بميرة .

(٣) سوف تكون منافل تصريف المياه في قائم درجة الممر الدائري الموجمود على المحيط الخارجي للمطاف

# ب- الحصلوي والممرات

(١) ان جزءا كبيرا من مناطق الحصاوى الحالية ستغطى بالتوسعة القترحة للمطاف. وقد اقترحة المعلوف المعنوف وقد اقترح ان تبلط باقي مناطق الحصاوى بالرخام الابيض بانحدار ١ : ١٠٠٠ يتصر يف المياه بالجودي الى قناة التصريف الدائرية على المحيط الخارجي للمطاف على ان لمياه بالجودي المياسع المحدث تكون اوطى من المدات . وستميز المصفوف في كل الاماكن بشرائط عرض ٥ سم من الرخام الملون فيا عدا المدات .

ر) حدود إلمرات سوف يحتفظ بها في إملانها الجالية التاريخية . فالممرات الرئيسية من المداخل الرئيسية الثلاثة سنظل بعرض ٤ متر والممرات الباقية بعرض ٣ متر . وستجهز بانحدار محوري ٢ : ١ ١ في الممرات .

(٣) الاختلافات القترحة في منسوب المرات والمناطق المبلطة للخصارى الحالية ستجعل المرات والمناطق المبلطة وي المحال عند الموات بارق وباللك تحتفظ بشخصيتها التاريخية وفي نفس الوقت تعطي تغيرا الطيف مرغوبا فيه في صحن الحرم .

(ع) منافل تصريف المياه التي تحدم منطقة الحصادي سوف تؤ من في القائم بالمر الدائري العلوي . وقد اقترح ايضًا خدمات للانارة في قوائم المرات في مناطق الحصادي عندما تبلط مذه المناطق

# تىبىتلاا ـ ج

هُمَّهِ الْمَارِ وَهِنَ الْمَكِرِيَّةِ الْحَالِمِيَّةِ الْحَالِمِي الْحَالِمُ الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِ المُتَرِّمُ للمطاف . وسوف يكون خبروريا ان تهما المكينية الحالية بان المعلمية بالمعلم المناسبة بالمعلم بالمناسبة عبيد في تفسر المكان على ان تكون الحال عام عمله المحلم المناسبة المعلم المحسمة العلم المعلم المعلم المعلم العلم العلم المعلم المع

4. The floor of the Mataf is proposed to be tiled in white marble at a gradient of 1:150 in a radial direction away from the Ka'ba. White marble offers, in comparison with other natural hard surface flooring materials, the most favourable combination of characteristics, such as durability, comfort, and pleasing appearance befitting the grand premises of Haram Sharif.

5. In the Mataf area as well as on the walkways at its periphery, it is proposed to mark the Sufuf (lines) with 5-cm-wide bands of coloured marble, instead of the present 10-cm-wide black bands, in order to reduce the inconvenience caused by overheating of black marble. Similarly, the existing portions of black and coloured marble on Mataf floor indicating various historical locations are proposed to be paved with white marble outlined with 10-cm-wide bands of coloured marble.

walkway provided along the periphery of the lower circular

#### -Hasawi and Passages

I. A considerable portion of the existing Hasawi areas will be covered by the proposed extension of the Mataf. It is proposed to pave the remaining Hasawi areas also in white marble tiles at a gradient of 1:100 draining in a radial direction towards the circular drain at the periphery of Mataf, keeping their levels 15 cm lower than the passages. Suful will be marked throughout in 5-cm-wide bands of coloured marble except on the passages.
2. The alignments of the passages will be retained in their existing historical locations. The main passages from the three major entrances will be kept 4 metres wide and remaining passages 3 metres wide. A radial slope of 1:100 will also be provided on the metres wide. A radial slope of 1:100 will also be provided on the

3. The proposed difference in the level of passages and paved areas of existing Hasawi will make the passages prominent, thereby retaining their historical identity and at the same time providing a pleasant and desirable variation in the open area of the Haram.

4. Drainage inlets serving the Hasawi area will be provided in the riser of the upper circular walkway. Illumination facilities are also proposed in the risers of the passages of the Hasawi areas, when

#### -Mukabbaria

the latter are tiled.

I. The portion of the existing Mukabbaria projecting outside the old building of Haram Sharif, will fall within the proposed extension of Mataf. It will be necessary to dismantle the existing Mukabbaria and replace it by a new structure at the same location confining it within the old building of Haram Sharif and blending its design with the surrounding architecture.

- 2. The Mukabbaria will provide the required facilities such as space for the Moazzineen and broadcasting and television units.
- 3. The new structure will be accommodated within four arches of the old building of the Haram. An additional entrance to the Mukabbaria will be provided from the first floor of the new building of the Haram for convenience of approach during the overcrowding of Haj period.
- 4. A comparison of the floor areas of the existing and proposed Mukabbaria allocated for specific purposes is given below in square metres.

	Existing	Proposed
Moazzineen	66.88	73
Broadcasting Unit	20.18	100
Television Unit	12.57	23
	<del></del>	
	99.63	196

#### -Minber and Mazallah

Both the structures have been shifted back in the past. It is proposed to shift them further in their corresponding locations on the periphery of the extended Mataf. The Mazallah will be located in line with the Ka'ba and Maqam Ibrahim.

#### -Zamzam

Following are the salient features of the new Zamzam layout.

- 1. The basement will be extended from its present size of 135 sq. metres to a gross area which may be between 1210 sq. metres to 1450 sq. metres below the Mataf. The new Zamzam will provide the facility of having a close view of the Well and partaking the water from drinking fountains. It will have a capacity to hold 2500 persons at the rush time of the Haj period.
- 2. The new basement will have separate compartments for men and women. Each compartment will have separate stairs for entry and exit. The location of entrances and exits has been fixed in accordance with the stream of pilgrim movement during Haj.
- 3. The arrangement of Zamzam drinking fountains will be improved, in respect of number as well as layout, with a view to providing adequate facilities for partaking Zamzam water, and a smooth system of traffic inflow and outflow.
- 4. The Zamzam basement will be provided with a modern air conditioning and ventilation system for countering the build-up of obnoxious odour and producing a room temperature of 32°C. The installation will be based on supply and exhaust; no recirculation of air is involved.

 (۲) سوف تؤ من المكبرية الخدمات المطلوبة كتوفير المكان للمؤ ذنين ووحدات الاذاعة والتلفزيون .

(٣) سيكون المبنى الجديد داخل ثهان بواكي من المبنى القديم للحرم . وسوف يجعل لها مدخل اضافي من الدور الاول بالمبنى الجديد لتسهيل الوصول اليها في موسم الحج المزدحم .

(٤) ونورد فيما يلي مقارنة بين مساحات ارضية المكبرية الحالية والتي يقترح انشاؤ ها والتي ستخصص للاغراض الموضحة عاليه :

المقترحة	الحالية	
٧٣	۸۸/ ۲۲	للمؤ ذنين
1	Y•/1A	وحدة الاذاعة
74	17/07	وحدة التلفزيون
197	44/74	
197	99/74	

### د ـ المنبر والمطلة

كلا المبنيين قد نقلا الى الخلف في الماضي وسوف يحولان ابعد من ذلك مع حفظ اتجاه مكانهما على المحيط الخارجي للمطاف الموسع . وستكون المظلة على الخط الواصل بين الكعبة ومقام ابراهيم .

### هـزمزم

فها يلي ملامح التخطيط الحديد لمنطقة زمزم :

(۱) سيوسع البدروم من حجمه الحالي ١٣٥ متر مربع الى مساحة كبيرة تتراوح من ١٢٠ الى ١٤٥٠ مترمربع . وسوف يؤمن مبنى زمزم الجديد سهولة مشاهدة البئر عن كثب وشرب الماء من نافورات الشرب . وسيكون من السعة بحيث يمكن ان يستوعب ٢٥٠٠ شخص في ذروة الزحام ايام الحج .

(٢) البدروم الجديد سيكون له قسمان منفصلان احدهما للرجال والأخر للسيدات . وكل قسم سيكون له سلالم منفصلة سلم للدخول وآخر للخروج . وقد حددت اماكن الدخول والخروج حسب تيار حركة الحجاج أثناء الحج .

(٣) ستتحسن ترتيبات نافورات الشرب من ناحية العدد وكذلك من ناحية التخطيط بحيث تغطي خدمات ملائمة لشرب الماء ولتأمين نظام يسهل حركة الدخول والخروج.

(٤) سيزود بدروم زمزم بجهاز حديث للتكييف والتهوية ليواجه تجديد الهواء ولكي يجعل درجة حرارة المكان لا تزيد عن ٣٣ سنتجراد . وستكون التركيبات مبنية على نظام السحب والامداد لاعلى نظام تحريك الهواء الداخلي .

. لمعال قليما العيانة والعمل . (٩) سيزود البدروم بابواب شبكية بحيث يكن اغلاق نصف المنطقة في غير إيام الحيج

المعلي انارة بعدل ٧٥ لوكس خلال الايام العادية و ١٥٠ لوكس خلال دعفيان وموسم (١) سيضاء بدروم زموم بلمبات متوهجة تعطى ضوءا غير مباشر خلال عوارض متحركة

#### E-lable 1212

ومعاجمة تخزين المياه والتبريد وشبكة توزيع. . وفي تيل الخطوط العريفية هذا النظام تلغمخه لممش شيك لمغنه وللغن سفيشاا وبمل يالحا ءللا عالما وللفا بالمبيس

قبل ستركب معدات خدمة حديثة لكمي نؤ من تسهيلات في خبخ المياه للخزانات فمعاجة

تهجاها فيغالا نايمكس فعهتظا تالملط تاللعة تانابخ ناف شيماماا ولالا الماخ رفي (١) سيستعمل الخزان الحالي فوق باب السلام للتخزين الاضافي خلال موسم الحجج.

(١) المصنحة ذات الطرد المركزي الموجودة حاليا على بئر زمزم ستستبل بمضعة غواصة

(٤) سيجهز غطاء شفاف لبثر زمزم لوقايتها من الجور الخارجي .

. الشرب بحيث لا يشجع على اساءة استعما له الماء بالوضوء والاستحام . نصف مليون شخص يوميا خلال موسم الحبج . وسيكون ارتفاع وطهراز نافه رات وسنعيس ملائمة لامداد الحبطج علم زمزم سعة ٢٥٠ لمحمل كل دقيقة . وبالملك عمل ١٩ لعدده ليالوه ومزم بـ ١٥٠ حنفية بدلا من الحفيات الموجودة حاليا وعددها ١٩

. لمجسلا ربي الج قلبيد را يلحن بهكسلا دلاا زا شيح قمحه تاليتابة ع يت الدور الارضي والدور الاول لامداد المصلين والحبراج بالماء البارد . وهذه الوحدات وًا مَرْكِب نَافِر رَات للشرب عددما 3٨٢ في جموعات ترفيخ في أماكن مناشبة في

(٧) سيمتخط في الوقت الحاضر بنظام الزمازمة في البدروم ولكن عدد الحنفيك سيقلل

ومكافحة الحريق ، وهذه ستتلقى عاءها من الخزانات التي تمال بما بثر الداودية . (٨) سيجهز عدد كاف من مأخذ المياه في ادوار الحرم وفي الصحن لاغراض التنظيف

# ¿-12:41.2

عدا منطقة زمزم التي سوف يكون لها نظام ضخ منفصل متصنل بالمجبري الرئيسي نظام الجاري الحال بمتم وإلى المنافي بالطلمان والماري الماري الماري ، فيا

> season in order to economize the operation and maintenance cost. enable shutting off about 50% of the floor area during non-Haj 5. The Zamzam basement will be provided with collapsible gates to

> The national Rainbard 150 lux during Ramadan and Tr indirectly through the louvres to produce an illumination level of 6. The Zamzam basement will be lighted by incandescent lamps

### -Water supply

proposed system: cooling and distribution network. Following are the outlines of the a modern pressure system comprising pumping, storage treatment, The present water supply system of Haram Sharif will be replaced by

cilities of storage, pumping, treatment and cooling. Modern service equipment will be installed to provide the fa-

meet the requirements. storage tanks of the proposed service stations will be sufficient to plementary storage in the Haj period. During normal times, the 2. The existing reservoir on Bab Al Salam will be used as sup-

3. The existing centrifugal pump of Zamzam Well will be replaced

transparent cover to protect it from chances of contamination. 4. The Zamzam Well in the basement will be provided with a by a submersible pump.

discourage wastage of water, ablution and bathing. The height and the type of drinking fountain will be such as to serving about 0.5 million persons per day during the Hal period. the pilgrims at an inflow rate of 350 persons per minute, thereby the present 39. They will be adequate to supply Zamzam water to 5. The Zamzam basement will be provided with 350 taps in place of

arrangement to dispense the water towards the drainage network and to pilgrims. These units will be equipped with built-in cool Zamzam water supply to persons coming for daily prayers suitable locations on the ground floor and liver floor for providing 6. 384 drinking fountains will be installed in groups placed at

gradually. retained for the present, but the number of taps will be reduced 7. The water supply system of Zamzamis in the basement will be

These points will be connected to the Dawoodiah well supply. floors and open area for the purpose of cleaning and fire hghting. 8. Sufficient number of outlets will be provided on the various

will have a separate pumped drainage line connected to the main placed by an all-gravity system except in the Zamzam area which The present gravity-cum-pumped drainage system will be redrain of the Mataf. The proposed drainage system of the Haram will consist of:

- 1. The existing drainage system of the roof.
- 2. The new drainage system proposed for the extended Mataf and tiled open area after abandoning and plugging the present system.
- 3. The existing drainage system of the basement which will be retained with certain modifications.
- 4. The new drainage system of Zamzam basement including the sump and the pumped drainage line to the nearest manhole of the Mataf drainage circuit. The sump is meant to collect the waste water as well as the occasional artesian overflow of the Zamzam Well.
- 5. The 1200 mm dia new trunk drain carrying the flow of the internal drainage system will be connected to the proposed box culvert of Mecca City system at Misyal Road. The present sewerage inlets of the toilets to the Bab As Salam box culvert (3 metres wide) will be disconnected in order to avoid atmospheric pollution on the periphery of the Haram. Separate sewers will have to be laid and connected to the city sewerage system without interfering with the stormwater box culvert around the Haram. The outfall of the above box culvert will be shifted to Misfalah instead of the present outfall opposite Bab Al Malik in order to reduce the load on Safa Road culvert. Pumping stations will be installed in the basement for supplementing the capacity of the gravity drainage system of the Haram in removing the flood water which may occasionally enter the premises.

#### -Power Requirements

The peak load for the lighting installation, Zamzam and Dawoodiah water supply, drainage and flood water pumping, air conditioning and future extensions is estimated to be around 9.5 mW. It is proposed to build a new sub-station at the Haram which will be connected by a 11 kV underground cable from the Power House of Mecca Electric Supply.

#### -Project Construction

In order to carry out the project construction, it is necessary to provide temporary facilities of the affected features in alternative places or phase out the work in such a way that no dislocation is caused. Considering the suspension of normal activity during the months of Ziqadh and Zilhaj and slackening of work in the month of Ramadan, it is estimated that the Project construction will take 27 working months. The work on the Zamzam and Mukabbaria will have to be taken up after the signing of the contract followed by Hasawi and Mataf pavement. The work on drainage and water supply services will proceed in co-ordination with the work of the main features.

للمطاف . ونظام المجاري المفترح سوف يشمل : (١) نظام تصريف المياه الحالي بالسطح .

(٢) نظام التصريف الجديد المقترح لتوسعة المطاف وتبليط الحصاوى بعد ترك النظام الحالى .

(٣) سيحتفظ بنظام المجاري الحالي في البدروم مع بعض التعديلات.

(٤) ان شبكة المجاري الجديدة في بدروم زمزم تشمل البالوعة ومواسير المجاري التي تدفع بالمياه الى المجاري التي تدفع بالمياه الى القادمة وكذلك طفح بئر زمزم الارتوازي في بعض الاحيان .

(٥) المجاري الرئيسية الجديدة وقطرها ١٢٠٠م ستحمل كل ما ينصرف من شبكة المجاري الداخلية وستتصل بالمجرى الارضي المقترح انشاؤه لشبكة مجاري المدينة في طريق المسيال . وما ينصرف حاليا من دورات المياه التي تصب في مجرى باب السلام (عرضه ٣ أمتار) ستنفصل لكي نتجنب تلوث الجو المحيط بالحرم . وستعمل مجارى منفصلة وتوصل بشبكة مجاري المدينة دون ان تدخل مجرى تصريف مياه السيل حول الحرم .

# ح \_ متطلبات الكهرباء

ان اقصى حمل على التركيبات الكهربائية وامداد الماء من بئر زمزم وبئر الداودية ومضخات المجاري ومياه السيل واجهزة التكييف والتمديدات المستقبلة يقدر بنحو ٥/ ٩م وات ويقترح اقامة محطة تقوية فرعية جديدة قرب الحرم الشريف توصل بكابل أرضى ١١ كفولت ـ من المحطة الرئيسية للكهرباء بمدينة مكة .

### انشاء المشروع

وللقيام بانشاء المشروع فمن الضروري تأمين خدمات مؤقتة للاجزاء المتأثرة في اماكن بديلة او تقسيم العمل الى مراحل بحيث لا يحدث تعطيل للمناسك . واذا راعينا توقف النشاطات العادية خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة وتباطؤ العمل في شهر رمضان فيقدر بان اعهال المشروع تستغرق ٢٧ شهرا من العمل وسيباشر العمل اولا في زمزم والمكبرية بعد توقيع العقد ويتبعه تبليط المطاف والحصاوى وسيباشر العمل في خدمات المجاري والمياه جنبا الى جنب مع الاعهال الرئيسية .

# ط-تصريف مياه السيل بالمسجد الحرام والطريق حول الصفا

وكجزه من البرناميج الكبير حول الحرم ويموجب اوامر حكومة صلحب الجلالة فان مدير من البرناميج الكبير حول الحرم ويموجب اوامر حكومة صلحب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المبير بجانب الحرم وقد اعدت تصميم اجماليا لمتنع الشارع حول المعلم ولتطوير شبكة صرف مناسبة هذه الطريقة .

والتصميم إذا ما نفذ سيخدم غرضين: . 1 - تصريف الماء الزائد من مياه السيل حول الحرم مع مجزى الصفا الموجود حاليا ...

٣ - سهولة المرور حول الحرم والاتصال المباشر بين الغزة واجياد . واتحطيط الاجمالي
 كما هو مبين في التغزير الفخيل النهائي والمبنى على التثرير الابتدائي والموافق عليه من معالي
 وزير المالية والاقتصاد الوطبي مجتوى على الملامح الهامة الاتية :

- سيفتح الطريق ذا المستوى العالي الموجود حاليا وجزء صغير من الجيل قرب الصفا الى اقصى عرض (٢٧ متر) ليسمح بانشاء طريق ذى مستوى منخفض مزدوج وقد ازيل الجبل بالعرض المطلوب ١٢ مترا .

- سيقطع جزءا من جبل ابي قبيس ليفسح المجال امام طريق جديد في منسوب عال بدلا من الطريق الموجود حاليا بين القشاشية وباب اللك .

- ان عمق الحفريات في الطريق ذي المنسوب المنحفض سيبلغ ١٠ متر . اما عمق الصخر الذي سيقطع في الطريق العالي المنسوب فهو اكثر من خسة أمتار .

- سيسير طريق جمليد منخفض المنسوب من القشاشية الى باب الملك ذو اتجاهين بعرض تسعة امتار كل واحد منهما ، بجزيرة في الوسط بطول الطريق عرضهما ٥/١ مترا و رصيفين بعرض ٥/٤ مترا و ٢ متر . وسيكون الانحدار بسيط ١ : ١٠١١ على طول الطريق .

- «والطريق الجديد ذو المنسوب العمالي المناي يوصمل اجياد بالطنويق المتجمه الى الغزة . سيكون مفردا بعرض تسعة أمتار وله رصيفان بعرض مترين لكل منهم . وسيكون . الانحدار حسب طوبوغوافية الارض .

- سوف يكون هناك كبرى علوى بعرض ٢٢ ستراً يعمل الطريق ذا المنسوب العالى بالدور الاولى في المسوب العالى بالدور الاولى في المسوب السالة حيث الداخل الخارجية للصفا .

- يقترح انشاء ١٥٧ دكانا مائة في كل من الدوز الارضي والدور الاول وخوالي خمسين دكانا في الدور الثاني بطول الطريق المنخفض المنسوب وتحت الطريق ذى المنسوب العالي على ان تكون ابعادها ٥/٣ × ٤ مترا محشي بعرض ثلاثة أمتار أمامها .

- سوف يكون هناك جذار خاجز على طول جانب جيل ابي قبيس المواجه لهذه الطرق المقترحة ومنطقة الحرم الشريف مع منظر طبيعي مناسب .

- وستعد قطعة ارض طولها ۲۷ مترا تقريباً بين الطريق العالي النسوب وجبل ابي قبيس لاقامة عهارة ضخمة ترتفع ۲۷ مترا وتضم :

# Flood Drainage at Masjid Al Haram and road around Safa

As a part of the vast programme of development centred round the Haram and under His Majesty's Governments orders, M/S Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd, of Pakistan have carried out studies into the problem of drainage of stormwater flowing by the side of the Haram and have prepared a Master Plan to open up the corner around Safa and develop a suitable road system.

This Master Plan, when implemented will serve two objectives:

I. the drainage of excess stormwater by the side of the Haram in

conjunction with the existing Safa culvert.

2. the smooth movement of traffic all round the Haram and a direct

link between Ghazza and Ajiad.

The master plan as presented in the final Technical Report based on the Preliminary Report and approved by H.R.H. the Minister for Finance and National Economy, consists of the following salient

- The existing High Level Road and a minor portion of the hill near double carriageway Low Level Road. 12 metres width has already been excavated.

- A part of the Abu Qubias hill will be cut to make way for a new High Level Road in place of the existing road running from Qushashia to Bab Al Malik.

The depth of excavation for the Low Level Road is about 10 metres. For the High Level Road the rock cutting is more than 5

A new Low Level Road will run from Qushashia to Bab Al Malik having two carriageways, each 9 metres wide, with a dividing median of 1.5 metres in the centre and two side walks of 4.5 and 2.0 metres. The slope is gentle, being 1 in 1100 for most of the

The new High Level Road connecting Ajiad with the road to Ghazza will have a single carriageway of 9 metres and two side walks of 2 metres each. The slope will more or less follow the ground topography.

There will be an overhead bridge of 12 metres width connecting directly the High Level Road with the first floor of Masaa at Safa for pedestrian traffic.

A row of 250 shops, 100 each on the ground floor and first floor and about 50 on the second floor is proposed along the Level Road and under the High Level Road, each 3.5 by 4.0 metres with a 3.0 metres wide passage in front.

 There will be a retaining wall all along the side of Jabal Abu
 Qubais facing the proposed roads and Haram Sharif area with suitable landscaping.

\_\_\_\_\_

- A strip of land of about 76 metres length between the High Level Road and Jabal Abu Qubais is proposed to be used for the development of a building complex 28 metres high, comprising:
- Twelve shops of 3.50 by 3.80 metres at the ground floor with a 3.50 metres wide passage in front.
- Two cafeterias at the First Floor, each 34.50 by 11.50 metres.
- Thirty (30) apartments, with six (6) apartments of about 130 sq. metres covered area on each of the five floors above.

The proposed development will lead to the following benefits:

- The present drainage capacity at Safa through the existing culvert will be increased by a maximum of 44 cumecs through the Low Level Road providing additional security against 80 per cent more severe storms than the existing design storm.
- Vehicles from Bab Al Malik and Ajiad will be able to go directly to Marwa, Bab As Salam and areas beyond without going to Ghazza.
- A direct two way link will be established between Ghazza and Bab Al Malik.
- More civic amenities including 262 shops, two cafeterias and 30 housing units will come into being.
- The area, in general, will be beautified.

This scheme has already been implemented to the extent of providing a Low Levels Road near Safa. The remaining scheme is being carried out.

# 3. Chandelier Project

The project envisages the illumination of the interior of the Mosque by chandeliers with three levels of illumination. Six different types of chandeliers with various sizes and designs are proposed to be installed throughout the mosque according to the respective location and size of the chandelier. Besides five chandeliers, the ceiling of each saloon will support four fans. The scheme duly studied is under implementation. On implementation of the same, proper illumination will be provided to various locations of the Haram and it will add to the architectural beauty of the mosque.


- ـ ١٢ دكانا (٣/٥ × ٣/٠م) في الدور مع ترك ممشى عرضه ٣/٥ مترا امامها .
  - \_ ۲ مقهى في الدور الاول (٥/ ٣٤ × ٥/ ١١ مترا)
- ـ ٣٠ شقة (ست شقق في كل دور من الادوار الخمسة التي فوقها) تبلغ مساحة كل منها . ١٣٠ مترا مربعا .

## وهذا التطور المقترح سوف يثمر الفوائد الآتية :

- ـ قدرة التصريف الحالية عند الصفا بواسطة المجرى الحالي سوف تزداد بحوالي ٤٤م (متر مكعب في الثانية) خلال الطريق ذا المنسوب المنخفض مؤ منا وقاية اضافية ضد ٨٠٪ زيادة في السيول القادمة عن التصميم الحالي ضد السيل.
- \_ السيارات القادمة من باب الملك واجياد يمكنها ان تذهب مباشرة الى المروة وباب السلام والمناطق التي تليها دون الذهاب الى الغزة .
  - ـ سيكون هناك اتصال مباشر بين الغزة وباب الملك بواسطة طريق مزدوج .
  - \_ ستنشأ خدمات مدنية أكثر تشمل ٢٦٢ دكانا ٢ مقهى وثلاثين وحدة سكنية .
    - \_ ستظهر المنطقة بوجه عام اجمل منظرا .
- وهذا المشروع قد نفذ منه انشاء طريق ذى منسوب منخفض قرب الصفا وباقي المشروع لا يزال تحت التنفيذ .

# ثالثا : مشروع النجفات

يتضمن هذا المشروع إنارة داخل المسجد بنجفات على ثلاثة مناسيب وقد أعدت ستة أنواع مختلفة من هذه النجفات تختلف حجها وتصميا وستعلق في جميع أنحاء المسجد حسب المواقع المعينة لها وحسب حجمها وفي كل صالون يتدلى من سقفه خمس نجفات وأربع مراوح . وعند تنفيذ هذا المشروع فإن جميع أرجاء الحرم سوف تنار إنارة حسنة وسوف تضفي بهاء الى جماله المعهاري .



# رابعا: مشروع ميانة ونظافة المحرم

# 4. Proposal for Cleaning & Maintenance

لقد اعد تقرير مفصل تحت عنوان دراسات عن نظافة المسجد الحرام والعناية به بعرفة اتحد المعالسين الاستشاريين وقدم إلى المراجع المختصة في جمادى الاولى سنة \$١٣٩٤ عجرية . وهذا التقرير ببين معليب الرضع الحرلي ويعرض الطرق اللازمة للتخلص منها . ولسنا في حاجة لمزيد من التأكيد على خروة المبادة بتحقيق مضمون هذا التقرير لأن العناية الواجبة بالمباني لا تقل في اهمينها عن الانشاء الفعل ويتضمن التقرير ما

ا أـــــالغلان ، ناب المجار ، سكر المالغة الدائمة المراض ، الجدران ، الابواب ، النواف ، الشبكات الكهرائية ومجاري الميار المجاري .

الماري و ال

: العالمية الإخراع على المساويات اللازمة حتى تتوافق مع الاغراض المطلوبة . 1- العالم المتالغة المتحديث المتالغة المثالغة المتالغات بينابلا تولنغا علامات 1- العالمية المتحدث على مور الزمن .

وقد اعلى عن برنامج نظافة وصياً قالسجد بواسطة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين وفال عن برنامج نظافة وصياً قالسجد بواسطة الرئاسة العامة للحرمين الشريفين وفالك في بداية الله تبال مهم ١٨٥٨ - ١٩٨٨ م

A detailed report entitled Studies for cleaning and maintenance of Al Haram Mosque was prepared by M/S Associated Consulting Engineers, Ltd, and submitted to the appropriate authorities in Jamada Awwal 1394 H. It brings out the deficiencies of the present arrangement and makes detailed recommendations for their removal. The need for early action on this report cannot be over-emphasized as proper maintenance is no less important than actual construction.

(a) General Cleaning i.e. regular cleaning of floors, walls, doors, (a)

windows, electrical installations, water drains etc. (b) Maintenance and Cleaning of Bathroom Units to keep these in


proper working order and hygienic condition.
(c) Maintenance of the lighting at appropriate levels in keeping

with the designs.

(d) Maintenance of the structural works to ensure that they remain in sound condition and do not show signs of wear and tear with


the passage of time.

A cleaning and maintenance schedule was announced by the General Presidency of Al Haramein Asharifein in the beginning of the financial year 1398–99.



Drawings

الرسومات



# **Drawings**

The drawings presented in this part in addition to showing the asbuilt features also indicate the historical development of the magnificent structure.

The drawings were initially prepared on 150 cm  $\times$  98 cm sheets and then reduced photographically to produce the drawings on the report size.

In all 127 drawings are presented in this volume which have been so grouped as to represent specific features. The drawings thus fall in different groups which show:

(a) perspective of the Masjid Al Haram.

- (b) Index Plan, Historical Plans, development of the final plan and the General Plan of the Masjid as it stands now along with the details of the courtyard.
- (c) all the architectural features.
- (d) the doors, windows, grills, and railings etc.

(e) the structural plans and details.

(f) the details of electrical installation according to which the work is presently in progress.

(g) existing water supply and drainage details.

Out of the total number of 127 drawings, 69 drawings have been reproduced as received from M/S Bin Ladin with minor modifications, whereas 28 drawings needed major modifications which were incorporated after field verifications to the extent possible. In addition to these 30 new drawings were made to make the volume as comprehensive as possible.

# الرسومات

يتضمن القسم التالي من هذا الكتاب الرسومات الايضـاحية وهـي علاوة على انها تظهر الملامح على الطبيعة فانها كذلك تبين التطور التاريخي لهذا المبنى الرائع .

وقد اعدت هذه الـرسومات مبدئيـا بمقاس ١٥٠ سم × ٩٨ سنم صغرت فوتوغرافيا لاخراجها بحجم التقرير .

ومجموع تلك الرسومات ١٢٧ رسها وقد جعلت في مجموعـات تمثــل الملامــح النــوعية . التالية :

أ ـ رسم توضيحي لساحة المسجد الحرام

ب\_ تظهر المخطط التوضيحي والمخططات التاريخية وتطور التصميم النهائي والمخطط العام للمسجد الحرام كما هو الآن مع تفاصيل الصحن .

ج\_ تُظهر الملامح المعمارية.

د\_ تظهر الابواب والشبابيك والمصبعات والحواجز الخ.

هـ ـ تظهر المخططات الانشائية والتفاصيل.

و\_ تظهر تفاصيل التركيبات الكهربائية التي يسير العمل في الوقت الحاضر تبعا لها .

ز ـ تبين تفاصيل شبكة المياه وتصريفها ·

ومن مجموع الـ ١٢٧ رسا فان (٦٩) رسا قد طبعت كما تسلمناها من مؤسسة بن لادن مع تعديلات طفيفة في حين أن ٢٨ رسما اقتضت المصلحة اجراء تعديلات كبيرة عليها وكذلك كان مع التحقيق الميداني على الطبيعة كلما أمكن وعلاوة على ذلك فقد عملت ٣٠ من الرسومات الجديدة لكي تتضح الصورة على أحسن وجه . وفها يلى قائمة بهذه الرسومات

# ت لعهد الرسودات


# List of Architectural Drawings


332	المدخل الزئيسي - صالة المدخل - واجهة قطعية - 1	3317	74 <del>4</del>	Main Entrance Hall Sectional Elevation - 1	3144
437	الملخل الرئيسي - الردهة - واجهة قطعية - ٣	3717	243	Main Entrance - Vestibule Sectional Elevation 3	3134
737	الملاخل الرئيسي - الردعة - واجهة قطعية - ٢	4714	242	Main Entrance – Vestibule Sectional Elevation – 2	££1£
ļ	المنحل الرئيس - الردمة - واجهة قطعية - 1	77/7	741	Plan Main Entrance – Vestibule Sectional Elevation – 1	3132
137			240	Main Entrance – Vestibule and Minaret Detailed Part	1515
.37	الملخل الرئيسي - الرفعة والمأذنة - مسقط أفتى جزئي تفصيل	اسالما	652	Level.	1616
PMY	للنحل الرئيسي - واجهة أمامية من المدرسة إلى المستوى العلوى	4717		Main Entrance - Front Elevation - From Mad. to Top	3122
۸٣٧	المدخل الرئيسي - واجهة أمامية حتى مسترى المدرسة	1717	852	Main Entrance - Front Elevation - up to Mad. Level	3121
٧٨٨	اللخل الرئيسي - مسقط أفقي لكان الحارس - واجهة وقطاع	4114	737	Main Entrance - Guard Post Plan - Elevation Sec.	3113
177	المدخل الرئيسي - الادوار العلوية - مساقط أفقية	·· 7//7	987	Main Entrance – Top Floor – Sectional Plans	3112
لده	المدخل الرئيسي - المدور الارخي والبدروم - مساقط أفقية	. 1114	523	relq.	
3.44	Hutel Ilians - lithely - amed lies Hoids	3.14		Main Entrance – Ground Floor and Basement – Sec.	3111
į	الماسخل الرئيسي - دور المدرسة - مسقط أفقي للمنطقة	4.14	234	Main Entrance – Basement – Area Plan	3104
447			££7	Main Entrance – First Floor – Area Plan Main Entrance – Madrassa Floor – Area Plan	3102
777	اللمنحل الرئيسي - الدور الاول - مستعط أفقي للمنطقة	7.17	737 737	Main Entrance – Ground Floor – Area Plan	1015
177	الملخل الرئيسي - الدور الأرخي - مسقط أفقي للمنطقة	1.14			
Ļ	غيرليعلاا تلوعسها ا ٢٠٠٣			Architectural Features – 3000	
	لمبعدًا الحرام - قطاع عرضي مواجه اباب الكعبة	٠. ٨٨		no wa wa ang gwana , you ang stata	5057
777	المسجد الحرام - مستوى السقف - مسقط أفقى علم	3.77	230	Cross Section – Facing Bab Al Ka'ba	2204 2305
VXX	المسجد الحرام - الدور الأول - مسقط أفقي عام	4.11	577	First Floor – General Plan Roof Level – General Plan	5022
1	14-19-14.09- anset les 249	7.77	222 227	Basement – General Plan	2022
777		-	977	Ground Floor – General Plan	2201
777	و به معنوا لعقسه - بعض كال بملا - وابها للجسلا		225	Mazallah, Minber and Mukabbaria	
677	مَيْ بِكُمْ لِمَا لِمَ الْمُلْطَاء فِي مُعْمِعًا فِعْ مَعْلَتْخُ رَحِّ الْمِلْ تِ كَالِيمُعْنَ	7017		Details of various structures in the courtyard	2153
377	ميم إلا إلواقم وبنم - نحمها رغ قفلتخ ري أبل ت كليمه	7017	77₹	miderdl mepuM bas	-
777	السجد الحرام - النطقة الغطاة الحالية على طراز الحرم القديم	1017		Details of various structures in the courtyard Zamzam	2152
111	المحبد الحرام - ما يقاط أقتى للتخطيط العام	1311	223	style of Old Haram	
177	مليلجا رحبلك ويلقا ومحا رحبه لحي لمعيلخة - وارجا للجسلا	1217		Masjid Al Haram Existing Covered Area Built in the	1212
. , , ,	المسجد الحرام - أول مسقط أفقى تفصيلي - الدور الاول	4114	777	Masjid Al Haram Layout Joining Old and New Haram Masjid Al Haram General Layout Plan	1512 2131
			177	Masjid Al Haram First Detailed Plan F.F. Masjid Al Haram Layout Joining Old and New Haram	5173 .
. PLY .	السجد الخرام - اول مسقط أفتى تنصيل - الدور الأرضي	77/7	550 516	Masjid Al Haram First Detailed Plan G.F.	2122
A/Y	المسجد الحرام - مسقط أفقى ابتدائي للموقع المعتمد	1717	-		1717
A\A.	1 - E 24 0 - E 24 0 VIL a.	.: <b>X//X</b> .::	- 417	Maram in Year 1375H.	21.12
717	في التاريع ت العسهما - وابه المجسلا		917	Masjid Al Haram Historical Extensions	7111
017	رسم تعضيض علم من الله محميض المس	4+14	215	Index Plan	. 1017
	- تماما تامهسااع تيخي لتالغثا خاس ۲۰۰۰			Historical Plans and General Plans - 2000	
		لسنم			.oN
تحف	د معنا الرسومات	لبي	$_{ m bage}$	Title of the Sheet	Drawing
تعفده	د حف الرسومات	ئوچ -	Page	Title of the Sheet	_


Drawing	Title of the Sheet	Page	وقع الرسم	وصف الرسومات	صفحة
No. 3145	Main Entrance Hall Sectional Elevation – 2	245	4150	المدخل الرئيسي _ صالة المدخل _ واجهة قطعية _ ٢	720
3146	Main Entrance Hall G.F. Sectional Elevation	246	7187	المدخل الرئيسي صالة المدخل . واجهة قطعية . الدور الارضي	727
3147	Main Entrance Hall F.F. Sectional Elevation	<b>24</b> 7	4157	المدخل الرئيسي _ صالة المدخل _ واجهة قطعية _ الدور الأول	727
3148	Main Entrance Madrassa Floor Sectional Elevation	248	4157	المدخل الرئيسي _ دور المدرسة _ واجهة قطعية	711
3149	Main Entrance Madrassa Floor Internal Details	249	4154	المدخل الرئيسي _ دور المدرسة _ تفصيلات داخلية المدخل الرئيسي _ دور المدرسة _ تفصيلات داخلية	
3151	Main Entrance Stair Hall Detailed Plan E & S.	250			719
3161	Main Entrance Main Praying Hall Detailed Plan	251	7101	المدخل الرئيسي _ صالة السلم _ مسقط أفقى تفصيلي _ واجهة وقطاع	Y0 ·
3162	Main Entrance Main Praying Hall Sectional		7171	المدخل الرئيسي ـ صالة الصلاة الرئيسية ـ مسقط أفقى تفصيلي	401
	Elevation	252	4114	المدخل الرئيسي _ صالة الصلاة الرئيسية _ واجهة قطعية	404
3171	Main Entrance Sabeel and Square Staircase D.P.	253	4111	المدخل الرئيسي ـ السبيل والسلم والمربع ـ مسقط أفقي تفصيلي	404
3172	Main Entrance Sabeel Sectional Elevation	254	4114	المدخل الرئيسي ـ السبيل ـ واجهة قطعية	405
3173	Main Entrance Sabeel Front Elevation	255	4174	المدخل الرئيسي ـ السبيل ـ واجهة أمامية	You
3174	Main Entrance Square Staircase Plans and Sec.	256	4175	المدخل الرئيسي ـ السلم المربع ـ مسقطان وقطاع	401
3175	Main Entrance to Basement - Plan and Sec.	257	4110	المدخل الرئيسي ـ مدخل البدروم ـ مسقط وقطاع	404
3201	Small Entrance Ground Floor Area Plan	258	44.1	المدخل الصغير ـ الدور الارضي ـ مسقط أفقى للمنطقة	Y 0 A
3202	Small Entrance First Floor Area Plan	259	44.4	المدخل الصغير ـ الدور الاول ـ مسقط أفقى للمنطقة	709
3203	Small Entrance Basement Area Plan	260	44.4	المدخل الصغير ـ البدروم ـ مسقط أفقي للمنطقة	77.
3211	Small Entrance Ground Floor Detailed Plan	261	4411	المدخل الصغير ـ الدور الارضى ـ مسقط أفقى تفصيلي	Y71
3212	Small Entrance First Floor Detailed Plan	262	4414	المدخل الصغير ـ الدور الاول ـ مسقط أفقى تفصيلي	777
3213	Small Entrance Basement Detailed Plan	263	4414	المدخل الصغير - البدروم - مسقط أفقى تفصيلي المدخل الصغير - البدروم - مسقط أفقى تفصيلي	474
3214	Small Entrance Front Elevation	264	7712	المدخل الصغير_ البدروم - مسقط العلى تصفيقي المدخل الصغير_ وأجهة أمامية	778
3215	Small Entrance External Wall Sections	265			
3221	Small Entrance Ground Floor Sectional Elevation	266	7710	المدخل الصغير ـ الجدار الخارجي ـ قطاعات	470
3222	Small Entrance Ground Sectional Elevation through		4441	المدخل الصغير ـ الدور الارضى ـ واجهة قطعية	<b>*</b> 777
	Door	267	4444	المدخل الصغير ـ الدور الارضى ـ واجهة قطعية من خلال الباب	***
3223	Small Entrance G.F. Sectional Elevation through		4444	المدخل الصغير ـ الدور الارضى ـ واجهة قطعية من خلال الشباك	YZA
200	Window	268	4448	المدخل الصغير ـ الدور الاول ـ واجهة قطعية	414
3224	Small Entrance F. F. Sectional Elevation	269	44.1	باب السلام الصغير _ الدور الأرضى _ مسقط أفقى للمنطقة	٨٨.
3301	Bab Al Salam Saghir G.F. Area Plan	270	44.4	باب السلام الصغير ـ الدور الأول ـ مسقط أفقى للمنطقة	**1
3302	Bab Al Salam Saghir F.F. Area Plan	271	44.4	باب السلام الصغير ـ البدروم ـ مسقط أفقى للمنطقة	777
3303	Bab Al Salam Saghir Basement Area Plan	272	4411	باب السلام الصغير ـ السلم ـ مسقط أفقى تفصيلي	7V <b>Y</b>
3311	Bab Al Salam Saghir Staircase Detailed Plan	273	4414	باب السلام الصغير ـ واجهة أمامية	448
3312	Bab Al Salam Saghir Front Elevation	274	4414	باب السلام الصغير ـ قطاعات ـ تفصيلات	440
3313	Bab Al Salam Saghir Detailed Sections	275	46.1	المروة _ الدور الأرضى _ مسقط أفقى للمنطقة	777
3401	Marwa Ground Floor Area Plan	276	45.4	المروة ـ الدور الأول ـ مسقط أفقي للمنطقة	***
3402	Marwa First Floor Area Plan	277	7211	المروة ـ الدور الأرضي ـ مسقط أفقي تفصيلي	444
3411	Marwa Ground Floor Detailed Plan	278	7517	سرود ـ العدور الأول ـ مسقط أفقي تفصيلي المروة ـ الدور الأول ـ مسقط أفقي تفصيلي	474
3412	Marwa First Floor Detailed Plan	279			
3413	Marwa Elevation	280	W8 14	المروة ـ واجهة	٨٧,
3501	Central Massa – G.F. Area Plan – 1	281	40.1	وسط المسعى _ الدور الأرضى _ مسقط أفقى للمنطقة - ١	477
3502	Central Massa - G.F. Area Plan - 2	282	40.4	وسط المسعى _ الدور الأرضى _ مسقط أفقى للمنطقة - ٢	474
3503	Central Masaa – F.F. Area Plan – 1	283	40.4	وسط المسعى ـ الدور الأول ـ مسقط أفقى للمنطقة - ١	<b>ም</b> ለ <b>የ</b>

314	منطقة الملخل الرئيسي - الردهة ودور المدرسة - الكمرات والبلاطات	7110	715	Beams and Slabs		
414	منطقة المدخل الرئيسي - الدور الأرضي والأول - الكمرات والبلاطات	1110		Main Entrance Area Vestibule and Madrassa Floor	5113	
414	منطقة الملاخل الرئيسي - البدروم - الكمرات والبلاطات	1110	313	Main Entrance Area Ground and F.F. Beams and Slabs	<b>21</b> 15	
114	منطقة الملخل الرئيسي - الأساسات	1.10	315	Main Entrance Area Basement Beams and Slabs	1115	
****			311	Main Entrance Area Foundations	1015	in the state of th
	۰۰۰۵ – الرسومات الانشائية	-		Structural Drawing - 5000		
	يحمساا كليابث بلغائبا قماماا قيجاي مناا لمفاهناا كالينصق	0373	310	Grills		
4.4	همبهلا هيسيئها المالاسلا فيجنهمة قنافان	7313		Details of General typical Grill and Masaa Window	4545	
٧٠٨	نافذة غوذجية للرآذن وبين المداخل الصغيرة	1313	. 60£	Typical grill for Main and Square Staircases	4143	
٨٠٨	باب نموذ جي للخلاوي في البدروم	31.3	308	Entrance		
4.4	باب غوذجي عند بسطات السلالم	41.3	105	Typical grill at Minarets and between the Small	4242	
۰.4	قيسيثها للخاللا بحابك بلند قيب للخا بالحالميل المجنعية	41.3	302	Typical door at the Khalaweesat Basement	4104	
			90E	Bridges of Main Entrances Typical door at the Landings of Staircases	£10 <del>1</del>	
3 - 2	is the plue (King)	11.3	302	Typical Door at Outside Entrances to Basement and at Bridges of Main Entrances	710₹	
	. باب نموذجي عند هداخل الدور الأرختي والدور الأول والباب		₹0£	Typical Door at Ground and F.F. Entrances	1104	
4.4	قفياب بالبَّة هو يُمثلا لمجناا تُكليمونة	13	505	Details of the Octagonal Star with Domical Mould	700₽	•
7 - 7	والدور الأول ودرابزين السطح	13	205	Enclosures, First Floor and Roof Railing		
	مسناا نكام وعسمال الاباربوي الماربون الساء		002	Details of Aluminium Railing for Masaa, Ladies'	100₽	
	قيفيخ با ا تلمهس ا اع طيب لبشا اه ب اله في الساء · · · ·			Doors, Windows, Grills, Railings etc – 4000		
				· ·		
1.,1	المالات عالم الحال تا المالات	۲۰۸4	301	Minaret – Details of the Crescent	90/2	
۲۰۰	المئذنة ـ مسقط أفقى وواجهة الجزء العلوي مع الهلال	6 · VY 7 · VY	300 300	Crescent Minaret – Details of the Crescent	9018	
	3		300	Crescent	•	
• • •	المئذنة ـ مسقط أفقى وواجهة الجزء العلوي مع الهلال	٥٠٧٣	300	Minaret Plan and Elevation Top Portion with Crescent	3705	
<i>}</i>	المثلمانة ـ مسقط أفقى وواجهة من ٧٢ ,٨3 إلى ٢٥ ,٣٢ متر المثلمانة ـ مسقط أفقى وواجهة من ٥٠ ,٣٢ إلى ٨٤ ,٣٨ متر المثلمانة ـ مسقط أفقى وواجهة الجزء العلموي مع الهلال	3.77	908	Crescent	•	
797 797	المثارنة ـ مسقط أفقى وواجهة من ٥ ,٧ ,٣٢ إلى ٧٢ ,٨٤ متر المثارنة ـ مسقط أفقى وواجهة من ٧٧ ,٨٤ إلى ٥ ,٣٢ متر المثارنة ـ مسقط أفقى وواجهة من ٥ , ٣٢ إلى ٨٤ ,٣٨ متر المثارنة ـ مسقط أفقى وواجهة الجزء العلوى مع الهلال	7·V7 7·V7 3·V7 0·V7	300	Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation Top Portion with Crescent	₹07£	
VPY VPY PPY	الثارنة - الدور الأرضى - مسقط أفقى عام الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٥,٧,٣٢ إلى ٧٢,٨٤ متر الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٧٢,٨٤ إلى ٥٥,٣٢ متر الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٥, ٣٢ إلى ٨٤,٣٨ متر الثارنة - مسقط أفقى وواجهة الجزء العلوى مع الهلال	7.VY 7.VY 7.VY 9.VY	867 867	Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation Top Portion with Crescent	507£ \$07£	
08Y 78Y V8Y A8Y 88Y	eis الصفا - الأعداء والجالري - مسقط أفقي تفصيل وواجهة الثارنة - الدور الأرضى - مسقط أفقي عام الثارنة - مسقط أفقي وواجهة من ٥,٧,٣٢ إلى ٧٢,٨٤ متر الثارنة - مسقط أفقي وواجهة من ٧٢,٨٤ إلى ٧٥,٣٢ متر الثارنة - مسقط أفقي وواجهة من ٧٥,٣٢ إلى ٨٤,٧٨ متر الثارنة - مسقط أفقي وواجهة الجزء العلوي مع الهلال	/// /// /// /// /// /// ///	867 867 467	Elevation  Minaret Ground Floor – General Plan  Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m  Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m  Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m  Minaret Plan and Elevation Top Portion with  Crescent	2078 4078 5078	
	eix Ilanis - Radio eltelle 2 - amad leaz, toanel eleaps lithis - Ille ( Il cas) - amad leaz adq Ilthis - amad leaz eleaps at 0, V, 44 ft VT, A3 at Ilthis - amad leaz eleaps at VT, A3 ft 10, YT at Ilthis - amad leaz eleaps at VT, A3 ft 10, YT at Ilthis - amad leaz eleaps at 10, YT ft A3, YA at	1777 1777 1.V7 7.V7 7.V7	967 867 667 900	Minaret Ground Floor – General Plan Minaret Plan and Elevation from 33,75m to 48,67m Minaret Plan and Elevation from 63,51m to 82,48m Minaret Plan and Elevation Top Portion with Crescent	2078 4078 5078	
797 797 797 797 797	eix Ilanis - elged eix Ilanis - eglo eix Ilanis - eglo elxis - Illoc Illoco el glingo - amad leazo inany, e el gas Ilitis - Illoc Illoco - amad leazo algo Ilitis - amad leazo e el gasa ari 0, 47 yly VT, A3 ari Ilitis - amad leazo e el gasa ari VT, A3 ylo, YT ari Ilitis - amad leazo e el gasa ari VO, YT ylo A3, YA ari Ilitis - amad leazo e el gasa ari VO, TY ylo A3, YA ari Ilitis - amad leazo e el gasa ari Ilatezo and IdKlo	3177 3177 1777 1.VY Y.VY 3.VY	300 867 867 967 967 967	Safa Dome – Section  Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation  Minaret Ground Floor – General Plan  Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m  Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	129£ 207£ 207£ 207£ 207£	
797 797 797 797 797	المعنا - الباروم - مسقط أفقى للمنطقة - م قبة الصفا - واجهة أمامية قبة الصفا - قطاع قبة الصفا - الأعمدة والجاليري - مسقط أفقى تفصيل وواجهة قبة الصفا - الأمدة والجاليري عسقط أفقى تفصيل وواجهة الثارنة - الدور الأرضى - مسقط أفقى عام الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٥ (٧ ,٣٣ إلى ٧٢ ,٨٤ متر الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٢٧ ,٨٤ إلى ١٥ ,٣٢ متر الثارنة - مسقط أفقى وواجهة من ٢٥ ,٣٢ إلى ٨٤ ,٧٨ متر	3.77 3177 3177 1777 1.VY 7.VY 3.VY	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	Safa Dome – Section Safa Dome – Section Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation Minaret Cround Floor – General Plan Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	\$19£ \$04£ \$04£ \$04£ \$19£ \$19£	
7 PY	Ilani - Ilin, eq - amād lēisə Ilandār - 1  Ilani - Ilin, eq - amād lēisə Ilandār - 7  ē,ā Ilani - el-saß lalanā  ē,ā Ilani - ēd]  ē,ā Ilani - ēd]  ē,ā Ilani - ikana el-tlingə - amād lēisə isany eel-saā  Ilinis - Ilhe ( Ik ches - amād lēisə alq  Ilinis - amād lēisə eel-saā an o, v, yy إلى vr, n, an  Ilinis - amād lēisə eel-saā an vr, n, lb 10, yr an  Ilinis - amād lēisə eel-saā an vo vo yr an  Ilinis - amād lēisə eel-saā an vo vo yr lakl	3.77 7177 3177 1177	300 667 867 267 967 567 767	Safa Basement – Area Plan – 2 Safa Dome – Bront Elevation Safa Dome – Section Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 83.51m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 83.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	\$192 \$192 \$193 \$195 \$195 \$196 \$196 \$196	
	Ilani - Ilher (Keb - amad leize Unidair Illani - Ilher (Keb - amad leize Unidair - 1  Ilani - Ilher (eq - amad leize Unidair - 1  Ilani - Uniceq - amad leize Unidair - 7  Ilani - Uniceq - amad leize Unidair - 7  Ilani - Ilani - Ilani  Ilani - Ilani - Ilani  Ilani - Ilani  Ilani - Ilani  Ilani - Ilani	7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77	300 300 300 300 300 300	Safa Basement – Area Plan – 1 Safa Basement – Area Plan – 2 Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Section Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	\$09£ \$09£ \$09£ \$09£	
****  ****  ****  ****  ****  ****  ****	Ilani - Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue o - amad leage Unidar - 1 Ilani - Illue o - amad leage Unidar - 1 Ilani - Illue o - amad leage Unidar - 7  eir Ilani - elge Illue o Edle o Illur o - amad leage is Ilani - elge elge Illur o - amad leage is Ilani - Illani elfe o I'Re o - amad leage is amul elge Illur o I'Re o - amad leage o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	3.77 7177 3177 1177	300 300 300 300 300 300 300 300	Safa First Floor Area Plan – 1 Safa Basement – Area Plan – 2 Safa Dome – Bront Elevation Safa Dome – Section Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	\$096 \$096 \$096 \$096 \$096 \$096 \$096	
 664 764 764 764 764 764	Ilmes - el-spà idezà Ilmes Iller Il ész - amad lézz lhaidañ Iller Iller Il el - amad lézz lhaidañ Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 1 Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 7 Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 7 Iland - el-spà lalañ  eix Iland - el-spà lalañ  eix Iland - el-spà lalañ  eix Iland - Iland el-thezz - amad lézz isand, eel-spà  eix Iland - Illand el-thezz - amad lézz isand, eel-spà  Ilanis - Iller Iller el-spà an o va el lalañ el-spà an  Ilanis - amad lézz eel-spà an ova el lalañ el-spà el-spà an el-spà el-sp	7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77	300 300 300 300 300 300 300 300	Safa First Floor – Area Plan Safa First Floor Area Plan – I Safa Basement – Area Plan – I Safa Basement – Area Plan – Z Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Section Safa Dome – Columns and Gallery – Detailed Plan and Elevation Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 83.51m Crescent	3005 3005 3005 3005 3005 3005 3005 3005	
****  ****  ****  ****  ****  ****  ****	Ilani - Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue I'Re o - amad leage Unidar Illue o - amad leage Unidar - 1 Ilani - Illue o - amad leage Unidar - 1 Ilani - Illue o - amad leage Unidar - 7  eir Ilani - elge Illue o Edle o Illur o - amad leage is Ilani - elge elge Illur o - amad leage is Ilani - Illani elfe o I'Re o - amad leage is amul elge Illur o I'Re o - amad leage o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	1. 77 3. 77 4. 77 1. 77 1. 77 1. 77 1. 77 1. 77 1. 77 1. 77	300 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867	Masaa – Sectional Elevation Safa Ground Floor – Area Plan Safa First Floor Area Plan – Safa First Floor Area Plan – Safa Basement – Area Plan – 1 Safa Basement – Area Plan – 2 Safa Dome – Pront Elevation Safa Dome – Section Safa Dome – Section Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.75m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	3505 3506 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 36	
**************************************	Ilmes - el-spà idezà Ilmes Iller Il ész - amad lézz lhaidañ Iller Iller Il el - amad lézz lhaidañ Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 1 Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 7 Iland - Ilher eg - amad lézz lhaidañ - 7 Iland - el-spà lalañ  eix Iland - el-spà lalañ  eix Iland - el-spà lalañ  eix Iland - Iland el-thezz - amad lézz isand, eel-spà  eix Iland - Illand el-thezz - amad lézz isand, eel-spà  Ilanis - Iller Iller el-spà an o va el lalañ el-spà an  Ilanis - amad lézz eel-spà an ova el lalañ el-spà el-spà an el-spà el-sp	7. 7. 7 7. 7 7 7. 7 7. 7 7. 7 7. 7 7. 7 7. 7 7. 7 7. 7 7 7 7	300 667 867 467 967 567 767 767 767 767 767 887 487	Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation  Masaa – Sectional Elevation  Safa Ground Floor – Area Plan  Safa First Floor Area Plan  Safa Basement – Area Plan – 1  Safa Dome – Front Elevation  Safa Dome – Section  Safa Dome – Section  Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 48.67m  Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m  Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	3008 3008 3008 3008 3008 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ilmes "mille actual active of the indicative of the color of the co	7010 7010 7010 7010 7011 7011 7011 7011	300 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867	Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation Masaa – Sectional Elevation Safa Ground Floor – Area Plan Safa First Floor Area Plan Safa Basement – Area Plan – 1 Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Section Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	2018 2018	
**************************************	Ilmes IIII. Ilithis - elega	7107 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7010	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	Masaa – Door with Canopy External Elevation Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation Masaa – Sectional Elevation Masaa – Sectional Elevation Safa Ground Floor – Area Plan Safa First Floor Area Plan Safa Basement – Area Plan – 1 Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Front Elevation Minaret Cround Floor – General Plan Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 68.67m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 68.67m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 88.67m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 88.67m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	3705 3705 3705 3705 3607 3607 3607 3608 3608 3608 3608 3608 3608 3608 3608	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ilmes "mille actual active of the indicative of the color of the co	7010 7010 7010 7010 7011 7011 7011 7011	300 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867	Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation Masaa – Ground Floor – Sectional Elevation Masaa – Sectional Elevation Safa Ground Floor – Area Plan Safa First Floor Area Plan Safa Basement – Area Plan – 1 Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Front Elevation Safa Dome – Section Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 33.75m to 48.67m Minaret Plan and Elevation from 48.67m to 63.51m Minaret Plan and Elevation from 63.51m to 82.48m	2018 2018	

Drawing	Title of the Sheet	Page	رقم	وصف الرسومات	صفحة	:
No.			الرسم	v v		
5131	Main Entrance area Square Staircase R.C.C. Details	315	۱۳۱۹	منطقة المدخل الرئيسي ـ السلم المربع ـ تفصيلات الخرسانة المسلحة	410	
5201	Small Entrance Area Foundations	316	04.1	منطقة المدخل الصغير ـ الأساسات ـ	۲۱۳	:
5211	Small Entrance Area Basement Beams and Slabs	317	0711	منطقة المدخل الصغير ـ البدروم ـ الكمرات والبلاطات	414	:
5212	Small Entrance Area Ground and F.F. Beams and Slabs	318	0717	منطقة المدخل الصغير ـ الدور الأرضى والأول ـ الكمرات والبلاطات	414	
5221	Small Entrance Area Section through Passage			منطقة المدخل الصغير ـ قطاع خلال الممر ـ		
	Columns, Beams and Slabs	319	0441	الأعمدة والكمرات والبلاطات	414	
5222	Small Entrance Area through Praying Hall Columns	220		منطقة المدخل الصغير ـ قطاع خلال صالات الصلاة ـ		
	Beams and Slabs	320	0777	الأعمدة والكمرات والبلاطات	44.	
5401	Marwa Area Foundations, Staircase and Bridge	321	01.1	منطقة المروة ـ الاساسات والسلم والكوبري	441	-
5511	Masaa Area Basement and Culvert Beams and Slabs	322	0011	منطقة المسعى ـ البدروم ومجرى التصريف ـ الكمرات والبلاطات	***	
5521	Masaa Area Ground and F.F. Portal Frames	323	0011	منطقة المسعى ـ الدوران الأرضى والأول ـ الهياكل البابية	444	
5601	Safa Area Foundations	323	١٠٢٥	منطقة الصفا _ الاساسات	44.5	
5611	Safa Area Basement Beams and Slabs	325	0711	منطقة الصفاء البدروم ـ الكمرات والبلاطات	770	
5612	Safa Area Ground and F.F. Beams and Slabs	326	0717	منطقة الصفاء الدوران الأرضى والأول ـ الكمرات والبلاطات	777	:
5621	Safa Area Details of Columns and Dome Section	327				
5631	Safa Area Stormwater Culvert R.C.C. Details	328	1750	منطقة الصفال تفصيلات الأعمدة وقطاع للقبة	***	
5701	Minarets R.C.C. Details	329	0741	منطقة الصفا ـ مجرى مياه السيل ـ تفصيلات الخرسانة المسلحة	<b>44</b> 4	
3701	Minarets R.C.C. Details	32)	١٠٧٥	المأذن ـ تفصيلات الخرسانة المسلحة	444	
	Services Drawing – 6000			٦٠٠٠ - رسوما <i>ت الخد</i> مات		:
6001	G.F. Electrical Layout	330	71	الدور الأرضى ـ المخطط الكهربائي	۲۲,	:
6002	Basement Electrical Layout	331	74	البدروم ـ المخطط الكهربائي	۲۳۱	,
6003	First Floor Electrical Layout	332	74	الدور الأول ـ المخطط الكهربائي	777	
6004	Old Haram Electrical Layout	333	7.15	الحرم القديم ـ المخطط الكهربائي	444	
6005	Proposed Layout - Mataf and Adjacent Floors	334	7.10	المخطط المقترح للمطاف والارضيات المجاورة	<b>**</b> {	i
6006	Proposed Layout – Haram Drainage	335	7 • • 7'	المخطط المقترح ـ مجاري الحرم المنطط المقترح ـ مجاري الحرم	440	-
6007	Plan of the Proposed Zamzam Structure	336	7	المخطط الافقى ـ لمبنى زمزم (المقترح)	441	
6008	Sections of the Proposed Zamzam Structure	337				
6101	Al Masjid Al Haram Existing Water Supply	338	711	قطاعات ـ لمبنى زمزم (المقترح)	444	
6201	Al Masjid Al Haram Existing Internal Drainage System	339	71.1	المسجد الحرام ـ تمديدات تزويد الماء الموجود	447	
6202	Al Masjid Al Haram Existing External Drainage		74.1	المسجد الحرام - تمديدات تصريف المياه الداخلي الموجود	444	1
	System	340	74.4	المسجد الحرام ـ تمديدات تصريف المياه الخارجي الموجود	4.5	i









لاحظ\_\_\_\_ات

ا مراحلة السيخد انجراد اللذي وماجولة كالمقحطة السياسي المبتدل موسريطة معطقة
 المستباسعة المضرية عام 1950م و الشيبة 195 م.و.

3 5 5 40 40 40 40 70 60







ر \_ المتطافعيدان مقلم ١٠٢٠ مدفي الحي هيذا المسلم

ے یہ کان المحملط ہوی إلی عدم مہی انمے رو المقد مسیدہ عدمانے المالا

ب الشيخة الوقاع مشار المستخدم المواجه المستخدم المستخدم

دون کی دون نیسازدادهانی و دووای	(لأكب (الجزيب المالوول
حة للسعد للخرام فكلا المكرمة	اللفريسرالشامل لمشروع قوس
N, MARKE AL, MARKE PRINT DETAILED FLAM ABOURD FLOTE	المسيطاني أور أول مسقط اظل تنمسيلي الدورالارسي
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	لفرس والمهدوسين الاستشامهيو السائمان الاستشامهيو
الترسيد طنيد ومهافري ودد أسساد أفسه	employed the chief






- ١ ـ الرسديين الربط العملي برسي المرام القديم والمسى الجديد كشوجيه المقمور الدالمسئات فيستراون عيد العساؤيو عسام ١٣٠٥ ه
- الوامى الحنفة الربط البيئة تعليه في الزم الزميني المنامؤة وعليه المنتزوا يختلفا
   السياحة الافعال المنتجال المنتجال العليمة في للعد في الزم مرافسيسم (١٥١)

- ، 🔃 فدر من انجر مؤلفة م استسطابه ستتحمارة عقاشية .
  - ء 🚊 قسد مناهر الغديم فدم وسى من جديد على الطائر
- المعاماى اثعثماني لم يعطب بالمحسد ومرائجة بدر
- مبنى إحداق تُسيد حديثاعلى الخيط للعامق العقاني.
- ع بناء عفاف له وغطاه الحررانجديد.
  - ه ـ الحــــرم الجـــدويــد .

التحاق فاستحام يعامز سسة مراؤا معجدا

و داده اق المرزار الأقصر- الوضح	(غلتك إلانوليك إلانطواب
حة المسجدالخاربكاد المكرمة	النَّفْرِيرالشَّاصل لمشوع توسد
AL MASSID AL HARAM LATOUT JOHNNE OF DLE & NEW HARAM	المسبيط كماد تخطيط ربط مبنى المديم بالمسبق المجاديد
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	المحرب والمنهند سيس الإستاني الرسس مراحتان عيد العبدالعوج ا
الإنهاسين فالبهواء وأستزافه	1 · ** 51] \$15] 200




لاحظ ات


۱ تنفیسیلان نهزیرومقار السراهسید بهایج الهیم ۱۵
 ۱ س المکیری والمطان والمستری س بر ۱۹





دوند کم دوریر دونوی کاروختی	اللكر الأفرار الكاوار
عة المسجد الحامة كذا المكرمة	اللفريوالشامل لمشروع توس
M., MASSED AL, HARRAM DISSTRESS CONTRACT AREA SHIELD OF THE STYLE OF CLD PARSAM	السيب الحالم. المنطقة للنعط والكالمية على طراخ للعرو القديس
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	اتحسادظهدسين الاستشاريين امراديان الكسادب دهرية عود
الرج حالتين وجوافري أردد ومار وماد	**************************************













## مالحظ\_\_\_\_ات

ا سيسيط الإمام المسكور المسيدة وماعين فارسل الرئيس مرابعين الرئيسة عالي المسيدة عالم المسيدة المام المسيدة المسي

الارتنسيانات الموسيسية فشريرالي أن المطبيات ١٠٠٠ سترا ومسينوي المطبيات ١٩٨٨ مستزاحوق مسينوي سطح العسو

دلان نام دور المراقف	
مة المسجد للحرام كذا المكرمة	الطربيوالشاحل لمشريع توس
salesst of ENERGY PLAN	السيسه و مسقط الحسق عام
MODULATED COMPATTED ENGINEERS	انگوری و المهدورین الارسانی اورین اسب ممان الف و مهری محیا
الرجمالان عوس قيد اسدادات	aner a fict Cert stage





دحظــــات

1 - كاسفة الافق المنكونكان خسوس حوق الدخل الرتيسي عرق الطيخ إنع ١٩١٢ -

الارتنساعات الموندسيدة فشدير إلى أن العلساف دور سنزا وسيستوف المساف عوده مستراط وق مستوى سطح الجدو

صده الرسيده سب في على الترجية على الترجية على الترجية في الترجية

1 1 2 2 4 4 8 7 M


درد: ۵ دور براه <b>اور دوو</b> ی	
عة المسجدال ما من كالكرمة	اللفوسوالشاحل لمشويع توس
First LIME.	مستوىالسقف
WHEAT TAM	مسقط افسقى عبامر
AMERICATED COMMATMS ENGINEERS	الخصياء المهندسين الاستشاديين. الصامين
الزح مسدالانها للعياس أقدم المسراء أفياء	عدد المعادة المعادد ال





المين السائد من المن المناسبة	CHIEF CONTINUE CHARLETON CHARLE ENGINEERS AND ACTION ACTIO				
ق سيخ المساحة 11-11 قيم الأن الما المستعلمة	ANALAN WOTTER STORY				
।রেক্টেরে নি ক্রেন্ট্রিক	فيحالالإلايمالك				
	de constant				



الباسات من المراسطة المارات المراسات المساسمية المارات المراسات المارات المراسطة ال









#### للحظات


. الدواوات الباقد	طهاب الكلك وداب	لماوت	المري	تمطية فإراللجع	إوالهاعد	وبر الدحا	تاوقيام	ت الإنسادة	وفدث
*115		ال	€-	براجم	_	J.		۰	_=1
T   Lt	-	-	••	-	J	1		-	_
<b>T</b> 11:	-	-		-		-			.,
4 . 4 F	-	,		-	ف	,			
T11T			-	-	t	t		-	,
T114						ų.			
7 1 [ 6	-			-	ن	:-		•	
TITC				٠,	t	Ł		-	_
****			-		ì	°Ł.		or	-
***			-		Ĺ	į			-
Tila					F	H		-	
7110		,	ě.		Ť	1			-
1111	-	-	-	-	9	ш			
*   * *	-	-		,	J.	می		-	
rlei	-	-	-		,	,		_	
* 1 * *			-	-					
101	_		_	_	;	5		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-l µl .


الارتفى عند الموسيعة فشيعر إلى أن التطياف وروسوا ومسينتوف المطياف عمارا هو وفي مسينتوي سابع إليسو

> نسباد الرسسيدوس بالأعلى ومنافي - ۱ - محرمه ال والمناس مياموارسياني الان تعادد

والماذ (قالرية المعاقب الأوافق						
مة المستجد الحرامة كذالمكرمة	اللغويوالشامل لمشوع توس					
MAIN EMITANCE CHRINE TLOOM AREA FLAM	المنطرة لمرابسي الدورا الزمني مستطرة أفسال المنطقسة					
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERIS	انحے والم عند سین الاسقت اولین السیاکیاں القدائرین المعدد					
وح سيدانتين فاعرض أوريد أسياداهيد	। 2011-20-1 <b>क</b> र्ज होता है क					

Mercht Li.  Sala in Life Life for Annual State Annual Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala S	
Company of the compan	
Kendanter en same sal	
1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
AC-4 3C	<b>* *</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






#### للحظ . \_\_\_\_


1 1 11	_	ج ادر			٠		
rilt	-	- ~	-	-	•		-
-1L1	,	- /		>	-		
T + 1 1	-			2	>	-	
TIEL	-			7	₹	-	

لازنت عان الوسب حة لشديم إلى أن النطب أفي درو مثل وسينترى المطب في 1849 مشا فيدوق مستوى على الجور



د <u>ارات</u> (1012-1116) (1012)	
مة المسجد الحسراء إمراء كالملكومة	النفريوالشامل لمشريع توس
MAIN ENTRAPEC MICHAELE FLOOR SPEA FLAN	. المسيخل الرجيسي دومالمديسسة مسستط افقى النطاعسة
ASSOCIATES COMMERTING ENGINEERS	القعيب و فلهندسيون الاستشاريبين عب محتان القساس برياسين
ومجمعيات وسيطرز أغند أسناه أفسد	* * *** ** ** ** *** ****





# ملاحظ\_\_\_ات


** .1	براجسج الرسسد	1	ي لئريا	تابب	-	١
11.5		-	-		-	ς
T) - Y						۳
$fs+\iota$				.,	-	ι
T 5 - #		-			-	۵
31 - 1	. = =	5;4	سيا ال	لتشاء	-	٦
# 1 × 1	والممسسل بالاب الإينى إبع الهد	لـــة هـ	يل الإحا	التعام	_	ķ
Y 1 - L	ورشن المرحاق فصلى براجع الأرسيد	تبسيبة للبدر	ے را لامرا	اعتام	_	


الارتئاس بان الموسيعة فشريع إلى أن البطريق ادد، سزا ومرستوى المعلياف ( ۱۹۹۶ منزافيوق مسريوسط إنسو


> هدد الرسد مسيسة، على ا الوحة في الاستوعاد كي التي فادس سيادة السيسيسة مركزين تعاده

<u>المرابرة في المرابرة في المر</u>

دولان کی (ادائیس)دولوگھسے والوگون	
عة السجدالحسام المكالمكرمة	الفلاميرالث امل فمشروع توسد
BABN ENTRANCE CROWN FLOOR & RASSMENT SECTIONAL PLANS	ظبخل الرئيسى الدورالإربنى والبدوع مساقط افقية
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	الحسيرة المهاندسين الاستشاويين السالينان الهاموريسورا
الرسوم الانباد فاعرسن فدمه استاراهم	بينة ( Till الله السيد ١١١١ م









ሙት()(ሜቴሪ) |የተፈጣ||Լութեջ - መጀመርያ


فهي تخذا والإجراب المعابوت القديدة الإستار إمال عال يوالما










Y114	^-	سے الرس	با <del>ب</del>	J	J	١ - لتا - ١	
T1-1	٠		-	. <del>-</del>	L.F	ې نلندې موقع	
۲1-1	-		-	τ	Ε		
4 4 - E	-		-			و به سکان انواست	







د الله المواقع	
المنفرميدالم امل لمشروع توسعة المستجداف لهوي كالكرعة	
MAIN (NETHANCE MAINT POST PLAN CLEVATION IN RECTION	الدخارائيسى مسقط آفقى لمكان اتحارس واجهة وقط اع
AMOCIATED COMMULTING ENGINEERS	القعب والمهدوسين الاستشاديين الباكستان القدامرية معيد
والم حددالشة طاعرصن فدمه اسسارأ وعد	ATTO SEE THE GLA








المناسبة ال







بلاحظ<u>ا</u>ات

الإرتشاعات المومسيحة المشيع إلحي أن المطلساف ١٠٥٠ مثر ومستوى المطلساف ١٥٥١ مشيرة المطلساتي المعالم المستوى المطلساتين المعالم المستوى المطلساتين المعالم المستوى المطلساتين المعالم المستوى المعالم المستوى المعالم المستوى المعالم المستوى المعالم المستوى المستوى المعالم المستوى المعالم المستوى المعالم المستوى ا

الشريع المسامل المدين توسعة المسينال وووق المسافل المدين توسعة المسينال وووق المسافل المدين توسعة المسينال المدين المسافل الم


443 TIIT 160 2-0 11	استهداله استرسمته	
ان ا	AC ENDHERS SMITH	Western Column
در ماها هر در		7YMM1236
- المرابعة	37044	163A
المستار المتياب	NISTRCE	
والمريزات المراي		
	ייי	60-04660 1972
<b>—</b>		
	-	
	ist the c	
St 01 12 0	02 IC 52 \$	as ca in
	المحرواك وأستست	
	، بالادائسيسية. عاميم	
المال حالت	— سان ۸۰۸۸ ساست	رق مستقارها والم
غیا≀ت ادرست کا:	ن ارالا يو_ك ال <b>م</b>	إنه ي <del>بالسا</del>
•		
		-
•	•	
المناسبان	~ ~ ~:—⊐ K	1-11
* n2_1 la .	,— , ,	
• • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>ت ل</u>	
	-	
	-	








₽₽7







اللوسرالسا مل المسيخ توسعة المسيدا المسيخ المسيخ الكري المسيخ ال

المناسخة ال	ASSOCIATED CONSTITUTE GROSSIAGOS AND A SAME
. الديول الأيسي بالالليفل ويجاول على الإدراك المحيية	PARTIE THEOLOGY CHARLES TOWN LEWISCHER 2008 PROTE
شهرهما للايع بالمساعدة وسية لي شارك البريالا	
articles are	









ملاحظ الت

ا \_ موقع قطاع ال ال الهجام الرسام ١١٠٢


الرضيايات الوضيعة النبير إلى أن المطياف ... و. مثل مسينة في المطياف وردادة مشيل فيوق مسيق مطح الحر

: المنظم: (داور : داه المنظم: ۱۹۵۶)		
عة المسجد للمسايمة على المكالمة المسجد المساجد	المفرسرال مل لمشروع توسعة المسجد المرح كالمكرية	
MAIN: ESTRANCI, DETRANCE HALL FRONT FLOOR SACTIONAL ELEMENDS	المسخل الرئيسي حبالة المدخل وليجهة قطعسية للاورالأول	
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS MASTER	اعراد الهندسين الاستاريين الساكمان الاستاريين	
ومهميهن مدوت قيد استامه	ليني عرب ١١٤٧ علي عرب ما ١٠٥٠ هـ ا	









.01




ا با تعریفانکورافستان اینیستانسان براجع الرسید ۱۹۹۱ ق ۱۹۹۱ ۱۲ مانتخاع در بایاب بایاب


أصب أن الوم السعة قد يج إلى أن الطبيبا في أرار مرّا السبية إلى اللانب في أنا 110 منار صوف مساري معطع إلهر

61 44 98 F5 10 15 20 21 10 33 -- 28 242

الطريرات المراحد المر

O O: حـــانون الرئيســي 0 0 0 ```~{\_**`**(0) O Ö Ô **ົ**Oʻ ୕ଠ ં છે` ><[0





مسقط أفقى السبيل - الدور الايمنى

\_\_\_\_\_\_

والنطقية باسيم الرسيم ١٠٩٥ (١٠٦٠) الإعراض النطقة - - - ٢١٧٠

ار تفريا مات الوشيعة فشيع إلى أن المطياف من مشرا من عام الما الذي ورووع منافعة من عاصلا المرا



ا دور المرابعة المرا	
عة المستجد الحساط المحاولة	الناديس الشامل لمشروع يؤس
MAIN ENTRAIRE EASTE & SCARE STATES DETILLED PLAN	للعخراليجي السبيل والسؤالمرج مستط افقى تفصيدى
ASSOCIATED COMBERTING ENGINEERS	التحـــاد المهندســين الاستشاديين العبادين الكساديين التسادي
الإسمى النفيذ وجيعتين قعم أسرفهم	


Marine Ma	21230602 ONTUNEO ONTACOURA
المشار الشيعى السبيطى واجمهات المحاسبة	TUSBERS TUSBERS SORTHLINE MINNE
ته كالملاخ بالماجسان تمسية الي شارا والياب عادا	
	an an and an and an

Maghanaga and Agricans


الإركاسانات البرنسسية فسيدران الداران المراب المرابعة المساورة المراف المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المر مستوي المساورة المراف المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة

1 - 以からり、本本 小田 むー いけ
 2 - は四代でからした。 - いけ
 4 - はない - - 1017

ت لسلنعمل



72⊄




النفويوالت المرفشريع توس
للدخل الثابيسي السميل واجمسية أحاصي
اتعرب، والمهندسين الاستشاديين الريمنان اللهندسيا


In the state of th	AMMOCHATED CONSULTING ENGINEERS  RANGO AMMONIA  RAN
Indition	SCHOOLING MAAN
تبيرهما المخطيط طلبيوسانا تنصب يتافي شارك السالب لمثاا	
	de de seco


NTHE TO THE TO THE TOTAL STATE OF THE STATE


الم المؤلفة الم المؤلفية

ایت ارد. ادارستان به ایران میران برای در ایران ایر بردازی به ادارستان به ۱۸۹۱ برای به ایران ایران










### ملاحظ\_\_\_\_ات


إ \_ لمرف رقع السافة الذي تريين تجور الدال بردم واسع الديم (٢٠١) ١ ( ٢٠)

لارتناسات فونسسمه فتسم إلى أن المطلبات أور مثل وسنسترف لمطلبات ( ١٩١٠ مند فسوق مستحاصط العر


> ھیند (ارسین دوسیناورعل انتوجہ فی از استخریفا اسا انترافاد (استاد سیندرالاردات

ولاد ه ودانس <sub>د (الم</sub> يمس والوق	
مة المستجد للحراريم كذالمكومة	النفاييرالشامل لمشوع توس
MAIN ENTRANCE ENTRANCE TO BAREMENT PLAN 6 SECTION	المسخل النيسى المدخل السيدوو مستريط وفعل اع
ASSOCIATED CONSULTING ENGINETHS	انع_را والمهندسرين الاستشاديين العراضان القرائل بين العرب العبيا
وحسيرت دمرس أقدر إسسياراميه	1 - 170 Fold TIVO The








52.





لا ب المستعملة والاستثناء الانقيال وبالموميسية فيسيح روي أدا للطيب في الرواط ومستشرقت المطلب فداءاة استار فينوق مسينوي المقالهم المستريدين (لفات العالمين الرجوة ك غليس الت مر متديج مرسعة لمسجد لحياه يعين الكريعة الدخا الصغير الدورالارض مستط افقى تقصيلي SMALL EMPREMIE SMOUND TLOOK DETAILED PLAN 177 261











# ملاحظ\_\_\_ات


١ - لوقسيع قطرع ل ل ماجرع الرسيد ٢٢٠١


الإرضياءات الوصياحة لمشيام إلى أن العليباق ...و. منز ومساعول العلياف ( 1815 مشارة لمدوق مدينوي علج إلهر



: الله الإلاي المائية ال						
عة المستجد لحسايه يمكن المكرمة	التغوير فشاحل مشريع تؤسد					
SHALL ENTRANCE External Sall Methods	کلیخل الصنفیر نیمناملگانهی قطاعات					
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	القبياد المهندسيين الاستشاديين العباليتان الكيدالوربالسوا					
وجهالت المرس في أساراها	# F510 P5					

المحارث المحا	ASSOCIATED COREMITIME ENGINEERS  THE PROPERTY OF THE PROPERTY				
الدخواليم شير الدورالأوهى وليس ج خطمية	Spatation, spates Moody Calabras Monthfale Jungstram				
।রংনিনি <b>ে</b> শ রন্দরীর্ত্তন	فيحالاهما لمنجسلات				
	our refer recep				







ASSOCIATED COMMUNICATE ENGINEERS	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1			
MODULE PRODUCTION AND DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUCTIO	لاستار العين الاجتماع المناور			
تىچىلاقىغىلىنىدىلىت	التغريبون يعدل لعريضة			
A contraction				

٧LX


:


لارتب ما الوصينيين في أن الطيب و الروامة رسال إلى الطيب و (1837 ميل صوفي مسيوي عنج الجو


المرافق المرا


01 01 00 01 10 13 70 17 18 15 15 16 17 18 18


ورود ان روا <u>د زراد</u> هه ورووی	1960 No. 1860
عة المسجد فرام إمراعكم المكرية	النفويرنشامل لمشيع توس
PARLL ENTRACE FORT FLOOR MECTONIAL DLEVATION	المدخل الصغير الدورية ون واجبهه قطعمية
ASSOCIATED COMBULTING ENGINEERS	اتحب والمهدسة بينا لاستث ويبين السائمتان المهدا المبدامين
المحياليد ومهدد أفد أسداداني	- m 35 7756 4

















ملاحظ\_\_\_ات

( ـ المرقع قطاع في الإسماع الوسم ٢٠١٥ ٢- الاوليسية - - - ٢٢١٠ ٢- النطاع الترتفسيل - - - ٢٢١١

الإرتزاءات الوداحة فتسير إلى أو الطياق الرامز

من د الرئيس موسيدي على د طرحة چير 19 سخوية نجر التعالم دارد و درسيدة الادا عدد

61 63 00 63 10 17 25 1,5 1,0 3 0 301 0,1 24


000; (00_100)	الله المعادل المعادل
وة المسرجود للمسراع وهوكا المكرمة	النظميرالمشامل لمشريع نوس
BLO.AL. LALLE LACTO	باب السياد المبغير قطاعات تغمسيلية
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	الحي_ والمهند _ بن الاسف وبين المهاديان الشا مراسعها
وجمعياس عجس أورد استرادات	ليتك ١٣٦٦ عن مسر ١٩١٠ م


Catherine Contraction of the Con	MATTER AND THE PROPERTY
The confidence of the confiden	NALT ATMA
-೧೯೯೮-೧೯೮೪	تبيا الإربابة ببوساته
CONTRACT	in the other


1 2 B 4 2 E 4 1

Section \$ meters ↑ Section = 1

ا المرابع المارية المارية المارية المستانة المستانية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا المارية الماري







#### ملاحظــــات

شارع القرامة

ш


الادعب عان الموشد عنة فشسير إلى أن المعلميات مدر سترا وسيدون المعلمات ( ۱۹۹۸ صنرا غوق سيدي سطح العد


- الله المرافق


دون کم ون در <u>رده</u> وروون	
حة المستجد في راعيم كذال كرية	النفويرالشامل لمشريخ نؤس
MARINE. FRIET FLOOR AREA PLAN	المبروة الدوبإلاول م <u>ة</u> <u>شا</u> اطق النطاشة
APROCLATED COMPLETING EMEMBERS	لمضيب والمصدسين الاستشاويين السياكسان إنضاء مربياهسي
الرحور تبد خاجهان فيده استراماهية	لين الم المن من بودر و

444

Y








### ملاحظ ات

ا الفسيمن موقسع المتطفن راجع الرمسير ١٠٠٠
 ع ـــ الانصار المرزام المورا الأول . - ـ ـ ١١٠٠


🛊 🗻 الكوم، الذي يعارشسارغ القوامة بالدوم الأول بالدوة

الإرتغيب دن الوسيسعة فشسير إلى أن العليباق دد، حنوا وسيساوي العلياف ١٩١١، صنا فوق سيستوي سطح العيو

> نست درست مادد به هی مهای است انجان است وقعید اود است دراه رودد



دوان (قالب، (لاهب والوقق	
بة المستجد الحراء إعراق كذالم كرية	النفويرانشامل مشيئ توسع
MATER FIRST FLOOR OCTALED PLAN	المسروة الدومالاول مستعا اخترضهبانی
ASSOCIATED COMBULTING ENGINEERS	انف والمهاندسين الاست ويبن مهايين سيده
م ساطنه عمرصود أورد اسماراتم	JI a mar Sell FENS City





### مالاحظ\_\_\_\_ات

ا م المرافة كون المطلب : المرافة كون المطلب : المرافة المطلب : المرافة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافة المرافق المراف

الارتفسامات المرضيعة فشسير إلى أن المطباق .... منوا وسسيتوى المطباق و و در در منافوق سيستوي سع الهير

> ه د الرسب باسب وعق الاحقاق ۷ الاحتواد الح التي قامت الرواد وساسية في والال عاد ا

الشياني النزد:

وواد (قالمبئة والمؤهب والمؤه	
والمستجد للحراء يحكفا الكرية	المنفوي والشامل لمشيئ تؤسعا
CENTRAL MARAA  GRAND FLOOR  MEZ PLANI.	بىدىطاللىسى الدورللاينى مىسقطافلىقادد
ASSOCIATED COMBULTIME ENGINEERIN	المحسيد والمتهدسين الإستثريبين المحسيد المتهدد المتعان المتعادة ا
وسروائها فعالماتها فند استراماتها	1 - 1.4 A - 1.4 A


281

(\*\*\*, \*\*\*,.1

وره ( ۱۵ کیت ) مند طریق


١١ يکية \_ حنا إلى المرة

. .\_........



THE STATE OF THE S

λYλ




## للاحظاات


1	-		٠, ٠	بمد		11	c—-!-	الر	-	41.4
		-	-		*;	**			-	T0 - 1
ς.	_	للرفة سكا	ز اك	لتخته						

الارتغيباءان الموشيب تشبير إلى أن المطياف «ر-ستوا ومسينتوى المطياف ٤٨٨٨ مستؤاص ق سينتوى سلط الصو



د <i>لان</i> الم دور <u>ن دورو</u> ه ودوون	
هة المسجدال أوام كالمكرية	النفرميوالث امل لمشروع توسد
CESTRUL MUSIA FURT FLOOR ARCA FLORIL	ومسطالسس الدومالارل مستطافقراتطقه ۱
ASSOCIATED COMBULTING ENGINEERS	اقعید و المهند سین الاستشاریسی میامن الهن الین الاستامید
الاحمد والتنا بالمحسن فيده استاد أحسه	in 661 70-7 134





## ملاحظ


,	-	نب	, <b>E</b>	ن ف	لاج ، فتى	والمبهدة	ال ت	,	ċ	الب		T3 - 5
ς	_	تناء	سيل	٠-,	ة ما سب			.,		المسرة	ر من	z 4 11
۲	-	-	-	-	اكسات	الهائيسى				-	-	1024
ı	-		-	~		اوق الملاية				٠		2 • 21


لانف عن المواسسجة لنسبير إلى أو المنطب ف الأواس. ومدر يتوف المنسب ف الرا 10 مشر هنوف مسترق علم العر


> می ایست محسبه می ادمه می ایستونه ۱۷۷۰ افزودی ایاد استان کاریکات


31 83 88 NV 10 U 20 25 30 29

رون العالم العالم العالم العالم العالم والرون				
النظوبوالشامل لمشرع توسعة المسجد لحواديم كفالمكوية				
MARAA DOGE WITH CAMPRY ENTERMAL ÉLEVATION	المسعى الياب بالظان ولجسهة خارجسية			
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS PARTY ATTEMPT	اتحب والمهند— بين الاستشاريين السياليتان المهند الاستشاريين			
الإجمعياتية منافضه أثما أسماداهمية	لهنائ ١٢٥٦ أنائق سند ١١٠٠٠			











### للح<u>ظ</u>ات


الارتفاعات الموسسية فشسير إلى أن المطياف .... سنرا وسسترى المطياف ... مدرًا


النسار المين

	دند: نم دندر دراه المدعب ووجئ	1,2990; 2,30; 235			
	النازم والشامل لمشريع توسعة المسجد الحرامة كذالكرجة				
	BASA ÇARQAND FLANDE AREA PLAN	العسدًا الدصالاتين مسهقط افتى للغطف			
	AND CAPTED CONSISTENCE FROM FRANCE	اتعید و المهندسیون الاستشاویسین المهامتان المکردالدیدراسیو			
ı	المساحة عهما فد أسيارة	المناه المالا على المناه مناه			









things are a second to the second terms of the


				579
		55.	\$4	
	<del> </del>			
		0.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	£
	Ĭ,			
ρ, η,			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	


المراسمة ال


الليمائي. - معليمة -


n 3 64 1 2 2 1

4-57 3-57 350 -L wm 4	المسالية بهاقه فيماسا		
نهای ایران استان ایران سستنهای ایران استان ایران ا	263300003 ONTLINENCE CSTATIONEA Marian street		
العبق مهجور مسقط (فقرالانگر) 4 سقط (فرزالانگر)	ANAX Transtrag Eurosta Azea		
- يَ وَهِي عَلَى إِمْ الْمُعَالِدِ عِلَى الْمُعَالِدِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ الْمُعَالِدِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ الْمُعَالِدِ	تهدهما الإنجاب البعدة تعدرة الكيد الدائي بكذا		
	die weight		












لاحظــــات

أ - امرف: بحكان النظفة الرابع الرسع ٢٠٠١ ) (٢٠٠ .










الابانشسياطات الموسسسية المشسية إلى أن المعلسياف ... ومنزأ ومسسستري العلسياف عرود عمل المستوف مستري مستوي مستوي


د الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة	
عيدالمكرفيل طابوسه اغد	النغويوالشامل لمشريخ توس
enther a coller detribute a coller detribute black a cleation	قبة الصفا الاحسة وإغاليرى مسقط التي تقصيلي واليهة
ACCOUNTED COMMENTS CONTROLS  WHEN MADE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	التحسياه المهندسسون الاستشادييين السيامتان المسينة معينة معيا
المحيدنة هيسو فيو استدائسه	- m-i 8th 1751 that











للاحظىات


1 - المتعمليات تحد ١ مراجع الرسم ١٠٧٧ - ١ م٠٧٧ - ١ م٠٧٠ - ١ م٠٧٧ - ١ م٠٧٧


لارتشىيەت ئومىسىيىغا ئىسىيىرىلىدان ئىطىيداق سىردامىز ومىسىيولىن ئىطىدان ٢٩١٠، مىشىر ئىسوق مىسىيولىدان

> ا هميندا اوسا ينحوه المنحودين المنحوثي الا استجود الله الإقامات سيامو السياد والاوراضاء

35 C) 00 85 10 15 14 15 30


الله المنظم الم





SMOQ ATAE SHE TO THE CRESCESS SHE TO CLIATED OF IT SALES

With A Company of the Company of the



للاحظ\_\_\_ات

م المرقبع الهلاف ... مراجمت الرسم هـ . ٢٧٠


الاست بهت الموضيعة فتسجر إلى أن المطياف .... منزا ومستوت المل في الاراقة منزا فوق مستوي منفع الم


- - ----


20 SG C 70 M5 M0 M4 M70 175 M20 140

دره: غ ددارين دره والعرض		
النظويدنث مل مشروع توسعة المستجد الحرامة مكالمكرجة		
MIRARCYT	المستدنة تنسياها البلال	
ASSOCIATED COMMULTING ENGINEERS	معهیران مهران نقب ادا نهدست را لاستثریین	
ASSOCIATED COMMITTING ENGINEERS  MARINE PLANTAGE  ((7)	الكالتين الكالموسية	












3.4











		_	
LUE3	المرايدي الإشهاري المهروية	.4.2	7100
110,000	-14-5	11-0-	15.00
1000	- روسسطایاشه بردیهای -	/ 1	
1 in year	15A	المراسعة ا	k√44g
13.23		- V C3	31/0
15-25-			K-10-7
((73)	عقبه) المكاسساة ب ا		310
ماجون مارا	n©	1-40	(F-1977)
		1.0	1
1,733	أتورف على خدول برزووا	. 1.2	31.0
110 45	<u></u>	line.	17.743
0.17	البراب الماخل المجارية	1.00	VACO
2000		1	65.03
		1	


مسعالوة الهالي المثال البادا والترافيات











۱ مده الخلياب الندن الفوذج ... قدركي فى شلاوى المرسيان مدة المسيدوم

عدد کی دو در زاداقص و دوایی	الله المراكبين المالول		
مة المسجد الحرام في كذا المكرمة	النفريوالشامل لمندع توسسه لنسيجذ الحاميمكا المكمهة		
TVWcas, DOCK FOR THE crisisant of dabbanbut	باب غود بی البعادوی فی السید بروم		
ARSOCIATED CONSLATING ENGINEERS Burgling tacks Alaba	القر_ادللهندين الاستشابهبين الاستشابهبيده الاستامهية		
الإم مسهالتية المعصرة المساسات	a 100 2000 544 2.12 plan		

## فيمفهما المفالما يبينه

ع من المناح البعث المسلمات المناح الم يختريخ الدوعا مختسسة الامام وكالح المياأ بأسيات سيدكا الدوين المتابية را - المروض فإ عاء يسين المديد المنشول الفيوخي فوق ففهات الشبابيل سين إيراب



threinfy 7293
























المعروض راف ع ١٤٢

للإحظ\_\_\_ات

مذا الغاج البيترو تلديد المشتول مستعل فرق فقيات المشيبان في السائط الرئيسية والماجة

منافرسسمسینها نوستان: ۴ عجهد و اترفلتهمیمانوساینانهیه

المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم ا

ناف فة غوة جية للسسلالم الرئيسية والمربعة

## نعمسلات النوافذالغوذجية العامة ونوافذشبابيك المسسى


The state of the s

and the second of the second o


كينة الماسطة بيسمة المهميا والعالمة بيب دو در المراد و و و دو دو كون من ما مهما ديما السسطة الماسطة المراد و مناها بين طاحة المستحدم وسيسانا ليساب أنه المستحدث المستحدات المست


- استان المناق النوط ف سنمان الأفلان المعية فحسيم و الهوسي في المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق ا استان المناق النوط في سنمان الأفلان المناق في سنم و المناق المناق
- المان الشارية المناسفة المراه المناسفة مياريدة المان المناسفية المناسفة من 17 كار 17
- T Marking of 2121 2014 2
- السيديرة؛ ١١٧٤ ماين المديدة المنظول في المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور


ت المحكد




مرخـــاتـــأمــــــد: ١٩٩٤ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ / ١٩٩١ /
















: ک وقالیسند(الماقیات) و (الوطنی	للكر لافونس الكاثواب	
النفريد الشامل فشروع توسعة السجد لفرامه كذا الكرمة		
MAIN ERTRAQUE AMÉA FOUNDATIONS	منطقة اللدخسل ارتيسى الإنساسات	
ASSOCIATED COMBILTING ENGINEERS	الحياد المهدسرين الاستشاريين اسالنان المهدادرين مود	
الإبهروال كالمات أواد استاراهي	المات ودو المات المعالم المعالم	








ميذا الرسيمين على الرسيمين على الرسيمين على الرسيمين المساعدة الم

مده که للانسینده <b>درند</b> تقریب و درنویای	
مة المسجد الخرامة كذا الكرمة	اللفريوالمشامل لمشريع توس
MAN ENTANCE AFTA  AND ENTANCE PLOTS  AND ENTANCE AFTA	منطقة المدخسل الرئيسي الدون الإماي والمثل (مكرال والبلالان
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	لقىدادللهناسىينالاستنسامىين ابسانينان اللسانينياسيية
وم - سائلنو عم منه ورد اسساداده ـ د	دخام ۱۹۶۹ الایج میبادیستو می ادا

	1			
and state the state of the stat				
المناري الداري أوساء المساوية والمناري المنارية	1			
Contraction of the second				
		•	1/4 1/4	1/4
		. a	7/11	174 +4
			1711	1/4
Man of Angles			كوات المدخل	
any our not out act on on or or a me		VF	1/4	C) -
٥٨ جون ٢٤ ين خسستيه المجاويسية تشرافي تنا		11 h	- Un	1/2
and the contraction of the contr		100	17.3	15,7
		The first state of the state of	77777	****
		Total	الكوات الريب يتزاله بالمون لعم المدخل	2331
		•		±7.4. <b>→</b> .
			- 14	(12
		, v-		4:
·		n /		Marin San San San San San San San San San Sa
•		4 Chidad		101
				П
		<i>-</i> ,∕ <del>\</del>		
		<i></i>		
		A Commercial Commercia		:   -
		* ( 30	0 : 1 : 1 : 0 :	
		. 1//		
				rin d
		ريتنق والغ ٠ ويتنق	التم - يبث فريد عدا العرب ا	
			***************************************	
			100	
				<u>- [</u>
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>
				······································
			161	
			- 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	
			100 mg. 100 mg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			770	





د دادر زواده در دوای	
عة المسجدالخ إعتياكا المكرجة	اللايوالث مل لشروع توس
MARI ESTRANÇE ANDA BOLIAGE VIAM, CASE R.C.C. DETAIL	منطقة للعنظ المثليسي -السنط الجهيع - فعصسهان القرسانية المسالية
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	القرياء المهندسيين السنت الهيد مراكنان الكر: الاسروامية
الترسيداني عال دعت غيد استعامية	- maleton 545 0141 Alexandre




اندار المارية	WORLD CONSVILING ENGINEERS
ريفساناريانيان تركسانان	Apan Samelina Justin
تورين المرابع المنصلة تسمة ويدعل المراسا ويايانا	
	d we was










ىنىڭ 11لىسىيىدىسىيىتى غاي . ئارخاقچان ئاسىيىدىك س


50 27 0 54 400 500 1500 3500 3500 3500 4000

دون کم دون در ادارهٔ تقریب او ادوله بی	اللك العزب الكوار
حة المستجد للحرامة كالماكرية	اللفريوالشامل لمشروع توس
paali enika Baigagay Wang e nabi	منطقة المصغل الصغير النيستانيون. التحكموات والبلاط ات
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	القريباء المهد سين الاستنشاع بيس مساكنان المهد العيد المساكنان
الإوسارالأوو نالوروات ودد السدرالاو	عام 1170 الماح جيماعيد،

المعارض المنافض المعارض المعارض المنافض المنا	A STATE OF THE PROPERTY OF T
رشيمار باشيار ياشيان المحافظة إيجيان ت المجابات ت إسجادا	About A South
سينة ويصفل لمعالى يوخانا	تولانا يكزيها فالبعسانة
	die die olde











مادة الم والدين والوطني	
عة المسجدالة إمهكذا الكرجة	الذلوب والشامل لمشروع توب
Delail ENTRANCE AFEA RECTION THROUGH PRISANC COLUMNIA, PLANS & SLASS	منطلة للبخطاعيني خطاح شاولالسير الاحسسة والكرات والباطان
ABSOCIATED CONSLITING ENGINEERS	انحے اولاہ ندسین الاستشاعین مسامنان مشامعین عمد نامیرین عمد
الزم حيدالذي بالادمان فيده استياميه	ATTENDED BOLL DEET HAND

	they are the last the total
نهيد المستعادة المسائدة الماركية المستعادة ال	ENGRACIS CHILTENCO GALFOCET
شنطان العمار العبار فالإستاء لاما الاستارة الاحداث أكي أبل الإولان	NAME OF COLUMN CONTROLS  THE SERVE METORS COLUMN  YEST 20000100 Them
	1317 2241120 1 HM
	正 で の を の に に に に に に に に に に に に に










هر خدا الرسمه می ماهی : الارساقی: سه عجمی ه ماهی : الارساقی: به میمیها ارساقی: الارساقی: ما الارسیده الارساقی: معمد معمد معمد معمد معمد الارساقی: معمد الار

دور	
عة السيجداف إمه كذا الكهة	الشفوايوالشاحل لمشروع توص
MAPINE APEA FULPOSTRIES, STAM-CAME AND SPACIET	مشطقطلها الاسباسات والمسلم والتكويرى
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	الحديد والمهدوسين الإستنشار فيهن الريكمنان الأراد والمريد المرعود
الإم حد الذي ناء وفاق فعه احساداهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المناه المناه المناه المناه المناه









ففاصييل كلاطارات الرتيسسية


الرحق الرحسية في الأراق الرحسية في الأراق الرحق المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدم


ورة با راي المريز والمرقض والأولم في	(للكر) (الموار) (المالوول	
حة السنجدالة إمهكا المكرمة	المفرص الشامل لشروع توسعة المسجد لفرامه كالمكوية	
MADRA AREA SYOUND B PIRET PLOON PORTAL PRAME	منطقاداللسبى الدورين الايمنى والاول الوياكل السبابسة	
ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS	اتحراد للهندسسين الاستشاعيين مرامتان الهراليسين	
اليم سرد النبي ظال دهاجع أودم استرادة هريد	per property out 0051 feet	

(10 1-10 H3 +0+4-4-	Constitution of the lands	
ناميرام شكسيا أن سساسها السيداء ناميراني المساهدية المساسية	\$433branci aniTukeroo gatalaaseA maada esan	
1월 기가		
القيدا المتكلت	72F 13F1	
قى كرا ايكريم الما بجسانة مسيحة اليسيم الماسي المياني المياني الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الم		
Wite Manilla sate		
## ## ################################	in the section of the section	
MAN GARRY SALES VI	ar.	











سدد الرسد مسيحى على الإمناج – كالارتفاء – الإيانات بتصريبها مؤسسة من إلا لا يجده


الذريرالذا العلى المرافق المستجدة المستجدة المرافق الكرية الفريق المرافق المر










ب م مارا المحري المؤاد والما










امطانعات


مكان المراوح

4-5 Teel 200 agent agent	ASS-THE PROPERTY OF THE PARTY O
انهيم استان الهنسسين الاستان المستان	DESIGNATION CONTINUES CONTINUES AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN CONTINUES OF THE PERSON
الدونالال المنسطط المتحديات	TOTAL MARTINES
حقائق شلراء لشااين خااا	تويزا الإيامانك
	de custation receives

المست.∨ ⊂است.

شهدها وجزئتها الحما مينيا إياكا تاملسها معيالها الماسيان الصعد قبه هما أنواسدان الحصد





اصطلامات


بعية الشوزيع المرتبسية


ليحسة المشوذيع الفرعمسية

بريزة (ماخذكه رساني) 6

طه؛ ق ولاير <u>نوشة</u> ووادواني	
الذلريوالشامل فشروح وسعة نلسب فللمؤكلا للكوة	
ELECTRICAL LANDE	انحرمالغدید الضبلطالکیمیدای
ASSOCITED COMPAZING DATESTAN	القياد الهناسين الاستشاليين مراكنان الهناسين
الإم عب الكوز و الإسطام الله السراء أحد الم	ant the bit 7 - 1 ft.

يرستط المستري قي المجاث ليسسمن كاله - تعالمها	PROFOSSO, LAY OUT MATAN AND ADABACKET PLOOMS
الكويراف المراشي توس	تى يىزا ئىرى يالىنىوساء تى
er er	is an all the








BOIL


A property of the control of t


النزيران المراشي من المسجودة والان المرافي المرافي والان المرافي والمرافي والمرا

نهجار م الاستخداد الم	PRESENTED CONSTRUCTIONS ENGINEERS
التسا الافت البغة لهنا اللغيج	SMALSONIA Mas mas georges and ho early
سية في عالم العالمي عذا،	ته حمالاهم البحسات
	TO CONTRACTOR











¥ FINISHED FLOOR LEVEL المترضية CONCRETE PLOOR LEVEL المترضية الترضية الترضي

التي م يونون التي م يونون

داده کم ودادید داداده	
عة المستجد الحسرام إمرام كذالم كرية	النغميرالشامل لمشهيع تؤس
OF THE PROPOSED EAST 248- BY THE PROPOSED EAST 248-	قطبا حاميث لمبسنق الزمزع المقدنوح
AMOCUNE COMMATRE ENGRÉCAS	نغیری و المهدسسین الاستشدادین. ادریاکشان الهدرسین معید
الاسمىسيانشيذ إورسا المؤاجر	المناه المناه المناه المناهدة

441





4-6 7-7T M3	Reymorthis taken in market
ئىيىلىتىدىغانىيسىدىنىھالەرسىدا ئىھىلىيىغانىغا	ASSOCIATED CONSMITTING EMBRERS
عوصالجهالاا وليارا غيمتن ايوبوة	MITTER SOLNIES JAHRET SANTANG
II A	म्बरूपः स्टब्स् <sup>र</sup> के
u ⊸Al	توچازایچههایانیسانی بر ست به سست

estimates

د بالدين المراسطية المراس

4 - الطريق التغضي المسعوب حول المبطالية المرايع ما السياري قاوير. 1 - الطريق التغضية المسعوب حول المبطالية الميارية السيارية قاوير

المام المراجع المنافي التاريجي المسلم المسلم والمرجع المراجع ا

١٠٧٧ مال د ياد مالد يارياك روياكمه داريوايا - ٦

سارياً بَيْدُ بِهُمُمَّا بَرْجُا بِيْنِيسِةَ بِاللَّهُ مِيسِمَّ - ١

- 1. Amalqa, Jarhum, Qussai ibn Kelab and the Quraish all built on the same foundations.
- 2. Ibn Hisham does not agree with this; he says that the carpenter was a Copt who was living in Mecca at the time.
- 3. Muhammad ibn Abdullan al-Azraqi, pps. 41–43 vol. 1. Azraqi is the oldest existing historian of Mccca (d. 236H.). His history is based on information gathered by his grandfather at the end of the 8th century. The pages referred to are from the second edition printed in the year 1965 at Mecca. Azraqi refers to teak wood when he describes the burning of the Ka'ba in 63H.
- 4. The reconstructed drawings do not show exposed wood because the courses were apparently plastered over. From Azraqi's description of the fire which burned the Ka'ba, it was only then that the people, in great surprise, learned of the wood courses.
- 5. It is related that the group building the Ka'ba determined that the first person to enter the area should act as arbitrator. The first person who entered was Muhammad  $\infty$ . He asked one from each group to come forward and each held an edge of cloth. In the cloth was placed the Black Stone. He then took it from them and put it into position himself.
- 6. Baladhuri relates that during the rebuilding, Abd Hadhaifa ibn al-Mughira said: 'Raise the door so that no one may enter without a ladder. Then no man could enter if you did not want him to do so. In case someone whom you hate should come, you could throw him down.
- 7. Azraqi, p. 165, vol. I.
- 8. Azraqi, p. 33, vol. II; Baladhuri, p. 46.
- 9. Azraqi, p. 206-7, vol. I.
- 10. Azraqi, p. 209, vol. I.
- 11. Azraqi, p. 209, vol. I.
- 12. Baladhuri, p. 47.
- 13. This predates by eight years the use of mosaics at the Dome of the Rock.
- 14. Azraqi, p. 208, vol. I.
- 15. Azraqi, p. 211-12, vol. I.
- 16. Sabiry Mir'at i-Mekke, pp. 95, 162, 606, 788, 847, 890, 1004, 1050, 982, 605, 338, 12.

١ -العمالقة ، جرهم ، قصى بن كلاب وقريش كلهم بنوا على نفس القواعد .

٧ -ابن هشام لا يتفق وهذا الرأي فهو يقول أن النجار كان قبطيا كان يعيش في مكة في ذلك الوقت .

حمد بن عبد الله الأزرقي صفحات ٤١-١٣- المجلد الاول الأزرقي هو أندم مؤ رخ في مكة (توفى عام ٢٣٦ هجرية) وتاريخه مبنسي على
 المعلومات التي جمعها جده في أواخر القرن الثامن والصفحات المشار البها من الطبعة الثانية التي طبعت في عام ١٩٦٥م في مكة المكومة . ويشير
 الازرفي الى خشب الساج عند وصفه لحريق الكعبة في عام ٣٣ هجرية .

٤ - ان الرسومات التي أعيد رسمها نظهر الحشب لان المداميك كانت ظاهريا مبيضة ومن وصف الأزرقي للحريق الذي أصاب الكعبة ان الناس
 دهشوا إذ لم يعرفوا بوجود مداميك الحشب الا في ذلك الوقت .

ع. يروى أن تنافس القبائل على وضع الحجر الاسود عند اعادة بناء الكعبة جعلهم يقررون أن الشخص الذي يفد إلى المكان أولا سيجعلونه حكيا
 ولقد كان هذا الرجل سيدنا محمد (ص). فطلب منهم أن يأتوا برداء ووضع الحجر الاسود في وسطه وطلب فودا من كل جاعة وتقدم يمسك بطوف
 الرداء ثم أخذه ووضعه في مكانه بنفسه.

 البلاذري يروى انه خلال اعادة الكعبة قال أبو حديقة بن المغيرة (ارفعوا الباب حتى لا يدخلها أحد دون سلم فلا يمكن لاحد ان يدخلها الا إذا أردتم ذلك وإذا أراد شخص أن بدخل وأنتم تكرهون أمكنكم الفلزه أسقل).

٧ - الأزرقي . صفحة ١٦٥ المجلد الأول .

حاشية

٨ - الأزرقي . صفحة ٣٣ المجلد الثاني البلاذري صفحة ٤٦

٩ - الأزرقي . صفحة ٢٠٦-٢٠٠ المجلد الثاني .

١٠ - الأزرقي . صفحة ٢٠٩ المجلد الأول .

١١ - الأزقى . صفحة ٢٠٩ المجلد الأول .

۱۲ - البلاذري . صفحة ٤٧

١٣ - هذا يسبق استعمال المزايك في قبة الصخرة بثهان سنين .

١٤ - الأزرقي . صفحة ٢٠٨ المجلد الاول .

١٥ - الأزرقي . صفحة ٢١١-٢١٢ المجلد الاول .

۱۲ - صابری مرآة مكة صحائف ۲۵-۱۱۱-۲۱-۷۸۸-۷۸۱ - ۱۰۱-۱۸۹-۱۸۹ م ۱-۱۸۹

اللاسادة ويندى المالى المالى المالى في المالى في المالى في المالى ساعدات فيذن فزير الكاف العرزية والسيرى الهنون لمذالي وسعيالا أميم المارية (الحادية) ويتأوذ لعبسا معنا المعيسا كالمنك بولية الالمراب المسائد وللمان في المان ال EDile Wir Kar Charles (well in challe Charles & x. 3 دساق المراهاساي كيل لازارة لاشئي العوارية دساق في الهدام المبيل ولان دعى بدرسال لاستا قرار الخيان المان المان الافعى والرقمى نسيل هو العاون الي هياهامي للدين ولا والا الايران الاير الايراني الم क्षी १०७ में ७ क्षिय अस्ति ने से प्रति का का अस्ति का किस्ते के किस के अस्ति का किस के अस के स्वास के स्वर्ग कि 630 3 (miles (12/12/20 (12/12/20 (12/20 (12/20) المنك في المحارث وهو المحارك والمحارك والمراب والمرب المورد الموارك والمراب وا والمع المبالة لا مناها كالمناه المعالم المناه المعالم المناه المن With this less is the light this less in د.. دينيك ولايدواه روسالي ولاسالي ديديك ...

(Las (Las (Las de Las d show the still this is the still said see the الالواسك الدول بكذر الموايع في المعلى المدعى الاونج محين (مرافرى دكرنو للبي المعالم بذارة (لايكاري وقرائع يحة رهيانيسك فيج بتكردنه كالمع وهلك تعداد وابتل الماق قدج نعيك يورك به المعادية المعاديد الموندان المعاديد water of the said فيسك كيان السيك كي في المنظم ا (3) Les es le le co. ( 15, 130) 15. ( 6) 6 (1300) 1643) (COND 4) (644) 00 (Chan) Per (E) (Co)

\*32-11:10 14-16-17 (36 (4-10)

### IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL

## Acknowledgements

Praise be to God Almighty and Praise to the Last of the Prophets.

It was God Almighty's blessing that Associated Consulting Engineers could have the honour to undertake the supervision over the construction of the Holy Mosque during the past 10 years. An opportunity was thus provided to their Engineers, led by the late Khaja Azimuddin, to contribute their experience and professional skill and to exercise vigil over the construction of the Mosque, until with the help of God, it was completed.

It would not have been possible for the Associated Consulting Engineers (A.C.E.) to complete this important assignment without the willing co-operation of other groups.

A.C.E. wishes to gratefully acknowledge the help of the concerned officials of the Ministry of Finance and National Economy. They are particularly beholden to H.R.H. Sheikh Mohammed Aba al-Khail, Minister of Finance and National Economy, for his guidance; to Mr Ibrahim al-Tassan, Deputy Minister of Finance for Administrative Affairs, and Mr Mohamad Saleh Al'Ameel, joint Deputy Minister of Finance for Administrative Affairs, for their keen interest and help; Mr Zakir M. Khoj, Director General, Haram Extension Project; and Mr Yusuf Hejazi, Engineer of Projects Department who provided generous assistance in the documentation of this Report. The Consultants are deeply indebted to Mr Ba-Yunus of the Ministry of Finance and Mr Abdul Razzak Subhani of the Director General's Office for assistance in providing the necessary documents.

The Consultants gratefully acknowledge the co-operation of Messrs Bin Ladin for providing photographs and plans on which all site drawings of Haram Sharif were based, a process which helped the preparation of this report. Particular mention is to be made of the personal co-operation of Mr Salem Bin Ladin, Sheikh Saleh Al-Qazzaz, Mr Ali Basyouni, the resident Engineer, Mr Mohamad Abd Rabuh, Mr Ahmed Rakha, through whose assistance it was possible to complete this project in time. The Consultants are also beholden for the help given by the officials of the Haj Research Centre at King Abdul Aziz University, Jeddah, as well as the Librarians of King Abdul Aziz University at Mecca and Jeddah and to the Editor of Umul Qura Daily, the Officials of the Directorate General of Petroleum, Ministry at Jeddah and the Officials of the State Property Administration at Mecca for their help to obtain necessary data for this project.

The Consultants are particularly grateful to Mr Abdul Sabouh Qasimi, Librarian, King Abdul Aziz University, Mecca, for supplying an historic map of the Haram Sharif Extensions through the ages.

The Consultants have been ably assisted by Nadar Ardalan and Laleh Bakhtiar (from Iran) who contributed their meticulous experience in the field of architecture relative to Haram Sharif.

M. A. Razzack
Managing Director
Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd.
Pakistan

As soon as affairs settled for the Late King Abdul Aziz (may Allah bless him) and law and order was restored in all parts of the Kingdom, as Allah wished it to be 'a resort of security' the number of pilgrims increased year after year, thus severely straining the services provided by the Government to help conduct the operation of Hajj. He realized that, as the servant and custodian of the Holy Haramain, one of his primary duties was to carry out the extension and construction of his primary duties was to carry out the extension and construction of his primary duties was to carry out the extension and construction planning and study of the project continued for several years under planning and study of the project continued for several years under his noble and sincere sons. The late King Saud and King Faisal put into execution what their father has wished and planned. They devoted execution what their father has wished and planned. They devoted much of their time and energy to this most revered project.

When His Majesty King Khalid bin Abdul Aziz ascended to the throne he accorded a top priority to the Masjid Al Haram Project and whole-heartedly supported it till it was – thanks to Allah – finally

Initiated in 1375H., the historic work is the result of the combined efforts of a large number of executors, supervisors highly placed personalities and Government officials as well as engineers, technicians and workmen. The Bin Ladin Organization concluded its task under the direct supervision of its owner, the Late Sheikh Muhammad Bin Ladin: other contractors and sub-contractors participated in numerous spheres of execution. General supervision of the work, was carried out by the Associated Consulting Engineers of Pakistan with which the Ministry of Finance had signed a contract to be the consultants for this great project. The Muslims throughout the World feel that these individuals and groups exerted great efforts not only for the sake of performing their official duties, but also to seek Allah's pleasure in serving and building the Baitullah Al Haram.

Presenting this detailed report of the glorious venture of the 'Extension and Construction of Masjid Al Haram', we beseech Allah the Almighty to accept it in His graciousness and grant its initiator, the late King Abdul Aziz (may He bless him), and his successors, all those who participated in the completion of this project, His best rewards for the service they have been able to render to Islam and the

allowing it to accommodate with considerable ease and convenience hundreds of thousands of Muslims at a time. This building has thus become a rare example of Islamic architecture in its beauty and grandeur and the exquisiteness of its layout, style and workmanship.

It is pertinent to relate here briefly the stages through which the extension and development of the Masjid Al Haram has passed since the time of Syyidana Mohammad (Peace be on him). Historians affirm that the first to arrange and execute the extension of this mosque was the Commander of the Faithful Umar bin Al Khattab (may Allah bless him). During his Caliphate, devastating flood took Mecca unawares and demolished parts of the walls of the Haram. Apart from carrying out necessary repairs, he enlarged the premises by purchasing some neighbouring houses and incorporating them into the mosque. The third Caliph, Usman bin Affan (may Allah bless him), also felt the necessity of modifying and extending the Haram. In 26 Hijri, he ordered the demolition of some houses adjacent to the Haram and annexed them to the completely renovated structure. A few years later, Ibn Al Zubair (may Allah bless him) greatly extended the area of the Haram at its eastern and southern sides and rebuilt the Ka'ba after it had been damaged by a fire during a war in 64H. In the reign of Abdul Malik bin Marwan, several repairs and improvements were carried out, and his son also showed a deep interest in the face lifting of Haram.

The Abbassides equally focused their attention on the construction and maintenance of the Masjid Al Haram. Under the orders of Abu Jaafar Al Mansour, houses situated in the north and the west of the Masjid were bought and made part of the sanctuary. In this way, the area of the mosque became double of what it was in the Ommayid period. El Mahdi on his part, also contributed towards its repairs and enlargement and so did some of the late Abassid Caliphs, but their works were of a limited nature.

During the Fatimide, Ayoubi and Mameluk periods, the emphasis was not on major repairs, but these dynasties were more concerned with the decoration of the building, reorganization of the Auqaf and ornamentation of the Kiswat (cover) of the Ka'ba.

The Ottomans, while preserving the Haram, concentrated on its basic repairs. They, however, rebuilt the Ka'ba in 1040H.

#### Introduction

Λq

# His Excellency Sheikh Muhammad Abaal – Khayl Minister of Finance & National Economy

Praise be to Allah, Lord of all the universe, and peace and blessings on His faithful Messenger, our Prophet Muhammad, and on his

descendants and companions.

Masjid Al Haram has been, right from the days of the Holy Prophet, under the eare and custody of Musharrafa which is 'the first House set for mankind' and which Allah has decreed to be the Qibla for all Muslims, wherever they are, and also the nucleus of Hajji which is one of the five Tenets of Islam and compulsory for every which is one of the means to travel to Mecca Al Mukarramah.

Allah says: 'The first House established for the people was that at Bakka, a place holy, and a guidance to all beings. Therein are clear signs — the Station of Ibrahim, whosoever enters into it attains security. It is the duty of every man towards Allah to come to the House, a pilgrim, if he is able to make his way there. But if any deny for the station of the sta

faith, Allah stands not in need of any of His creatures.'

Since the advent of Islam, repairs and alterations have been carried out from time to time to facilitate praying in the Masjid Al Haram and circumambulating the Ka'ba. However, no significant restoration or construction work was undertaken for the last four hundred years — though the Muslim world had vastly expanded and the number of pilgrims was greatly increased during this period, till there appeared on the Islamic scene a remarkable man endowed with an extraordinary foresight and strong desire to serve Islam and the Muslim ordinary foresight and strong desire to serve Islam and the Muslim Alahman al-Saud, may Allah bless him, the founder of the Kingdom of Saudi Arabia and the initiator of the present revival. To him goes the credit for re-designing and restructuring the Masjid Al Haram, eredit for re-designing and restructuring the Masjid Al Haram,

© Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd, Karachi, Pakistan Project Manager Mr Salahuddin Khursheed Colour photographs by Azmat Sheikh Printed in England by Jolly & Barber Ltd, Rugby

Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Finance and National Economy

His Majesty King Abdul Aziz Project

A Children of roll of the contraction of the contraction

## The Extension and Construction of Haram Sharif

Documents, Data, Statements and Engineering Drawings

of the Project

Issued during the reign of His Majesty

zizA IubdA nia bilady gniy

Prepared by Associated Consulting Engineers (ACE) Ltd., Karachi, Pakistan 14, Banglore Town, King Faisal Road, Karachi, Pakistan Al-Nuzha, Ghazzawi Building Mecca Mukarramah, P.O. Box 543



MASJID AL HARAM

And the second s

كميكمال مكها لمكمال طلال هميتا

In the Name of God, Most Bracious, Most Merciful